

急報

解体業者の皆さまへ

JARP 2018.4 A-1801

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般2018年4月4日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。

つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

なお、本件届出の「4224」は届出番号「3489」「3576」「3588」にて、「外-2629」は「外-2208」にてリコール届出を行ったもので、改善措置に使用した部品が本届出の内容に該当する部品であるため、再度リコール届出をすることとなりました。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済 ステッカー番号
三菱自動車工業 株式会社	平成 15 年 12 月～平成 24 年 2 月生産の アイ、ランサーの一部車両	助手席	4224
	平成 18 年 8 月～平成 22 年 4 月生産の トライトンの一部車両	運転席	外-2629

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

< 国 土 交 通 省 H P > <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H30/4/4)


< 三 菱 H P > <http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/> (H30/4/4)

< 自 再 協 H P > <http://www.jarp.org/> (H30/4/5)

※詳細は各社ホームページをご確認ください。

2.確認手順

【確認①②③】



自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社)情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1 / 1 ページ

最新の一覧取得

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報		◆メーカからのお知らせ			
◆車台基本情報		◆メーカからのお知らせ			
類別区分番号	1001	運転席	1	その他1	1
◆リサイクル料金保証の有無	無	助手席	1	その他2	1
フロントガラス	有	サイド	1	その他3	1
エアバッグ類保証	有	カーテン	1	その他4	1
◆車台装備情報		フリップ	1	その他5	1
フロント座席クラス	商用車等	◆エアバッグ類 詳細情報			
脱フロンエアコン	無				
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる				
◆メーカーからのお知らせ		関連するエアバッグ類装備部位			
		助手席			

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に対策済ステッカー番号が表示されます。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧 (主) エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」

該当車台は162件です

前ページ 次ページ 1 / 1 ページ

引取報告日	車台番号	型式	シャブイ	処理方法	処理方法
2016/03/29	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016/03/29	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016/03/28	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/12/23	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/12/22	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2013/05/16	X00-X0000X	X-X00X	シャブイ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


【車上作動契約がある場合】リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類種別	※参考17カテゴリー装備	備考情報	引渡報告対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-SD2AT	マツダ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		<input checked="" type="checkbox"/>
2013/04/27	CTS1C-504						<input type="checkbox"/>
2013/04/27	JA4-19227						<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)


フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。







引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類車種	フロン類	※参考17カテゴリー	引取報告対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所							<input type="checkbox"/>
2013/05/16	自動車リサイクル事業所							<input type="checkbox"/>
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X00-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	HFC	有	<input type="checkbox"/>
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	X00-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	CFC	有	<input checked="" type="checkbox"/>
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	X00-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	CFC	有	<input checked="" type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>
なし	<p>なし</p>	 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> インフレータ状態まで分解 ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

(※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



誤作動防止の為、
ハーネスは必ず
ショートさせて
ください。

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開け、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
 (備考欄に「リコール対象部位 (例：助手席) は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場					
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄 (2)					
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

① [解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択]

② [解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告] 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場					
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄 (2)					
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/					/	
3			/					/	
4			/					/	

取外回収で引渡報告した日を記入

参考

三菱自動車工業株式会社 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

アイ



ランサー



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4224」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-0000045～HA1W-0900373 平成17年12月19日～平成24年2月20日	46,021 台	
	DBA-HA1W		HA1W-0200201～HA1W-1000819 平成18年9月29日～平成20年12月26日	23,069 台	
	UA-CS2A	「ランサー」	CS2A-0600201～CS2A-0601551 平成15年12月2日～平成16年3月2日	1,351 台	
	CBA-CS2A		CS2A-0700201～CS2A-0704646 平成16年3月1日～平成20年8月25日	4,437 台	
	DBA-CS2A		CS2A-0800201～CS2A-1201470 平成17年1月13日～平成20年12月25日	14,792 台	
	UB-CS2V		CS2V-0100201～CS2V-0101194 平成15年12月2日～平成16年3月2日	859 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	CBE-CS2V	「ランサー」	CS2V-0200201～CS2V-0203512 平成16年3月1日～平成20年8月25日	3,063台	教習車
	DBE-CS2V		CS2V-0300201～CS2V-0506003 平成17年1月12日～平成20年11月26日	12,431台	
	DBA-CS2W		CS2W-0100201～CS2W-0300676 平成17年1月12日～平成19年6月19日	2,045台	
	TA-CS5A		CS5A-0600009～CS5A-1600246 平成16年1月12日～平成19年6月1日	337台	
	LA-CS5A		CS5A-0700201～CS5A-1000461 平成15年12月2日～平成16年12月23日	328台	
	UA-CS5AR		CS5A-0800201～CS5A-1300764 平成15年12月4日～平成17年12月16日	1,165台	
	CBA-CS5AZ		CS5A-1500201～CS5A-1900498 平成17年12月21日～平成20年12月25日	2,198台	
	TA-CS5W		CS5W-0600005～CS5W-1400252 平成16年1月6日～平成19年6月18日	606台	
	LA-CS5W		CS5W-0700201～CS5W-1500889 平成15年12月2日～平成19年6月18日	5,230台	
	CBA-CS6A		CS6A-0000201～CS6A-0200437 平成17年1月24日～平成19年5月31日	1,640台	
	GH-CT9A		CT9A-0300201～CT9A-0501853 平成16年1月30日～平成19年4月3日	8,784台	
	GH-CT9W		CT9W-0000201～CT9W-0100500 平成17年7月29日～平成18年11月20日	2,872台	
(計18型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年12月2日～平成24年2月20日	(計131,228台)		

備考：本届出のリコール対象車は、一部を除き平成26年12月11日付け届出番号「3489」、平成27年5月22日付け届出番号「3576」、または平成27年6月25日付け届出番号「3588」にてリコール届出を行なったものであり、改善措置により乾燥剤が入っていない新品のインフレーターに交換しているため、再度リコール届出を行なうものである。

三菱自動車工業株式会社 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

トライトン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2629」の有無をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ABF-KB9T	「トライトン」	KB9T-0000101～KB9T-0001500 平成18年8月30日～平成22年4月28日	1,400台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年8月30日～平成22年4月28日	(計1,400台)	

備考：本届出のリコール対象車は、一部を除き平成27年7月23日付け届出番号「外-2208」にてリコール届出を行なったものであり、改善措置により乾燥剤が入っていない新品のインフレーターに交換しているため、再度リコール届出を行なうものである。