



エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般2021年7月20日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。
つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。
なお、本届出の「外-3243」「外-3255」は、2020年1月22日届出の「外-2974」・「外-2975」で届出したもので、改善措置が不十分であったため、改めて届出を行ったものです。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	リコール 届出番号
ビー・エム・ダブリュー株式会社	平成10年6月～平成12年6月 「BMW 318i」「BMW 318iツリガ」「BMW 318Ci」「BMW 320i」「BMW 323i」 「BMW 328i」「BMW 328Ci」「BMW 330i」「BMW 330Ci」 の一部車両	運転者席	外-3243
ニコル・レーシング・ジャパン合同会社	平成11年5月～平成12年11月 BMWアルピナ 「B3 3.3」「B3 3.3 クーペ」の一部車両		外-3255


リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。

< 国 土 交 通 省 HP > <https://www.mlit.go.jp/report/press/index.html> (2021/7/20)

< B M W HP > <https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/overview.html> (2021/7/20)

< 自 再 協 HP > <http://www.jarp.org/> (2021/7/26 掲載予定)

2.確認手順



自動車再資源化協力機構（自再協）

E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 >
情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1 ページ

最新の一覧取得

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択	引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報		※「※」はオプション	
運転席	1	その他2	1
助手席	1	その他3	1
サイド	1	その他4	1
カーテン	1	その他5	1
ブリテン	1	その他10	1
◆エアバッグ類 詳細情報			
一括作動システムへの対応		一括作動システム対応車両です	
機械式の部位		運転席とシートベルトプリテンショナーに機械式を装備しています	
その他1			
その他2			
◆車台装備情報		◆車台実車装備情報	
フロン類車種クラス	乗用車等	フロン類装備	無
脱フロンエアコン	無	フロン類種別	
装着物区分	01: 装着物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ類装備	有
◆メーカーからの お知らせ		メッセージ	
		関連する エアバッグ類装備部位	
		助手席	

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位をご確認ください。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧 (注) エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」

該当車台は162件です

前ページ

次ページ

1 ページ

引取報告日	車台番号	型式	シャシ	処理方法	処理方法
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャシ	☐	☐
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャシ	☐	☐
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャシ	☐	☐
2014/12/23	X000-X00000X	X-X000X	シャシ	☐	☐
2014/12/22	X000-X00000X	X-X000X	シャシ	☒	☒
2013/05/16	X000-X00000X	X-X000X	シャシ	☐	☐


間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

【車上作動契約がある場合】
リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は12件です

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 17A-17C類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-SD2AT	マツダ	HFC	無		☐
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		☒
2013/04/27	CTS10-604						☐
2013/04/27	JA4-1027						☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

2. 引取対象車台の一覧




該当車台は7件です

引取報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類 車種	フロン類	※参考 17A-17C類 装備	引取報告 対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所							☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所							☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	300X-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	300X-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	300X-X00000X	X-X000X	シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレーターの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	・インフレーター状態まで分解 ・ハーネスを5 cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき剥き合わせてショート	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを剥き合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

① ハンドル位置を**下げ**、運転席のヘッドレストを**最下部まで下げ**、シートを**前方に引き出すとともに前に倒す。**

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



② フロントガラスに**毛布**を置き、その上に**カバー**をかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



③ **ボンネット**を開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
 （備考欄に「リコール対象部位（例：助手席）は取外回収」と記入）

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄 (2)		備 考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3		
2							
3							
4							

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

助手席(リコール)は取外回収

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ① 「解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択」
- ② 「解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
 「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
 「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄 (2)		備 考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2			/				/
3			/				/
4			/				/

取外回収で引渡報告
した日を記入

助手席(リコール)は取外回収

参考

ビー・エム・ダブリュー株式会社 運転者席エアバッグ リコール対象車両一覧

BMW 318i / 320i / 323i / 328i / 330i

BMW 318i ツーリング

BMW 318Ci / 328Ci / 330Ci



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示有無をご確認ください。

運転者席

※国土交通省H Pリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	GF-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32050AZ10325 ～ WBAAL32030AZ29990 平成 10 年 6 月 8 日 ～ 平成 12 年 3 月 27 日	142	
			WBAAL32010FH50692 ～ WBAAL32020FH73446 平成 10 年 6 月 19 日 ～ 平成 12 年 5 月 23 日	3,402	
			WBAAL32070FX40004 ～ WBAAL32020FX40590 平成 12 年 3 月 27 日 ～ 平成 12 年 5 月 13 日	34	
		「BMW 318i ツーリング」	WBAAP32030JB10016 ～ WBAAP32040JB11952 平成 11 年 9 月 7 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	422	
		「BMW 318Ci」	WBABL31020JP51396 ～ WBABL31040JP58964 平成 11 年 11 月 5 日 ～ 平成 12 年 5 月 19 日	412	
			WBABL32040JR45099 ～ WBABL320X0JR46287 平成 11 年 11 月 5 日 ～ 平成 12 年 5 月 16 日	321	
	GH-AL19	「BMW 318i」	WBAAL32090FH73492 ～ WBAAL32010FH73499 平成 12 年 5 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	2	
			WBAAN920XONF30471 ～ WBAAN92020NF30478 平成 12 年 6 月 19 日 ～ 平成 12 年 6 月 29 日	2	
BMW	GF-AM20	「BMW 320i」	WBAAM12050FN00239 ～ WBAAM12000FN07356 平成 11 年 4 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	3,264	
			WBAAM11060JM83501 ～ WBAAM11040JM90026 平成 11 年 5 月 4 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	1,056	
	GF-AM25	「BMW 323i」	WBAAM31030JE92249 ～ WBAAM31060JE95095 平成 10 年 10 月 7 日 ～ 平成 11 年 2 月 16 日	3	
			WBAAM320X0FP04398 ～ WBAAM32070FP10319 平成 11 年 3 月 6 日 ～ 平成 12 年 5 月 15 日	1,005	
			WBAAM31030FM80988 ～ WBAAM31080FM85121 平成 11 年 4 月 15 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	346	
			WBAAM51090EH67904 ～ WBAAM51090EH75999 平成 10 年 6 月 18 日 ～ 平成 12 年 3 月 28 日	87	
	GF-AM28	「BMW 328i」	WBAAM51020JL95004 ～ WBAAM51050JL95269 平成 12 年 3 月 25 日 ～ 平成 12 年 5 月 4 日	52	
			WBAAM52000FK83433 ～ WBAAM52020FK89167 平成 10 年 6 月 9 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	285	
			WBAAR52050JC73014 ～ WBAAR520X0JC73588 平成 11 年 9 月 27 日 ～ 平成 12 年 5 月 22 日	68	
			WBABM51040JK66119 ～ WBABM51080JK70142 平成 11 年 5 月 21 日 ～ 平成 12 年 5 月 16 日	290	
		「BMW 328Ci」	WBABM52080JM20197 ～ WBABM52060JM23163 平成 11 年 3 月 29 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	247	
			WBAAM51020JT00065 ～ WBAAM51090JT45035 平成 12 年 5 月 18 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	2	
	GH-AV30	「BMW 330i」	WBABN52060JU70013 ～ WBABN52070JU70022 平成 12 年 5 月 30 日 ～ 平成 12 年 5 月 31 日	4	
		「BMW 330Ci」			
	6 型式	9 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 10 年 6 月 8 日 ～ 平成 12 年 6 月 29 日	11,446 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。

本届出は、令和 2 年 1 月 22 日付、リコール届出番号「外-2974」にて届け出たものであるが、改善措置が不十分であったため、改めて届出を行うものである。

参 考

ニコル・レーシング・ジャパン合同会社 運転者席エアバッグ リコール対象車両一覧

B3 3.3

B3 3.3 クーペ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示有無をご確認ください。

運転者席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型 式	通 称 名	対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び輸入期間	対象車の台数	備考
BMW アルビナ	GF-3E44	B3 3.3	WAPB333L09ME44001～WAPB333L00ME44412 平成 11 年 5 月 11 日～平成 12 年 11 月 16 日	95	
		B3 3.3 クーペ	WAPB333C00NE44012～WAPB333C00NE44126 平成 12 年 1 月 21 日～平成 12 年 11 月 16 日	16	
	計 1 型式	計 2 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 11 年 5 月 11 日～平成 12 年 11 月 16 日	計 111 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

本届出は、令和 2 年 1 月 22 日付、リコール届出番号「外-2975」にて届け出たものであるが、改善措置が不十分であったため、改めて届出を行うものである。