

機械式シートベルトプリテンショナーは 安全装置を働かせた上で引渡してください



近年、運搬時や指定引取場所等での検品時において、機械式シートベルトプリテンショナーの安全装置を働かせていないことによる作動事故が複数件発生しています。
こうした背景から、今般機械式シートベルトプリテンショナー装備車台についても、自動車リサイクルシステム上で装備判断が容易にできるように変更いたしました。
つきましては、以下の内容をご確認の上、必ず安全装置を働かせた上での機械式シートベルトプリテンショナーの取外回収と引渡しを徹底頂きますようお願いいたします。

【変更内容】

解体工程：1.10処理選択の画面（JPRS3260）の「機械式」の列の「★印」は、機械式インフレータに加え機械式シートベルトプリテンショナー装備車台にも表示されるようになりました。

自動車リサイクルシステム 2012/08/01 11:06:4

解体工程 > エアバッグ類処理方法の選択 > 処理結果入力 (JPRS3260)

メニューに戻る ログアウト 画面印刷 ヘルプ

1. 処理選択
事業所コード


2. 処理方法一覧
該当車台は

引取報告日	車台番号	型式	車名	回収	作動	機械式
2012/08/01	SKP003000-SKP0004000003	SKPSKP003	ダイハツ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2012/08/01	SKP003000-SBB0001000002	SKPSBB001	ダイハツ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★
2012/08/01	111000007566-010	111000007566	いすゞ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2012/08/01	111000007866-01A	111000007866	いすゞ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

【上に戻る】

機械式シートベルトプリテンショナー
装備車台にも★印が表示されます


<安全装置が働いている状態>



穴が見える状態



レバーが縦の状態



レバーが下向きの状態



ピンが縦向きの状態

自動車再資源化協力機構（自再協） 業務部
TEL: 03-5405-6155 / E-mail: info@jarp.org