

車上作動処理委託契約事業者の皆さまへ

エアバッグ類の車上作動実施時のご注意について!!

この度、車上作動処理を実施した後、車両火災が発生したとの報告を受けたことから、取り急ぎご連絡させていただきます。

車上作動処理を実施する場合は、下記の点にご注意いただきますようお願い致します。

1. 発生事象

- ✦ 車上作動処理実施後換気のため放置していたところ、車室内から発煙があり消火器およびスチーム洗浄水で消火。
- ✦ 延焼状況から、火元は車両右側ピラー部（シートベルト・プリテンショナー付近）と推定。
- ✦ 自動車メーカーおよび部品メーカーにて調査を実施したが、シートベルト・プリテンショナー自体に不具合は見受けられなかった。
- ※ 今回の事象は原因特定に至っておりませんが、自動車メーカー等としては今後も情報収集を継続し、新たな情報が判明した場合はご連絡させていただきます。

2. 作業上の注意点

- ◇ 車上作動処理実施時には、エアバッグ、シートベルト・プリテンショナー付近にゴミ等可燃物がないことを確認の上、作業を開始してください。
- ◇ 車上作動処理後、換気放置中はエアバッグ、シートベルト・プリテンショナー付近から異常な発煙等がないか注意してください。
- ◇ 万一、異常な発煙が発生した場合は、直ちに消火器等で消火活動を行うとともに、速やかに管轄の消防署および自動車再資源化協力機構にご連絡ください。

自動車再資源化協力機構（業務部）

TEL: 03-5405-6155