



1. ポンベ受入れ業務フロー


指定引取場所

作業手順



移動報告





「1. ポンペ受入れ業務フロー」より

フロン類破壊作業

「3. フロン類引取入力・ポンペ返却業務フロー」へ

作業手順

(1) 破壊前重量計測

- ①破壊量記録シート受取り
- ②受取時重量計測
- ③重量等の記入

(2) フロン類抜き取り作業

フロン類の抜き取り・破壊作業は貴社の手順に基づいて実施する。ただし下記要件を遵守し、漏れの防止を図る。

- ストップバルブを使用する
- バルブの供回りに注意
- 最大限回収する

(3) 破壊後重量計測

- ①破壊後重量計測
- ②重量等の記入
- ③破壊量記録シートを渡す

移動報告

