

急報

解体業者の皆さまへ

**助手席エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします!!**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。さて、今般 **2014年12月4日付**にてトヨタ自動車株式会社の以下一部車両において、**《助手席エアバッグ》**のリコール届出が行われました。

つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台の《助手席エアバッグ》がリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部位
トヨタ自動車(株)	平成14年～平成15年生産の カローラ、カローラランクス、アレックス、 カローラフィールダー、アルファード (G/V)、 イプサム、ヴェロッサ、ヴォクシー、オーパ、 ガイア、サクシード、ノア、プレビス、 プロボックス、マークII、マークIIブリット、 WILL サイファ、WILL VS の一部車両	助手席

リコールの詳細内容は以下のHPにてご確認ください。


<国土交通省 HP>

トヨタ自動車(株) : http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha08_hh_001803.html

<トヨタ自動車 HP> : <http://toyota.jp/recall/2014/1204.html>

2.確認手順

【確認 ①】



自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 画面印刷 ヘルプ

1. 引取実施事業者 (自社) 情報
 事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいづれかを選択してください。

該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日 (昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加)類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFQHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFQHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFQHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)

- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

1. 車台情報

車台番号	C00000053-000A01	運転席	1	その他6	1
型式	AT-000A01	助手席	1	その他7	1
車名	ジェファー	サイド	1	その他8	1
移動報告番号	608530000001	カーテン	1	その他9	1
報告者メーカー名	SJ自動車(株)	ブリテン	1	その他10	1
型式指定番号	10001	◆エアバッグ類 詳細情報			
類別区分番号	1001	一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です		
◆リサイクル料金保証の有無		機械式の部位			
フロン類保証	無	運転席とシートベルトブリテンショナーに機械式を装備しています			
エアバッグ類保証	有	その他1			
◆車台装備情報		◆車台実車装備情報			
フロン類種別クラス	乗用車等	フロン類装備	無		
脱フロンエアコン	無	フロン類	無		
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ	無		

◆メーカーからの
お知らせ

メッセージ

エアバッグ類装備部位
助手席

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

2) 対策済みステッカー番号等が表示されます

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)

引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性がります。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は121件です 前ページ 次ページ 1 / 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)



引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 加)類 装備	備考情報	引渡報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-SD2AT	マツダ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		<input type="checkbox"/>
2013/04/27	CTS10-504						<input type="checkbox"/>
2013/04/27	JA4-1327						<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

リコール対策済み		リコール未対策	
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>	
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p> <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>	
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>	

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】助手席エアバッグの取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。


<p>【正しい性状】</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて燃り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p>  <p>付属品がついている</p>
<p>【誤った性状 2】</p>  <p>ハーネスを燃り合わせてショートしていない</p>	

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



赤マジックで囲む

荷札

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。


万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転手席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。



- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名: ○○解体△△工場		
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動車台引渡日	解体自動車引渡先		解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車/サイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)
- ②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者: メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名: ○○解体△△工場		
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動車台引渡日		解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

取外回収で引渡報告した日を記入


トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

◆対象車両

カローラ



カローラランクス / アレックス



カローラフィールダー



アルファード G/V



イプサム



オーパ



ガイア



ノア / ヴォクシー



ブレビス



プロボックス / サクシード



マークII



ヴェロッサ



マークIIブリット



WII サイファ



Will VS



トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
トヨタ	UA-NZE121	カローラ カローラ ランクス アレックス カローラ	NZE121-0261451～NZE121-0273397 平成 15 年 10 月 29 日～平成 15 年 12 月 25 日	3483
			NZE121-3179272～NZE121-3240072 平成 15 年 2 月 14 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			NZE121-5052197～NZE121-5071763 平成 15 年 2 月 11 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	UA-NZE124		NZE124-0033320～NZE124-0040057 平成 15 年 5 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			NZE124-3012415～NZE124-3016195 平成 15 年 2 月 14 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			NZE124-5007718～NZE124-5010229 平成 15 年 2 月 10 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	UA-ZZE122		ZZE122-0124098～ZZE122-0154573 平成 15 年 5 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			ZZE122-2013203～ZZE122-2021583 平成 15 年 2 月 10 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			ZZE122-3064537～ZZE122-3092821 平成 15 年 2 月 10 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	UA-ZZE124		ZZE124-0013626～ ZZE124-0015140 平成 15 年 5 月 8 日～平成 15 年 12 月 24 日	
			ZZE124-3010488～ ZZE124-3013743 平成 15 年 2 月 5 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			ZZE124-5000104～ ZZE124-5000489 平成 14 年 11 月 14 日～平成 15 年 12 月 23 日	
	UA-NZE120		カローラ	
NZE120-3021315～NZE120-3040043 平成 15 年 2 月 10 日～平成 15 年 12 月 25 日				

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済	
			製作期間	ステッカー番号	
トヨタ	KE-CE121	カローラ	CE121-0004245～CE121-0004778 平成 15 年 2 月 15 日～平成 15 年 12 月 23 日	3483	
			CE121-3003129～CE121-3003753 平成 15 年 1 月 23 日～平成 15 年 12 月 17 日		
	TA-ZZE123	カローラ ランクス アレックス	ZZE123-0015206～ZZE123-0016866 平成 15 年 2 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日		
			ZZE123-5001887～ZZE123-5002027 平成 15 年 2 月 11 日～平成 15 年 12 月 24 日		
	UA-NZE121G	カローラ フィールダー	NZE121-0261491～NZE121-0273394 平成 15 年 10 月 29 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	UA-NZE124G		NZE124-0033316～NZE124-0040075 平成 15 年 5 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	TA-ZZE122G		ZZE122-0123967～ZZE122-0154553 平成 15 年 5 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	UA-ZZE122G		ZZE123-0015202～ZZE123-0016867 平成 15 年 2 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	TA-ZZE123G		ZZE124-0013629～ZZE124-0015154 平成 15 年 5 月 8 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	UA-ZZE124G		CE121-0004228～ CE121-0004777 平成 15 年 2 月 11 日～平成 15 年 12 月 23 日		
	KE-CE121G		アルファード G アルファード V		MNH10-0030740～MNH10-0044156 平成 15 年 5 月 21 日～平成 15 年 12 月 25 日
	TA-MNH10W				MNH15-0017228～MNH15-0023461 平成 15 年 5 月 21 日～平成 15 年 12 月 25 日
	TA-MNH15W	ANH10-0036282～ANH10-0056642 平成 15 年 5 月 21 日～平成 15 年 12 月 25 日			
	UA-ANH10W	ANH15-0011439～ANH15-0016746 平成 15 年 5 月 21 日～平成 15 年 12 月 25 日			
UA-ANH15W					

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済	
			製作期間	ステッカー番号	
トヨタ	TA-ACM21W UA-ACM21W	イブサム	ACM21-0033881～ACM21-0040438 平成 15 年 8 月 5 日～平成 15 年 12 月 25 日	3483	
	TA-ACM26W UA-ACM26W		ACM21-5067985～ACM21-5076837 平成 15 年 5 月 23 日～平成 15 年 12 月 25 日		
			ACM26-0008627～ACM26-0009790 平成 15 年 8 月 5 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	TA-ACT10 UA-ZCT15		オーパ		ACM26-5015517～ACM26-5017516 平成 15 年 5 月 14 日～平成 15 年 12 月 25 日
		ACT10-0017379～ACT10-0017669 平成 15 年 1 月 18 日～平成 15 年 12 月 24 日			
	TA-ACM10G TA-ACM15G KH-CXM10G	ガイア	ZCT15-0008621～ZCT15-0009526 平成 15 年 1 月 17 日～平成 15 年 12 月 25 日		
			ACM10-0036794～ACM10-0038020 平成 15 年 11 月 5 日～平成 15 年 12 月 25 日		
			ACM15-0003104～ACM15-0004304 平成 15 年 4 月 24 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	TA-AZR60G TA-AZR65G	ノア	CXM10-7017247～CXM10-7017339 平成 14 年 9 月 24 日～平成 15 年 12 月 23 日		
		ヴォクシー	AZR60-0248119～ AZR60-0268975 平成 15 年 10 月 16 日～平成 15 年 12 月 25 日		
	TA-JCG10 TA-JCG11 TA-JCG15	プレビス	AZR65-0065392～ AZR65-0079108 平成 15 年 6 月 18 日～平成 15 年 12 月 25 日		
			JCG10-0060424～JCG10-0064971 平成 15 年 5 月 7 日～平成 15 年 12 月 25 日		
			JCG11-0027117～JCG11-0028314 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 12 月 25 日		
					JCG15-0005710～JCG15-0006345 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 12 月 25 日

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済
			製作期間	ステッカー番号
トヨタ	UB-NCP50V	プロボックス	NCP50-0014435～NCP50-0022824 平成 15 年 5 月 19 日～平成 15 年 12 月 25 日	3483
	UA-NCP58G	プロボックス	NCP58-0024304～NCP58-0027484 平成 15 年 9 月 23 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	UA-NCP59G		NCP59-0005974～NCP59-0008167 平成 15 年 5 月 19 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	UB-NCP51V		NCP51-0032943～NCP51-0052376 平成 15 年 5 月 19 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	UB-NCP55V		NCP55-0010249～NCP55-0016385 平成 15 年 5 月 20 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	KP-NLP51V		NLP51-0003844～NLP51-0005286 平成 15 年 5 月 19 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-JZX115		マークII	
	GH-JZX110	マークII	JZX110-6048210～JZX110-6054048 平成 15 年 5 月 13 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-JZX110		GX110-6079185～GX110-6093669 平成 15 年 5 月 14 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-GX110		GX115-6011617～GX115-6013448 平成 15 年 5 月 14 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-GX115		JZX110-0018025～JZX110-0019322 平成 15 年 5 月 20 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	GH-JZX110W	マークII	GX110-0025105～GX110-0027135 平成 15 年 5 月 22 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-JZX110W		GX115-0005139～GX115-0005585 平成 15 年 5 月 19 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-GX110W		JZX115-0003528～JZX115-0003793 平成 15 年 5 月 20 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-GX115W			
TA-JZX115W				

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
トヨタ	UA-NCP70	WILL サイファ	NCP70-0011319～NCP70-0023554 平成 15 年 1 月 28 日～平成 15 年 12 月 25 日	3483
	UA-NCP75		NCP75-0002413～NCP75-0003919 平成 15 年 1 月 24 日～平成 15 年 12 月 24 日	
	TA-NZE127 UA-NZE127	WILL VS	NZE127-0004753～NZE127-0005524 平成 15 年 1 月 15 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-ZZE127		ZZE127-0007166～ZZE127-0007582 平成 14 年 11 月 21 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-ZZE128		ZZE128-0003287～ZZE128-0003503 平成 14 年 11 月 20 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	TA-ZZE129		ZZE129-0002027～ZZE129-0002137 平成 14 年 11 月 8 日～平成 15 年 12 月 16 日	