

急報

解体業者の皆さまへ

助手席エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします!!

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般 **2014年12月11日付**にて以下メーカーの一部車両において、
《助手席エアバッグ》のリコール届出が行われました。

つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台の《助手席エアバッグ》が
リコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	ステッカー番号	部 位
いすゞ自動車(株)	コモ	3492	助手席
日産自動車(株)	プレサージュ、エクストレイル、ティアナ、 ブルーバードシルフィ、リバティ、キャラバン、サファリ	3492	
本田技研工業(株)	ストリーム、フィット、シビックフェリオ、 シビックハイブリッド、CR-V、モビリオ、モビリオスパイク、 ザッツ、アコード、アコードワゴン、エレメント	3493 外-2127	
三菱自動車工業(株)	ランサー	3489	

リコールの詳細内容は以下のHPにてご確認ください。

<国土交通省 HP> : <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html>

<いすゞ自動車 HP> : <http://www.isuzu.co.jp/recall/s100900.html>

<日産自動車 HP> : <http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3492.html>

<本田技研工業 HP> : <http://www.honda.co.jp/recall/>

<三菱自動車工業 HP> : <http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/Recall/displayselect.do?orderno=13489>

2.確認手順**【確認①】**

自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 P 画面印刷 ? ヘルプ

1. 引取実施事業者（自社）情報
 事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください。

該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1 / ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日 (昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加)類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)

- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

1. 車台情報

車台番号	C00000053-000A01	運転席	1	その他6	1
型式	AT-000A01	助手席	1	その他7	1
車名	ジェファー	サイド	1	その他8	1
移動報告番号	608530000001	カーテン	1	その他9	1
義務者メーカー名	SJ自動車(株)	ブリテン	1	その他10	1
型式指定番号	10001	◆エアバッグ類 詳細情報			
類別区分番号	1001	一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です		
◆リサイクル料金保証の有無		機械式の部位			
フロン類保証	無	運転席とシートベルトブリテンショナーに機械式を装備しています			
エアバッグ類保証	有	その他1			
◆車台装備情報		◆車台実車装備情報			
フロン類種別クラス	乗用車等	フロン類	有		
脱フロンエアコン	無	フロン類	有		
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ	有		

◆メーカーからの
お知らせ

メッセージ

エアバッグ類装備部位
助手席

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

2) 対策済みステッカー番号等が表示されます

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)

引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性がります。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は121件です 前ページ 次ページ 1 / ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)



引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 加)類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-SD2AT	マツダ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		<input type="checkbox"/>
2013/04/27	CTS10-504						<input type="checkbox"/>
2013/04/27	JA4-1327						<input type="checkbox"/>







リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。


対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p> <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】助手席エアバッグの取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

<p>【正しい性状】</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて燃り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p>  <p>付属品がついている</p>
<p>【誤った性状 2】</p>  <p>ハーネスを燃り合わせてショートしていない</p>	

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「**全桁の車台番号（※）**」を書いた荷札を付けてください。
 その際、**荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。**
 (※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の**全桁記入**をお願いします。



赤マジックで囲む

荷札

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。

リコール対象の車両か否かに関わらず、事故・異常事象等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。


自動車再資源化協力機構（自再協）
 TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転手席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。



- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名: ○○解体△△工場		
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動車台引渡日	解体自動車引渡先		解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車/サイクルシステムへの入力

☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)
- ②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名: ○○解体△△工場		
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動車台引渡日		解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

取外回収で引渡報告した日を記入

参 考

いすゞ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

◆対象車両

コモ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
いすゞ	TA-JQE25	コモ	QE25-800001～QE25-800007 平成 15 年 5 月 21 日～平成 15 年 10 月 30 日	3492
	TA-JQGE25		QGE25-800067～QGE25-801028 平成15年4月4日～平成15年12月25日	
	LC-JCQGE25		CQGE25-801006～CQGE25-801040 平成15年6月20日～平成15年11月21日	
	KG-JCWGE25		CWGE25-802005～CWGE25-802051 平成15年5月27日～平成15年11月10日	
	KG-JCWMGE25		CWMGE25-801013～CWMGE25-801031 平成15年8月8日～平成15年11月18日	
	GE-JVPE25		VPE25-800384～VPE25-802066 平成15年4月21日～平成15年7月16日	
	LC-JVPE25		VWE25-801050～VWE25-807470 平成15年5月7日～平成15年12月19日	
	KG-JVWE25			
	KG-JVWME25		VWME25-803005～VWME25-803104 平成15年5月19日～平成15年9月3日	
	GE-JDQGE25		DQGE25-801002～DQGE25-801005 平成15年7月8日～平成15年11月12日	
	LC-JDQGE25		DWGE25-801007～DWGE25-802007 平成15年5月8日～平成15年12月4日	
	KG-JDWGE25			
	KG-JDWMGE25		DWMGE25-801005 平成15年8月4日	

参 考

日産自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

◆対象車両

プレサージュ



エクストレイル



ティアナ



ブルーバードシルフィ



リバティ



キャラバン



サファリ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ニッサン	UA-TU31	プレサージュ	TU31-000022～TU31-017268 平成 15 年 7 月 2 日～平成 16 年 1 月 6 日	3492
	UA-TNU31		TNU31-000009～TNU31-004574 平成 15 年 7 月 2 日～平成 16 年 1 月 6 日	
	UA-PU31		PU31-000017～PU31-001092 平成 15 年 7 月 1 日～平成 16 年 1 月 6 日	
	UA-PNU31		PNU31-000017～PNU31-000749 平成 15 年 7 月 1 日～平成 15 年 12 月 25 日	

日産自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ニッサン	TA-NT30 UA-NT30	エクストレイル	NT30-081599～NT30-117480 平成15年4月3日～平成16年1月10日	3492
	TA-T30 UA-T30		T30-008126～T30-022032 平成15年4月3日～平成15年12月25日	
	GH-PNT30		PNT30-004159～PNT30-007676 平成15年4月4日～平成15年12月24日	
	UA-J31	ティアナ	J31-013331～J31-029180 平成15年4月3日～平成16年1月6日	
	UA-PJ31		PJ31-001507～PJ31-003139 平成15年4月3日～平成15年12月25日	
	UA-TNJ31		TNJ31-001171～TNJ31-002408 平成15年4月3日～平成15年12月25日	
	UA-QG10	ブルーバード シルフィ	QG10-153940～QG10-169619 平成15年2月26日～平成16年1月14日	
	TA-QNG10		QNG10-105431～QNG10-107101 平成15年2月26日～平成15年12月25日	
	UA-FG10		FG10-121191～FG10-127880 平成15年2月26日～平成15年12月25日	
	GH-TG10		TG10-105313～TG10-107230 平成15年2月26日～平成15年12月25日	
	UA-RM12	リビティ	RM12-117408～RM12-129014 平成15年4月9日～平成16年1月7日	
	UA-RNM12		RNM12-102468～RNM12-104001 平成15年4月9日～平成15年12月25日	
	TA-QE25	キャラバン	QE25-000013～QE25-000953 平成15年5月19日～平成15年12月25日	
	TA-QGE25		QGE25-002105～QGE25-011589 平成15年1月10日～平成16年1月6日	

参 考

日産自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ニッサン	GE-CQGE25 LC-CQGE25	キャラバン	CQGE25-002779～CQGE25-011840 平成15年4月9日～平成15年12月24日	3492
	KG-CWGE25		CWGE25-002134～CWGE25-017632 平成15年4月9日～平成15年12月24日	
	KG-CWMGE25		CWMGE25-001645～CWMGE25-010774 平成15年4月10日～平成15年12月23日	
	GE-VPE25 LC-VPE25		VPE25-010423～VPE25-036211 平成15年4月8日～平成16年1月7日	
	KG-VWE25		VWE25-020610～VWE25-056117 平成15年4月10日～平成15年12月24日	
	KG-VWME25		VWME25-006287～VWME25-032412 平成15年4月9日～平成15年12月25日	
	GE-DQGE25 LC-DQGE25		DQGE25-002366～DQGE25-010975 平成15年4月10日～平成16年1月6日	
	KG-DWGE25		DWGE25-002288～DWGE25-010523 平成15年4月10日～平成16年1月6日	
	KG-DWMGE25		DWMGE25-001232～DWMGE25-005355 平成15年4月8日～平成15年12月25日	
	TA-WFGY61		サファリ	

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

◆対象車両

ストリーム




フィット



シビックフェリオ



シビックハイブリッド



CR-V



モビリオ



モビリオスパイク



ザッツ



アコード



アコードワゴン



エレメント



本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	LA-RN1	ストリーム	RN1-1217820～RN1-1221415 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 8 月 27 日	3493
			RN1-5100080～RN1-5100108 平成15年5月6日～平成15年8月26日	
	UA-RN1		RN1-1300016～RN1-1307037 平成15年9月12日～平成15年12月20日	
			RN1-5200001～RN1-5200023 平成15年11月3日～平成15年12月16日	
	LA-RN2		RN2-1202449～RN2-1203042 平成15年5月6日～平成15年8月27日	
			RN2-1300004～RN2-1300673 平成15年9月12日～平成15年12月18日	
			RN2-5100019～RN2-5100023 平成15年5月14日～平成15年8月19日	
			RN2-5200001～RN2-5200005 平成15年11月4日～平成15年12月15日	
	LA-RN3		RN3-1208682～RN3-1210989 平成15年5月6日～平成15年8月26日	
			RN3-5100052～RN3-5100068 平成15年5月9日～平成15年8月21日	
	UA-RN3		RN3-1300009～RN3-1302895 平成15年9月12日～平成15年12月18日	
			RN3-5200001～RN3-5200012 平成15年10月30日～平成15年12月4日	
	LA-RN4		RN4-1201894～RN4-1202428 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 8 月 26 日	
			RN4-1300005～RN4-1300602 平成 15 年 9 月 15 日～平成 15 年 12 月 18 日	

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号	
ホンダ	LA-RN4	ストリーム	RN4-5100014～RN4-5100020 平成 15 年 5 月 12 日～平成 15 年 8 月 19 日	3493	
			RN4-5200001～RN4-5200006 平成 15 年 11 月 5 日～平成 15 年 12 月 15 日		
			UA-RN5		RN5-1000027～RN5-1002047 平成 15 年 11 月 25 日～平成 15 年 12 月 25 日
	UA-GD1	フィット	GD1-1704915～GD1-1761661 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 9 月 30 日		
			GD1-1900002～GD1-1917533 平成15年10月7日～平成15年12月23日		
			GD1-8200059～GD1-8200291 平成15年5月6日～平成15年9月25日		
			GD1-8300001～GD1-8300114 平成 15 年 11 月 4 日～平成 15 年 12 月 18 日		
			LA-GD2		GD2-1509574～GD2-1514403 平成15年5月6日～平成15年9月30日
					GD2-8100073～GD2-8100099 平成15年5月12日～平成15年9月22日
			UA-GD2		GD2-1600002～GD2-1602355 平成15年10月8日～平成15年12月22日
					GD2-8200001～GD2-8200017 平成15年11月5日～平成15年12月24日
			LA-GD3		GD3-1545404～GD3-1555279 平成15年5月6日～平成15年9月30日
	GD3-8000171～GD3-8000231 平成15年5月9日～平成15年9月26日				
	UA-GD3	GD3-1700003～GD3-1705796 平成15年10月7日～平成15年12月23日			
		GD3-8100001～GD3-8100018 平成15年11月6日～平成15年12月19日			

参 考

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済
			製作期間	ステッカー番号
	LA-GD4	フィット	GD4-1506349～GD4-1508103 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 9 月 30 日	3493
			GD4-8000044～GD4-8000054 平成 15 年 5 月 19 日～平成 15 年 9 月 24 日	
	UA-GD4		GD4-1600002～GD4-1600930 平成 15 年 10 月 7 日～平成 15 年 12 月 23 日	
			GD4-8100001～GD4-8100009 平成 15 年 11 月 6 日～平成 15 年 12 月 11 日	
LA-ES1	シビック フェリオ	ES1-1301065～ES1-1301691 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 8 月 28 日		
		ES1-1401566～ES1-1402838 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 8 月 25 日		
UA-ES1		ES1-1500002～ES1-1501091 平成 15 年 9 月 8 日～平成 15 年 12 月 27 日		
		ES2-1200666～ES2-1201075 平成 15 年 5 月 8 日～平成 15 年 9 月 5 日		
LA-ES2		ES2-1300001～ES2-1300264 平成 15 年 9 月 11 日～平成 15 年 12 月 27 日		
		ES3-1200746～ES3-1201092 平成 15 年 5 月 6 日～平成 15 年 8 月 28 日		
LA-ES3		ES3-8200176～ES3-8200272 平成15年6月4日～平成15年8月28日		
		ES3-1300005～ES3-1300964 平成15年9月9日～平成15年12月27日		
UA-ES3		ES3-8300001～ES3-8300184 平成15年9月23日～平成15年12月9日		
		ET2-1000003～ET2-1000111 平成15年9月11日～平成15年12月26日		
LA-ET2				

参 考

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済 ステッカー番号
			製作期間	
ホンダ	ZA-ES9	シビック ハイブリッド	ES9-1100563～ES9-1100823 平成 15 年 4 月 2 日～平成 15 年 8 月 26 日	3493
			ES9-1200002～ES9-1200233 平成15年9月9日～平成15年12月26日	
	LA-RD4	CR-V	RD4-1101901～RD4-1102927 平成 15 年 4 月 9 日～平成 15 年 8 月 29 日	
			RD4-1200002～RD4-1200858 平成15年9月19日～平成15年12月25日	
	LA-RD5		RD5-1105502～RD5-1107534 平成15年4月9日～平成15年8月29日	
			RD5-1200002～RD5-1201874 平成15年9月19日～平成15年12月24日	
	UA-GB1	モビリオ	GB1-1200995～GB1-1210823 平成 15 年 6 月 2 日～平成 15 年 11 月 17 日	
			GB1-1300006～GB1-1300008 平成15年12月12日	
	GB1-8000001～GB1-8000065 平成 15 年 6 月 25 日～平成 15 年 11 月 14 日			
	GB1-1400001～GB1-1400003 平成15年12月27日			
	DBA-GB1		GB1-1500001～GB1-1500786 平成15年12月26日～平成15年12月27日	
			GB1-8200001 平成15年12月22日	
	LA-GB2		GB2-1102248～GB2-1103668 平成15年6月3日～平成15年11月14日	
			GB2-8000001～GB2-8000012 平成15年7月24日～平成15年11月13日	

参 考

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済
			製作期間	ステッカー番号
ホンダ	DBA-GB2	モビリオ	GB2-1300001~GB2-1300130 平成 15 年 12 月 26 日~平成 15 年 12 月 27 日	3493
	LA-GK1	モビリオ スパイク	GK1-1031091~GK1-1045133 平成 15 年 6 月 2 日~平成 15 年 12 月 24 日	
	LA-GK2		GK2-1006279~GK2-1009764 平成 15 年 6 月 2 日~平成 15 年 12 月 22 日	
	LA-JD1	ザッツ	JD1-1032818~JD1-1045407 平成 15 年 1 月 6 日~平成 15 年 12 月 26 日	
			JD1-2008006~JD1-2009805 平成15年1月6日~平成15年12月27日	
			JD1-8000010~JD1-8000065 平成15年4月1日~平成15年12月5日	
	LA-JD2	ザッツ	JD2-1005610~JD2-1007494 平成15年1月17日~平成15年12月25日	
			JD2-2002083~JD2-2002713 平成 15 年 1 月 6 日~平成 15 年 12 月 23 日	
			JD2-8000002~JD2-8000021 平成 15 年 4 月 15 日~平成 15 年 11 月 10 日	
	LA-CL7	アコード	CL7-1002483~CL7-1003720 平成 15 年 6 月 2 日~平成 15 年 12 月 23 日	
	UA-CL7		CL7-3005231~CL7-3011600 平成 15 年 1 月 6 日~平成 15 年 12 月 26 日	
			CL7-5000001~CL7-5000005 平成 15 年 7 月 23 日~平成 15 年 11 月 11 日	
	LA-CL8		CL8-1001054~CL8-1001511 平成 15 年 6 月 2 日~平成 15 年 12 月 23 日	
			CL8-5000001~CL8-5000002 平成 15 年 7 月 23 日~平成 15 年 12 月 4 日	

参 考

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲	対策済 ステッカー番号
			製作期間	
ホンダ	LA-CL9	アコード	CL9-1007036～CL9-1008887 平成 15 年 6 月 2 日～平成 15 年 12 月 23 日	3493
			CL9-5000001～CL9-5000002 平成 15 年 10 月 8 日～平成 15 年 12 月 4 日	
	LA-CM2	アコード	CM2-1005148～CM2-1006081 平成 15 年 6 月 3 日～平成 15 年 12 月 25 日	
			CM2-5000001 平成15年8月26日	
	UA-CM2	ワゴン	CM2-3005389～CM2-3007287 平成15年6月3日～平成15年12月26日	
	LA-CM3		CM3-1001842～CM3-1002393 平成15年6月3日～平成15年12月24日	
ホンダ オブ アメリカ	UA-YH2	エレメント	YH2-1001147～YH2-1002949 平成15年5月19日～平成16年2月6日	外-2127

参 考

三菱自動車工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

◆対象車両

ランサー



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
三菱	UA-CS2A	ランサー	CS2A-0600201～CS2A-0600208 平成 15 年 12 月 2 日～平成 15 年 12 月 25 日	3489
	UB-CS2V		CS2V-0100201～CS2V-0100507 平成 15 年 12 月 2 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	LA-CS5A		CS5A-0700201 平成 15 年 12 月 2 日	
	UA-CS5AR		CS5A-0800201～CS5A-0800221 平成 15 年 12 月 4 日～平成 15 年 12 月 25 日	
	LA-CS5W		CS5W-0700201 平成 15 年 12 月 2 日	