

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2015年6月25日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。

つきましては、次頁「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位
三菱自動車工業(株)	平成19年～平成20年生産の ランサー、アイの一部車両	助手席
トヨタ自動車(株)	平成13年～平成20年生産の カローラランクス、アレックス、ソアラ アルファード (GM)、アルファードハイブリッド、 イプサム、オーパ、ガイア、ノア、ヴォクシー、 ヴィッツ、ベルタ、プレビス、プロボックス、 サクシード、マークⅡブリット、WILLサイファ、 SC430、アベンシス、アベンシスワゴンの一部車両	
日産自動車(株)	平成19年～平成21年生産の フーガ、ティアナ、プレサージュ、エクストレイル サファリ、キャラバンの一部車両	
いすゞ自動車(株)	平成19年～平成20年生産の コモの一部車両	

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/report/press/index.html> (平成 27 年 6 月 25 日)


<三菱自動車 HP> <http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/> (2015 年 6 月 25 日)

<トヨタ自再協 HP> <https://toyota.jp/recall/index.html> (2015 年 6 月 25 日届出)

<日産自動車 HP> <http://www.nissan.co.jp/RECALL/RECALLLIST/> (2015/6/25)

< 自 再 協 H P > <http://www.jarp.org/> (平成 27 年 6 月 26 日)

2.確認手順 【確認①】



自動車再資源化協力機構（自再協）
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

[確認①-1]対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 画面印刷 ヘルプ

1. 引取実施事業者（自社）情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください。

該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)

引取報告日	引取元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐	☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

[確認①-2]対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)

- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

1. 車台情報

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

車台番号	C000000053-000A01	運転席	1	その他6	1
型式	AT-000A01	助手席	1	その他7	1
車名	ジェフアー	サイド	1	その他8	1
移動報告番号	606530000001	カーテン	1	その他9	1
製造者メーカー名	S-J自動車(株)	ブリテン	1	その他10	1
型式指定番号	10001	◆エアバッグ類 詳細情報			
識別区分番号	1001	一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です		
◆リサイクル料金償還の有無		機械式の部位	運転席とシートベルトブリテンショナーに機械式を装備しています		
フロン類償還	無	その他1			
エアバッグ類償還	有	その他2			
◆車台装備情報		◆車台実車装備情報			
フロン類車種クラス	商用車等	フロン類	無		
脱フロンエアコン	無	フロン類	有		
燃費区分	01: 燃費物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ	有		
◆メーカーからの お知らせ		メッセージ	エアバッグ類装備部位		

2) 対策済みステッカー番号等が表示されます

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)

引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性がります。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は122件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)



引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 回収	※参考 17A-27A 類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2019/04/25	SD2AT-501025	JD-S2AT	マツダ	HFC	無		☐
2019/04/25	JD21-004571	JD21	トヨタ	HFC	有		☐
2019/04/27	CTS15-604						☐
2019/04/27	J44-1027						☐







リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。

対策済ステッカー（例）	貼付場所
必ずステッカー番号を確認してください。 	運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	該当する全てのステッカーを貼付  例① 「3456」ステッカーが貼付されている	該当する全てのステッカー貼付  例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない
1枚	最新ステッカーを貼付  例② 「3456」ステッカーが貼付されている  例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている	最新ステッカーを貼付  例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている
なし		 例⑥ ステッカーが貼付されていない


（注）車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】助手席エアバッグの取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

【正しい性状】

※助手席の例




インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている

【誤った性状 1】



付属品がついている

【誤った性状 2】



ハーネスを撚り合わせてショートしていない

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。




万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類運転手席・シートベルトプリテンショナー等を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。



- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場			
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄 (2)					
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	備 考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	／	／	／	助手席(リコール)は取外回収
2						／	／	／	
3						／	／	／	
4						／	／	／	

作動処理した
個数を記入

助手席を取外回収
した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)

②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部引渡者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部引渡者: メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳					2010年10月度 1頁			解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄 (1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)			備 考
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			／					／	
3			／					／	
4			／					／	

取外回収で引渡報告
した日を記入

取外回収で引渡報告
した日を記入

参考

三菱自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

アイ



ランサー



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
三菱	DBA-HA1W	「アイ」	HA1W-0208671～HA1W-1000819 平成19年2月26日～平成20年12月26日	3588
	CBA-HA1W		HA1W-0102517～HA1W-0900373 平成19年2月26日～平成20年12月26日	
	DBA-CS2A	「ランサー」	CS2A-1001022～CS2A-1201470 平成19年3月3日～平成20年12月25日	
	DBE-CS2V		CS2V-0501098～CS2V-0506003 平成19年2月27日～平成20年11月26日	
	DBA-CS2W		CS2W-0300432～CS2W-0300676 平成19年3月3日～平成19年6月19日	
	TA-CS5A		CS5A-1600226～CS5A-1600246 平成19年3月14日～平成19年6月1日	
	CBA-CS5AZ		CS5A-1700285～CS5A-1900498 平成19年3月5日～平成20年12月25日	
	LA-CS5W		CS5W-1500562～CS5W-1500889 平成19年3月5日～平成19年6月18日	
	TA-CS5W		CS5W-1400220～CS5W-1400252 平成19年3月8日～平成19年6月18日	
	CBA-CS6A		CS6A-0200325～CS6A-0200437 平成19年3月5日～平成19年5月31日	
	GH-CT9A		CT9A-0501849～CT9A-0501853 平成19年2月26日～平成19年4月3日	

参考

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

カローラランクス / アレックス



ソアラ



アルファード G / V



アルファードハイブリッド



イプサム



オーパ



ガイア



ノア/ヴォクシー



ヴィッツ



ベルタ



ブレビス



プロボックス / サクシード



マークII ブリット



Will サイファ



SC430



アベンシス



アベンシスワゴン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
トヨタ	UA-ZZE122	「カロ-ラ ランクス」 「アレックス」	ZZE122-2006446～ZZE122-2006476 平成14年 9月23日～平成14年 9月24日	3590
	UA-UZZ40	「ソアラ」	UZZ40-0001047～UZZ40-0001100 平成13年12月20日～平成14年 4月11日	
	UA-ANH10W	「アルファード」G 「アルファード」V	ANH10-0001016～ANH10-0001479 平成14年 5月10日～平成14年 5月20日	
	UA-ANH15W		ANH15-0001009～ANH15-0001150 平成14年 5月10日～平成14年 5月20日	
	TA-MNH10W		MNH10-0001027～MNH10-0001246 平成14年 5月10日～平成14年 5月16日	
	TA-MNH15W		MNH15-0001016～MNH15-0001150 平成14年 5月10日～平成14年 5月20日	
	TA-ACT10	「オ-パ」	ACT10-0016737 平成14年 5月21日	
	UA-ZCT10		ZCT10-0036171～ZCT10-0036173 平成14年 5月20日～平成14年 5月21日	
	UA-ZCT15		ZCT15-0007625 平成14年 5月20日	
	GF-SXM15G	「ガイア」	SXM15-7026784～SXM15-7026807 平成14年 7月22日～平成14年 7月31日	
	TA-ACM15G		ACM15-0001005～ACM15-0001013 平成14年 8月 1日	
	UB-NCP50V	「プロボックス」	NCP50-0001010～NCP50-0001603 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	
	UB-NCP51V	「プロボックス」 「サクシード」	NCP51-0001014～NCP51-0002700 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	
	UB-NCP55V		NCP55-0001008～NCP55-0001375 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	
	UA-NCP58G		NCP58-0001011～NCP58-0001596 平成14年 6月20日～平成14年 6月28日	
	UA-NCP59G		NCP59-0001008～NCP59-0001226 平成14年 6月20日～平成14年 7月10日	
	KP-NLP51V		NLP51-0001011～NLP51-0001181 平成14年 6月20日～平成14年 7月11日	
	UA-NCP70	「WiLL サイファ」	NCP70-0001038 平成14年 9月 2日	
	UA-NCP75		NCP75-0001012～NCP75-0001043 平成14年 9月 3日～平成14年 9月 7日	
	UA-UZZ40 CBA-UZZ40	「ソアラ」	UZZ40-0046339～UZZ40-0071965 平成15年 5月12日～平成17年 7月22日	3591
	ZA-ATH10W	「アルファード」 ハイブリッド」	ATH10-0001007～ATH10-0005160 平成15年 7月11日～平成15年12月25日	
	UP-NCP52V	「プロボックス」	NCP52-0001009～NCP52-0001096 平成15年 5月15日～平成15年12月17日	
レクサス	DBA-UZZ40	「SC430」	UZZ40-9000000～UZZ40-9018413 平成17年 8月 1日～平成19年12月27日	
TMUK	UA-AZT250 CBA-AZT250	「アベ-nシス」	AZT250-0001004～AZT250-0041853 平成15年 9月 5日～平成20年 3月31日	
	CBA-AZT251		AZT251-0001013～AZT251-0009886 平成17年 8月18日～平成20年 5月22日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
TMUK	UA-AZT255 CBA-AZT255	「アベシス」	AZT255-0001003～AZT255-0007817 平成15年11月10日～平成20年 3月31日	3591
	UA-AZT250W CBA-AZT250W	「アベシスワゴン」	AZT250-0001001～AZT250-0041851 平成15年 9月 5日～平成20年 5月23日	
	CBA-AZT251W		AZT251-0001014～AZT251-0009900 平成17年 8月18日～平成20年 3月21日	
	UA-AZT255W CBA-AZT255W		AZT255-0001006～AZT255-0007821 平成15年11月11日～平成20年 3月28日	
トヨタ	DBA-ANH10W	「アルファード」 「アルファードV」	ANH10-0175414～ANH10-0204557 平成19年4月1日～平成20年3月31日	3563
	DBA-ANH15W		ANH15-0043325～ANH15-0047263 平成19年4月1日～平成20年3月31日	
	TA-MNH10W CBA-MNH10W		MNH10-0108540～MNH10-0119628 平成19年4月1日～平成20年3月31日	
	TA-MNH15W CBA-MNH15W		MNH15-0049672～MNH15-0052581 平成19年4月1日～平成20年3月31日	
	DAA-ATH10W	「アルファード ハイブリッド」	ATH10-0021696～ATH10-0025620 平成19年4月1日～平成20年3月31日	
	DBA-ACM21W	「イプサム」	ACM21-0069176～ACM21-0075936 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DBA-ACM26W		ACM26-0016306～ACM26-0017358 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DBA-AZR60G	「ノア」 「ウオクシー」	AZR60-3118888～AZR60-3132918 平成19年4月1日～平成19年5月31日	
	DBA-AZR65G		AZR65-3027673～AZR65-3030133 平成19年4月1日～平成19年5月30日	
	TA-JCG10	「プレビス」	JCG10-0074746～JCG10-0075245 平成19年4月1日～平成19年6月27日	
	TA-JCG11		JCG11-0031131～JCG11-0031299 平成19年4月2日～平成19年6月27日	
	TA-JCG15		JCG15-0007807～JCG15-0007853 平成19年4月1日～平成19年6月26日	
	CBE-NCP50V	「プロボックス」	NCP50-0070150～NCP50-0093002 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DFE-NCP52V		NCP52-0001620～NCP52-0001851 平成19年4月9日～平成20年12月25日	
	CBE-NCP51V	「プロボックス」 「サクシード」	NCP51-0162686～NCP51-0214921 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	CBE-NCP55V		NCP55-0052762～NCP55-0070799 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	CBA-NCP58G		NCP58-0058216～NCP58-0070836 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	CBA-NCP59G		NCP59-0016810～NCP59-0020068 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	KP-NLP51V		NLP51-0014321～NLP51-0015832 平成19年4月1日～平成19年8月28日	
	TA-GX110W	「マークII フリット」	GX110-0033916～GX110-0034203 平成19年4月1日～平成19年6月27日	
	TA-GX115W		GX115-0007032～GX115-0007078 平成19年4月1日～平成19年6月27日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
トヨタ	TA-JZX110W	「マークII フリット」	JZX110-0022340～JZX110-0022426 平成19年4月2日～平成19年6月26日	3563
	TA-JZX115W		JZX115-0004496～JZX115-0004521 平成19年4月9日～平成19年6月27日	
	DBA-KSP90	「ヴィッツ」	KSP90-2024318～KSP90-2077967 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
			KSP90-5092356～KSP90-5137505 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DBA-NCP91		NCP91-2004584～NCP91-2010209 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
			NCP91-5118724～NCP91-5263690 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	CBA-NCP95	「ヴィッツ」	NCP95-0029846～NCP95-0048630 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DBA-SCP90		SCP90-2025952～SCP90-2074379 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
			SCP90-5066239～SCP90-5110339 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DBA-KSP92	「ヘルタ」	KSP92-1011144～KSP92-1020877 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	CBA-NCP96		NCP96-1005811～NCP96-1009696 平成19年4月1日～平成20年12月25日	
	DBA-SCP92		SCP92-1032591～SCP92-1054894 平成19年4月1日～平成20年12月25日	

参 考

日産自動車(株) 助手席エアバッグリコール対象車種一覧

フーガ



ティアナ



プレサージュ



エクストレイル



サファリ



キャラバン



コモ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ニッサン	CBA-Y50 DBA-Y50	「フーガ」	Y50-154841～Y50-203401 平成19年4月2日～平成20年12月26日	3601
	CBA-PY50 DBA-PY50		PY50-254941～PY50-303987 平成19年4月2日～平成20年12月26日	
	CBA-PNY50 DBA-PNY50		PNY50-350942～PNY50-400644 平成19年4月4日～平成20年12月26日	
	CBA-GY50		GY50-450959～GY50-500714 平成19年4月3日～平成20年12月26日	
	CBA-J31	「ティアナ」	J31-306142～J31-506491 平成19年4月2日～平成20年11月27日	
	CBA-PJ31		PJ31-300263～PJ31-500316 平成19年4月3日～平成20年12月2日	
	CBA-TNJ31		TNJ31-300619～TNJ31-500997 平成19年4月2日～平成20年11月26日	
	DBA-TU31	「プレサージュ」	TU31-210515～TU31-306063 平成19年4月2日～平成21年1月7日	
	DBA-TNU31		TNU31-102504～TNU31-201326 平成19年4月2日～平成20年12月24日	
	CBA-PU31		PU31-101009～PU31-200554 平成19年4月2日～平成20年12月25日	
	CBA-NT30	「エクストレ イル」	NT30-308171～NT30-309801 平成19年4月2日～平成19年6月28日	
	CBA-T30		T30-201025～T30-201372 平成19年4月2日～平成19年6月28日	
	GH-PNT30		PNT30-200277～PNT30-200363 平成19年4月3日～平成19年6月27日	
	TA-WFGY61	「サファリ」	WFGY61-003610～WFGY61-003659 平成19年4月2日～平成19年6月28日	
	CBA-SGE25	「キャラバン」	SGE25-000007～SGE25-025001 平成19年8月7日～平成21年1月8日	
	CBA-SE25		SE25-000007～SE25-000633 平成19年8月7日～平成20年12月18日	
	TA-QGE25		QGE25-047100～QGE25-047423 平成19年4月2日～平成19年6月28日	
	TA-QE25		QE25-030885～QE25-031000 平成19年4月2日～平成19年6月28日	
	LC-CQGE25		CQGE25-051705～CQGE25-051977 平成19年4月3日～平成19年8月3日	
	KR-CWGE25 ADF-CWGE25		CWGE25-056798～CWGE25-111211 平成19年4月11日～平成20年12月17日	
	KR-CWMGE25 ADF-CWMGE25		CWMGE25-041042～CWMGE25-090810 平成19年4月12日～平成20年12月22日	
	CBF-CSGE25		CSGE25-000026～CSGE25-001339 平成19年9月4日～平成20年12月17日	
	KR-VWE25 ADF-VWE25		VWE25-133319～VWE25-210003 平成19年4月3日～平成20年12月24日	
	KR-VWME25 ADF-VWME25		VWME25-078987～VWME25-156003 平成19年4月4日～平成20年12月25日	
	CBF-VRE25		VRE25-000012～VRE25-027005 平成19年8月27日～平成20年12月25日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ニッサン	LC-VPE25	「キャラバン」	VPE25-117447～VPE25-118748 平成19年4月2日～平成19年8月2日	3601
	CBF-DSGE25		DSGE25-000002～DSGE25-001667 平成19年8月8日～平成20年12月25日	
	LC-DQGE25		DQGE25-046589～DQGE25-046834 平成19年4月4日～平成19年8月1日	
	KR-DWGE25		DWGE25-030207～DWGE25-080197 平成19年4月2日～平成20年12月9日	
	ADF-DWGE25			
	KR-DWMGE25 ADF-DWMGE25		DWMGE25-035646～DWMGE25-080735 平成19年4月4日～平成21年1月8日	
いすゞ	CBA-JSGE25	「コモ」	SGE25-820000～SGE25-820022 平成19年8月28日～平成20年12月18日	
	CBA-JSE25		SE25-820000～SE25-820005 平成19年11月21日～平成20年9月4日	
	TA-JQGE25		QGE25-805031 平成19年4月5日	
	TA-JQE25		QE25-804014 平成19年5月16日	
	ADF-JCWGE25		CWGE25-820034～CWGE25-820037 平成20年1月28日～平成20年2月5日	
	KR-JCWMGE25 ADF-JCWMGE25		CWMGE25-805059～CWMGE25-820035 平成19年6月12日～平成20年10月2日	
	CBF-JCSGE25		CSGE25-820001～CSGE25-820003 平成20年5月27日～平成20年8月22日	
	KR-JVWE25 ADF-JVWE25		VWE25-815638～VWE25-820713 平成19年5月9日～平成20年11月18日	
	KR-JVWME25 ADF-JVWME25		VWME25-809323～VWME25-820203 平成19年5月10日～平成20年10月3日	
	CBF-JDSGE25		DSGE25-820000 平成19年9月13日	
	ADF-JDWGE25		DWGE25-820004 平成20年11月5日	
	KR-JDWMGE25		DWMGE25-805009～DWMGE25-805012 平成19年5月14日～平成19年6月6日	