

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年9月8日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両


メーカー名	対象車両	部 位	対策済ステッカー番号
本田技研工業(株)	平成 21 年～23 年生産の フィット、フィットシャトル、フリード、フリード スパイク、インサイト、インサイトエクスクルーシ ブ、シビック、シビックハイブリッド、エリシオン、 エリシオンプレステージ、CR-V、アコード、アコ ードツアラー、インスパイア、レジェンド、FCX クラリティ の一部車両	助手席	3889

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

- < 国土交通省 HP > <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/9/8)
- < ホンダ HP > <http://www.honda.co.jp/recall/> (H28/9/8)
- < 自再協 HP > <http://www.jarp.org/> (H28/9/9)

2.確認手順

【確認①】



自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 >
情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1

ページ

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択	引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報		2. エアバッグ類	
◆車台基本情報		◆エアバッグ類 詳細情報	
車台基本番号	1001	運転席	1
◆リサイクル料金保証の有無	無	助手席	1
フロント席	無	サイド	1
エアバッグ類	有	カーテン	1
◆車台装備情報		プリテン	1
フロント席車種クラス	商用車等	その他1	1
脱フロンエアコン	無	その他2	1
装着部位区分	01: 装着物はリサイクル料金に含まれる	その他3	1
◆メーカーからの お知らせ		その他4	1
		その他5	1
		その他6	1
		その他7	1
		その他8	1
		その他9	1
		その他10	1

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に
対策済ステッカー番号が表示されます。

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧		3. 処理方法選択	
◆主 エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」		◆エアバッグ類 詳細情報	
引取報告日	車台番号	型式	車名
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/23	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/22	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2013/05/16	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ


間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

【車上作動契約がある場合】
リコール対象部位を取外・それ以外の部位を
作動している場合、「取外」「作動」の両方
にチェックをして処理選択してください

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は12件です

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 17kg以上 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-S22AT	マツダ	HFC	無		☐
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		☒
2013/04/27	CTS10-604						☐
2013/04/27	JA4-10277						☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

2. 引取対象車台の一覧



該当車台は7件です








引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類 車種	フロン類	※参考 17kg以上 装備	引取報告 対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
必ずステッカー番号を確認してください。 	運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	該当する全てのステッカーを貼付  例① 「3456」ステッカーが貼付されている	該当する全てのステッカー貼付  例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない
1枚	最新ステッカーを貼付  例② 「3456」ステッカーが貼付されている  例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている	最新ステッカーを貼付  例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている 
なし		 例⑥ ステッカーが貼付されていない

【作

（注）車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	・インフレータ状態まで分解 ・ハーネスを5 cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき剥き合わせてショート	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを剥き合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			


【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。


《安全作業の一例》

① ドアを閉め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

③ 通電時のヘルメット着用

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。




※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。


① ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



② フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



③ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待 (ポップアップボンネット付車台を除く)



（備考欄に「リコール対象部位（例：助手席）は取外回収」と記入）

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3		
2							
3							
4							

作動処理した個数を記入

助手席(リコール)は取外回収

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

引渡報告が完了したら、管理台帳の

「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2			/				/
3			/				/
4			/				/

取外回収で引渡報告した日を記入

助手席(リコール)は取外回収

参 考

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

10-12M フィット/
11M フィットハイブリッド



11-12M フィットシャトル/
フィットシャトル ハイブリッド



10-12M フリード /
11-12M フリードハイブリッド



10-12M フリードスパイク/
11-12M フリードスパイク ハイブリッド



10-12M インサイト /
11-12M インサイトエクスクルーシブ



09-10M シビック /
シビックハイブリッド



09-11M エリシオン



09-11M エリシオンプレステージ



10-11M CR-V



09-12M アコード



09-12M アコードツアラー




09-12M インスパイア



09-12M レジェンド



09-10M FCXクラリティ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3889」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1322514～GE6-1427417 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 9 月 22 日	103,741	
			GE6-1500006～GE6-1595071 平成 22 年 8 月 23 日～平成 23 年 12 月 28 日	94,824	
			GE6-3000004～GE6-3001328 平成 22 年 1 月 7 日～平成 22 年 3 月 24 日	1,315	
			GE6-8100043～GE6-8100399 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 9 月 16 日	357	
			GE6-8200001～GE6-8200287 平成 22 年 9 月 30 日～平成 23 年 12 月 28 日	285	
	DBA-GE7	GE7-1300463～GE7-1306628 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 9 月 21 日	6,135		
		GE7-1500001～GE7-1508949 平成 22 年 9 月 23 日～平成 23 年 12 月 28 日	8,922		
		GE7-8100003～GE7-8100030 平成 22 年 1 月 15 日～平成 22 年 9 月 16 日	28		
		GE7-8200001～GE7-8200052 平成 22 年 10 月 12 日～平成 23 年 12 月 27 日	52		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：3889」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	DBA-GE8	「フィット」	GE8-1302232～GE8-1320475 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 9 月 22 日	18, 193	
			GE8-1500010～GE8-1524040 平成 22 年 8 月 3 日～平成 23 年 12 月 28 日	23, 944	
	DBA-GE9		GE9-1300104～GE9-1301307 平成 22 年 1 月 7 日～平成 22 年 9 月 22 日	1, 203	
			GE9-1500001～GE9-1502009 平成 22 年 10 月 4 日～平成 23 年 12 月 28 日	2, 006	
	DAA-GP1		GP1-1000012～GP1-1113458 平成 22 年 7 月 21 日～平成 23 年 12 月 28 日	113, 239	
	DBA-GG7	「フィット シャトル」	GG7-1000026～GG7-1000037 平成 23 年 3 月 8 日～平成 23 年 3 月 30 日	10	
			GG7-3000001～GG7-3006725 平成 23 年 5 月 25 日～平成 23 年 12 月 28 日	6, 719	
			GG7-8000001～GG7-8000015 平成 23 年 5 月 26 日～平成 23 年 12 月 13 日	15	
	DBA-GG8		GG8-1000013～GG8-1000037 平成 23 年 3 月 29 日～平成 23 年 3 月 30 日	25	
			GG8-3000001～GG8-3001236 平成 23 年 8 月 30 日～平成 23 年 12 月 28 日	1, 235	
			GG8-8000001～GG8-8000003 平成 23 年 8 月 30 日～平成 23 年 11 月 3 日	3	
	DAA-GP2		GP2-1000054～GP2-1002273 平成 23 年 2 月 24 日～平成 23 年 3 月 30 日	2, 218	
			GP2-3000001～GP2-3027493 平成 23 年 5 月 25 日～平成 23 年 12 月 28 日	27, 471	
			GP2-8000001～GP2-8000114 平成 23 年 6 月 6 日～平成 23 年 12 月 27 日	114	
	DBA-GB3	「フリード」 「フリード スパイク」	GB3-1155885～GB3-1220695 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 10 月 27 日	63, 755	
			GB3-1300036～GB3-1366267 平成 22 年 6 月 24 日～平成 23 年 10 月 14 日	66, 149	
			GB3-1400015～GB3-1406810 平成 23 年 10 月 26 日～平成 23 年 12 月 28 日	6, 795	
			GB3-5100420～GB3-5101109 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 10 月 25 日	689	
			GB3-5200001～GB3-5200702 平成 22 年 11 月 19 日～平成 23 年 10 月 11 日	701	
			GB3-5300005～GB3-5300074 平成 23 年 12 月 8 日～平成 23 年 12 月 28 日	70	
	DBA-GB4		GB4-1102473～GB4-1105845 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 10 月 25 日	3, 363	
			GB4-1300006～GB4-1307514 平成 22 年 6 月 29 日～平成 23 年 10 月 11 日	7, 499	
			GB4-1400005～GB4-1400649 平成 23 年 11 月 2 日～平成 23 年 12 月 28 日	644	

※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：3889」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	DAA-GP3	「フリード」 「フリード スパイク」	GP3-1000050～GP3-1017418 平成 23 年 10 月 17 日～平成 23 年 12 月 28 日	17,358	
	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1202190～ZE2-1229029 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 9 月 17 日	25,934	
			ZE2-1300002～ZE2-1314502 平成 22 年 8 月 23 日～平成 23 年 9 月 3 日	14,469	
			ZE2-1400003～ZE2-1400227 平成 23 年 10 月 20 日～平成 23 年 12 月 27 日	225	
			ZE2-8000001～ZE2-8000417 平成 22 年 1 月 21 日～平成 22 年 2 月 19 日	417	
	DAA-ZE3	「インサイト エクス クルーシブ」	ZE3-1000005～ZE3-1001583 平成 23 年 6 月 6 日～平成 23 年 12 月 28 日	1,577	
	DBA-FD1	「シビック」	FD1-1300744～FD1-1301374 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 7 月 31 日	631	
			FD1-1400001～FD1-1400652 平成 21 年 9 月 2 日～平成 22 年 8 月 6 日	650	
			FD1-8300026～FD1-8300074 平成 21 年 3 月 20 日～平成 21 年 7 月 6 日	49	
			FD1-8400001～FD1-8400263 平成 21 年 9 月 8 日～平成 22 年 7 月 8 日	263	
	DBA-FD2		FD2-1500206～FD2-1500478 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 7 月 31 日	273	
			FD2-1700001～FD2-1700270 平成 21 年 9 月 5 日～平成 22 年 8 月 5 日	270	
	ABA-FD2		FD2-1601311～FD2-1602628 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 7 月 29 日	1,316	
			FD2-1800001～FD2-1803021 平成 21 年 9 月 2 日～平成 22 年 8 月 26 日	3,017	
	DAA-FD3	「シビック ハイブリッド」	FD3-1302732～FD3-1304648 平成 21 年 1 月 6 日～平成 21 年 7 月 31 日	1,912	
			FD3-1400001～FD3-1406486 平成 21 年 9 月 7 日～平成 22 年 12 月 15 日	6,476	
	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1300616～RR1-1303276 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 9 月 1 日	2,656	
			RR1-1400001～RR1-1404066 平成 21 年 9 月 9 日～平成 22 年 10 月 29 日	4,059	
			RR1-1500002～RR1-1502488 平成 22 年 11 月 16 日～平成 23 年 12 月 28 日	2,485	
			RR1-5300001～RR1-5300006 平成 21 年 3 月 11 日～平成 21 年 8 月 6 日	6	
			RR1-5400001～RR1-5400007 平成 21 年 12 月 8 日～平成 22 年 9 月 28 日	7	
			RR1-5500001～RR1-5500003 平成 23 年 1 月 18 日～平成 23 年 7 月 12 日	3	

※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3889」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	DBA-RR2	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR2-1300039～RR2-1300319 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 8 月 31 日	277	
			RR2-1400001～RR2-1400535 平成 21 年 9 月 9 日～平成 22 年 10 月 28 日	532	
			RR2-1500002～RR2-1500402 平成 22 年 11 月 16 日～平成 23 年 12 月 27 日	401	
			RR2-5300002 平成 21 年 6 月 9 日	1	
			RR2-5400001 平成 22 年 2 月 10 日	1	
			RR2-5500001～RR2-5500007 平成 22 年 12 月 14 日～平成 23 年 9 月 10 日	7	
	DBA-RR3	「エリシオン」	RR3-1300014～RR3-1300265 平成 21 年 1 月 16 日～平成 21 年 8 月 28 日	249	
			RR3-1400001～RR3-1400296 平成 21 年 9 月 9 日～平成 22 年 10 月 29 日	295	
			RR3-5300001 平成 21 年 7 月 1 日	1	
	DBA-RR4		RR4-1300008～RR4-1300102 平成 21 年 1 月 16 日～平成 21 年 8 月 27 日	94	
			RR4-1400001～RR4-1400091 平成 21 年 9 月 10 日～平成 22 年 11 月 1 日	91	
	DBA-RR5	「エリシオン プレステージ」	RR5-1100039～RR5-1100276 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 9 月 1 日	238	
			RR5-1200001～RR5-1200258 平成 21 年 9 月 14 日～平成 22 年 10 月 22 日	258	
			RR5-1300002～RR5-1300313 平成 22 年 11 月 17 日～平成 23 年 12 月 27 日	312	
	DBA-RR6		RR6-1100009～RR6-1100058 平成 21 年 1 月 21 日～平成 21 年 9 月 1 日	50	
			RR6-1200001～RR6-1200075 平成 21 年 9 月 14 日～平成 22 年 10 月 25 日	74	
			RR6-1300001～RR6-1300106 平成 22 年 11 月 17 日～平成 23 年 12 月 27 日	105	
	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1300791～RE3-1304095 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 9 月 28 日	3,304	
	DBA-RE4		RE4-1300963～RE4-1303991 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 9 月 28 日	3,021	
	DBA-CU1	「アコード」	CU1-1000005～CU1-1001174 平成 23 年 2 月 4 日～平成 23 年 12 月 27 日	1,169	
	DBA-CU2		CU2-1001436～CU2-1004459 平成 21 年 1 月 14 日～平成 23 年 1 月 11 日	3,018	
			CU2-1100008～CU2-1100446 平成 23 年 2 月 4 日～平成 23 年 12 月 28 日	438	
	DBA-CW1	「アコード ツアラー」	CW1-1000007～CW1-1000992 平成 23 年 2 月 10 日～平成 23 年 12 月 28 日	985	

※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：3889」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	DBA-CW2	「アコード ツアラー」	CW2-1001328～CW2-1004290 平成 21 年 1 月 14 日～平成 23 年 1 月 11 日	2,956	
			CW2-1100004～CW2-1100695 平成 23 年 2 月 10 日～平成 23 年 12 月 28 日	692	
	DBA-CP3	「インスパイア」	CP3-1101982～CP3-1102827 平成 21 年 1 月 15 日～平成 21 年 7 月 24 日	845	
			CP3-1200002～CP3-1200998 平成 21 年 8 月 17 日～平成 22 年 7 月 6 日	994	
			CP3-1300006～CP3-1301027 平成 22 年 7 月 27 日～平成 23 年 7 月 9 日	1,019	
			CP3-1400001～CP3-1400504 平成 23 年 8 月 3 日～平成 23 年 12 月 28 日	502	
	DBA-KB2	「レジェンド」	KB2-1000565～KB2-1001145 平成 21 年 1 月 19 日～平成 22 年 9 月 14 日	579	
			KB2-1100007～KB2-1100531 平成 22 年 10 月 14 日～平成 23 年 12 月 20 日	524	
			KB2-5000004～KB2-5000006 平成 21 年 4 月 27 日～平成 22 年 6 月 22 日	3	
			KB2-5100001 平成 22 年 11 月 18 日	1	
	ZBA-ZC3	「FCX クラリティ」	ZC3-1000009～ZC3-1000016 平成 21 年 2 月 9 日～平成 22 年 8 月 30 日	8	
	(計 32 型式)	(計 16 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 1 月 6 日～平成 23 年 12 月 28 日	(計 668,816 台)	