

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年10月26日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済シッカー番号
トヨタ自動車(株)	平成 12 年～23 年生産の カローラ、カローラランクス、カローラアクシオ、 カローラフィールダー、カローラルミオン、オーリス、 ノア、ヴォクシー、ヴィッツ、アルファード、 ヴェルファイア、プロボックス、サクシード、プレイド、 ベルタ、マークⅡ、イプサム、ブレビス、ガイア の一部車両	助手席	3911
フォルクスワーゲン グループジャパン(株)	平成 18 年～26 年輸入の VW パサート CC、VW up!、VW ゴルフ 1.4、 マルチバン 3.2 V6、VW シロッコ 1.4、VW シロッコ 2.0T、 VW シロッコ R20、VW ゴルフ ピレリー 2.0T、 VW ゴルフ 1.4/118kW、VW ゴルフ 1.4/90kW、 VW ゴルフ GTI 2.0T、VW ゴルフ R20、 VW パサートヴァリアント 3.2 V6 4M、 VW パサート CC 3.6 V6 4M、VW パサート CC 2.0T、 VW パサート オールトラック、VW パサートヴァリアント 1.8T、 VW CC 1.8T、VW ポロ GTI 1.4 / 132kW、 VW ポロ 1.4 / 63kW、VW ポロ 1.8T GTI、 VW ポロ 1.4 / 55kW、VW ポロ 1.6、 VW ポロ 1.4 / 59kW、VW シロッコ 1.4 / 118kW、 VW ゴルフ カブリオレ 1.4 / 118kW、 VW ゴルフ 1.2/77kW、VW パサート セダン 1.4T、 VW パサートヴァリアント	運転席	外-2397

フォルクスワーゲン グループジャパン(株)	1.4T、VW ポロ 1.2 / 77kW、VW クロスポロ 1.2 / 77kW、VW シャラン 1.4 / 110kW、VW up! 1.0 / 55kW、VW パサートワゴン 2.0T、 VW パサートワゴン 3.2V6 4M、VW パサートワ ゴン 2.0、VW ポロ 1.4、 の一部車両	<u>運転席</u>	<u>外-2397</u>
アウディジャパン(株)	平成 16 年～23 年輸入の アウディ A6 3.2q エアサス、アウディ A6 アバ ント 3.2q エアサス、アウディ A6 オールロード 3.2q エアサス、アウディ A6 3.2q、アウディ A6 アバント 3.2q、アウディ A6 2.4、アウディ A6 アバント 2.4、アウディ A6 2.8q エアサス、ア ウディ A6 アバント 2.8q エアサス、アウディ A6 2.8q、アウディ A6 アバント 2.8q、アウデ ィ RS6、アウディ RS6 アバント、アウディ A6 4.2q エアサス、アウディ A6 アバント 4.2q エ アサス、アウディ オールロード 4.2q エアサス、 アウディ S6、アウディ S6 アバント、アウディ A6 3.0Tq エアサス、アウディ A6 アバント 3.0Tq エアサス、アウディ A6 3.0Tq、アウディ A6 アバント 3.0Tq、アウディ A4 2.0、アウデ ィ A4 アバント 2.0、アウディ A4 3.2 FSlq、 アウディ A4 アバント 3.2 FSlq、アウディ S4、 アウディ A4 1.8T、アウディ A4 アバント 1.8T、アウディ RS4、アウディ A4 2.0T FSlq、 アウディ A4 アバント 2.0T FSlq、アウディ A6 3.2 クワトロ エアサス、アウディ A6 3.2 クワ トロ、アウディ A6 4.2 クワトロ エアサス、アウ ディ A6 4.2 クワトロ、アウディ A6 アバント 4.2q、アウディ A4 3.2 FSI クワトロ、アウディ A4 アバント 3.2 FSI クワトロ、アウディ S4 ア バント、アウディ A4 2.0T FSI クワトロ、アウデ ィ A4 アバント 2.0T FSI クワトロ、 の一部車両	<u>助手席</u>	<u>外-2398</u>


アウディジャパン(株)	平成 17 年～25 年輸入の アウディ S5 カブリオレ、アウディ A5 カブリオ レ 3.2q、アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq、アウ ディ A3 1.6、アウディ A3 3.2 クワトロ、アウ ディ A3 2.0TFSI、アウディ A3 1.8T、アウディ A3 2.0T、アウディ A3 1.4TFSI、アウディ A3 2.0Tq、アウディ Q5 3.2q、アウディ Q5 2.0Tq、 アウディ A5 SB 2.0Tq、アウディ A3 2.0 FSI、 の一部車両	運転席	外-2398
--------------------	--	------------	---------------

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

- <国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/10/26)
 <トヨタ HP> <http://www.toyota.co.jp/jpn/auto/recall/information.html> (H28/10/26)
 <フォルクスワーゲン HP> <http://www.volkswagen.co.jp/ja/service/recall.html> (H28/10/26)
 <アウディ HP> http://www.audi.co.jp/jp/brand/ja/service_accessory/info_top/recall.html
 <自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (H28/10/27)

2.確認手順

【確認①】



<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 >
情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1

ページ

最新の一覧取得

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択	引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報		2. エアバッグ類	
◆車台基本情報		◆エアバッグ類 詳細情報	
車台区分番号	1001	運転席	1
◆リサイクル料金保証の有無	無	助手席	1
フロント座席	無	サイド	1
エアバッグ類保証	有	カーテン	1
◆車台装備情報		プリテン	1
フロント座席クラス	商用車等	その他1	1
脱フロンエアコン	無	その他2	1
装備物区分	01: 駆動物はリサイクル料金に含まれる	その他3	1
◆メーカーからの お知らせ		その他4	1
		その他5	1
		その他6	1
		その他7	1
		その他8	1
		その他9	1
		その他10	1

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に
対策済ステッカー番号が表示されます。

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧		3. 処理方法選択	
◆主 エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」		◆主 エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」	
引取報告日	車台番号	型式	車名
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/23	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/22	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2013/05/16	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ


間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

【車上作動契約がある場合】
リコール対象部位を取外・それ以外の部位を
作動している場合、「取外」「作動」の両方
にチェックをして処理選択してください

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は12件です

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 17A11が類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-S22AT	マツダ	HFC	無		☐
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		☒
2013/04/27	CTS10-604						☐
2013/04/27	JA4-10277						☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

2. 引取対象車台の一覧



該当車台は7件です








引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類 車種	フロン類	※参考 17A11が類 装備	引取報告 対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	X001-X00000X		シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
必ずステッカー番号を確認してください。 	運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	該当する全てのステッカーを貼付  例① 「3456」ステッカーが貼付されている 	該当する全てのステッカー貼付  例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない 
1枚	最新ステッカーを貼付  例② 「3456」ステッカーが貼付されている  例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている	最新ステッカーを貼付  例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている 
なし		 例⑥ ステッカーが貼付されていない

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	・インフレータ状態まで分解 ・ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき剥き合わせてショート	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			


【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

① ハンドル位置を**下げ**、運転席のヘッドレストを**最下部まで下げ**、シートを**前方に引き出すとともに前に倒す。**

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



② フロントガラスに**毛布**を置き、その上に**カバー**をかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



③ **ボンネット**を開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
 （備考欄に「リコール対象部位（例：助手席）は取外回収」と記入）

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳							2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3					助手席(リコール)は取外回収
2										
3										
4										

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕

回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
 「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
 「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳							2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1		10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/						/	
3			/						/	
4			/						/	

取外回収で引渡報告
した日を記入

参考

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

カローラ



カローラランクス



カローラアクシオ



カローラフィールダー



カローラルミオン



オーリス



ノア



ヴォクシー



ヴィッツ



アルファード



ヴェルファイア



プロボックス、サクシード



ブレイド



ベルタ



マークII



イプサム



プレビス



ガイア



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3911」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	KE-CE121	「カローラ」	CE121-0001013～CE121-0001491 平成12年9月8日～平成12年12月26日	8	
			CE121-3000005～CE121-3000541 平成12年8月24日～平成12年11月28日	26	
	TA-NZE120		NZE120-0001010～NZE120-0007516 平成12年8月23日～平成12年12月14日	47	
			NZE120-3000009～NZE120-3002729 平成12年8月24日～平成12年12月26日	278	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3911」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	TA-NZE124	「カローラ」	NZE124-0001008～NZE124-0002729 平成12年8月23日～平成12年11月22日	97	
			NZE124-3000004～NZE124-3002678 平成12年8月24日～平成12年12月26日	561	
	TA-ZZE122		ZZE122-0001041～ZZE122-0012249 平成12年8月24日～平成12年12月5日	191	
			ZZE122-3000006～ZZE122-3004983 平成12年8月22日～平成12年12月26日	1,074	
	TA-ZZE124	ZZE124-0001016～ZZE124-0002239 平成12年8月25日～平成12年11月8日	46		
		ZZE124-3000003～ZZE124-3000659 平成12年8月24日～平成12年12月26日	196		
	TA-NZE121	「カローラ」 「カローラランクス」	NZE121-0001020～NZE121-0042565 平成12年8月23日～平成13年4月3日	758	
			NZE121-3000014～NZE121-3039733 平成12年8月23日～平成13年3月2日	4,019	
	DBA-NZE141	「カローラアクション」	NZE141-6000000～NZE141-6143954 平成18年9月18日～平成21年12月25日	78,887	
	DBA-NZE144		NZE144-6000000～NZE144-6018781 平成18年9月18日～平成21年12月25日	9,067	
	DBA-ZRE142		ZRE142-6000000～ZRE142-6015754 平成18年9月18日～平成21年12月25日	11,597	
	DBA-ZRE144		ZRE144-6000000～ZRE144-6001939 平成18年9月18日～平成21年12月23日	1,468	
	KE-CE121G	「カローラ フィールダー」	CE121-0001004～CE121-0001364 平成12年8月24日～平成12年11月24日	29	
	TA-NZE121G		NZE121-0001045～NZE121-0020186 平成12年8月23日～平成12年12月27日	2,212	
	TA-NZE124G		NZE124-0001018～NZE124-0003490 平成12年8月24日～平成12年12月26日	470	
	TA-ZZE122G		ZZE122-0001032～ZZE122-0015709 平成12年8月23日～平成12年12月27日	2,001	
	TA-ZZE123G		ZZE123-0001011～ZZE123-0003113 平成12年8月23日～平成12年12月26日	498	
	TA-ZZE124G		ZZE124-0001008～ZZE124-0003417 平成12年8月24日～平成12年12月26日	554	
	DBA-NZE141G		NZE141-9000102～NZE141-9133917 平成18年9月15日～平成21年12月25日	86,366	
	DBA-NZE144G		NZE144-9000101～NZE144-9023246 平成18年9月15日～平成21年12月25日	14,627	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3911」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考	
トヨタ	DBA-ZRE142G	「カローラ フィールダー」	ZRE142-9000101～ZRE142-9105819 平成 18 年 9 月 15 日～平成 21 年 12 月 25 日	22,716		
	DBA-ZRE144G		ZRE144-9000101～ZRE144-9009024 平成 18 年 9 月 15 日～平成 21 年 12 月 25 日	6,016		
	DBA-NZE151N	「カローラミオン」	NZE151-1016082～NZE151-1077624 平成 19 年 9 月 4 日～平成 21 年 12 月 25 日	30,866		
	DBA-ZRE152N		ZRE152-1016566～ZRE152-1114011 平成 19 年 9 月 4 日～平成 21 年 12 月 25 日	14,988		
	DBA-ZRE154N		ZRE154-1001701～ZRE154-1008570 平成 19 年 9 月 4 日～平成 21 年 12 月 25 日	4,823		
	DBA-NZE151H	「オーリス」	NZE151-1000101～NZE151-1077621 平成 18 年 10 月 2 日～平成 21 年 12 月 25 日	34,167		
			NZE151-2000000～NZE151-2002737 平成 18 年 10 月 2 日～平成 19 年 11 月 9 日	1,984		
	DBA-NZE154H		NZE154-1000102～NZE154-1006895 平成 18 年 10 月 2 日～平成 21 年 12 月 25 日	6,030		
			NZE154-2000000～NZE154-2000003 平成 18 年 10 月 2 日	4		
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1000102～ZRE152-1114008 平成 18 年 10 月 2 日～平成 21 年 12 月 25 日	15,987		
			ZRE152-2000000～ZRE152-2020209 平成 18 年 10 月 2 日～平成 19 年 11 月 9 日	905		
	DBA-ZRE154H		ZRE154-1000101～ZRE154-1008569 平成 18 年 10 月 2 日～平成 21 年 12 月 25 日	2,832		
			ZRE154-2000000～ZRE154-2000006 平成 18 年 10 月 2 日	7		
	DBA-ZRR70G	「ノア」 「ウエイクシー」	ZRR70-0001001～ZRR70-0286220 平成 19 年 6 月 6 日～平成 21 年 12 月 25 日	105,592		
	DBA-ZRR70W		ZRR70-0001004～ZRR70-0286222 平成 19 年 6 月 6 日～平成 21 年 12 月 25 日	164,237		
	DBA-ZRR75G		ZRR75-0001002～ZRR75-0056401 平成 19 年 6 月 6 日～平成 21 年 12 月 25 日	21,143		
	DBA-ZRR75W		ZRR75-0001001～ZRR75-0056403 平成 19 年 6 月 6 日～平成 21 年 12 月 25 日	30,067		
	DBA-KSP90	「ウエイツ」	KSP90-2077934～KSP90-2103342 平成 21 年 1 月 6 日～平成 22 年 2 月 1 日	18,452		
			KSP90-5137508～KSP90-5228728 平成 21 年 1 月 6 日～平成 22 年 12 月 3 日	65,215		
	DBA-NCP91		NCP91-2010210～NCP91-2011159 平成 21 年 1 月 6 日～平成 22 年 1 月 29 日	846		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3911」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	DBA-NCP91	「ウ ^ェ イツ」	NCP91-5263549～NCP91-5332364 平成21年1月6日～平成22年11月30日	9,612	
	CBA-NCP95		NCP95-0048631～NCP95-0063271 平成21年1月6日～平成22年12月1日	12,303	
	DBA-SCP90		SCP90-2074341～SCP90-2097814 平成21年1月6日～平成22年2月5日	19,779	
			SCP90-5110328～SCP90-5189090 平成21年1月6日～平成22年12月3日	68,117	
	DBA-ANH20W	「アルファート ^ス 」 「ウ ^ェ エルファイア」	ANH20-8000000～ANH20-8094105 平成20年3月28日～平成21年12月25日	74,369	
	DBA-ANH25W		ANH25-8000000～ANH25-8016673 平成20年3月28日～平成21年12月25日	15,841	
	DBA-GGH20W		GGH20-8000001～GGH20-8031088 平成20年3月28日～平成21年12月25日	21,152	
	DBA-GGH25W		GGH25-8000001～GGH25-8012141 平成20年3月28日～平成21年12月25日	11,217	
	CBE-NCP50V DBE-NCP50V	「フ ^ロ ホ ^ッ クス」	NCP50-0092999～NCP50-0123534 平成21年1月6日～平成23年12月27日	17,825	
	CFE-NCP52V DFE-NCP52V		NCP52-0001852～NCP52-0002219 平成21年1月7日～平成23年12月8日	355	
	CBE-NCP51V DBE-NCP51V	「フ ^ロ ホ ^ッ クス」 「サクシート ^ス 」	NCP51-0214849～NCP51-0275242 平成21年1月6日～平成23年12月27日	39,864	
	CBE-NCP55V DBE-NCP55V		NCP55-0070800～NCP55-0095944 平成21年1月6日～平成23年12月27日	17,113	
	CBA-NCP58G DBA-NCP58G		NCP58-0070830～NCP58-0083669 平成21年1月6日～平成23年12月27日	9,632	
	CBA-NCP59G DBA-NCP59G		NCP59-0020069～NCP59-0023824 平成21年1月6日～平成23年12月27日	2,939	
	DBA-AZE154H	「フ ^レ イト ^ス 」	AZE154-1000001～AZE154-1007370 平成18年11月27日～平成21年12月25日	6,556	
	DBA-AZE156H		AZE156-1000001～AZE156-1036644 平成18年11月27日～平成21年12月25日	29,651	
	DBA-GRE156H		GRE156-1000001～GRE156-1002640 平成19年7月13日～平成21年12月24日	2,035	
	DBA-KSP92	「ベ ^ル タ」	KSP92-1020872～KSP92-1032884 平成21年1月6日～平成23年12月24日	7,953	
			KSP92-3000000～KSP92-3000493 平成23年9月21日～平成23年12月28日	405	
	CBA-NCP96		NCP96-1009697～NCP96-1013770 平成21年1月6日～平成23年12月28日	3,239	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3911」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	DBA-SCP92	「ヘルタ」	SCP92-1054893～SCP92-1082022 平成21年1月6日～平成23年12月27日	19,278	
			SCP92-3000000～SCP92-3001098 平成23年9月24日～平成23年12月28日	901	
	TA-GX110	「マークII」	GX110-0001002～GX110-0006225 平成12年11月2日～平成13年2月15日	525	
			GX110-6000011～GX110-6009021 平成12年10月12日～平成13年1月8日	1,808	
	TA-GX115		GX115-0001002～GX115-0001520 平成12年11月3日～平成13年2月5日	65	
			GX115-6000009～GX115-6001265 平成12年10月13日～平成12年12月27日	338	
	GH-JZX110 TA-JZX110		JZX110-0001002～JZX110-0005725 平成12年11月2日～平成13年2月15日	848	
			JZX110-6000043～JZX110-6011002 平成12年10月12日～平成13年1月8日	2,697	
	TA-JZX115		JZX115-0001006～JZX115-0001230 平成12年11月6日～平成12年12月26日	62	
			JZX115-6000003～JZX115-6000658 平成12年10月13日～平成12年12月26日	176	
	TA-ACM21W	「イプサム」	ACM21-0021901～ACM21-0022428 平成13年8月23日～平成13年8月27日	20	
			ACM21-5005230～ACM21-5012699 平成13年8月24日～平成13年11月30日	3	
	TA-ACM26W		ACM26-0006100～ACM26-0006182 平成13年8月23日～平成13年8月27日	2	
	DBA-ACM21W		ACM21-0075938～ACM21-0077923 平成21年1月6日～平成21年12月24日	713	
	DBA-ACM26W		ACM26-0017360～ACM26-0017609 平成21年1月7日～平成21年12月21日	194	
	TA-JCG10	「プレビス」	JCG10-0044517～JCG10-0044827 平成13年8月28日～平成13年8月31日	19	
	TA-JCG11		JCG11-0022027～JCG11-0022109 平成13年8月28日～平成13年8月31日	10	
	TA-ACM10G	「カイ」	ACM10-0010308～ACM10-0010353 平成13年8月23日～平成13年8月24日	5	
	KH-CXM10G		CXM10-7017088 平成13年8月23日	1	
	GF-SXM15G		SXM15-7023460～SXM15-7023468 平成13年8月23日～平成13年8月24日	2	
	(計71型式)	(計19車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年8月22日～平成23年12月28日	(計1,159,578台)	

※国土交通省HPリコール届出より引用

(備考)

本届出の対象範囲の一部は、平成22年6月30日付け届出番号「2568」にてリコール届出をしたものであるが、改善措置に使用した部品は本届出の対象車両に搭載された部品と同時期に生産されたものであるため、再度リコール届出をするものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

参考

フォルクスワーゲングループジャパン(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

VW シロcco1.4、VWシロcco 2.0T、
VW シロcco 1.4 / 118kW



VW シロcco R20



VW ゴルフピレリー 2.0T



VW ゴルフ 1.4/118kW、
VW ゴルフ 1.4/90kW、
VW ゴルフ 1.2/77kW



VW ゴルフ GTI 2.0T



VW ゴルフ R20



VW パサートワゴン 2.0T、
VW パサートワゴン3.2V6 4M、
VW パサートワゴン 2.0、
VW パサートヴァリアント 3.2 V6
4M、VW パサートヴァリアント 1.8T



VW パサートCC 3.6 V6 4M、
VW パサートCC 2.0T



VW パサート オールトラック



VW CC 1.8T



VW ポロ GTI 1.4 / 132kW



VW ポロ 1.4 / 63kW、
VW ポロ 1.2 / 77kW



VW ポロ 1.8T GTI



VW ポロ 1.4、VW ポロ 1.6、
VW ポロ 1.4 / 55kW、
VW ポロ 1.4 / 59kW



VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW



VW パサート セダン 1.4T



VW パサート ヴァリアント 1.4T



VW クロスポロ 1.2 / 77kW



VW シャラン 1.4 / 110kW



VW up! 1.0 / 55kW



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2397」の有無をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
フォルクスワーゲン	不明	VW パサートCC	WVWZZZ3CZ9E508730～WVWZZZ3CZ9E509056 平成 20 年 8 月 20 日	3	
		VW up!	WVWZZZAAZDD003679～WVWZZZAAZDD004916 平成 24 年 6 月 26 日	5	
		VW ゴルフ 1.4	WVWZZZ1KZAW005256～WVWZZZ1KZAW009074 平成 21 年 7 月 13 日	2	
		マルチバン 3.2 V6	WV2ZZZ7HZ9H090752～WV2ZZZ7HZ9H091526 平成 21 年 3 月 3 日	2	
	ABA-13CAV	VW シロcco 1.4	WVWZZZ13ZAV410399～WVWZZZ13ZAV430175 平成21年10月6日～平成22年3月8日	11	
	ABA-13CAW	VW シロcco 2.0T	WVWZZZ13ZAV410405～WVWZZZ13ZAV422576 平成21年10月6日～平成21年12月17日	14	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2397」の有無をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

フォルクスワーゲン	ABA-13CCZ	VW シロcco 2.0T	WVWZZZ13ZAV424578～WVWZZZ13ZBV015811 平成21年12月17日～平成22年11月19日	10	
	ABA-13CDL	VW シロcco R20	WVWZZZ13ZAV423799～WVWZZZ13ZBV001159 平成21年12月25日～平成22年7月21日	7	
	ABA-1KBYD	VW ゴルフ ヒレリー 2.0T	WVWZZZ1KZ9W114503 平成20年11月5日	1	
	ABA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZ9P444428～WVWZZZ1KZAW416650 平成21年1月27日～平成22年7月21日	4,223	
	ABA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZ9P447151～WVWZZZ1KZAW221960 平成21年3月3日～平成22年1月20日	914	
	ABA-1KCCZ	VW ゴルフ GTI 2.0T	WVWZZZ1KZBW271730 平成23年5月2日	1	
	ABA-1KCDLF	VW ゴルフ R20	WVWZZZ1KZDW088024 平成24年11月2日	1	
	ABA-3CAXZF	VW パサートウァリアント 3.2 V6 4M	WVWZZZ3CZ9E080143 平成21年1月6日	1	
	ABA-3CBWSC	VW パサートCC 3.6 V6 4M	WVWZZZ3CZ9E500431～WVWZZZ3CZCE545797 平成20年8月20日～平成23年12月17日	643	
	ABA-3CCAWC	VW パサートCC 2.0T	WVWZZZ3CZ9E500364～WVWZZZ3CZAE501333 平成20年8月20日～平成21年7月13日	302	
	ABA-3CCCCZC	VW パサートCC 2.0T	WVWZZZ3CZAE544500～WVWZZZ3CZCE540010 平成22年3月22日～平成23年11月2日	167	
	ABA-3CCCFZ	VW パサート オールトラック	WVWZZZ3CZCE142406～WVWZZZ3CZEE177796 平成24年4月9日～平成26年7月18日	856	
	ABA-3CCDA	VW パサート ウァリアント 1.8T	WVWZZZ3CZAE066268～WVWZZZ3CZAE179137 平成22年1月20日～平成22年10月20日	815	
	ABA-3CCDAC	VW CC 1.8T	WVWZZZ3CZCE715219～WVWZZZ3CZEE540263 平成24年5月18日～平成26年7月15日	612	
	ABA-6RCAV	VW ボロ GTI 1.4 / 132kW	WVWZZZ6RZBY037531～WVWZZZ6RZCY536053 平成22年9月8日～平成24年7月2日	12	
	ABA-6RCGG	VW ボロ 1.4 / 63kW	WVWZZZ6RZAU000098～WVWZZZ6RZAU040939 平成21年8月27日～平成22年5月17日	7,118	
	ABA-9NBjX	VW ボロ 1.8T GTI	WVWZZZ9NZ8Y153829～WVWZZZ9NZ9Y172309 平成20年3月18日～平成21年3月30日	4	
	ABA-9NBKY	VW ボロ 1.4 / 55kW	WVWZZZ9NZ7U044848～WVWZZZ9NZ7U055617 平成19年8月10日～平成19年9月14日	128	
	ABA-9NBTS	VW ボロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U044840～WVWZZZ9NZ9U020499 平成19年8月10日～平成21年8月3日	3,037	
	ABA-9NBUD	VW ボロ 1.4 / 59kW	WVWZZZ9NZ8U000138～WVWZZZ9NZ9U029475 平成19年8月20日～平成21年8月3日	99	
	DBA-13CAV	VW シロcco 1.4 / 118kW	WVWZZZ13ZBV001371～WVWZZZ13ZBV015787 平成22年9月14日～平成22年11月19日	12	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2397」の有無をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

フォルクスワーゲン	DBA-1KCAV	VW ゴルフ 1.4/118kW	WVWZZZ1KZBW000217～WVWZZZ1KZDW077270 平成22年7月5日～平成24年11月17日	3,435	
	DBA-1KCAVK	VW ゴルフ カブリエレ1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZCK003245～WVWZZZ1KZDK004976 平成23年7月30日～平成24年11月2日	1,127	
	DBA-1KCAX	VW ゴルフ 1.4/90kW	WVWZZZ1KZAW243409～WVWZZZ1KZDW110812 平成22年1月20日～平成25年1月7日	1,509	
	DBA-1KCBZ	VW ゴルフ 1.2/77kW	WVWZZZ1KZCW083053～WVWZZZ1KZCW287536 平成23年10月7日～平成24年5月2日	4	
	DBA-1KCTH	VW ゴルフ 1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZDW034126～WVWZZZ1KZDW112127 平成24年10月29日～平成25年2月13日	100	
	DBA-1KCTHK	VW ゴルフ カブリエレ1.4 / 118kW	WVWZZZ1KZDK001220～WVWZZZ1KZEK005708 平成24年9月12日～平成26年2月11日	111	
	DBA-3CCAX	VW パサート セダン 1.4T	WVWZZZ3CZBP313775～WVWZZZ3CZEP022285 平成23年2月25日～平成26年7月15日	3,595	
		VW パサート ウェリアント 1.4T	WVWZZZ3CZBE316772～WVWZZZ3CZEE165243 平成23年2月21日～平成26年6月17日	8,782	
	DBA-6RCBZ	VW ポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZEU053711 平成22年4月8日～平成26年9月17日	50,571	
	DBA-6RCBZW	VW クロスポロ 1.2 / 77kW	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZEU053709 平成22年5月20日～平成26年5月27日	3,531	
	DBA-7NCAV	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZBV005991～WVWZZZ7NZDV009936 平成22年10月21日～平成24年11月2日	6,153	
	DBA-7NCTH	VW シャラン 1.4 / 110kW	WVWZZZ7NZDV004213～WVWZZZ7NZEVO45003 平成24年9月20日～平成26年8月8日	3,420	
	DBA-AAACHY	VW up! 1.0 / 55kW	WVWZZZAAZDD000124～WVWZZZAAZED139431 平成24年7月14日～平成26年7月18日	23,569	
	GH-3CAXX	VW パサートワゴン 2.0T	WVWZZZ3CZ6E137998～WVWZZZ3CZ6E232433 平成18年1月27日～平成18年6月15日	3	
	GH-3CAXZF	VW パサートワゴン3.2V6 4M	WVWZZZ3CZ7E012235～WVWZZZ3CZ7E060534 平成18年7月13日～平成18年10月13日	6	
	GH-3CBVY	VW パサートワゴン 2.0	WVWZZZ3CZ7E206219 平成19年5月14日	1	
	GH-9NBKY	VW ポロ 1.4	WVWZZZ9NZ7U004076～WVWZZZ9NZ7U055574 平成18年10月12日～平成19年8月20日	3,086	
	GH-9NBTS	VW ポロ 1.6	WVWZZZ9NZ7U012199～WVWZZZ9NZ7U055635 平成18年11月16日～平成19年8月20日	1,227	
	(計 41 型式)	(計 37 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18 年 1 月 27 日～平成 26 年 9 月 17 日	(計 129,230 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

参 考

アウディジャパン(株) 助手席・運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

アウディ A6・RS6・S6モデル

助手席




アウディ A4・S4・RS4モデル

助手席



アウディ S5・A5カブリオレモデル

運転席



アウディ A3モデル

運転席



アウディ Q5モデル

運転席



アウディ A5モデル

運転席



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2398」の有無をご確認ください。

**助手席
運転席**

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4FAUKA	「アウディ A6 3.2q エアサス」 「アウディ A6 アバント 3.2q エアサス」 「アウディ A6 オールロード 3.2q エアサス」	WAUZZZ4F07N021019～WAUZZZ4FX8N171494 平成 18 年 7 月 28 日～平成 20 年 10 月 17 日	667 台	助手席側
	ABA-4FAUKS	「アウディ A6 3.2q」 「アウディ A6 アバント 3.2q」	WAUZZZ4F07N009128～WAUZZZ4FX8N112140 平成 18 年 7 月 7 日～平成 20 年 10 月 7 日	732 台	助手席側
	ABA-4FBDW	「アウディ A6 2.4」 「アウディ A6 アバント 2.4」	WAUZZZ4F08N053292～WAUZZZ4FX8N016248 平成 19 年 8 月 1 日～平成 19 年 11 月 15 日	27 台	助手席側
	ABA-4FBDXA	「アウディ A6 2.8q エアサス」 「アウディ A6 アバント 2.8q エアサス」	WAUZZZ4F08N062770～WAUZZZ4FX8N080242 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 6 月 16 日	17 台	助手席側
	ABA-4FBDXS	「アウディ A6 2.8q」 「アウディ A6 アバント 2.8q」	WAUZZZ4F08N005551～WAUZZZ4FX8N184018 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 11 月 25 日	1,401 台	助手席側
	ABA-4FBUHS	「アウディ RS6」 「アウディ RS6 アバント」	WUZZZ4F08N901449～WUZZZ4FXBN999185 平成 20 年 8 月 1 日～平成 22 年 7 月 21 日	300 台	助手席側

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2398」の有無をご確認ください。

**助手席
運転席**

※国土交通省HPリコール届出より引用

ABA-4FBVJA	「アウディ A6 4.2q エアサス」 「アウディ A6 アバント 4.2q エアサス」 「アウディ オールロード 4.2q エアサス」	WAUZZZ4F07N007346～WAUZZZ4FX8N171866 平成 18 年 7 月 13 日～平成 20 年 10 月 17 日	218 台	助手席側
ABA-4FBXAS	「アウディ S6」 「アウディ S6 アバント」	WAUZZZ4F07N014944～WAUZZZ4FXAN033721 平成 18 年 7 月 28 日～平成 22 年 5 月 5 日	186 台	助手席側
ABA-4FCAJA	「アウディ A6 3.0Tq エアサス」 「アウディ A6 アバント 3.0Tq エアサス」	WAUZZZ4F09N012095～WAUZZZ4FXBN060628 平成 20 年 11 月 25 日～平成 23 年 7 月 4 日	522 台	助手席側
ABA-4FCAJS	「アウディ A6 3.0Tq」 「アウディ A6 アバント 3.0Tq」	WAUZZZ4F09N007835～WAUZZZ4FXAN083096 平成 20 年 11 月 25 日～平成 22 年 7 月 5 日	346 台	助手席側
ABA-4FCCEA	「アウディ A6 2.8q エアサス」 「アウディ A6 アバント 2.8q エアサス」	WAUZZZ4F0BN004116～WAUZZZ4FXBN057096 平成 22 年 7 月 13 日～平成 23 年 5 月 12 日	347 台	助手席側
ABA-4FCCES	「アウディ A6 2.8q」 「アウディ A6 アバント 2.8q」	WAUZZZ4F09N014168～WAUZZZ4FXAN084863 平成 20 年 11 月 25 日～平成 22 年 7 月 13 日	518 台	助手席側
ABA-8EALT	「アウディ A4 2.0」 「アウディ A4 アバント 2.0」	WAUZZZ8E08A004621～WAUZZZ8EX8A157748 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 4 月 11 日	924 台	助手席側
ABA-8EAUKF	「アウディ A4 3.2 FSIq」 「アウディ A4 アバント 3.2 FSIq」	WAUZZZ8E18A028085～WAUZZZ8EX8A105343 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 3 月 18 日	18 台	助手席側
ABA-8EBBKF	「アウディ S4」	WAUZZZ8E08A082543～WAUZZZ8EX8A082520 平成 19 年 8 月 21 日～平成 20 年 4 月 11 日	11 台	助手席側
ABA-8EBFB	「アウディ A4 1.8T」 「アウディ A4 アバント 1.8T」	WAUZZZ8E08A014159～WAUZZZ8EX8A158611 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 5 月 21 日	468 台	助手席側
ABA-8EBNSF	「アウディ RS4」	WAUZZZ8E08N900299～WAUZZZ8EX8N902450 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 6 月 30 日	175 台	助手席側
ABA-8EBWEF	「アウディ A4 2.0T FSIq」 「アウディ A4 アバント 2.0T FSIq」	WAUZZZ8E08A005025～WAUZZZ8EX8A165445 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 5 月 21 日	1,081 台	助手席側
ABA-8FCAKF	「アウディ S5 カブリオレ」	WAUZZZ8F0BN002666～WAUZZZ8FXBN025212 平成 22 年 8 月 19 日～平成 23 年 11 月 16 日	50 台	運転席側
ABA-8FCALF	「アウディ A5 カブリオレ 3.2q」	WAUZZZ8F0AN005856～WAUZZZ8FXAN025869 平成 21 年 6 月 22 日～平成 22 年 7 月 21 日	171 台	運転席側
ABA-8FCDNF	「アウディ A5 カブリオレ 2.0Tq」	WAUZZZ8F0BN005695～WAUZZZ8FXBN025436 平成 22 年 10 月 12 日～平成 23 年 12 月 29 日	145 台	運転席側
ABA-8PBSE	「アウディ A3 1.6」	WAUZZZ8P08A002210～WAUZZZ8PX8A205038 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 10 月 17 日	1,169 台	運転席側
ABA-8PBUBF	「アウディ A3 3.2 クワトロ」	WAUZZZ8P08A010002～WAUZZZ8PX8A204181 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 9 月 22 日	128 台	運転席側
ABA-8PBWA	「アウディ A3 2.0TFSI」	WAUZZZ8P08A004913～WAUZZZ8PX8A147576 平成 19 年 7 月 10 日～平成 20 年 3 月 27 日	187 台	運転席側
ABA-8PBYT	「アウディ A3 1.8T」	WAUZZZ8P07A159072～WAUZZZ8PX8A017488 平成 19 年 3 月 29 日～平成 19 年 8 月 31 日	628 台	運転席側
ABA-8PBZB	「アウディ A3 1.8T」	WAUZZZ8P08A018469～WAUZZZ8PX8A204973 平成 19 年 8 月 1 日～平成 20 年 10 月 17 日	2,049 台	運転席側
ABA-8PCAW	「アウディ A3 2.0T」	WAUZZZ8P18A185651～WAUZZZ8P98A186756 平成 20 年 3 月 27 日～平成 20 年 7 月 9 日	15 台	運転席側
ABA-8PCAX	「アウディ A3 1.4TFSI」	WAUZZZ8P09A009417～WAUZZZ8PXAA118102 平成 20 年 8 月 20 日～平成 22 年 4 月 5 日	4,288 台	運転席側
ABA-8PCCZF	「アウディ A3 2.0Tq」	WAUZZZ8P09A011040～WAUZZZ8PXDA064661 平成 20 年 8 月 20 日～平成 25 年 3 月 18 日	1,171 台	運転席側
ABA-8PCDA	「アウディ A3 1.8T」	WAUZZZ8P09A031935～WAUZZZ8PXCA134383 平成 20 年 10 月 7 日～平成 24 年 6 月 5 日	1,508 台	運転席側

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2398」の有無をご確認ください。

**助手席
運転席**

※国土交通省HPリコール届出より引用

アウディ	ABA-8RCALF	「アウディ Q5 3.2q」	WAUZZZ8R09A033105～WAUZZZ8RXC092525 平成21年3月17日～平成24年8月28日	468 台	運転席側
	ABA-8RCDNF	「アウディ Q5 2.0Tq」	WAUZZZ8R09A031452～WAUZZZ8RXC0138595 平成21年4月16日～平成24年10月9日	4,848 台	運転席側
	ABA-8TCDNL	「アウディ A5 SB 2.0Tq」	WAUZZZ8T0AA018863～WAUZZZ8TXBA112590 平成21年11月2日～平成23年12月29日	3,098 台	運転席側
	DBA-8PCAX	「アウディ A3 1.4TFSI」	WAUZZZ8P0AA120022～WAUZZZ8PXD072985 平成22年3月8日～平成25年4月17日	11,464 台	運転席側
	GH-4FAUKA	「アウディ A6 3.2 クワトロ エアサス」 「アウディ A6 アバント 3.2q エアサス」	WAUZZZ4F06N010066～WAUZZZ4FX6N152604 平成17年4月22日～平成18年7月7日	221 台	助手席側
	GH-4FAUKS	「アウディ A6 3.2 クワトロ」 「アウディ A6 アバント 3.2q」	WAUZZZ4F05N013774～WAUZZZ4FX6N192682 平成16年7月12日～平成18年7月7日	1,991 台	助手席側
	GH-4FBATA	「アウディ A6 4.2 クワトロ エアサス」 「アウディ A6 アバント 4.2q エアサス」	WAUZZZ4F06N004879～WAUZZZ4FX6N186557 平成17年5月13日～平成18年7月7日	131 台	助手席側
	GH-4FBATS	「アウディ A6 4.2 クワトロ」 「アウディ A6 アバント 4.2q」	WAUZZZ4F05N022961～WAUZZZ4FX5N123974 平成16年7月12日～平成17年6月30日	174 台	助手席側
	GH-4FBDW	「アウディ A6 2.4」 「アウディ A6 アバント 2.4」	WAUZZZ4F05N034494～WAUZZZ4FX7N163619 平成16年9月14日～平成19年7月2日	1,590 台	助手席側
	GH-8EALT	「アウディ A4 2.0」 「アウディ A4 アバント 2.0」	WAUZZZ8E05A416856～WAUZZZ8EX7A283283 平成17年1月17日～平成19年7月10日	6,917 台	助手席側
	GH-8EAUKF	「アウディ A4 3.2 FSI クワトロ」 「アウディ A4 アバント 3.2 FSI クワトロ」	WAUZZZ8E05A474160～WAUZZZ8EX7A245391 平成17年3月16日～平成19年7月2日	487 台	助手席側
	GH-8EBBKF	「アウディ S4」 「アウディ S4 アバント」	WAUZZZ8E05A458301～WAUZZZ8EX7A224718 平成17年1月17日～平成19年5月29日	432 台	助手席側
	GH-8EBFB	「アウディ A4 1.8T」 「アウディ A4 アバント 1.8T」	WAUZZZ8E07A002009～WAUZZZ8EX7A267875 平成18年6月15日～平成19年7月10日	1,584 台	助手席側
	GH-8EBGBF	「アウディ A4 2.0T FSI クワトロ」 「アウディ A4 アバント 2.0T FSI クワトロ」	WAUZZZ8E05A419496～WAUZZZ8EX6A081140 平成17年1月17日～平成18年1月27日	2,480 台	助手席側
	GH-8EBNSF	「アウディ RS4」	WAUZZZ8E07N900754～WAUZZZ8EX7N907145 平成18年6月12日～平成19年7月2日	211 台	助手席側
	GH-8EBWEF	「アウディ A4 2.0T FSIq」 「アウディ A4 アバント 2.0T FSIq」	WAUZZZ8E06A082457～WAUZZZ8EX7A802452 平成17年10月12日～平成19年7月10日	3,213 台	助手席側
	GH-8PAXX	「アウディ A3 2.0T FSI」	WAUZZZ8P06A004889～WAUZZZ8PX6A086159 平成17年6月30日～平成17年12月14日	439 台	運転席側
	GH-8PBLR	「アウディ A3 2.0 FSI」	WAUZZZ8P06A004682～WAUZZZ8PX6A095072 平成17年6月30日～平成17年12月14日	1,545 台	運転席側
	GH-8PBMJF	「アウディ A3 3.2 クワトロ」	WAUZZZ8P06A014998～WAUZZZ8PX6A078479 平成17年6月30日～平成17年12月14日	202 台	運転席側
	GH-8PBSE	「アウディ A3 1.6」	WAUZZZ8P06A004570～WAUZZZ8PX7A218046 平成17年6月30日～平成19年7月2日	2,782 台	運転席側
	GH-8PBUBF	「アウディ A3 3.2 クワトロ」	WAUZZZ8P06A111621～WAUZZZ8PX7A208262 平成18年1月6日～平成19年6月12日	431 台	運転席側
	GH-8PBVY	「アウディ A3 2.0 FSI」	WAUZZZ8P06A095310～WAUZZZ8PX7A131585 平成17年12月14日～平成19年1月24日	2,063 台	運転席側
	GH-8PBWA	「アウディ A3 2.0T FSI」	WAUZZZ8P06A095419～WAUZZZ8PX7A169947 平成17年12月14日～平成19年7月2日	1,101 台	運転席側
	不明	「アウディ RS6 アバント」	WUZZZ4F48N901356、WUZZZ4F98N901322 平成20年8月1日、平成20年7月15日	2 台	助手席側
	(計 54 型式)	(計 57 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年8月19日～平成25年4月17日	67,341 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。