

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2017年3月30日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済リコール番号
富士重工業（株）	平成 22 年～平成 24 年生産の エクシーガの一部車両	助手席	<u>4005</u>
	平成 22 年～平成 24 年生産の フォレスターの一部車両	助手席	<u>4006</u>
	平成 22 年～平成 24 年生産の インプレッサの一部車両	助手席	<u>4007</u>
	平成 22 年～平成 24 年生産の レガシィの一部車両	助手席	<u>4008</u>
三菱自動車工業(株)	平成 22 年～平成 24 年生産の デリカ、パジェロ、アイ、i-MiEV の一部車両	助手席	<u>4012</u>
トヨタ自動車（株）	平成 14 年～平成 16 年生産の ヴィッツ、RAV4J、RAV4L の一部車両	運転席	<u>4017</u>
	平成 22 年～平成 24 年生産の カローラアクシオ、カローラフィールダー、カローラ ルミオン、オーリス、ノア、ヴォクシー、アルファード、 ヴェルファイア、プロボックス、サクシード、ブレイド、ベルタ の一部車両	助手席	<u>4018</u>
日野自動車（株）	平成 23 年～平成 24 年生産の 日野デュトロ の一部車両	助手席	<u>4019</u>
トヨタ自動車（株）	平成 23 年～平成 24 年生産の ダイナ 200、ダイナ 300、ダイナ 400、トヨエース G25、トヨエース G35、トヨエース G45、 の一部車両		

メルセデス・ベンツ 日本（株）	平成 22 年～平成 25 年輸入の C180、C180CGI ステーションワゴン、C180 クーペ、C200CGI、C200CGI ステーションワゴン、C250CGI、C250CGI ステーションワゴン、C250 クーペ、C300、C300 ステーションワゴン、C350、C350 ステーションワゴン、C63、C63 ステーションワゴン、C63 クーペ、E250CGI クーペ、E350 クーペ、E350 カブリオレ、E550 クーペ、GLK300 4MATIC、GLK350 4MATIC、SLS AMG、SLS AMG ロードスター、SLS AMG GT クーペ の一部車両	助手席	外-2465
--------------------	--	-----	--------

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

< 国土交通省 HP > <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html>

(H29/3/30)

< 自再協 HP > <http://www.jarp.org/>

(H29/4/5)

※詳細は各社ホームページをご確認ください。

2. 確認手順

【確認①②③】

対象車両の確認

「解体工程 1.1 使用済
自動車/解体自動車の
引取報告」／「車台詳
細情報」画面

オレンジ以外

【作動①②③】

通常通り作業
(車上作動処理可)

ステッカー

【確認④】

有り

対策済ステッカー番号の確認

詳細は上記参照

オレンジ

ステッカー無し

【作業①②】

＜該当部位＞

エアバッグ
取外回収

自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 >
情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1

ページ

最新の一覧取得

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択	引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報		2. エアバッグ類	
◆車台基本情報		◆エアバッグ類 詳細情報	
車台区分番号	1001	運転席	1
◆リサイクル料金保証の有無	無	助手席	1
フロン補償	有	サイド	1
エアバッグ補償	有	カーテン	1
◆車台装備情報		プリテン	1
フロン補償クラス	商用車等	その他1	1
脱フロンエアコン	無	その他2	1
燃費物区分	01: 燃費物はリサイクル料金に含まれる	その他3	1
◆メーカーからの お知らせ		その他4	1
		その他5	1
		その他6	1
		その他7	1
		その他8	1
		その他9	1
		その他10	1

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に
対策済ステッカー番号が表示されます。

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧		3. 処理方法選択	
◆主 エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」		◆エアバッグ類 詳細情報	
引取報告日	車台番号	型式	車名
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/23	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/22	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2013/05/16	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ


間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

【車上作動契約がある場合】
リコール対象部位を取外・それ以外の部位を
作動している場合、「取外」「作動」の両方
にチェックをして処理選択してください

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は12件です

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 17kg以上 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-S22AT	マツダ	HFC	無		☐
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		☒
2013/04/27	CT51C-504						☐
2013/04/27	JA4-1027						☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

2. 引取対象車台の一覧



該当車台は7件です








引取報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類 車種	フロン類	※参考 17kg以上 装備	引取報告 対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所	X00X-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X00X-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X00X-X00000X		シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	X00X-X00000X		シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	X00X-X00000X		シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
必ずステッカー番号を確認してください。 	運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	該当する全てのステッカーを貼付  例① 「3456」ステッカーが貼付されている	該当する全てのステッカー貼付  例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない
1枚	最新ステッカーを貼付  例② 「3456」ステッカーが貼付されている  例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている	最新ステッカーを貼付  例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている 
なし		 例⑥ ステッカーが貼付されていない

（注）車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	・インフレータ状態まで分解 ・ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			


【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

① ハンドル位置を**下げ**、運転席のヘッドレストを**最下部まで下げ**、シートを**前方に引き出すとともに前に倒す。**

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



② フロントガラスに**毛布**を置き、その上に**カバー**をかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



③ **ボンネット**を開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
 （備考欄に「リコール対象部位（例：助手席）は取外回収」と記入）

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳							2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄 (1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)			備 考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3					助手席(リコール)は取外回収
2										
3										
4										

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕

回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
 「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
 「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳							2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄 (1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)			備 考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1		10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/						/	
3			/						/	
4			/						/	

取外回収で引渡報告
した日を記入

参考

富士重工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧 エクシーガ

対策済ステッカー№:4005



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4005」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-YA4	「エクシーガ」	YA4- 009623～YA4- 021308 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 6 月 15 日	7,857	
	CBA-YA5		YA5- 017188～YA5- 018930 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 4 月 5 日	369	
	DBA-YA5		YA5- 017185～YA5- 032811 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 27 日	9,833	
	DBA-YA9		YA9- 002001～YA9- 011282 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 6 月 7 日	4,517	
	DBA-YAM		YAM- 002001～YAM- 006549 平成 24 年 6 月 18 日～平成 24 年 12 月 28 日	4,548	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 28 日	(計 27,124 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

フォレスター

対策済ステッカー№:4006



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4006」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	CBA-SH5	「フォレスター」	SH5- 046655～SH5 - 051852 平成 22 年 1 月 7 日～平成 22 年 4 月 14 日	145	
	DBA-SH5		SH5- 046610～SH5 - 064139 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 6 月 8 日	13,557	
	CBA-SH9		SH9- 002001～SH9 - 004281 平成 22 年 10 月 1 日～平成 24 年 5 月 28 日	988	
	DBA-SHJ		SHJ- 002001～SHJ - 026050 平成 22 年 10 月 1 日～平成 24 年 6 月 13 日	19,371	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 6 月 13 日	(計 34,061 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

インプレッサ

対策済ステッカーNo: 4007



※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4007」の有無をご確認ください。

助手席

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-GE2	「インプレッサ」	GE2- 004264～GE2- 005757 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 10 月 25 日	1,287	
	DBA-GE3		GE3- 003286～GE3- 005764 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 11 月 11 日	2,391	
	DBA-GE6		GE6- 002835～GE6- 003400 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 10 月 17 日	404	
	DBA-GE7		GE7- 003062～GE7- 003991 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 10 月 31 日	749	
	DBA-GH2		GH2-035776～GH2-053143 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 18 日	16,193	
	DBA-GH3		GH3-015183～GH3-022860 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 16 日	6,514	
	DBA-GH6		GH6- 002925～GH6- 004546 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 15 日	1,453	
	DBA-GH7		GH7- 009551～GH7- 012545 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 17 日	2,618	
	CBA-GH8		GH8- 008676～GH8- 010613 平成 22 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 10 日	1,478	
	CBA-GRB		GRB- 009915～GRB- 013137 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 26 日	2,506	
	CBA-GRF		GRF - 004229～GRF - 007999 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 27 日	2,946	
スバル	CBA-GVB	「インプレッサ」	GVB- 002001～GVB- 006719 平成 22 年 6 月 11 日～平成 24 年 12 月 26 日	4,319	
	CBA-GVF		GVF - 002001～GVF - 005896 平成 22 年 6 月 10 日～平成 24 年 12 月 27 日	3,551	
	(計 13 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 27 日	(計 46,409 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

レガシィ

対策済ステッカーNo: 4008



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー: 4008」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-BM9	「レガシィ」	BM9- 008945～BM9- 025323 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 27 日	11,128	
	DBA-BMG		BMG- 002001～BMG- 003326 平成 24 年 4 月 10 日～平成 24 年 12 月 28 日	1,324	
	DBA-BMM		BMM- 002001～BMM- 004866 平成 24 年 4 月 13 日～平成 24 年 12 月 28 日	2,862	
	DBA-BR9		BR9- 017040～BR9- 077108 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 27 日	41,994	
	DBA-BRF		BRF- 002810～BRF- 008168 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 24 日	1,132	
	DBA-BRG		BRG- 002001～BRG- 006243 平成 24 年 4 月 9 日～平成 24 年 12 月 28 日	4,241	
	DBA-BRM		BRM- 002001～BRM- 013541 平成 24 年 4 月 11 日～平成 24 年 12 月 28 日	11,534	
	(計 7 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 1 月 6 日～平成 24 年 12 月 28 日	(計 74,215 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

参考

三菱自動車工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

デリカ



パジェロ



アイ



i-MiEV



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4012」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900101～CV1W-0900814 平成24年12月18日～平成24年12月28日	701台	
	DBA-CV2W		CV2W-0700101～CV2W-0802046 平成23年12月8日～平成24年12月19日	5,585台	
	DBA-CV4W		CV4W-0400315～CV4W-0603626 平成22年1月6日～平成23年12月1日	8,110台	
	DBA-CV5W		CV5W-0404139～CV5W-0802601 平成22年1月6日～平成24年12月20日	29,580台	
	DBA-V83W	「パジェロ」	V83W-0300128～V83W-0600135 平成22年1月8日～平成24年12月27日	539台	
	CBA-V87W		V87W-0300106～V87W-0400168 平成22年1月6日～平成23年10月4日	111台	
	ADC-V88W		V88W-0300117～V88W-0300160 平成22年1月6日～平成22年8月25日	44台	
	LDA-V88W		V88W-0400101～V88W-0600129 平成22年9月3日～平成24年12月28日	552台	
三菱	DBA-V93W	「パジェロ」	V93W-0300217～V93W-0600234 平成22年1月6日～平成24年12月28日	2,280台	
	CBA-V97W		V97W-0300116～V97W-0500212 平成22年1月6日～平成24年8月24日	343台	
	ADC-V98W		V98W-0300155～V98W-0300425 平成22年1月7日～平成22年8月26日	271台	
	LDA-V98W		V98W-0400101～V98W-0600420 平成22年9月1日～平成24年12月28日	4,244台	
	CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-1301334～HA1W-1500525 平成24年1月9日～平成24年12月27日	615台	
	DBA-HA1W		HA1W-1404975～HA1W-1601122 平成24年1月9日～平成24年12月27日	2,218台	
	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0301746～HA3W-0305120 平成24年1月9日～平成24年6月29日	3,369台	
	(計15型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年1月6日～平成24年12月28日	(計58,562台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。

参考

トヨタ自動車(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

ヴィッツ

RAV4(J/L)



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4017」の有無をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	UA-NCP10 CBA-NCP10	「ヴィッツ」	NCP10-0191186～NCP10-0218097 平成14年12月20日～平成16年3月3日	986	
	UA-NCP13 CBA-NCP13		NCP13-0037521～NCP13-0061233 平成14年12月19日～平成16年3月2日	1,824	
	UA-NCP15		NCP15-0047040～NCP15-0054154 平成14年12月19日～平成15年12月1日	3,798	
	UA-SCP10		SCP10-0418799～SCP10-0449139 平成14年12月19日～平成16年1月21日	8,847	
			SCP10-3318568～SCP10-3320224 平成14年12月19日～平成15年12月1日	540	
	UA-SCP13 CBA-SCP13		SCP13-0001016～SCP13-0033817 平成14年12月19日～平成16年2月27日	11,355	
トヨタ	UA-ACA20W	「RAV4」 「RAV4L」	ACA20-0051070～ACA20-0051374 平成15年7月28日～平成15年7月30日	2	
	UA-ACA21W		ACA21-0262840～ACA21-0264447 平成15年7月29日～平成15年8月19日	69	
	UA-ZCA25W		ZCA25-0019677～ZCA25-0019753 平成15年7月28日～平成15年7月29日	2	
	UA-ZCA26W		ZCA26-0045015～ZCA26-0045584 平成15年7月29日～平成15年8月19日	38	
	(計12型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年12月19日～平成16年3月3日	(計27,461台)	

(備考)

本届出の対象範囲は、平成26年11月27日付け届出番号「3474」にてリコール届出をしたものであり、改善措置により乾燥剤が入っていない新品インフレーターに交換しているため、再度リコール届出をするものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

カローラアクシオ



カローラフィールダー



カローラルミオン



オーリス



ノア



ヴォクシー



アルファード



ヴェルファイア



プロボックス / サクシード



ブレイド



ベルタ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4018」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE141	「カローラアクシオ」	NZE141-6143783～NZE141-6160761 平成22年1月6日～平成22年6月30日	10,728	①
	DBA-NZE144		NZE144-6018788～NZE144-6021544 平成22年1月6日～平成22年6月30日	1,190	
	DBA-ZRE142		ZRE142-6015752～ZRE142-6016530 平成22年1月6日～平成22年6月30日	628	
	DBA-ZRE144		ZRE144-6001941～ZRE144-6002090 平成22年1月6日～平成22年6月29日	120	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4018」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE141	「カローラアクティオ」	NZE141-6160386～NZE141-6176866 平成22年7月1日～平成22年12月24日	10,266	②
	DBA-NZE144		NZE144-6021492～NZE144-6023956 平成22年7月1日～平成22年12月24日	985	
	DBA-ZRE142		ZRE142-6016523～ZRE142-6017095 平成22年7月1日～平成22年12月24日	478	
	DBA-ZRE144		ZRE144-6002089～ZRE144-6002204 平成22年7月1日～平成22年12月24日	97	
	DBA-NZE141		NZE141-3000000～NZE141-3022684 平成23年5月19日～平成24年4月6日	16,913	③
			NZE141-6176565～NZE141-6183476 平成23年1月7日～平成23年4月20日	3,662	
	DBA-NZE144		NZE144-3000001～NZE144-3004462 平成23年5月20日～平成24年3月30日	3,008	
			NZE144-6023936～NZE144-6025007 平成23年1月7日～平成23年4月18日	455	
	DBA-ZRE142	ZRE142-3000001～ZRE142-3000773 平成23年5月20日～平成24年3月30日	698		
		ZRE142-6017085～ZRE142-6017285 平成23年1月7日～平成23年4月19日	160		
	DBA-ZRE144	ZRE144-3000000～ZRE144-3000215 平成23年5月26日～平成24年3月29日	191		
		ZRE144-6002205～ZRE144-6002246 平成23年1月10日～平成23年4月18日	34		
	DBA-NZE141G	「カローラ フィールダー」	NZE141-9133776～NZE141-9157010 平成22年1月6日～平成22年6月30日	17,206	①
	DBA-NZE144G		NZE144-9023234～NZE144-9027853 平成22年1月6日～平成22年6月30日	3,301	
	DBA-ZRE142G		ZRE142-9105821～ZRE142-9115105 平成22年1月6日～平成22年6月30日	1,542	
	DBA-ZRE144G		ZRE144-9009026～ZRE144-9009801 平成22年1月6日～平成22年6月30日	527	
DBA-NZE141G	NZE141-9156889～NZE141-9177529 平成22年7月1日～平成22年12月28日		14,907	②	
DBA-NZE144G	NZE144-9027854～NZE144-9031278 平成22年7月1日～平成22年12月28日		2,345		
DBA-ZRE142G	ZRE142-9115113～ZRE142-9129703 平成22年7月1日～平成22年12月28日		1,930		
DBA-ZRE144G	ZRE144-9009802～ZRE144-9010679 平成22年7月1日～平成22年12月28日		632		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4018」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE141G	「カローラ フィールダー」	NZE141-9177520～NZE141-9213506 平成23年1月6日～平成24年4月2日	27,611	③
	DBA-NZE144G		NZE144-9031279～NZE144-9038839 平成23年1月6日～平成24年4月2日	5,767	
	DBA-ZRE142G		ZRE142-9129664～ZRE142-9179386 平成23年1月6日～平成24年3月30日	3,277	
	DBA-ZRE144G		ZRE144-9010681～ZRE144-9012646 平成23年1月6日～平成24年4月2日	1,525	
	DBA-NZE151N	「カローラ ハイブリッド」	NZE151-1077591～NZE151-1090895 平成22年1月6日～平成22年6月30日	5,890	①
	DBA-ZRE152N		ZRE152-1114002～ZRE152-1132421 平成22年1月6日～平成22年6月30日	2,682	
	DBA-ZRE154N		ZRE154-1008568～ZRE154-1009978 平成22年1月6日～平成22年6月30日	1,011	
	DBA-NZE151N		NZE151-1090863～NZE151-1100328 平成22年7月1日～平成22年12月28日	4,213	②
	DBA-ZRE152N		ZRE152-1132368～ZRE152-1152797 平成22年7月1日～平成22年12月28日	1,519	
	DBA-ZRE154N		ZRE154-1009979～ZRE154-1010881 平成22年7月1日～平成22年12月28日	670	
	DBA-NZE151N		NZE151-1100319～NZE151-1105321 平成23年1月6日～平成23年8月10日	2,731	③
			NZE151-4000000～NZE151-4009003 平成23年7月12日～平成24年12月26日	6,773	
	DBA-ZRE152N		ZRE152-1152740～ZRE152-1167045 平成23年1月6日～平成23年8月20日	1,177	
			ZRE152-4000000～ZRE152-4003007 平成23年7月16日～平成24年12月26日	2,476	
	DBA-ZRE154N		ZRE154-1010882～ZRE154-1011615 平成23年1月6日～平成23年8月10日	580	
			ZRE154-4000000～ZRE154-4001328 平成23年7月13日～平成24年12月26日	1,200	
	DBA-NZE151H	「オリス」	NZE151-1077617～NZE151-1090896 平成22年1月6日～平成22年6月30日	6,271	①
	DBA-NZE154H		NZE154-1006896～NZE154-1008151 平成22年1月6日～平成22年6月30日	1,176	
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1113995～ZRE152-1132428 平成22年1月6日～平成22年6月30日	2,211	
	DBA-ZRE154H		ZRE154-1008571～ZRE154-1009975 平成22年1月6日～平成22年6月30日	337	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4018」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE151H	「ネリス」	NZE151-1090868～NZE151-1100329 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	4,433	②
	DBA-NZE154H		NZE154-1008152～NZE154-1009122 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	912	
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1132404～ZRE152-1152818 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	1,225	
	DBA-ZRE154H		ZRE154-1009980～ZRE154-1010880 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	204	
	DBA-NZE151H		NZE151-1100304～NZE151-1107720 平成 23 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 29 日	3,922	③
			NZE151-4002185～NZE151-4007619 平成 23 年 12 月 22 日～平成 24 年 7 月 20 日	1,894	
	DBA-NZE154H		NZE154-1009121～NZE154-1009924 平成 23 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 28 日	750	
			NZE154-4000000～NZE154-4000454 平成 23 年 12 月 2 日～平成 24 年 7 月 20 日	438	
	DBA-ZRE152H		ZRE152-1152725～ZRE152-1182279 平成 23 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 28 日	1,043	
			ZRE152-4000828～ZRE152-4002557 平成 23 年 11 月 29 日～平成 24 年 7 月 20 日	452	
	DBA-ZRE154H		ZRE154-1010884～ZRE154-1011745 平成 23 年 1 月 6 日～平成 23 年 11 月 25 日	247	
			ZRE154-4000424～ZRE154-4001092 平成 23 年 12 月 21 日～平成 24 年 7 月 17 日	107	
	DBA-ZRR70G	「リッ 「リッ」	ZRR70-0285737～ZRR70-0347818 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 6 月 30 日	25,363	①
	DBA-ZRR70W		ZRR70-0285598～ZRR70-0347825 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 6 月 30 日	33,176	
	DBA-ZRR75G		ZRR75-0056381～ZRR75-0066803 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 6 月 30 日	4,134	
	DBA-ZRR75W		ZRR75-0056343～ZRR75-0066804 平成 22 年 1 月 6 日～平成 22 年 6 月 30 日	5,705	
	DBA-ZRR70G		ZRR70-0347394～ZRR70-0398664 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	20,965	②
	DBA-ZRR70W		ZRR70-0347305～ZRR70-0398654 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	27,672	
	DBA-ZRR75G		ZRR75-0066697～ZRR75-0075910 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	3,266	
	DBA-ZRR75W		ZRR75-0066749～ZRR75-0075914 平成 22 年 7 月 1 日～平成 22 年 12 月 28 日	5,321	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4018」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-ZRR70G	「ア」 「ウ」	ZRR70-0398517～ZRR70-0540844 平成23年1月6日～平成24年12月26日	59,407	③
	DBA-ZRR70W		ZRR70-0398489～ZRR70-0540845 平成23年1月6日～平成24年12月26日	78,248	
	DBA-ZRR75G		ZRR75-0075906～ZRR75-0103615 平成23年1月6日～平成24年12月26日	10,038	
	DBA-ZRR75W		ZRR75-0075900～ZRR75-0103616 平成23年1月6日～平成24年12月26日	16,816	
トヨタ	DBA-ANH20W	「ア」 「ウ」	ANH20-8093094～ANH20-8166382 平成22年1月6日～平成22年12月28日	54,470	①
	DBA-ANH25W		ANH25-8016660～ANH25-8028322 平成22年1月6日～平成22年12月28日	10,819	
	DBA-GGH20W		GGH20-8031084～GGH20-8045273 平成22年1月6日～平成22年12月28日	6,772	
	DBA-GGH25W		GGH25-8012115～GGH25-8017308 平成22年1月6日～平成22年12月28日	4,884	
	DBA-ANH20W	「ア」 「ウ」	ANH20-8166116～ANH20-8260197 平成23年1月6日～平成24年12月26日	71,759	②
	DBA-ANH25W		ANH25-8028323～ANH25-8042806 平成23年1月6日～平成24年12月26日	13,911	
	DAA-ATH20W		ATH20-8000003～ATH20-8025163 平成23年7月25日～平成24年12月26日	23,773	
	DBA-GGH20W		GGH20-8045192～GGH20-8069891 平成23年1月6日～平成24年12月26日	8,662	
	DBA-GGH25W	「ア」 「ウ」	GGH25-8017309～GGH25-8021857 平成23年1月6日～平成24年12月26日	4,350	①
	DBE-NCP50V		NCP50-0123523～NCP50-0134477 平成24年1月6日～平成24年12月26日	9,240	
	CFE-NCP52V		NCP52-0002220～NCP52-0002260 平成24年1月19日～平成24年12月25日	40	
	QFE-NCP52V				
トヨタ	DBE-NCP51V	「ア」 「ウ」	NCP51-0275070～NCP51-0297307 平成24年1月6日～平成24年12月26日	19,724	①
	DBE-NCP55V		NCP55-0095832～NCP55-0106101 平成24年1月6日～平成24年12月26日	8,970	
	DBA-NCP58G		NCP58-0083661～NCP58-0087462 平成24年1月6日～平成24年12月26日	3,543	
	DBA-NCP59G		NCP59-0023825～NCP59-0025231 平成24年1月6日～平成24年12月26日	1,321	
	DBA-AZE154H	「ア」	AZE154-1007371～AZE154-1007602 平成22年1月6日～平成22年6月30日	224	①

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4018」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-AZE156H	「フレイト」	AZE156-1036645～AZE156-1037738 平成22年1月6日～平成22年6月30日	1,003	①
	DBA-GRE156H		GRE156-1002641～GRE156-1002727 平成22年1月6日～平成22年6月25日	76	
	DBA-AZE154H		AZE154-1007603～AZE154-1007785 平成22年7月1日～平成22年12月28日	178	②
	DBA-AZE156H		AZE156-1037739～AZE156-1038393 平成23年7月1日～平成22年12月28日	624	
	DBA-GRE156H		GRE156-1002729～GRE156-1002783 平成22年7月6日～平成22年12月17日	51	
	DBA-AZE154H	「ベノタ」	AZE154-1007786～AZE154-1008150 平成23年1月6日～平成24年4月27日	355	③
	DBA-AZE156H		AZE156-1038394～AZE156-1039425 平成23年1月6日～平成24年4月27日	994	
	DBA-GRE156H		GRE156-1002784～GRE156-1002899 平成23年1月7日～平成24年4月27日	107	
	DBA-KSP92		KSP92-1032886～KSP92-1032977 平成24年1月6日～平成24年6月28日	76	
			KSP92-3000494～KSP92-3001627 平成24年1月6日～平成24年6月28日	906	
	CBA-NCP96		NCP96-1013771～NCP96-1014241 平成24年1月6日～平成24年6月28日	432	
	DBA-SCP92		SCP92-1082023～SCP92-1082222 平成24年1月6日～平成24年6月28日	168	
			SCP92-3001099～SCP92-3003113 平成24年1月6日～平成24年6月29日	1,729	
	(計37型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年1月6日～平成24年12月26日	(計725,999台)	

①247,595

②225,348

③253,056

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

トヨタ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

ダイナ/トヨエース



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4019」の有無をご確認ください。

助手席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	NBG-BZU600	「トヨタ ダイナ200」	BZU600-0001050～BZU600-0001452	18	
	NBG-BZU600A	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ トヨエースG35」	平成23年 8月 3日～平成24年11月28日		
	ABG-TRC600	「トヨタ ダイナ200」	TRC600-0001015～TRC600-0001129	8	
	ABG-TRC600A	「トヨタ トヨエースG25」	平成23年 8月 9日～平成24年11月13日		
	SJG-XKC605	「トヨタ ダイナ200」	XKC605-0001101～XKC605-0001315	9	
	TQG-XKC605	「トヨタ トヨエースG25」	平成23年12月27日～平成24年10月 3日		
	SJG-XKC655	「トヨタ トヨエースG25」	XKC655-0001006 平成23年 9月14日	1	
	SJG-XKU605	「トヨタ ダイナ200」	XKU605-0001069～XKU605-0001096 平成23年11月10日～平成24年 3月16日	2	
	TQG-XKU650	「トヨタ ダイナ300」	XKU650-0001072 平成24年 6月 5日	1	
	SJG-XKU710	「トヨタ ダイナ300」	XKU710-0001029～XKU710-0001733	7	
	TQG-XKU710	「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ トヨエースG35」	平成23年 7月12日～平成24年 9月13日		
	SJG-XKU720	「トヨタ ダイナ200」	XKU720-0001084～XKU720-0001173	3	
	TQG-XKU720	「トヨタ トヨエースG35」	平成23年10月27日～平成24年 9月14日		
	SKG-XZC600	「トヨタ ダイナ200」	XZC600-0001003～XZC600-0002383	14	
	TKG-XZC600	「トヨタ トヨエースG25」	平成23年 7月12日～平成24年11月27日		
	SKG-XZC605		XZC605-0001008～XZC605-0004431	368	
	SKG-XZC605V		平成23年 7月 9日～平成24年12月26日		
	TKG-XZC605V				
	SKG-XZC610D		XZC610-0001039～XZC610-0002249	11	
	TKG-XZC610D		平成23年 7月26日～平成24年12月17日		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：4019」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
トヨタ	SKG-XZC630D TKG-XZC630D	「トヨタ タ」付200」	XZC630-0001029～XZC630-0001266 平成23年 7月30日～平成24年10月24日	2	
	SKG-XZC645 TKG-XZC645	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ トヨタ」付25」	XZC645-0001106～XZC645-0001623 平成23年12月 8日～平成24年12月12日	31	
	SKG-XZC655 TKG-XZC655	「トヨタ トヨタ」付25」	XZC655-0001082～XZC655-0001480 平成23年10月 6日～平成24年12月18日	11	
	SKG-XZC675 TKG-XZC675	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ トヨタ」付25」	XZC675-0001085～XZC675-0001294 平成24年 1月23日～平成24年12月19日	12	
	SKG-XZC710 TKG-XZC710		XZC710-0001021～XZC710-0001438 平成23年 8月 2日～平成24年12月14日	10	
	SKG-XZU600 SKG-XZU600D SKG-XZU600H SKG-XZU600W TKG-XZU600 TKG-XZU600A TKG-XZU600H TKG-XZU600W	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ タ」付300」 「トヨタ トヨタ」付25」 「トヨタ トヨタ」付35」 「トヨタ トヨタ」付45」	XZU600-0001121～XZU600-0001604 平成23年 8月 3日～平成24年12月20日	62	
	SKG-XZU605 TKG-XZU605	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ タ」付300」 「トヨタ トヨタ」付25」 「トヨタ トヨタ」付35」	XZU605-0001144～XZU605-0001157 平成23年 7月23日～平成24年12月21日	192	
	SKG-XZU610D TKG-XZU610D	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ トヨタ」付25」	XZU610-0001105～XZU610-0001418 平成23年11月10日～平成24年11月14日	9	
	SKG-XZU620D TKG-XZU620D	「トヨタ タ」付300」 「トヨタ トヨタ」付35」	XZU620-0001054～XZU620-0003432 平成23年 7月30日～平成24年12月18日	22	
	SKG-XZU630D TKG-XZU630D	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ タ」付300」	XZU630-0001148～XZU630-0001373 平成24年 2月 7日～平成24年 9月18日	5	
	SKG-XZU640 SKG-XZU640W TKG-XZU640	「トヨタ タ」付300」 「トヨタ トヨタ」付35」 「トヨタ トヨタ」付45」	XZU640-0001087～XZU640-0002029 平成23年 7月31日～平成24年11月12日	21	
	SKG-XZU645 TKG-XZU645	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ トヨタ」付25」	XZU645-0001001～XZU645-0001371 平成23年 7月12日～平成24年11月 1日	13	
	SKG-XZU650 TKG-XZU650	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ タ」付300」 「トヨタ トヨタ」付35」	XZU650-0001119～XZU650-0002872 平成23年 8月 8日～平成24年10月16日	8	
	SKG-XZU655 TKG-XZU655	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ トヨタ」付25」	XZU655-0001017～XZU655-0001847 平成23年 7月11日～平成24年12月12日	42	
	SKG-XZU675 SKG-XZU675D TKG-XZU675 TKG-XZU675D	「トヨタ タ」付200」 「トヨタ タ」付300」 「トヨタ トヨタ」付25」 「トヨタ トヨタ」付35」	XZU675-0001032～XZU675-0002436 平成23年 7月13日～平成24年12月26日	57	
	SKG-XZU685 TKG-XZU685		XZU685-0001106～XZU685-0002311 平成23年 8月 7日～平成24年11月23日	51	
	SKG-XZU695 TKG-XZU695		XZU695-0001024～XZU695-0001429 平成23年 7月18日～平成24年12月 5日	12	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4019」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考	
トヨタ	SDG-XZU700	「トヨタ ヴェイ200」	XZU700-0001018～XZU700-0001974 平成23年 7月17日～平成24年12月14日	14		
	SKG-XZU700	「トヨタ ヴェイ300」				
	TKG-XZU700	「トヨタ ヴェイ400」				
	TKG-XZU700A	「トヨタ トヨエーAG25」				
	SKG-XZU710	「トヨタ トヨエーAG35」	XZU710-0001080～XZU710-0005279 平成23年 7月30日～平成24年12月24日	127		
	TKG-XZU710	「トヨタ トヨエーAG45」				
	SDG-XZU720		XZU720-0001076～XZU720-0003881 平成23年 7月17日～平成24年12月20日	98		
	SKG-XZU720					
	TDG-XZU720					
	TKG-XZU720					
	SDG-XZU730	「トヨタ ヴェイ300」	XZU730-0001094～XZU730-0001246 平成24年 2月22日～平成24年11月28日	7		
	TKG-XZU730	「トヨタ ヴェイ400」				
		「トヨタ トヨエーAG35」				
	SKG-XZU775	「トヨタ ヴェイ200」	XZU775-0001022～XZU775-0001245 平成23年 8月31日～平成24年 9月11日	28		
	TKG-XZU775	「トヨタ ヴェイ300」				
		「トヨタ トヨエーAG25」				

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

参考

日野自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

デュトロ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4019」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考	
日 野	ABG-TRC600M	「日野デュトロ」	TRC600-0001060～TRC600-0001132 平成24年 2月17日～平成24年11月21日	2		
	ABG-TRU600M		TRU600-0001002 平成23年 8月10日	1		
	SJG-XKC605M		XKC605-0001052～XKC605-0001163 平成23年 8月 8日～平成24年 1月17日	48		
	SJG-XKC655M		XKC655-0001007～XKC655-0001017 平成23年 9月28日～平成23年10月22日	10		
	SJG-XKU600M		XKU600-0001026～XKU600-0001265 平成23年 8月20日～平成24年 7月16日	14		
	SJG-XKU600X TQG-XKU600X					
	SJG-XKU605M		XKU605-0001013～XKU605-0001067 平成23年 8月10日～平成23年10月31日	6		
	SJG-XKU640M		XKU640-0001001～XKU640-0001006 平成23年 7月 9日～平成23年 7月30日	3		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4019」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
日 野	SJG-XKU650M	「日野デトロ」	XKU650-0001026～XKU650-0001035 平成23年10月11日～平成23年10月27日	2	
	TQG-XKU655M		XKU655-0001102 平成24年11月 8日	1	
	TQG-XKU700M		XKU700-0001025～XKU700-0001036 平成24年 7月 2日～平成24年12月17日	3	
	SJG-XKU710M		XKU710-0001068～XKU710-0001705 平成23年 7月23日～平成24年 8月27日	18	
	TQG-XKU710M		XKU720-0001082～XKU720-0001185 平成23年10月26日～平成24年10月 3日	11	
	SJG-XKU720M		XZC600-0002388 平成24年11月29日	1	
	TQG-XKU720M		XZC605-0001252～XZC605-0004393 平成23年 8月20日～平成24年12月25日	62	
	TKG-XZC600M		XZC610-0001390～XZC610-0001640 平成24年 1月12日～平成24年 4月20日	2	
	SKG-XZC605M		XZC630-0001031～XZC630-0001206 平成23年 8月23日～平成24年 7月 6日	2	
	SKG-XZC605Y		XZC645-0001290～XZC645-0001435 平成24年 6月 8日～平成24年 9月17日	2	
	TKG-XZC605M		XZC675-0001033～XZC675-0001282 平成23年 9月12日～平成24年11月30日	5	
	TKG-XZC605Y		XZC710-0001002～XZC710-0001327 平成23年 7月10日～平成24年 7月25日	10	
	SKG-XZC610T		XZU600-0001018～XZU600-0004591 平成23年 7月10日～平成24年12月18日	84	
	TKG-XZC610T		XZU605-0001006～XZU605-0004203 平成23年 7月10日～平成24年12月25日	53	
	SKG-XZC630T		XZU610-0001136 平成24年 1月 6日	1	
	TKG-XZC630T		XZU620-0001235～XZU620-0003463 平成23年 9月22日～平成24年12月19日	6	
	TKG-XZC645M		XZU630-0001236 平成24年 5月17日	1	
	SKG-XZC675M		XZU640-0001144～XZU640-0002042 平成23年 9月 7日～平成24年11月21日	20	
	SKG-XZC675T		XZU645-0001087～XZU645-0001302 平成23年10月20日～平成24年 7月18日	3	
	TKG-XZC675M		XZU650-0001131～XZU650-0002511 平成23年 8月21日～平成24年 7月19日	15	
	SKG-XZC710M		XZU655-0001050～XZU655-0001829 平成23年 7月26日～平成24年11月29日	20	
	TKG-XZC710M				
	SKG-XZU600E				
	SKG-XZU600F				
	SKG-XZU600M				
	SKG-XZU600X				
	TKG-XZU600E				
	TKG-XZU600F				
	TKG-XZU600M				
	TKG-XZU600T				
	TKG-XZU600X				
	SKG-XZU605M				
	TKG-XZU605M				
	SKG-XZU610T				
	SKG-XZU620T				
	TKG-XZU620T				
	TKG-XZU630T				
	SKG-XZU640M				
	TKG-XZU640M				
	SKG-XZU645M				
	TKG-XZU645M				
	SKG-XZU650F				
	SKG-XZU650M				
	TKG-XZU650M				
	SKG-XZU655M				
	TKG-XZU655M				

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:4019」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数
日 野	SKG-XZU675M SKG-XZU675T TKG-XZU675M TKG-XZU675T	「日野デュトロ」	XZU675-0001057～XZU675-0002439 平成23年 7月19日～平成24年12月21日	47
	SKG-XZU685M TKG-XZU685M		XZU685-0001003～XZU685-0002310 平成23年 7月10日～平成24年11月22日	90
	SKG-XZU695M TKG-XZU695M		XZU695-0001060～XZU695-0001412 平成23年 9月 4日～平成24年11月 5日	10
	SDG-XZU700X SKG-XZU700M TKG-XZU700M TKG-XZU700X		XZU700-0001085～XZU700-0002005 平成23年 9月15日～平成24年12月24日	19
	SKG-XZU710M TKG-XZU710M		XZU710-0001086～XZU710-0005147 平成23年 7月13日～平成24年12月10日	28
	SDG-XZU720M SKG-XZU720M TDG-XZU720M TKG-XZU720M		XZU720-0001123～XZU720-0003886 平成23年 7月25日～平成24年12月12日	37
	SDG-XZU730M TKG-XZU730M		XZU730-0001043～XZU730-0001255 平成23年 9月11日～平成24年12月12日	6
	SKG-XZU775M TKG-XZU775M		XZU775-0001063～XZU775-0001250 平成23年10月17日～平成24年10月 3日	5

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

参考

メルセデス・ベンツ日本(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

「C」で始まるモデルで「ステーションワゴン」「クーペ」が付かない全モデル



E250 CGIクーペ／E350クーペ／E550クーペ

「C」で始まり「ステーションワゴン」が付く全モデル



E350カブリオレ

「C」で始まり「クーペ」が付く全モデル



GLK300 4MATIC／GLK350 4MATIC



SLS AMG／SLS AMG GTクーペ



SLS AMGロードスター／SLS AMG GTロードスター



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2465」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
メルセデス・ベンツ	DBA-204049	「C180」	WDD2040492A593797～WDD2040492A829798 平成 23 年 10 月 24 日～平成 25 年 3 月 11 日	3,983	右ハンドル
	DBA-204249	「C180CGI ステーションワゴン」	WDD2042492F751943～WDD2042492F999952 平成 23 年 10 月 24 日～平成 24 年 11 月 24 日	1,831	
			WDD2042492G000131～WDD2042492G070954 平成 24 年 10 月 10 日～平成 25 年 2 月 21 日	1,289	
	DBA-204349	「C180クーペ」	WDD2043492F748459～WDD2043492F999690 平成 23 年 10 月 24 日～平成 24 年 11 月 7 日	1,351	
			WDD2043492G000203～WDD2043492G067137 平成 24 年 10 月 10 日～平成 25 年 2 月 7 日	594	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2465」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対 象車の台数	備 考
メルセデス・ ベンツ	DBA-204048	「C200CGI」	WDD2040482A365838～WDD2040482A829768 平成 22 年 3 月 1 日～平成 25 年 2 月 21 日	15,380	右ハンドル
	DBA-204248	「C200CGI ス テーションワゴン」	WDD2042482F456706～WDD2042482F999989 平成 22 年 3 月 1 日～平成 24 年 11 月 7 日	9,373	
			WDD2042482G000072～WDD2042482G070093 平成 24 年 10 月 10 日～平成 25 年 3 月 4 日	238	
	DBA-204047	「C250CGI」	WDD2040472A367551～WDD2040472A829452 平成 22 年 3 月 8 日～平成 25 年 2 月 21 日	976	
	DBA-204247	「C250CGI ス テーションワゴン」	WDD2042472F461247～WDD2042472F997545 平成 22 年 3 月 1 日～平成 24 年 10 月 18 日	618	
			WDD2042472G001825～WDD2042472G061210 平成 24 年 10 月 18 日～平成 25 年 1 月 21 日	17	
	DBA-204347	「C250クーペ」	WDD2043472F701254～WDD2043472F999671 平成 23 年 7 月 25 日～平成 24 年 11 月 7 日	721	
			WDD2043472G000310～WDD2043472G061731 平成 24 年 10 月 10 日～平成 25 年 1 月 21 日	87	
	-204347-		WDD2043472F862616 平成 24 年 2 月 22 日	1	
			WDD2043492F751890～WDD2043492F752203 平成 23 年 9 月 22 日～平成 23 年 9 月 23 日	3	
	DBA-204054	「C300」	WDD2040541A368546～WDD2040541A518440 平成 22 年 3 月 18 日～平成 23 年 3 月 25 日	208	左ハンドル
			WDD2040541F501120 平成 22 年 5 月 26 日	1	
			WDD2040542A368287～WDD2040542A520641 平成 22 年 3 月 8 日～平成 23 年 4 月 11 日	163	右ハンドル
	DBA-204254	「C300ステーション ワゴン」	WDD2042542F461777～WDD2042542F643075 平成 22 年 3 月 8 日～平成 23 年 3 月 22 日	77	
	RBA-204057	「C350」	WDD2040571A527014～WDD2040571A829200 平成 23 年 5 月 19 日～平成 25 年 2 月 21 日	274	左ハンドル
WDD2040572A527044～WDD2040572A829739 平成 23 年 7 月 25 日～平成 25 年 2 月 21 日			296		
RBA-204257	「C350ステーション ワゴン」	WDD2042572F668161～WDD2042572F998527 平成 23 年 6 月 6 日～平成 24 年 11 月 9 日	174	右ハンドル	
		WDD2042572G031836～WDD2042572G063148 平成 24 年 12 月 8 日～平成 25 年 1 月 21 日	8		
CBA-204077	「C63」	WDD2040771A545922～WDD2040771A827289 平成 23 年 9 月 9 日～平成 25 年 3 月 11 日	214	左ハンドル	
		WDD2040771F462280～WDD2040771F722304 平成 22 年 3 月 1 日～平成 24 年 1 月 10 日	93		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2465」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対 象車の台数	備 考	
メルセデス・ ベンツ	CBA-204077	「C63」	WDD2040772A548300～WDD2040772A822589 平成 23 年 8 月 11 日～平成 25 年 4 月 12 日	228	右ハンドル	
			WDD2040772F462445～WDD2040772F727778 平成 22 年 3 月 1 日～平成 23 年 9 月 29 日	110		
	CBA-204277	「C63ステーションワ ゴン」	WDD2042772F470318～WDD2042772F987112 平成 22 年 3 月 24 日～平成 24 年 11 月 24 日	212		5
			WDD2042772G001378～WDD2042772G058252 平成 24 年 10 月 18 日～平成 25 年 1 月 21 日			
	CBA-204377	「C63クーペ」	WDD2043771F690558～WDD2043771F993098 平成 23 年 8 月 25 日～平成 24 年 10 月 18 日	229	左ハンドル	
			WDD2043771G004962～WDD2043771G069575 平成 24 年 11 月 7 日～平成 25 年 2 月 7 日	30		
			WDD2043772F688513～WDD2043772F995694 平成 23 年 8 月 1 日～平成 24 年 10 月 18 日	193	右ハンドル	
			WDD2043772G002096～WDD2043772G069116 平成 24 年 10 月 18 日～平成 25 年 2 月 21 日	16		
	-204377-		WDD2043771F861815～WDD2043771F996842 平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 2 月 7 日	113	左ハンドル	
	DBA-207347	「E250CGIクー ペ」	WDD2073472F035215～WDD2073472F211481 平成 22 年 3 月 8 日～平成 25 年 2 月 21 日	1,566	右ハンドル	
	DBA-207356	「E350クーペ」	WDD2073561F034319～WDD2073561F130260 平成 22 年 3 月 1 日～平成 23 年 7 月 9 日	207	左ハンドル	
			WDD2073562F034493～WDD2073562F127179 平成 22 年 3 月 1 日～平成 23 年 7 月 6 日	427	右ハンドル	
	RBA-207359		WDD2073591F130421～WDD2073591F210639 平成 23 年 7 月 9 日～平成 25 年 1 月 29 日	159	左ハンドル	
			WDD2073592F113780～WDD2073592F210015 平成 23 年 7 月 9 日～平成 25 年 1 月 29 日	275	右ハンドル	
	DBA-207456	「E350カブリオレ」	WDD2074561F027178～WDD2074561F126864 平成 22 年 4 月 13 日～平成 23 年 6 月 20 日	255	左ハンドル	
	RBA-207459		WDD2074591F113499～WDD2074591F208685 平成 23 年 6 月 20 日～平成 25 年 1 月 18 日	181		
	-207459-		WDD2074232F187057 平成 24 年 10 月 1 日	1	右ハンドル	
WDD2074731F144542 平成 23 年 9 月 23 日			1	左ハンドル		
CBA-207372	「E550クーペ」	WDD2073721F034568～WDD2073721F120349 平成 22 年 3 月 1 日～平成 23 年 5 月 16 日	59			
CBA-207373		WDD2073731F134596～WDD2073731F195844 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 10 月 13 日	27			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2465」の有無をご確認ください。

助手席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対象車の台数	備 考
メルセデス・ベンツ	CBA-204981	「GLK300 4MATIC」	WDC2049811F461583～WDC2049811F905677 平成 22 年 3 月 1 日～平成 24 年 5 月 25 日	609	左ハンドル
	RBA-204988	「GLK350 4MATIC」	WDC2049881F855133～WDC2049881F997923 平成 24 年 2 月 22 日～平成 24 年 10 月 18 日	185	
			WDC2049881G006478～WDC2049881G070046 平成 24 年 11 月 1 日～平成 25 年 2 月 7 日	451	
	-204988-		WDC2049881F743188 平成 23 年 8 月 29 日	1	
	ABA-197377	「SLS AMG」	WDD1973771A000138～WDD1973771A009849 平成 22 年 2 月 1 日～平成 25 年 2 月 7 日	229	
	ABA-197477	「SLS AMG ロードスター」	WDD1974771A006000～WDD1974771A009846 平成 23 年 8 月 24 日～平成 25 年 2 月 7 日	32	
	ABA-197GT	「SLS AMG GT クーペ」	WDD1974781A009686～WDD1974781A009720 平成 24 年 12 月 12 日～平成 25 年 2 月 13 日	2	
			WDD1973781A009758～WDD1973781A009823 平成 25 年 1 月 4 日～平成 25 年 3 月 11 日	6	
	(計31型式)	(計24車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 2 月 1 日～平成 25 年 4 月 12 日	(計43,779台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。