

Механические преднатяжители ремней безопасности с несработавшим механизмом безопасности могут привести к причинению травм.




Передача подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности в соответствии со стандартами приема-передачи является обязанностью предприятия по разборке автомобилей. В случае, если по причине невыполнения стандартов приема-передачи произошло причинение травм, предприятию по разборке автомобилей, по вине которого это случилось, грозит ответственность за нарушение обязанностей по осуществлению вторичной переработки ресурсов (Статья 16 Закона) и уголовная ответственность за причинение вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Благодарим за Ваше постоянное сотрудничество в надлежащем осуществлении принудительного срабатывания подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности в автомобилях.


Механические преднатяжители ремней безопасности с несработавшим механизмом безопасности могут внезапно сработать и стать причиной травм. В прошлом имел место случай, когда во время выполнения проверки был травмирован работник транспортной компании.

Просим предприятия по разборке автомобилей еще раз удостовериться в надлежащем осуществлении принудительного срабатывания преднатяжителей ремней безопасности и перед извлечением их из автомобиля и помещением в специальный ящик для вывоза обязательно убедиться, что они находятся в таком же состоянии, как показано на изображениях ниже.


< Состояние при сработавшем механизме безопасности >



Видно отверстие



Рычаг в вертикальном положении



Рычаг в опущенном положении



Штырь в вертикальном положении

Материалы с подробной информацией на различных языках Вы можете найти на сайте JARP.

<URL> http://www.jarp.org/jars/ab_reception_std_summary.pdf (стр.3-4)

Japan Auto Recycling Partnership, Ltd. (JARP)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org