

急報

車上作動処理業者の皆さんへ



JARP 2020.12 A-1950

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般 2020 年 12 月 22 日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1. 対象車両

メーカー名	対象車両	部位
ボルボ・カー・ジャパン 株式会社	平成12年7月～平成15年4月輸入の 「ボルボ S80」「ボルボ S60」の一部車両	運転席

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

< 国土交通省 HP > https://www.mlit.go.jp/report/press/jidoshajh_003932.html (2020/12/22)

< ボルボ・カー・ジャパン HP > <https://vo-japan.jp/recall/> (2020/12/22)


< 自再協 HP > <http://www.jarp.org/> (2020/12/24)

2. 確認手順

自動車リサイクルシステムの解体工程にて背景色がオレンジになっている車両のリコール対象部位は必ず取外回収ください。

※「車台詳細情報記載のリコールステッカー番号と実車のステッカー貼付の確認作業」及び「梱包時の車台番号を赤で囲む作業」は不要となりました。詳細は以下をご確認ください。

http://www.jarp.org/pdfs/information/20201028_ab_information.pdf



自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 >
情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

[メニューに戻る]

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

1. 引取実施事業者（自社）情報

事業所コード 123456789012 事業者／事業所名 [詳細] ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 *エアバッグ類処理対象は、必ずいづれかを選択してください。

該当車台は10件です

[前ページ] [次ページ] [1 ページ] [最新の一覧取得] 表示件数 50件 [並び替え] [引渡報告日 (昇順)]

引渡報告日	引渡元事業者／事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加工類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	[詳細]	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	[詳細]	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	[詳細]	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1. 車台情報

リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位をご確認ください。

車両区分番号 1001	◆メーター類	(※「*」はオプション)			
運転席	1	その他2	1	その他7	1
助手席	1	その他3	1	その他8	1
サイド	1	その他4	1	その他9	1
カーテン	1	その他5	1	その他10	1
プリテン	1				
◆エアバッグ類 詳細情報					
◆リサイクル料金請求の有無		一括作動システムへの対応			
フロン類請求	無	機械式の部品	一括作動システム対応車両です		
エアバッグ類請求	有	その他1	運転席ヒンジベルトプリテンショナーに機械式を装備しています		
◆車台装備情報					
フロン類車種クラス	乗用車等	フロン類装備	無		
既フロントエアコン	無	フロン類種別			
製造物区分	01: 本装着はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ類装備	有		
◆メーカーからのお知らせ	メッセージ			関連する エアバッグ類装備部位	
				助手席	

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧

(注) エアバッグ類の一部を「取外回収」し一部を「車上作動処理」として選択する場合

該当車台は162件です

[前ページ] [次ページ] [1 ページ] [最新の一覧取得]

引渡報告日	車台番号	型式
2018/03/29	XXXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX シャメリ
2016/03/29	XXXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX シャメリ
2016/03/29	XXXX-XXXXXX	
2014/12/23	XXXX-XXXXXX	
2014/12/22	XXXX-XXXXXX	
2013/05/18	XXXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX シャメリ 本田技研工業 株式会社

【車上作動契約がある場合】


リコール対象部位を取り外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

なあ、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっています。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程 【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】 【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】 画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧						
該当車台は12件です						
引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 登録	※参考 エアバッジ類 装備	備考情報
2013/04/25	S02AT-501026	[詳細] U-S02AT	マツダ	HFC	無	<input type="checkbox"/>
2013/04/25	UDF21-004577	[詳細] U-UDF21	トヨタ	HFC	有	<input type="checkbox"/>
2013/04/27	CTS1S-604					<input type="checkbox"/>
2013/04/27	J44-19273					<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程 【1.1 使用済自動車の引取報告】 画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

2. 引取対象車台の一覧						
該当車台は7件です						
引渡報告日	引渡元事業者／事業所名	車台番号	現地	車名	フロン類 車種	フロン類 ※参考 エアバッジ類 装備
2013/05/13	自動車リサイクル事業所					<input type="checkbox"/>
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	[詳細] XXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX	シャメイ	乗用車等	HFC
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	[詳細] XXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX	シャメイ	乗用車等	CFC
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	[詳細] XXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX	シャメイ	乗用車等	CFC
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	[詳細] XXX-XXXXXX	[詳細] X-XXXXX	シャメイ	乗用車等	CFC

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解

したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状
運転席	<ul style="list-style-type: none">・インフレータ状態まで分解・ハーネスを5 cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撲り合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている) 
助手席		

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上
速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補足

車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします

作動 1 リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください

- ☞ リコール対象のエアバッグを取り外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを閉め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレータ等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げる、運転席のヘッドレストを最下部まで下げる、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げる、シートを前に倒すことで、運転席側のインフレータ等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかけることで、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開いた状態で通電することで、インフレータ等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「リコール対象部位(例:助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1直				解体業者名:○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄				③ 事務所管理欄(2)	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2			/				
3			/				
4			/				

作動処理した個数を記入

例:助手席(リコール)は取外回収

例:助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

① (解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)

② (解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、「取外回収」で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者: メーカー
1.10 エアバッグ類処理方法の選択		エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告
1.13	引渡報告	

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1直				解体業者名:○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)		備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2			/				
3			/				
4			/				

取外回収で引渡報告した日を記入

助手席(リコール)は取外回収

参考

ボルボ・カー・ジャパン株式会社 運転席エアバッグリコール対象車両一覧

ボルボ S80



ボルボ S60



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面の
オレンジ表示をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
ボルボ	GF-TB6284	「ボルボ S80」	YV1TS90K511150395 ~ YV1TS90K511215382 平成 12 年 7 月 3 日 ~ 平成 13 年 11 月 1 日	90	
	GH-TB5244	「ボルボ S80」	YV1TS61P911150508 ~ YV1TS61P911205720 平成 12 年 7 月 3 日 ~ 平成 13 年 6 月 15 日	60	
	GF-TB6294	「ボルボ S80」	YV1TS94K511148013 ~ YV1TS94M511214803 平成 12 年 7 月 3 日 ~ 平成 13 年 10 月 26 日	151	
	LA-TB6294	「ボルボ S80」	YV1TS91K521240390 ~ YV1TS92K531315598 平成 13 年 10 月 22 日 ~ 平成 15 年 3 月 24 日	224	
	GH-RB5234	「ボルボ S60」	YV1RS53L912001874 ~ YV1RS53L912086444 平成 12 年 11 月 13 日 ~ 平成 13 年 9 月 22 日	129	
	GH-RB5244	「ボルボ S60」	YV1RS58L912004481 ~ YV1RS58L912090841 平成 12 年 12 月 15 日 ~ 平成 13 年 10 月 4 日	612	
	LA-RB5244	「ボルボ S60」	YV1RS61P922131013 ~ YV1RS61S932287327 平成 14 年 1 月 22 日 ~ 平成 15 年 4 月 16 日	932	
	LA-RB5254A	「ボルボ S60」	YV1RS59G732235399 ~ YV1RS59G732287590 平成 14 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 4 月 30 日	46	
	TA-RB5234	「ボルボ S60」	YV1RS53L922092575 ~ YV1RS53L932272822 平成 13 年 11 月 14 日 ~ 平成 15 年 2 月 13 日	54	
	TA-RB5244	「ボルボ S60」	YV1RS58L922092477 ~ YV1RS58L932287427 平成 13 年 10 月 4 日 ~ 平成 15 年 4 月 7 日	336	
	TA-RB5244A	「ボルボ S60」	YV1RS58L722092991 ~ YV1RS58L722200290 平成 13 年 10 月 9 日 ~ 平成 14 年 9 月 26 日	73	
(計 11 型式)		(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 12 年 7 月 3 日 ~ 平成 15 年 4 月 30 日	(計 2,707 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。