

**エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般2022年10月14日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行
われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済み
であるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部位	リコール 番号
フォード自動車 株式会社	平成20年～平成22生産のリンカーンMKXの一部車両	運転席	外-3481

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP 等にてご確認ください。


<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosharecall.html> (H31/03/29)

<フォード社 HP> <http://www.ford-service.co.jp/about/recall>

<問い合わせ先> フォードお客様相談室 0120-125175

2.確認手順

(1)



(2) <リコール情報 検索> <https://recallsearch.qcloud.jp/rs/>

<注意事項>

・フォードジャパンは2016年9月30日をもって日本市場より撤退しております。したがって特別作業費用は支払われません。また、リサイクルシステムの移動報告画面でのオレンジ色強調表示はされませんのでご注意ください。

自動車再資源化協力機構 (自再協)
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<参考>

対象車両

リンカーン MKX 2008～2010 年型

外観写真



改善箇所 説明図



※国土交通省HPリコール届出より引用

リコール届出番号	外-3481
----------	--------

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明 (計1型式)	リンカーン MKX (計1車種)	2LMDU88CX8BJ33880 ~ 2LMDJ8JC9ABJ33507 平成20年5月28日～平成22年5月7日	205台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。