



**エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般2021年12月8日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。
つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	リコール届出番号
アウディジャパン株式会社	平成12年2月～平成13年9月輸入の アウディ「A6 2.8 クワトロ」「A6 2.4 クワトロ」「S6」 「A6 2.7T クワトロ」「A8 クワトロ 4.2」「S4」「A4 2.4」 「A4 2.4 クワトロ」「A4 1.8」「A4 1.8T クワトロ」 「TT クーペ1.8Tクワトロ」「TT ロードスター1.8Tクワトロ」 の一部車両	運転席	外-3328


リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。

<国土交通省HP> <https://www.mlit.go.jp/report/press/index.html> (2021/12/8)

<アウディジャパンHP> https://www.audi.co.jp/jp/web/ja/accessory_service/info_top/recall.html

<自再協HP> <http://www.jarp.org/> (2021/12/10 掲載予定)

2.確認手順



自動車再資源化協力機構 (自再協)

E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

1. 引取実施事業者(自社)情報
 事業者コード: 123456789012 | 事業者/事業所名: 〇〇会社 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧
 該当車台は10件です

引取報告日	引取元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択	引取報告 対象選択
2018/11/29	〇〇国産事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEF01H	普通車台	有	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/29	〇〇国産事業所 ××営業所	23456789012	ABCDEF01H	一時停止車台	無	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/29	〇〇国産事業所 ××営業所	23456789012	ABCDEF01H	特定車台	無	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位をご確認ください。

リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

車台詳細情報

部品名	取付位置	取付条件	取付時期
助手席	助手席	その他	その他
シート	シート	その他	その他
カーテン	カーテン	その他	その他
フロント	フロント	その他	その他

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

【車上作動契約がある場合】
 リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。


2. 処理対象車台の一覧
 該当車台は10件です

引取報告日	車台番号	型式	車名	処理方法
2018/06/29	000-000000	00-0000	シャコイ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2018/06/29	000-000000	00-0000	シャコイ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2018/06/29	000-000000	00-0000	シャコイ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2018/12/22	000-000000	00-0000	シャコイ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2018/05/16	000-000000	00-0000	シャコイ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

👉 **なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。**

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレーターの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> ・インフレーター状態まで分解 ・ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき剥き合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補足

車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開け、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「リコール対象部位(例：助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳						2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

① 「解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択」

② 「解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳						2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/					/	
3			/					/	
4			/					/	

取外回収で引渡報告
した日を記入

参考

アウディジャパン株式会社運転席エアバッグリコール対象車両一覧

アウディ A4 1.8

アウディ A4 1.8T クワトロ

アウディ A4 2.4

アウディ A4 2.4 クワトロ

アウディ S4

アウディ A6 2.4 クワトロ

アウディ A6 2.7T クワトロ

アウディ A6 2.8 クワトロ

アウディ S6



アウディ A8 クワトロ 4.2



アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ



アウディ TT ロードスター 1.8T クワトロ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示の有無をご確認ください。

運転席

※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GF-4BAPRF	アウディ A6 2.8 クワトロ	WAUZZZ4BZ1N013657～WAUZZZ4BZYN145393 平成12年2月23日～平成13年7月30日	83	
	GF-4BAPSF	アウディ A6 2.4 クワトロ	WAUZZZ4BZ1N077049～WAUZZZ4BZYN133343 平成12年2月23日～平成13年7月17日	30	
	GF-4BAQJF	アウディ S6	WAUZZZ4BZ1N001054～WAUZZZ4BZ1N151873 平成12年6月1日～平成13年6月18日	17	
	GF-4BAZAF	アウディ A6 2.7T クワトロ	WAUZZZ4BZ1N046592～WAUZZZ4BZ1N160635 平成12年11月6日～平成13年7月17日	18	
	GF-4DAQF	アウディ A8 クワトロ 4.2	WAUZZZ4DZYN009404～WAUZZZ4DZYN014322 平成12年2月14日～平成12年7月14日	10	
	GF-8DAGBF	アウディ S4	WAUZZZ8DZ1A032223～WAUZZZ8DZ1A185000 平成12年3月27日～平成13年8月7日	28	
	GF-8DAPS	アウディ A4 2.4	WAUZZZ8DZ1A024719～WAUZZZ8DZ1A102572 平成12年8月15日～平成13年2月26日	23	
	GF-8DAPSF	アウディ A4 2.4 クワトロ	WAUZZZ8DZ1A013069～WAUZZZ8DZ1A208601 平成12年2月14日～平成13年7月30日	122	
	GF-8DAPT	アウディ A4 1.8	WAUZZZ8DZ1A004150～WAUZZZ8DZ1A155739 平成12年7月14日～平成13年9月3日	120	
	GF-8DAPUF	アウディ A4 1.8T クワトロ	WAUZZZ8DZ1A012963～WAUZZZ8DZ1A122513 平成12年7月26日～平成13年3月26日	17	
	GF-8NAPXF	アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ/ アウディ TT ロードスター 1.8T クワトロ	TRUZZZ8NZY1060002～TRUZZZ8NZY1090449 平成12年3月3日～平成12年10月16日	336	
(計11型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年2月14日～平成13年9月3日	(計804台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和2年2月20日付け届出番号「外-2987」で届け出たものであるが、その後の調査・分析結果により対象車両を追加して届け出るものである。