

## 〔取外回収〕 引取基準の再徹底をお願いします！

- 機械式エアバッグが誤作動する事故が発生しました -

この度、引取基準に合致していないエアバッグが指定引取場所で誤作動したことから、取り急ぎご連絡させていただきます。

エアバッグ類は「引取基準」遵守の上、引渡してください。

### 1. 発生事象

- ◆回収ケースを指定引取場所にて積み置きする際、回収ケースに収納された運転席用機械式インフレーターが誤作動。
- ◆インフレータの安全装置部分に手が加えられ、安全ロックが解除状態にあったことから、回収ケースを積み上げた際の衝撃で誤作動した。  
(運転席用機械式インフレーターは正しい方法で取り外すことにより、自動的に安全装置がはたらく構造になっています。取外し後、安全装置には絶対に手や物でふれないでください)

### 2. 作業上の注意点（「引取基準」の詳細は『エアバッグ類適正処理情報』等でご確認ください）

- ◆運転席用機械式インフレーターは速やかに**専用回収容器**に収納してください。
- ◆機械式シートベルトプリテンショナーは**安全装置**を働かせてください。
- ◆電気式インフレーター等のハーネスは**ショート**してください。 他

- 『引取基準』に合致していないエアバッグ類によって運搬時や保管時に事故等が発生した時は、その責任を問われる場合があります。
- 『引取基準』に合致していないエアバッグ類については、適正な状態にするための作業料金を請求させていただく場合があります。

自動車再資源化協力機構（業務部）

TEL: 03-5405-6155