

車上作動処理契約業者の皆さまへ



リコール改善処置実施済み車両の エアバッグ処理方法についてのお願い

平素よりリコール車両の助手席エアバッグ取外回収にご協力いただき有難うございます。さて取外回収いただきましたインフレータのうち「リコール改善処置実施済み」車両から取り外されたインフレータが未だに引き渡されています。以下の点を現場の作業者に改めてお知らせください。

リコール改善処置実施済み車両は、通常通りの作業（車上作動処理）を行えます。
実車にてステッカーの有無の確認を再度徹底の上、作業の実施をお願い致します。

※リコール改善処置実施済み車両（ステッカー貼付車）の助手席エアバッグを取外回収し引き渡した場合は、特別作業費用の返還請求をさせていただくことがあります。

➤リコール改善処置実施済み車両の特定方法

ステッカー	貼付場所
<p>2010年または2013年のどちらかのステッカーが貼付されている車両は「改善処置実施済み」のため、通常通りの作業（車上作動処理）を行ってください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

《ステッカー番号一覧》

	いすゞ	トヨタ	日産	ホンダ	マツダ	BMW	BMW アルピナ
2013年	3139	3140 外-1918	3139	3141 外-1919	3142	外-1933	外-1934
2010年	対象外	2568	2565	2567	対象外	対象外	対象外