

解体業者の皆さまへ

ビー・エム・ダブリュー／ニコル・レーシング・ジャパンから

《助手席エアバッグ》

の追加リコール届出が行われました!!

平素はエアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般 2014 年 9 月 5 日付にてビー・エム・ダブリュー株式会社及び同年 9 月 10 日付にてニコル・レーシング・ジャパン株式会社の一部車両において、**《助手席エアバッグ》**の追加リコール届出が行われました。

つきましては、既にご案内させていただいているリコール車両の取扱いに従い、**《助手席エアバッグ》**のリコールの改善措置済みか否か確認の上、改善未実施の車両は取外回収をお願いいたします。

1. 対象車両(別添資料を参照ください)

メーカー名	通称名	ステッカー番号
ビー・エム・ダブリュー(株)	BMW(316ti / 318ti / 318i / 320i / 323i / 325i / 328i / 330i / 318iツーリング / 325iツーリング / 330Xi / 318Ci / 328Ci / 330Ci / 330Ciカブリオレ / M3 / M3CSL / M3カブリオレ)	外-2080
ニコル・レーシング・ジャパン(株)	BMW アルピナ(B3-3.3 / B3-3.3 4WD ツーリング/ B3-3.3 4WD/ B3S/ B3S クーペ / B3S ツーリング/ B3S カブリオ)	外-2087

リコールの詳細内容は以下でご確認ください。

- ・国土交通省 HP : (<http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html>)

2. 確認手順

【確認 ①】

対象車両の確認
「解体工程 1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面

オレンジ以外 → **通常通り作業 (車上作動処理可)**

オレンジ → **【確認 ②】** ステッカー有り → **実車対策済ステッカー番号の確認** → ステッカー無し

【作業】

《助手席》
エアバッグを取外回収
▼
梱包
※荷札には車台番号全桁を記入
※車台番号を赤マジックで囲む

※リコール対策済みの車両であっても、オレンジ表示されています。

必ずステッカーの有無(ステッカー番号 外-2080 及び外-2087)を確認ください。

※確認方法および引渡方法の詳細は以下の自再協 URL にて確認ください

http://www.jarp.org/pdfs/information/20140912_bmw_nicole_ab_recall.pdf

自動車再資源化協力機構
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【手順①】対象車台の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール届出対象車台となります。

※「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」でしか確認できません

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 P 画面印刷 ? ヘルプ

1. 引取実施事業者 (自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください。

該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日 (昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 ※ 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	注意車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	義務者不存在車	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

【上に戻る】



「リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。」

(注)

(注) マニフェスト発行取消のため移動報告を「一時停止中」または「取消申請中」の車両は背景色が「赤」で表示されるので、混同しないよう特にご注意ください。




【手順②】ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台で以下のステッカーが貼付されていない場合は必ず取外回収を行い、指示に従って指定引取場所に引き渡してください。

ステッカー (例)	貼付場所
<p>「対象車両一覧」を参考に、必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 
<p>(注) 車両によっては本リコール以外のステッカーが貼付されている場合がありますので、ステッカー番号をご確認ください。</p>	

【作業①】P席の取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。


<p>【正しい性状】</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p> <p>付属品がついている</p> 
<p>【誤った性状 2】</p> <p>ハーネスを撚り合わせてショートしていない</p> 	

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



荷札

赤マジックで囲む

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。

回収ケースに収納

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。
- ☞ 助手席エアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名: ○○解体△△工場		備考
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄				③ 事務所管理欄(2)			
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	解体自動車引渡先	解体自動車引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	◇破砕	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/					/	
3			/					/	
4			/					/	

作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)
- ②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者: メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名: ○○解体△△工場		備考	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄				③ 事務所管理欄(2)				
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類移動報告引渡日	解体自動車引渡日		
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	◇破砕	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/						/	
3			/						/	
4			/						/	

取外回収で引渡報告した日を記入

◆対象車両

BMW 318i / 320i / 323i /

BMW 316ti/318ti



325i / 328i / 330i / 330Xi



BMW 318i / 325i / 328i ツーリング



BMW 318Ci / 328Ci / 330Ci



BMW 330Ci / M3 カブリオレ



BMW M3



ニコル・レーシング・ジャパン(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一欄 2014/9/10リコール届出版

◆対象車両

BMW アルピナ

B3-3.3 / B3-3.3 4WD / B3S



BMW アルピナ

B3-3.3 4WD ツーリング

B3S ツーリング



BMW アルピナ B3S クーペ



BMW アルピナ B3S カブリオ



《ご注意ください!!!》

ビー・エム・ダブリュー、ニコル・レーシング・ジャパン共に外装のデザイン変更のため、フロントグリルが若干異なる事があります。

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号	
BMW	GH-AT18	BMW 316ti	WBAAT52070AF67015 ~ WBAAT52060AF69970 平成 13 年 5 月 7 日 ~ 平成 14 年 3 月 25 日	外-2080	
			WBAAT52050AH66015~WBAAT520X0AH69606 平成 14 年 3 月 27 日 ~ 平成 16 年 2 月 20 日		
			WBAEZ52070KT34016~WBAEZ52000KT34892 平成 16 年 3 月 4 日 ~ 平成 16 年 12 月 7 日		
	GF-AL19	BMW 318i	WBAAL32020AZ25638~WBAAL32030AZ29990 平成 11 年 9 月 2 日 ~ 平成 12 年 3 月 25 日		
			WBAAL32040FH67289~WBAAL32040FH73447 平成 11 年 9 月 2 日 ~ 平成 12 年 5 月 30 日		
			WBAAL32070FX40004~WBAAL32020FX40590 平成 12 年 3 月 27 日 ~ 平成 12 年 5 月 13 日		
		BMW 318i ツリング	WBAAP32020JB10007~WBAAP32040JB12678 平成 11 年 4 月 30 日 ~ 平成 12 年 8 月 21 日		
		BMW 318Ci	WBABL32000JR45097~WBABL32040JR46785 平成 11 年 11 月 3 日 ~ 平成 12 年 8 月 28 日		
			WBABL31020JP51396~WBABL31070JP59929 平成 11 年 11 月 5 日 ~ 平成 12 年 6 月 20 日		
			WBABL31010JX30006~WBABL31040JX31134 平成 12 年 6 月 23 日 ~ 平成 12 年 7 月 28 日		
		GH-AL19	BMW 318i		WBAAL32050FX40826~WBAAL32030FX42395 平成 12 年 6 月 2 日 ~ 平成 12 年 8 月 23 日
					WBAAL32090FH73489~WBAAL32060FH74518 平成 12 年 6 月 5 日 ~ 平成 12 年 8 月 29 日
	WBAAN920X0NB13786 平成 12 年 6 月 12 日				
	WBAAN920X0NF30471~WBAAN92050NF37960 平成 12 年 6 月 29 日 ~ 平成 13 年 1 月 12 日				
	WBAAN92000NF43813~WBAAN92020NF46387 平成 12 年 7 月 11 日 ~ 平成 12 年 11 月 22 日				
WBAAN92080NH83000~WBAAN92070NH85899 平成 13 年 1 月 12 日 ~ 平成 13 年 9 月 7 日					

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
BMW	GH-AL19	BMW 318i	WBAAN92060NJ00000～WBAAN92040NJ07883 平成 13 年 1 月 20 日 ～ 平成 13 年 9 月 12 日	外-2080
		BMW 318i ツ-リング*	WBAAP32050JB12690～WBAAP32010JB14999 平成 12 年 8 月 29 日 ～ 平成 13 年 6 月 16 日	
			WBAAP320X0JB43000～WBAAP32060JB43768 平成 13 年 6 月 16 日 ～ 平成 13 年 8 月 16 日	
		BMW 318Ci	WBABL310X0JX31431～WBABL31070JX38756 平成 12 年 8 月 4 日 ～ 平成 13 年 7 月 27 日	
			WBABL32070JR46795～WBABL320X0JR48394 平成 12 年 8 月 29 日 ～ 平成 13 年 8 月 17 日	
		GH-AY20	BMW 318i	
	WBAAZ72020NG00005～WBAAZ72040NG26914 平成 13 年 9 月 10 日 ～ 平成 16 年 3 月 26 日			
	WBAAZ72010NF69023～WBAAZ72050NF77187 平成 13 年 9 月 25 日 ～ 平成 16 年 3 月 24 日			
	WBAAY72040KJ79566～WBAAY72090KJ89154 平成 14 年 3 月 19 日 ～ 平成 15 年 8 月 27 日			
	WBAET76030NJ68003～WBAET76090NJ76736 平成 16 年 3 月 1 日 ～ 平成 16 年 11 月 26 日			
	WBABX910X0PN75069～WBABX91000PN77218 平成 16 年 3 月 4 日 ～ 平成 17 年 2 月 19 日			
	BMW 318i ツ-リング*		WBAET76080NA88005～WBAET76090NA91494 平成 16 年 3 月 29 日 ～ 平成 16 年 11 月 26 日	
			WBAEX52060PR00000～WBAEX52080PR03674 平成 16 年 2 月 9 日 ～ 平成 17 年 6 月 29 日	
	BMW 318Ci		WBAAX52060JY60003～WBAAX52060JY66996 平成 13 年 7 月 13 日 ～ 平成 16 年 2 月 25 日	
			BMW 318Ci	
	WBABV72040EY95007～WBABV72060EY96921 平成 13 年 9 月 14 日 ～ 平成 15 年 2 月 22 日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
BMW	GH-AY20	BMW 318Ci	WBABD910X0PK59003～WBABD91080PK62207 平成 15 年 2 月 11 日 ～ 平成 16 年 1 月 27 日	外-2080
			WBABD92050JM15000～WBABD92030JM15982 平成 15 年 3 月 10 日 ～ 平成 16 年 2 月 19 日	
			WBABX92040PN91007～WBABX92000PN91909 平成 16 年 2 月 28 日 ～ 平成 17 年 2 月 23 日	
	GH-BX20	BMW 318Ci	WBABX92020PN91801～WBABX92030PN92553 平成 17 年 2 月 4 日 ～ 平成 18 年 4 月 10 日	
			WBABX91050PN77229～WBABX91040PN78176 平成 17 年 2 月 26 日 ～ 平成 18 年 5 月 23 日	
	GH-AU20	BMW 318ti	WBAAU52020KN40003～WBAAU52000KN45930 平成 13 年 5 月 9 日 ～ 平成 16 年 2 月 19 日	
			WBAAU51070KN00064～WBAAU51010KN09830 平成 13 年 8 月 30 日 ～ 平成 16 年 2 月 9 日	
			WBAEZ72040KT46006～WBAEZ72000KT46827 平成 16 年 3 月 4 日 ～ 平成 16 年 12 月 7 日	
			WBAEZ71050KS82088～WBAEZ71050KS83273 平成 16 年 3 月 6 日 ～ 平成 16 年 10 月 29 日	
	GF-AM20		WBAAM120X0FN03170～WBAAM12090FN07940 平成 11 年 9 月 1 日 ～ 平成 12 年 8 月 1 日	
			WBAAM11010JM85530～WBAAM11010JM90727 平成 11 年 9 月 4 日 ～ 平成 12 年 7 月 27 日	
	GH-AV22	BMW 320i	WBAAV12020FF15006～WBAAV12030FF19095 平成 12 年 8 月 10 日 ～ 平成 13 年 7 月 19 日	
			WBAAV11080FT75011～WBAAV11030FT76924 平成 12 年 9 月 7 日 ～ 平成 13 年 4 月 4 日	
			WBAAN16010NE10005～WBAAN160X0NE15963 平成 12 年 9 月 11 日 ～ 平成 13 年 9 月 6 日	
WBAAN15090NC93002～WBAAN15080NC94318 平成 12 年 9 月 21 日 ～ 平成 13 年 7 月 24 日				
			WBAEV12060KL00007～WBAEV12080KL03278 平成 13 年 8 月 30 日 ～ 平成 16 年 11 月 29 日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
BMW	GH-AV22	BMW 320i	WBAET150X0NF87001～WBAET150X0NF90156 平成 13 年 9 月 20 日 ～ 平成 16 年 11 月 29 日	外-2080
			WBAET16090NG38003～WBAET16050NG57387 平成 13 年 9 月 25 日 ～ 平成 16 年 12 月 8 日	
			WBAEV11010KK71971～WBAEV11020KK74328 平成 14 年 5 月 14 日 ～ 平成 15 年 1 月 28 日	
	GF-AM25	BMW 323i	WBAAM32030FP07921～WBAAM320X0FP10699 平成 11 年 9 月 1 日 ～ 平成 12 年 7 月 28 日	
			WBAAM31010FM82495～WBAAM31090FM86049 平成 11 年 9 月 2 日 ～ 平成 12 年 7 月 26 日	
	GH-AV25	BMW 325i	WBAAV32060FT25010～WBAAV32050FT27881 平成 12 年 8 月 22 日 ～ 平成 13 年 7 月 23 日	
			WBAAV31030FV85799～WBAAV31040FV87545 平成 12 年 11 月 9 日 ～ 平成 13 年 7 月 5 日	
			WBAEV32060FX60000～WBAEV32050FX62353 平成 13 年 4 月 11 日 ～ 平成 15 年 3 月 25 日	
			WBAAV31090JS50009～WBAAV31050JS51030 平成 12 年 8 月 16 日 ～ 平成 13 年 6 月 26 日	
			WBAEV31010KL45093～WBAEV31010KL49600 平成 13 年 9 月 10 日 ～ 平成 16 年 6 月 29 日	
			WBAET35010NF95001～WBAET35020NF95413 平成 14 年 3 月 5 日 ～ 平成 16 年 12 月 7 日	
			WBAET36040NG63449～WBAET36000NG68812 平成 14 年 3 月 13 日 ～ 平成 16 年 12 月 8 日	
	BMW 325i ツ-リンク	WBAAW32050EG15003～WBAAW32030EG16392 平成 12 年 8 月 16 日 ～ 平成 13 年 8 月 17 日		
		WBAEN32070PC00001～WBAEN32020PC03226 平成 13 年 7 月 16 日 ～ 平成 17 年 6 月 27 日		
	GF-AM28	BMW 328i	WBAAM52080FK88346～WBAAM52020FK89167 平成 11 年 9 月 9 日 ～ 平成 12 年 5 月 12 日	
			WBAAM51000EH74725～WBAAM51090EH75999 平成 11 年 9 月 13 日 ～ 平成 12 年 3 月 28 日	
			WBAAM51020JL95004～WBAAM51050JL95269 平成 12 年 3 月 25 日 ～ 平成 12 年 5 月 4 日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
BMW	GF-AM28	BMW 328i	WBAAR52040JC73005～WBAAR52030JC73593 平成 11 年 5 月 3 日 ～ 平成 12 年 5 月 20 日	外-2080
		BMW 328Ci	WBABM52010JM21482～WBABM52050JM23171 平成 11 年 9 月 10 日 ～ 平成 12 年 5 月 15 日	
			WBABM51090JK67492～WBABM51030JK70145 平成 11 年 9 月 17 日 ～ 平成 12 年 5 月 17 日	
	GH-AV30	BMW 330i	WBAAV51090JT45035～WBAAV51060JT48085 平成 12 年 5 月 18 日 ～ 平成 13 年 7 月 20 日	
			WBAAV52030FJ76017～WBAAV52080FJ78541 平成 12 年 5 月 22 日 ～ 平成 13 年 7 月 20 日	
			WBAAV51020JT00065～WBAAV51030JT02956 平成 12 年 5 月 31 日 ～ 平成 13 年 5 月 9 日	
			WBAAV51040FZ00069～WBAAV510X0FZ11870 平成 12 年 11 月 13 日 ～ 平成 13 年 7 月 17 日	
			WBAEV52050KL90001～WBAEV52040KL92211 平成 13 年 7 月 10 日 ～ 平成 15 年 6 月 16 日	
			WBAEV51060KM65046～WBAEV51000KM67438 平成 13 年 8 月 29 日 ～ 平成 15 年 3 月 18 日	
			WBAEV51080KN50017～WBAEV51050KN51920 平成 13 年 8 月 29 日 ～ 平成 15 年 3 月 18 日	
			WBAEV51060PE00008～WBAEV51080PE01337 平成 13 年 9 月 3 日 ～ 平成 15 年 3 月 28 日	
			WBAEV51010PD80055～WBAEV51060PD81301 平成 13 年 9 月 6 日 ～ 平成 15 年 3 月 11 日	
			WBAET56030NH46169～WBAET560X0NH47819 平成 15 年 3 月 4 日 ～ 平成 16 年 11 月 22 日	
			WBAET55070NG85023～WBAET55020NG85141 平成 15 年 3 月 11 日 ～ 平成 16 年 11 月 26 日	
			WBAET55020NG90128～WBAET55020NG90419 平成 15 年 4 月 10 日 ～ 平成 16 年 10 月 18 日	
BMW 330Xi	WBAEW51070PG00019～WBAEW51050PG01458 平成 13 年 9 月 4 日 ～ 平成 16 年 11 月 3 日			
BMW 330Ci	WBABN52010JU70002～WBABN52080JU76928 平成 12 年 5 月 18 日 ～ 平成 15 年 2 月 6 日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号		
BMW	GH-AV30	BMW 330Ci	WBABN51050JT80059～WBABN51060JT86291 平成 12 年 6 月 5 日 ～ 平成 15 年 1 月 29 日	外-2080		
			WBABD51000PK27007～WBABD51060PK29022 平成 15 年 3 月 7 日 ～ 平成 17 年 6 月 25 日			
			WBABD52050PM07002～WBABD52030PM10285 平成 15 年 3 月 7 日 ～ 平成 18 年 4 月 22 日			
		BMW 330Ci ガリア	WBABS51060EH30013～WBABS510X0EH37143 平成 12 年 5 月 15 日 ～ 平成 15 年 2 月 22 日			
			WBABS520X0EH92710～WBABS52090EH98840 平成 12 年 9 月 8 日 ～ 平成 14 年 11 月 5 日			
			WBABS52000ET58020～WBABS52000ET58907 平成 14 年 11 月 19 日 ～ 平成 15 年 2 月 27 日			
			WBABW51050PK43018～WBABW51000PK46845 平成 15 年 3 月 8 日 ～ 平成 18 年 8 月 10 日			
						WBABW520X0PM00024～WBABW52050PM05731 平成 15 年 3 月 8 日 ～ 平成 18 年 8 月 18 日
		GF-BL32	BMW M3		WBSBL91030JP77195～WBSBL91050JP83757 平成 13 年 3 月 5 日 ～ 平成 14 年 7 月 8 日	
					WBSBL92060JR00213～WBSBL92090JR03722 平成 13 年 3 月 5 日 ～ 平成 14 年 7 月 6 日	
	WBSBL91000JP75520 平成 12 年 10 月 6 日					
	WBSBL92090JR00318～WBSBL92040JR09993 平成 13 年 3 月 31 日 ～ 平成 16 年 6 月 8 日					
	WBSBL91090JP80621～WBSBL91030JP91064 平成 14 年 1 月 21 日 ～ 平成 18 年 5 月 23 日					
	WBSBL92000PP86013～WBSBL92040PP88475 平成 16 年 6 月 9 日 ～ 平成 18 年 5 月 8 日					
GH-M3CSL	BMW M3 CSL	WBSBL95060JB98036～WBSBL95090JB98841 平成 15 年 7 月 4 日 ～ 平成 15 年 12 月 19 日				
不明	BMW M3 ガリア	WBSBR91080EX12558 平成 14 年 9 月 19 日				

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 輸入期間	ステッカー 番号
BMW アルビナ	GF-3E44	アルビナ B3-3.3	WAPB333L09ME44187～WAPB333L00ME44412 平成 11 年 12 月 16 日～平成 12 年 11 月 16 日	外-2087
			WAPB333C00NE44012～WAPB333C00NE44126 平成 12 年 1 月 21 日～平成 12 年 11 月 16 日	
	GF-3E46		WAPB333L01UE46426～WAPB333L02UE46566 平成 12 年 11 月 30 日～平成 14 年 3 月 22 日	
			WAPB333C01VE46152～WAPB333C02VE46251 平成 12 年 10 月 5 日～平成 14 年 3 月 7 日	
			WAPB333T01XE46038～WAPB333T02XE46105 平成 12 年 11 月 30 日～平成 14 年 1 月 17 日	
			WAPB333R01WE46005～WAPB333R02WE46236 平成 12 年 12 月 7 日～平成 14 年 3 月 22 日	
	GF-3E48	アルビナ B3-3.3	WAPB333T02DE48005～WAPB333T02DE48015 平成 13 年 12 月 27 日～平成 14 年 3 月 7 日	
	GH-3E48	4WD ツーリング	WAPB333T02DE48085～WAPB333T04DE48151 平成 14 年 11 月 21 日～平成 16 年 11 月 11 日	
	GF-3E48	アルビナ B3-3.3	WAPB333L02CE48003～WAPB333L03CE48022 平成 14 年 3 月 7 日～平成 15 年 2 月 7 日	
	GH-3E48	4WD	WAPB333L04CE48025～WAPB333L05CE48030 平成 15 年 12 月 10 日～平成 17 年 3 月 17 日	
	GH-3E50	アルビナ B3S	WAPB334003HE50003～WAPB334005HE50250 平成 14 年 10 月 10 日～平成 17 年 4 月 7 日	
		アルビナ B3S クーペ	WAPB334003JE50011～WAPB334006JE50149 平成 14 年 11 月 21 日～平成 18 年 4 月 20 日	
		アルビナ B3S ツーリング	WAPB334002LE50001～WAPB334004LE50105 平成 14 年 9 月 5 日～平成 16 年 9 月 24 日	
		アルビナ B3S カブリオ	WAPB334003KE50006～WAPB334006KE50292 平成 14 年 10 月 17 日～平成 18 年 6 月 15 日	
GH-3E51	アルビナ B3S	WAPB334003HE50039～WAPB334005HE50225 平成 14 年 12 月 26 日～平成 16 年 10 月 21 日		
	アルビナ B3S クーペ	WAPB334003JE50028～WAPB334006JE50134 平成 15 年 2 月 7 日～平成 17 年 12 月 15 日		
	アルビナ B3S ツーリング	WAPB334002LE50006～WAPB334004LE50106 平成 14 年 10 月 31 日～平成 16 年 10 月 21 日		
	アルビナ B3S カブリオ	WAPB334003KE50167～WAPB334006KE50285 平成 16 年 1 月 15 日～平成 17 年 8 月 26 日		