

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2015年5月28日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。

つきましては、次頁「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済シッカー番号
本田技研工業(株)	平成16年～平成25年生産のエリシオン、エリシオンプレステージの一部車両	運転席	<u>3581</u>
	平成13年～平成17年生産のインスパイア、セイバー、エレメントの一部車両		<u>外-2188</u>
	平成13年～平成18年生産のラグレイト、MDXの一部車両		<u>外-2189</u>
	平成20年生産のフィット、フリード、CR-V、モビリオ、モビリオスパイク、アコード、インサイトの一部車両	助手席	<u>3582</u>
	平成20年生産のフィットアリアの一部車両		<u>外-2190</u>

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。


<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H27/5/28)

<本田技研工業 HP> <http://www.honda.co.jp/recall/> (H27/5/28)

<自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (5月29日掲載予定)

対象車台の範囲がFAX等で必要な方は、当機構までご依頼ください。

2.確認手順 【確認①】



自動車再資源化協力機構（自再協）
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。




👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)


- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。



👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)



引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性がります。



※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p> <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】助手席エアバッグの取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。


<p>【正しい性状】</p> <p>※助手席の例</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p>  <p>付属品がついている</p>
	<p>【誤った性状 2】</p>  <p>ハーネスを撚り合わせてショートしていない</p>

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「**全桁の車台番号（※）**」を書いた荷札を付けてください。その際、**荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。**

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の**全桁記入**をお願いします。



回収ケースに収納


万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転手席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。



- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁			解体業者名: ○○解体△△工場			
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)				
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									


作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)
- ②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。



「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁			解体業者名: ○○解体△△工場			
① 事務所管理欄 (1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄 (2)				
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

取外回収で引渡報告した日を記入

参考

本田技研工業(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

エリシオン



エリシオンプレステージ



インスパイア



セイバー



エレメント



ラグレイト



MDX



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1000032～RR1-1027379 平成16年4月14日～平成17年9月12日	3581
			RR1-5000001～RR1-5000064 平成16年5月17日～平成17年9月8日	
			RR1-1100006～RR1-1117089 平成17年9月15日～平成18年11月25日	
			RR1-5100001～RR1-5100020 平成17年11月8日～平成18年11月21日	
			RR1-1200008～RR1-1218206 平成18年12月7日～平成20年11月21日	
			RR1-5200002～RR1-5200024 平成19年1月19日～平成20年10月6日	
			RR1-1300006～RR1-1303273 平成20年11月26日～平成21年9月1日	
			RR1-5300002 平成21年4月3日	
			RR1-1400001～RR1-1404065 平成21年9月9日～平成22年10月29日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号		
ホンダ	DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-5400004～RR1-5400007 平成22年7月12日～平成22年9月28日	3581		
			RR1-1500002～RR1-1503227 平成22年11月16日～平成24年5月11日			
			RR1-5500001～RR1-5500004 平成23年1月18日～平成24年2月22日			
			RR1-1600004～RR1-1600699 平成24年6月26日～平成25年9月23日			
	DBA-RR2		RR2-1000013～RR2-1004813 平成16年4月14日～平成17年9月9日			
			RR2-5000001～RR2-5000031 平成16年6月23日～平成17年8月31日			
			RR2-1100001～RR2-1102746 平成17年9月15日～平成18年11月24日			
			RR2-5100001～RR2-5100012 平成17年10月31日～平成18年11月3日			
			RR2-1200005～RR2-1202512 平成18年12月7日～平成20年11月21日			
			RR2-5200002～RR2-5200005 平成19年3月13日～平成20年7月22日			
			RR2-1300001～RR2-1300316 平成20年12月18日～平成21年8月28日			
			RR2-5300001～RR2-5300002 平成20年12月18日～平成21年6月9日			
			RR2-1400001～RR2-1400535 平成21年9月9日～平成22年10月28日			
			RR2-1500005～RR2-1500491 平成22年11月16日～平成24年5月10日			
			RR2-5500001～RR2-5500005 平成22年12月14日～平成23年8月24日			
			RR2-1600002～RR2-1600124 平成24年6月28日～平成25年9月20日			
			DBA-RR3		「エリシオン」	RR3-1000034～RR3-1012975 平成16年4月15日～平成17年9月9日
						RR3-5000001～RR3-5000055 平成16年6月22日～平成17年9月9日
						RR3-1100008～RR3-1103353 平成17年9月15日～平成18年11月24日
						RR3-5100002～RR3-5100011 平成17年12月9日～平成18年8月9日
RR3-1200011～RR3-1202632 平成18年12月7日～平成20年11月20日						
RR3-5200004～RR3-5200015 平成19年3月21日～平成20年8月21日						
RR3-1300004～RR3-1300264 平成20年12月17日～平成21年8月28日						
RR3-5300001 平成21年7月1日						
RR3-1400001～RR3-1400293 平成21年9月9日～平成22年10月28日						

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号			
ホンダ	DBA-RR4	「エリシオン」	RR4-1000016～RR4-1003269 平成16年4月14日～平成17年9月9日	3581			
			RR4-1100003～RR4-1101099 平成17年10月5日～平成18年11月25日				
			RR4-1200005～RR4-1200708 平成19年1月12日～平成20年11月19日				
			RR4-1300004～RR4-1300101 平成20年12月19日～平成21年8月27日				
			RR4-1400003～RR4-1400091 平成21年9月10日～平成22年11月1日				
	DBA-RR5	「エリシオン プレステージ」	RR5-1000039～RR5-1005219 平成18年12月19日～平成20年11月20日				
			RR5-1100008～RR5-1100272 平成20年11月26日～平成21年8月31日				
			RR5-1200001～RR5-1200257 平成21年9月14日～平成22年10月22日				
			RR5-1300003～RR5-1300378 平成22年11月17日～平成24年5月10日				
			RR5-1400002～RR5-1400417 平成24年6月26日～平成25年9月20日				
			DBA-RR6			RR6-1000014～RR6-1000827 平成18年12月21日～平成20年11月20日	
						RR6-1100004～RR6-1100057 平成20年12月23日～平成21年9月1日	
						RR6-1200002～RR6-1200075 平成21年9月14日～平成22年10月25日	
						RR6-1300001～RR6-1300126 平成22年11月17日～平成24年4月11日	
						RR6-1400002～RR6-1400133 平成24年6月28日～平成25年8月30日	
	LA-UA4	「インスパイア」 「セイバー」	UA4-1300014～UA4-1301576 平成13年3月30日～平成13年7月24日		外-2188		
			UA4-1400003～UA4-1402219 平成13年7月30日～平成14年2月19日				
			UA4-1500002～UA4-1502282 平成14年3月22日～平成14年11月21日				
			LA-UA5				UA5-1300012～UA5-1302615 平成13年3月28日～平成14年2月19日
							UA5-1400001～UA5-1401140 平成14年3月22日～平成14年11月21日
UA-YH2	「エレメント」	YH2-1000039～YH2-1002949 平成15年2月17日～平成16年2月6日	外-2189				
		CBA-YH2			YH2-1100002～YH2-1100120 平成16年4月26日～平成16年12月6日		
					YH2-1200005～YH2-1200122 平成17年5月27日～平成17年10月13日		
LA-RL1	「ラグレイト」	RL1-1200997～RL1-1201105 平成13年2月8日～平成13年2月13日	外-2189				
		RL1-1300013～RL1-1302714 平成13年10月22日～平成14年10月17日					

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	LA-RL1	「ラグレイト」	RL1-1400002～RL1-1400511 平成15年4月10日～平成15年10月30日	外-2189
			RL1-1500002～RL1-1500120 平成15年12月26日～平成16年3月22日	
	UA-YD1	「MDX」	YD1-1000027～YD1-1001065 平成15年2月27日～平成15年11月24日	
			YD1-1100015～YD1-1100073 平成16年1月23日～平成16年4月20日	
			YD1-1100074～YD1-1100251 平成16年4月14日～平成16年12月8日	
CBA-YD1		YD1-1200006～YD1-1200243 平成17年2月23日～平成18年3月2日		

参考

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1027722～GE6-1175932 平成20年1月7日～平成20年12月27日	3582
			GE6-8000110～GE6-8000720 平成20年1月7日～平成20年12月27日	
	DBA-GE7		GE7-1003524～GE7-1016037 平成20年1月7日～平成20年12月27日	
		GE7-8000029～GE7-8000092 平成20年1月7日～平成20年12月23日		
	DBA-GE8	GE8-1008505～GE8-1030609 平成20年1月7日～平成20年12月26日		
	DBA-GE9	GE9-1000776～GE9-1002964 平成20年1月7日～平成20年12月24日		
	DBA-GB3	「フリード」	GB3-1000088～GB3-1052458 平成20年5月12日～平成20年12月27日	
	GB3-5000028～GB3-5000560 平成20年6月19日～平成20年12月27日			
DBA-GB4	GB4-1000032～GB4-1005615 平成20年5月12日～平成20年12月27日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ホンダ	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1101696～RE3-1103752 平成20年1月8日～平成20年8月1日	3582
			RE3-1200001～RE3-1201068 平成20年8月19日～平成20年12月23日	
	DBA-RE4		RE4-1102076～RE4-1104158 平成20年1月8日～平成20年8月2日	
			RE4-1200001～RE4-1201076 平成20年8月19日～平成20年12月23日	
	DBA-GB1	「モビリオ」	GB1-1603657～GB1-1603989 平成20年1月11日～平成20年4月15日	
			GB1-1715555～GB1-1716524 平成20年1月14日～平成20年4月16日	
	DBA-GB2		GB2-1402915～GB2-1403167 平成20年1月11日～平成20年4月16日	
	DBA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1236352～GK1-1241354 平成20年1月7日～平成20年4月23日	
	DBA-GK2		GK2-1208203～GK2-1209125 平成20年1月7日～平成20年4月18日	
	ABA-CL7	「アコード」	CL7-1301892～CL7-1302132 平成20年1月7日～平成20年3月27日	
	ABA-CL8		CL8-1300585～CL8-1300676 平成20年1月7日～平成20年3月27日	
	ABA-CL9		CL9-1301662～CL9-1301913 平成20年1月7日～平成20年3月27日	
			CL9-5300006 平成20年2月21日	
	DBA-CL7		CL7-3303986～CL7-3304892 平成20年1月7日～平成20年3月27日	
			CL7-5300024～CL7-5300026 平成20年1月10日～平成20年3月7日	
	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1100009～ZE2-1100088 平成20年11月4日～平成20年12月24日	
DBA-GD8	「フィットアリア」	GD8-1500637～GD8-1503660 平成20年1月7日～平成20年8月19日	外-2190	
DBA-GD9		GD9-1500334～GD9-1500870 平成20年1月7日～平成20年7月31日		