

**エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
さて、今般2016年2月5日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両


メーカー名	対象車両	部 位	対策済ステッカー番号
ホンダ(株)	平成 16 年～27 年生産の フィット、フィット シャトル、FIT EV、シビック、 シビック ハイブリッド、エディックス、インサイ ト、インサイト エクスルーシブ、レジェンド、 ストリーム、ゼスト、ゼスト スパーク、 FCX クラリティ の一部車両	運転席	3758

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

- < 国土交通省 HP > <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/2/5)
- < ホンダ HP > <http://www.honda.co.jp/recall/> (H28/2/5)
- < 自再協 HP > <http://www.jarp.org/> (H28/2/5 掲載予定)

2.確認手順

【確認①】



自動車再資源化協力機構 (自再協)
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 画面印刷 ヘルプ

1. 引取実施事業者 (自社) 情報
 事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)

引取報告日	引取元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加)類 装備	エアバッグ類 ※ 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)

- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

1. 車台情報

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

車台番号	C00000053-000A01	運転席	1	その他6	1
型式	AT-000A01	助手席	1	その他7	1
車名	ジェファー	サイド	1	その他8	1
移動報告番号	606530000001	カーテン	1	その他9	1
登録者メーカー名	S J自動車 (株)	ブリテン	1	その他10	1
型式指定番号	10001	◆エアバッグ類 詳細情報			
類別区分番号	1001	一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です		
◆リサイクル料金保証の有無		機械式の部位	運転席とシートベルトプリテンショナーに機械式を装備しています		
フロン類保証	無	その他1			
エアバッグ類保証	有	その他2			
◆車台装備情報		◆車台車装備情報			
フロン類車種クラス	乗用車等	フロン類装備	無		
脱フロンエアコン	無	フロン類			
架装物区分	01: 架装物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ			
◆メーカーからの お知らせ	メッセージ		エアバッグ類装備部位 助手席		

2) 対策済みステッカー番号等が表示されます

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)

引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性がります。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は121件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)



引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 1)加)類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2019/04/25	SD2AT-501025	H-SD2AT	マツダ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2019/04/25	UCP21-004571	E-UCP21	トヨタ	HFC	有		<input type="checkbox"/>
2019/04/27	CTS1S-804						<input type="checkbox"/>
2019/04/27	JA4-1927						<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p> <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p> <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p> 	<p>最新ステッカーを貼付</p> <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p> 
なし		<p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p> 

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】助手席エアバッグの取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。


<p>【正しい性状】</p> <p>※助手席の例</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p> <p>付属品がついている</p> 
	<p>【誤った性状 2】</p> <p>ハーネスを撚り合わせてショートしていない</p> 

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「**全桁の車台番号（※）**」を書いた荷札を付けてください。その際、**荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。**

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の**全桁記入**をお願いします。



荷札

赤マジックで囲む

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。


万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転手席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。



- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①(解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択)
- ②(解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告) 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部引渡者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部引渡者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

取外回収で引渡報告した日を記入

参考

本田技研工業(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

(12-13M) フィット /
フィット ハイブリッド



(12-14M) フィットシャトル /
(12-15M) フィットシャトル ハイブリッド



(12-14M) FIT EV



(05-10M) シビック /
シビック ハイブリッド



(04-09M) エディックス



(12-14M) インサイト /
インサイト エクスクルーシブ



(04-12M) レジェンド



(12-14M) ストリーム




(12M) ゼスト



(12M) ゼスト スパーク



(08-13M) FCX クラリティ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。 **運転席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ホンダ	DBA-GE6	フィット	GE6-1594310～GE6-1610186 平成24年1月6日～平成24年4月23日	3758
			GE6-1700002～GE6-1757497 平成24年5月10日～平成25年7月23日	
			GE6-3100002～GE6-3113301 平成24年3月6日～平成24年4月2日	
			GE6-3200001～GE6-3205464 平成24年6月15日～平成24年8月1日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号	
ホンダ	DBA-GE6	フィット	GE6-8200288～GE6-8200347 平成24年1月11日～平成24年4月23日	3758	
			GE6-8300001～GE6-8300128 平成24年5月29日～平成25年7月19日		
	DBA-GE7		GE7-1508886～GE7-1511960 平成24年1月6日～平成24年4月23日		
			GE7-1700001～GE7-1708967 平成24年5月11日～平成25年7月23日		
			GE7-8200053～GE7-8200058 平成24年2月2日～平成24年4月17日		
			GE7-8300001～GE7-8300030 平成24年6月1日～平成25年7月24日		
			GE8-1523911～GE8-1528635 平成24年1月6日～平成24年4月20日		
	DBA-GE8		GE8-1700002～GE8-1706819 平成24年5月11日～平成25年7月17日		
			DBA-GE9		GE9-1502010～GE9-1502368 平成24年1月6日～平成24年4月17日
	GE9-1700001～GE9-1701254 平成24年5月14日～平成25年7月19日				
	GE9-8000001～GE9-8000165 平成24年12月25日～平成25年7月22日				
	DAA-GP1		フィット シャトル		GP1-1113317～GP1-1136905 平成24年1月6日～平成24年4月23日
					GP1-1200002～GP1-1242186 平成24年5月10日～平成25年8月2日
					GP1-8000002～GP1-8000091 平成24年5月29日～平成25年6月13日
	DAA-GP4		GP4-1000006～GP4-1009572 平成24年5月11日～平成25年7月30日		
	DBA-GG7		GG7-3006716～GG7-3009388 平成24年1月6日～平成24年6月8日		
			GG7-3100001～GG7-3105117 平成24年6月13日～平成25年7月30日		
			GG7-3200002～GG7-3203066 平成25年8月2日～平成26年11月11日		
			GG7-8000016～GG7-8000023 平成24年1月6日～平成24年6月5日		
			GG7-8100001～GG7-8100013 平成24年7月5日～平成25年7月17日		
	DBA-GG8		GG7-8200001～GG7-8200019 平成25年8月21日～平成26年10月29日		
GG8-3001237～GG8-3002181 平成24年1月7日～平成24年6月6日					
GG8-3100001～GG8-3102017 平成24年5月22日～平成25年7月26日					
GG8-3200001～GG8-3201320 平成25年8月2日～平成26年11月11日					
GG8-8000004～GG8-8000010 平成24年1月28日～平成24年4月27日					

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号		
ホンダ	DBA-GG8	フィット シャトル	GG8-8100001～GG8-8100006 平成24年7月25日～平成25年5月21日	3758		
			GG8-8200001～GG8-8200010 平成25年10月28日～平成26年9月29日			
	DAA-GP2		GP2-3027262～GP2-3064477 平成24年1月6日～平成24年6月7日			
			GP2-3100001～GP2-3132614 平成24年6月14日～平成25年8月1日			
			GP2-3200003～GP2-3218438 平成25年8月2日～平成27年3月11日			
			GP2-8000115～GP2-8000187 平成24年1月10日～平成24年6月5日			
			GP2-8100001～GP2-8100077 平成24年6月22日～平成25年7月17日			
			GP2-8200001～GP2-8200069 平成25年9月11日～平成26年11月12日			
			ZAA-ZA2		FIT EV	ZA2-1000021～ZA2-1000146 平成24年7月31日～平成25年11月19日
						ZA2-1100001～ZA2-1100010 平成26年8月29日
	ABA-FD2	シビック	FD2-1200011～FD2-1203565 平成19年3月20日～平成19年9月7日			
			FD2-1400003～FD2-1404824 平成19年9月13日～平成20年8月4日			
			FD2-1600001～FD2-1602628 平成20年8月26日～平成21年7月29日			
			FD2-1800001～FD2-1803021 平成21年9月2日～平成22年8月26日			
	DBA-FD1		FD1-1000005～FD1-1009900 平成17年8月17日～平成18年9月2日			
			FD1-1100001～FD1-1103829 平成18年9月13日～平成19年9月4日			
			FD1-1200001～FD1-1202575 平成19年9月13日～平成20年8月1日			
			FD1-1300001～FD1-1301374 平成20年8月26日～平成21年7月31日			
			FD1-1400001～FD1-1400652 平成21年9月2日～平成22年8月6日			
			FD1-8000001～FD1-8000147 平成18年3月17日～平成18年8月11日			
		FD1-8100001～FD1-8100233 平成18年10月6日～平成19年8月31日				
		FD1-8200001～FD1-8200161 平成19年10月10日～平成20年7月14日				
		FD1-8300001～FD1-8300074 平成20年9月5日～平成21年7月6日				
		FD1-8400001～FD1-8400263 平成21年9月8日～平成22年7月8日				
		DBA-FD2	FD2-1000009～FD2-1000379 平成18年2月17日～平成18年8月31日			
			FD2-1100001～FD2-1100678 平成18年9月20日～平成19年9月4日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号	
ホンダ	DBA-FD2	シビック	FD2-1300001～FD2-1300527 平成19年9月13日～平成20年7月29日	3758	
			FD2-1500002～FD2-1500478 平成20年8月26日～平成21年7月31日		
			FD2-1700001～FD2-1700270 平成21年9月5日～平成22年8月5日		
	DAA-FD3	シビック ハイブリッド	FD3-1000005～FD3-1007223 平成17年9月9日～平成18年9月2日		
			FD3-1100001～FD3-1105406 平成18年9月19日～平成19年9月1日		
			FD3-1200001～FD3-1204027 平成19年9月18日～平成20年8月4日		
			FD3-1300003～FD3-1304648 平成20年9月1日～平成21年7月31日		
			FD3-1400001～FD3-1406486 平成21年9月7日～平成22年12月15日		
	ABA-BE2	エディックス	BE2-1000004～BE2-1001970 平成16年6月29日～平成17年12月2日		
			BE2-1100001～BE2-1100507 平成17年12月12日～平成18年10月28日		
	ABA-BE4		BE4-1000008～BE4-1002493 平成16年6月22日～平成17年11月30日		
			BE4-1100001～BE4-1100698 平成17年12月12日～平成18年10月26日		
			BE4-1200003～BE4-1200779 平成18年11月17日～平成21年8月26日		
	CBA-BE1		BE1-1000004～BE1-1012954 平成16年6月18日～平成17年12月2日		
			BE1-1100004～BE1-1103285 平成17年12月12日～平成18年11月3日		
	DBA-BE3		BE3-1000009～BE3-1013785 平成16年6月18日～平成17年12月2日		
			BE3-1100001～BE3-1103795 平成17年12月6日～平成18年11月6日		
			BE3-1200002～BE3-1204078 平成18年11月16日～平成21年8月24日		
	DBA-BE8		BE8-1000005～BE8-1001267 平成18年11月22日～平成21年8月24日		
	DAA-ZE2		インサイト		ZE2-1400228～ZE2-1404636 平成24年1月7日～平成25年4月17日
					ZE2-1500002～ZE2-1502006 平成25年5月10日～平成26年3月3日
DAA-ZE3	インサイト エクス クルーシブ		ZE3-1001582～ZE3-1006831 平成24年1月9日～平成25年4月17日		
			ZE3-1100001～ZE3-1101178 平成25年5月10日～平成26年3月3日		
DBA-KB1	レジェンド		KB1-1000054～KB1-1005920 平成16年9月22日～平成17年8月2日		
			KB1-1100005～KB1-1102385 平成17年8月30日～平成18年9月18日		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号		
ホンダ	DBA-KB1	レジェンド	KB1-1200003～KB1-1201846 平成18年9月27日～平成20年2月22日	3758		
			KB1-5000001～KB1-5000002 平成19年12月18日～平成20年2月19日			
	DBA-KB2		KB2-1000028～KB2-1001145 平成20年9月1日～平成22年9月14日			
			KB2-1100007～KB2-1100756 平成22年10月14日～平成24年6月25日			
			KB2-5000001～KB2-5000006 平成20年11月28日～平成22年6月22日			
			KB2-5100001～KB2-5100003 平成22年11月18日～平成24年1月27日			
			DBA-RN6		ストリーム	RN6-3140171～RN6-3141864 平成24年1月6日～平成24年3月20日
						RN6-3200002～RN6-3204014 平成24年3月21日～平成26年7月1日
	DBA-RN7					RN7-3102759～RN7-3102981 平成24年1月9日～平成24年3月17日
						RN7-3200001～RN7-3200647 平成24年4月5日～平成26年6月27日
	DBA-RN8	RN8-3105741～RN8-3106040 平成24年1月13日～平成24年3月17日				
		RN8-3200002～RN8-3201369 平成24年4月3日～平成26年6月30日				
	DBA-RN9	RN9-3100660～RN9-3100697 平成24年1月14日～平成24年3月17日				
		RN9-3200001～RN9-3200332 平成24年4月5日～平成26年6月27日				
	CBA-JE2	ゼスト/ ゼストスパーク	JE2-1401491～JE2-1402035 平成24年1月6日～平成24年6月7日			
			JE2-2400442～JE2-2400550 平成24年1月7日～平成24年6月6日			
	DBA-JE1		JE1-1409713～JE1-1414784 平成24年1月6日～平成24年6月8日			
			JE1-2401390～JE1-2401707 平成24年1月6日～平成24年6月6日			
	DBA-JE1改	ゼスト	JE1-9300135～JE1-9300216 平成24年1月9日～平成24年6月5日			
			JE1-9500039～JE1-9500055 平成24年1月16日～平成24年5月21日			
JE1-9400034～JE1-9400051 平成24年1月7日～平成24年5月18日						
ZBA-ZC3	FCX クラリティ	ZC3-1000001～ZC3-1000016 平成20年5月6日～平成22年8月30日				
		ZC3-1100001～ZC3-1100005 平成24年12月3日～平成25年7月17日				