

**エアバッグのリコール届出が行われました!!
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年2月19日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済ステッカー番号
マツダ(株)	平成 18 年～平成 26 年生産のボンゴ、ボンゴブローニイ、タイタン、アテンザの一部車両	運転席	3769
	平成 16 年生産のタイタンの一部車両	運転席	3770
日産自動車(株)	平成 18 年～平成 26 年生産のバネットの一部車両	運転席	3769
三菱自動車工業(株)	平成 18 年～平成 23 年生産のデリカの一部車両	運転席	3769
	平成 18 年～平成 26 年生産のデリカD : 5、パジェロの一部車両	運転席	3776

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

- <国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/2/19)
- <マツダ HP> <http://www2.mazda.co.jp/service/recall/> (H28/2/19)
- <日産 HP> <http://www.nissan.co.jp/RECALL/RECALLLIST/> (H28/2/19)
- <三菱 HP> <http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/> (H28/2/19)
- <自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (H28/2/22)

2.確認手順

【確認①】



自動車再資源化協力機構 (自再協)
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 画面印刷 ヘルプ

1. 引取実施事業者 (自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日 (昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加ノ類 装備	エアバッグ類 ※ 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)

- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

1. 車台情報

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

車台番号	C000000053-000A01	運転席	1	その他6	1
型式	AT-000A01	助手席	1	その他7	1
車名	ジェファア	サイド	1	その他8	1
移動報告番号	606530000001	カーテン	1	その他9	1
番番者メーカー名	S-J自動車(株)	ブリテン	1	その他10	1
型式指定番号	10001	◆エアバッグ類 詳細情報			
類別区分番号	1001	一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です		
◆リサイクル料金保証の有無		機械式の部位	運転席とシートベルトプリテンショナーに機械式を装備しています		
フロン類保証	無	その他1			
エアバッグ類保証	有	その他2			
◆車台装備情報		◆車台車載装備情報			
フロン類車種クラス	乗用車等	フロン類			
脱フロンエアコン	無	フロン類			
装着物区分	01: 装着物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ			
◆メーカーからの お知らせ	メッセージ		エアバッグ類装備部位		

2) 対策済ステッカー番号等が表示されます

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)

引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性がります。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は122件です 前ページ 次ページ 1 ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日 (昇順)


引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 加ノ類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2019/04/25	SD2AT-501025	U-SD2AT	マンガ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2019/04/25	UCF21-004571	E-MCP21	トヨタ	HFC	有		<input type="checkbox"/>
2019/04/27	CTB1S-804						<input type="checkbox"/>
2019/04/27	JA4-1927						<input type="checkbox"/>







リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p> <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p>
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p>

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> インフレータ状態まで分解 ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号(※)」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

(※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開け、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
 (備考欄に「リコール対象部位(例：助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場					
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)					
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
 「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
 「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名: ○○解体△△工場					
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)					
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/					/	
3			/					/	
4			/					/	

取外回収で引渡報告
した日を記入

参考

マツダ(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

ボンゴ



ボンゴトラック



ボンゴブローニイ



タイタンWH



タイタンSY



アテンザセダン



アテンザスポーツ



アテンザワゴン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。**運転席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
マツダ	TC-SK82V ABF-SK82V	ボンゴ	SK82V-320036～SK82V-409427 平成18年4月3日～平成22年7月30日	3769
	TC-SK82M ABF-SK82M		SK82M-304074～SK82M-402814 平成18年4月3日～平成22年7月30日	
	KQ-SKF2V KR-SKF2V		SKF2V-106161～SKF2V-206398 平成18年4月3日～平成22年7月30日	
	KR-SKF2M ADF-SKF2M		SKF2M-102243～SKF2M-202122 平成18年4月3日～平成22年7月29日	
	ABF-SKP2V		SKP2V-100018～SKP2V-211142 平成22年8月3日～平成26年12月27日	
	ABF-SKP2M		SKP2M-100011～SKP2M-203495 平成22年8月3日～平成26年12月27日	
	TC-SK82T ABF-SK82T		SK82T-318775～SK82T-406913 平成18年4月3日～平成22年3月31日	
	TC-SK82L ABF-SK82L		SK82L-302344～SK82L-401344 平成18年4月4日～平成22年7月31日	
	KQ-SKF2T KR-SKF2T		SKF2T-105713～SKF2T-205799 平成18年4月3日～平成22年7月31日	
	KR-SKF2L ADF-SKF2L		SKF2L-101121～SKF2L-201661 平成18年4月5日～平成22年7月31日	
	ABF-SKP2T		SKP2T-100006～SKP2T-114342 平成22年8月4日～平成26年12月26日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
マツダ	ABF-SKP2L	ボンゴ	SKP2L-100004~SKP2L-104108 平成22年8月4日~平成26年12月26日	3769
	KR-SKF6V ADF-SKF6V	ボンゴブローニイ	SKF6V-102676~SKF6V-201768 平成18年4月6日~平成22年7月29日	
	KR-SKF6M		SKF6M-100929~SKF6M-101676 平成18年4月4日~平成19年7月31日	
	KR-SKFHV		SKFHV-100048~SKFHV-100079 平成18年4月5日~平成19年7月27日	
	KR-SKFHM		SKFHM-100030~SKFHM-100046 平成18年6月16日~平成19年5月24日	
	TC-SKE6V ABF-SKE6V		SKE6V-304641~SKE6V-402713 平成18年4月4日~平成22年7月30日	
	TC-SYE4T ABF-SYE4T	タイタン	SYE4T-202635~SYE4T-204209 平成18年4月3日~平成22年7月31日	
	TC-SYE6T ABF-SYE6T		SYE6T-211705~SYE6T-219874 平成18年4月3日~平成22年7月31日	
	KR-SYF4T		SYF4T-100642~SYF4T-101204 平成18年4月5日~平成19年7月26日	
	KR-SYF4L		SYF4L-100115~SYF4L-100218 平成18年4月7日~平成19年7月20日	
	KR-SYF6T		SYF6T-103225~SYF6T-106618 平成18年4月3日~平成19年7月31日	
	KR-SYF6L		SYF6L-100423~SYF6L-101023 平成18年4月3日~平成19年7月27日	
	DBA-GG3P	アテンザ	GG3P-500740~GG3P-501565 平成18年4月3日~平成19年11月15日	
			GG3P-401075~GG3P-401788 平成18年4月3日~平成19年11月9日	
	DBA-GG3S		GG3S-404438~GG3S-408514 平成18年4月3日~平成19年11月16日	
	DBA-GY3W CBA-GY3W		GY3W-505459~GY3W-509363 平成18年4月3日~平成19年11月14日	
	DBA-GGEP		GGEP-401804~GGEP-403923 平成18年4月3日~平成19年11月16日	
	DBA-GGES		GGES-400815~GGES-401663 平成18年4月3日~平成19年11月16日	
	DBA-GYEW		GYEW-401388~GYEW-402808 平成18年4月4日~平成19年11月14日	
	KK-WH33F	タイタン	WH33F-300115~WH33F-300127 平成16年3月4日~平成16年5月27日	3770
	KK-WH33G		WH33G-300322~WH33G-300367 平成16年3月2日~平成16年6月16日	
KK-WH35D	WH35D-300722~WH35D-300882 平成16年3月1日~平成16年6月30日			
KK-WH35T	WH35T-300648~WH35T-300767 平成16年3月1日~平成16年6月29日			
KK-WH38H	WH38H-300086~WH38H-300099 平成16年3月17日~平成16年6月16日			
KK-WH3HD	WH3HD-300391~WH3HD-300490 平成16年2月28日~平成16年6月25日			
KK-WH3HH	WH3HH-300218~WH3HH-300238 平成16年3月2日~平成16年6月4日			
KK-WH63F	WH63F-300130~WH63F-300136 平成16年3月3日~平成16年4月28日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
マツダ	KK-WH63G	タイタン	WH63G-300337~WH63G-300384 平成16年3月3日~平成16年6月21日	3770
	KK-WH63H		WH63H-300781~WH63H-300871 平成16年3月2日~平成16年6月23日	
	KK-WH65D		WH65D-300262~WH65D-300295 平成16年3月3日~平成16年6月16日	
	KK-WH65G		WH65G-300049~WH65G-300052 平成16年4月7日~平成16年5月31日	
	KK-WH65H		WH65H-300033 平成16年4月27日	
	KK-WH65T		WH65T-300238~WH65T-300258 平成16年3月3日~平成16年5月28日	
	KK-WH68G		WH68G-300133~WH68G-300147 平成16年3月2日~平成16年5月21日	
	KK-WH68H		WH68H-300118~WH68H-300133 平成16年3月6日~平成16年5月24日	
	KK-WH68K		WH68K-300093~WH68K-300112 平成16年3月2日~平成16年5月13日	
	KK-WH69G		WH69G-300251~WH69G-300282 平成16年3月1日~平成16年6月17日	
	KK-WH69H		WH69H-300308~WH69H-300345 平成16年3月4日~平成16年6月15日	
	KK-WH6HD		WH6HD-300751~WH6HD-300889 平成16年3月1日~平成16年6月29日	
	KK-WH6HH		WH6HH-300295~WH6HH-300334 平成16年2月28日~平成16年6月17日	
	KK-WHF3F		WHF3F-300182~WHF3F-300202 平成16年3月4日~平成16年5月20日	
	KK-WHF3G		WHF3G-300184~WHF3G-300233 平成16年3月1日~平成16年6月23日	
	KK-WHF5D		WHF5D-300941~WHF5D-301153 平成16年3月1日~平成16年7月7日	
	KK-WHF5G		WHF5G-300029~WHF5G-300030 平成16年3月20日~平成16年5月17日	
	KK-WHF5T		WHF5T-301422~WHF5T-301700 平成16年3月1日~平成16年7月2日	
KK-WHS5T	WHS5T-301614~WHS5T-301852 平成16年3月1日~平成16年6月30日			

参考

日産自動車㈱ 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

バネットバン



バネットトラック



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ニッサン	TC-SK82VN ABF-SK82VN	バネット	SK82VN-340827～SK82VN-410034 平成18年4月3日～平成22年7月23日	3769
	TC-SK82MN ABF-SK82MN		SK82MN-307293～SK82MN-403471 平成18年4月3日～平成22年7月30日	
	KQ-SKF2VN KR-SKF2VN		SKF2VN-102009～SKF2VN-206318 平成18年4月3日～平成22年7月30日	
	KR-SKF2MN ADF-SKF2MN		SKF2MN-100933～SKF2MN-202509 平成18年4月3日～平成22年7月30日	
	ABF-SKP2VN		SKP2VN-100001～SKP2VN-200079 平成22年12月17日～平成26年12月16日	
	ABF-SKP2MN		SKP2MN-100001～SKP2MN-204541 平成22年8月6日～平成26年12月27日	
	TC-SK82TN ABF-SK82TN		SK82TN-322049～SK82TN-407898 平成18年4月3日～平成22年7月31日	
	TC-SK82LN ABF-SK82LN		SK82LN-303001～SK82LN-401484 平成18年4月3日～平成22年7月30日	
	KQ-SKF2TN KR-SKF2TN		SKF2TN-100711～SKF2TN-203110 平成18年4月3日～平成22年7月31日	
	KR-SKF2LN ADF-SKF2LN		SKF2LN-100245～SKF2LN-201305 平成18年4月3日～平成22年7月31日	
	ABF-SKP2TN		SKP2TN-100001～SKP2TN-113844 平成22年8月6日～平成26年12月26日	
	ABF-SKP2LN		SKP2LN-100001～SKP2LN-102872 平成22年8月17日～平成26年12月26日	

参考

三菱自動車工業(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

デリカバン



デリカ D:5



パジェロ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
三菱	TC-SK82VM ABF-SK82VM	デリカ	SK82VM-303536～SK82VM-401263 平成18年4月3日～平成22年3月31日	3769
	TC-SK82MM ABF-SK82MM		SK82MM-100321～SK82MM-200255 平成18年4月5日～平成22年7月28日	
	KQ-SKF2VM KR-SKF2VM		SKF2VM-100686～SKF2VM-200667 平成18年4月3日～平成22年7月29日	
	KR-SKF2MM ADF-SKF2MM		SKF2MM-100384～SKF2MM-200363 平成18年4月4日～平成22年7月28日	
	KR-SKF6VM ADF-SKF6VM		SKF6VM-100266～SKF6VM-200193 平成18年4月3日～平成22年7月27日	
	KR-SKF6MM		SKF6MM-100195～SKF6MM-100351 平成18年4月4日～平成19年7月14日	
	TC-SKE6VM ABF-SKE6VM		SKE6VM-301149～SKE6VM-400403 平成18年4月3日～平成22年7月27日	
	ABF-SKP2VM		SKP2VM-100001～SKP2VM-100570 平成22年8月5日～平成23年8月31日	
	ABF-SKP2MM		SKP2MM-100001～SKP2MM-100158 平成22年8月18日～平成23年8月30日	
	TC-SK82TM ABF-SK82TM		SK82TM-302617～SK82TM-400964 平成18年4月3日～平成22年3月29日	
	TC-SK82LM ABF-SK82LM		SK82LM-100277～SK82LM-200119 平成18年4月12日～平成22年3月19日	
	KQ-SKF2TM KR-SKF2TM		SKF2TM-100481～SKF2TM-200525 平成18年4月4日～平成22年7月28日	
	KR-SKF2LM ADF-SKF2LM		SKF2LM-100134～SKF2LM-200158 平成18年4月6日～平成22年7月29日	
	ABF-SKP2TM		SKP2TM-100001～SKP2TM-100424 平成22年8月17日～平成23年8月28日	
	ABF-SKP2LM		SKP2LM-100001～SKP2LM-100068 平成22年8月17日～平成23年8月25日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
三菱	LDA-CV1W	デリカ	CV1W-0900101～CV1W-0913646 平成24年12月18日～平成26年7月31日	3776
	DBA-CV2W		CV2W-0700101～CV2W-0903492 平成23年12月8日～平成26年7月31日	
	DBA-CV4W		CV4W-0400101～CV4W-0603626 平成21年12月19日～平成23年12月1日	
	DBA-CV5W		CV5W-0000202～CV5W-0904039 平成19年1月16日～平成26年7月31日	
	CBA-V83W	パジェロ	V83W-0000101～V83W-0200409 平成18年9月6日～平成21年11月20日	
	DBA-V83W		V83W-0300101～V83W-0700193 平成21年12月1日～平成26年6月25日	
	CBA-V87W		V87W-0000101～V87W-0400168 平成18年9月6日～平成23年10月4日	
	ADC-V88W		V88W-0200101～V88W-0300160 平成21年3月18日～平成22年8月25日	
	LDA-V88W		V88W-0400101～V88W-0700269 平成22年9月3日～平成26年6月26日	
	CBA-V93W		V93W-0000101～V93W-0201113 平成18年8月23日～平成21年11月21日	
	DBA-V93W		V93W-0300101～V93W-0700417 平成21年12月1日～平成26年7月1日	
	CBA-V97W		V97W-0000101～V97W-0500212 平成18年9月4日～平成24年8月24日	
	ADC-V98W		V98W-0200101～V98W-0300425 平成20年9月1日～平成22年8月26日	
	LDA-V98W		V98W-0400101～V98W-0701539 平成22年9月1日～平成26年7月3日	