

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2019年3月29日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部位	対策済リコール番号
フォード自動車株式会社	平成18年～平成26年生産のマスタングの一部車両	助手席	外-2820
	平成20年～平成22年生産のリンカーンMKXの一部車両		

リコールの詳細内容については、以下のHP等にてご確認ください。


<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H31/O3/29)

<フォード社 HP> <http://www.ford-service.co.jp/about/recall>

対象車台か否か不明な場合は下記へご連絡ください。

<問い合わせ先> フォードお客様相談室 0120-125175

2.確認手順



<注意事項>

・フォードジャパンは2016年9月30日をもって日本市場より撤退しております。したがって特別作業費用は支払われません。また、リサイクルシステムの移動報告画面でのオレンジ色強調表示はされませんので誤って車上作動させないようにご注意ください。

自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<参考>

対象車両

マスタング 2007～2009 年型



マスタング 2010～2012 年型



マスタング 2013～2014 年型



リンカーン MKX 2008～2010 年型




※国土交通省HPリコール届出より引用

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1ZVHT82H075221250～1ZVHT82H675352926 平成18年 7月25日～平成19年 5月9日	624台	
			1ZVHT80N685113547～1ZVHT85H885204287 平成19年8月10日～平成20年5月7日	325台	
			1ZVHT82H895100050～1ZVHT82H895144422 平成20年5月8日～平成20年11月25日	131台	
			1ZVBP8CH5A5100309～1ZVBP8CH6A5177528 平成21年2月17日～平成22年2月15日	227台	
			1ZVBP8CF4B5100253～1ZVBP8CF9B5166832 平成22年2月17日～平成23年2月3日	230台	
			1ZVBP8CFXC5202030～1ZVBP8CF7C5276649 平成23年2月8日～平成24年1月11日	279台	
			1ZVBP8CF7D5208451～1ZVBP8CF1D5272890 平成24年4月13日～平成24年12月13日	218台	
			1ZVBP8CF6E5206210～1ZVBP8CF2E5307969 平成25年1月25日～平成26年5月16日	395台	

フォード	不明	リンカーン MKX	2LMDU88CX8BJ3380~2LMDJ8JC9ABJ33507 平成 20 年 5 月 28 日~平成 22 年 5 月 7 日	212 台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年7月25日~平成26年5月16日	(計2641台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所 説明図



助手席用エアバッグインフレーター

基準不適合発生箇所

