



過充填は高圧ガス保安法違反です!!

平素は、フロン類の適正処理にご尽力いただきまして、ありがとうございます。
過充填は、高圧ガス保安法違反であるとともに、ボンベ破断の可能性があり大変危険です。
法律で定められた充填量を超えないよう、以下の内容について再確認をお願いします。
なお、過充填が発生した場合は、管轄の自治体へ通知させていただきます。

過充填の発生原因と対策について

原因1. 回収機・ボンベの故障

対策①:過充填防止機能の故障時に備えて、「満タン重量」を把握しボンベを重量計でこまめに計測する！ ※満タン重量は、ボンベ空重量とボンベの刻印『V』の値の合計を目安にします。

33 Kg

V21

V21は
上限重量
です！


ボンベの内容積(単位L)

《例》ボンベの空重量が12kg、ボンベの刻印がV21の場合の満タン重量
 $12\text{kg} + \text{V21} = 33\text{kg}$ (満タン重量)

※ボンベに満タン重量を記載することをお勧めします！

原因2. ボンベ重量を未計測


対策②:重量計を使用し、重量管理



日常的に重量計測して確認

原因3. 過充填や他ガスの充填

対策③:フロン類の適正な回収



集荷時に異常な膨張状態のボンベを複数確認しています。

※異常なボンベは引取り拒否される場合がございます。

■自再協HP掲載の「フロン類適正処理情報」等も参考にしてください。

自再協サイト:<https://jarp.org/>

フロン類→マニュアル類→初めての方向け→フロン類適正処理情報

自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6155 / E-mail: info@jarp.org

