

急 報

解体業者の皆さまへ

JARP 2026.8 C0000371

エアバッグのリコール届出が行われました!! 作動処理時の処理漏れにご注意ください

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。
今般2026年7月14日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。
下記のリコールにより運転席については、通電しても作動処理されず処理漏れに繋がるおそれがあります。作動処理時の最終確認を徹底いただきますようお願いいたします。

対象車両

メーカー名	対象車両	台数	部 位	リコール番号
ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社	令和元年10月21日～令和8年4月7日 車名：ランドローバー（計11車種）	計25,005台	運転席	外-4211

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHP等にてご確認ください。

< 国 土 交 通 省 HP > [国土交通省](#) (2026/7/14)

< 問 い 合 わ せ 先 > ランドローバーお客様相談室フリーダイヤル：0120-92-2992

受付時間：月～金 9:00～17:00（祝日を除く）

< 自 再 協 HP > <https://jarp.org/> (2026年7月掲載)

【注意点】

運転席エアバッグ用コネクタにおいて、設計検討が不十分なため、車両振動等で当該コネクタ接点部が摩耗して腐食が発生する場合があります。そのため、使用を継続した場合、運転席エアバッグ回路の抵抗が増加して導通不良となり、通電しても作動処理されないおそれがあります。処理漏れを防止するため、作動処理時の最終確認を徹底いただきますようお願いいたします。



自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 <https://jarp.org>