



コネクターが破損したインフレーターで 人身事故が発生しました！

平素は、エアバッグ類の適正処理にご尽力いただきましてありがとうございます。
今般、「コネクターが破損した電気式運転席インフレーター」を引き取った再資源化施設にて再資源化作業時に誤作動し、**作業員の負傷事故**が発生しました。



不適正な状態での取外回収は**事故**につながり**法令違反**となる場合があります
エアバッグ類は必ず適正な状態で引き渡して下さい

⚠️ **ご注意ください** ⚠️

引取基準に従いエアバッグ類を引渡す事は解体業者の義務です。
上記未実施により人身事故が発生した場合、排出業者である解体業者には
『解体業者の再資源化実施義務等違反(法16条)』及び
『業務上過失傷害等の刑事罰』が科せられる事があります。

ご不明な点は、自再協にお問合せください
自動車再資源化協力機構(自再協)
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org