

エアバッグリコールについて訂正のお知らせ

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、フォード自動車株式会社の以下のエアバッグリコール（届出番号：外-3481及び外-2820）について、リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲に訂正がありましたのでお知らせいたします。

■外-3481（届出日：令和4年10月14日）

（誤）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明 (計1型式)	リンカーン MKX (計1車種)	2LMDU88CX8BJ3380~2LMDJ8JC9ABJ33507 平成20年5月28日~平成22年5月7日	205台	

（正）※下線部が正誤箇所

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明 (計1型式)	リンカーン MKX (計1車種)	<u>2LMDU88CX8BJ33880</u> ~2LMDJ8JC9ABJ33507 平成20年5月28日~平成22年5月7日	205台	

■外-2820（届出日：平成31年3月29日）

対象車のうち訂正部のみ抜粋

（誤）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	リンカーン MKX	2LMDU88CX8BJ3380~2LMDJ8JC9ABJ33507 平成20年5月28日~平成22年5月7日	212台	

（正）※下線部が正誤箇所

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	リンカーン MKX	<u>2LMDU88CX8BJ33880</u> ~2LMDJ8JC9ABJ33507 平成20年5月28日~平成22年5月7日	212台	

- リコールの詳細内容については、以下のHP等にてご確認ください。
 <国土交通省HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html>
 <フォード社HP> <http://www.ford-service.co.jp/about/recall>
- 対象車台か否か不明な場合は下記へご連絡ください。
 <問い合わせ先> フォードお客様相談室 0120-125175

自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org