

<参考 1> 回収不要シートベルトプリテンショナー 装備車両一覧

一部のシートベルトプリテンショナーはガス発生器を使用していない構造のものがあり、それらは指定回収物品ではないことから取外回収（または車上作動処理）を行う必要がありません。以下の表を参考に実車を確認し、取外回収等が必要ないエアバッグ類が装備されていた場合は、未作動であっても車台に取り付けられたままの状態の後工程の事業者へ引き渡してください。

（ ...対象車あり、×...対象車なし）

| 義務者 | 回収不要プリテン装備車 |
|------------------------------|-------------------|
| いすゞ自動車（株） | × |
| スズキ（株） | × |
| ダイハツ工業（株） | × |
| トヨタ自動車（株） | × |
| 日産自動車（株） | × |
| 日産ディーゼル工業（株） | × |
| 日野自動車（株） | × |
| 富士重工業（株） | × |
| 本田技研工業（株） | × |
| マツダ（株） | × |
| 三菱自動車工業（株） | × |
| 三菱ふそうトラック・バス（株） | × |
| （株）光岡 | （ミツオカゼロワン、TDCARS） |
| （株）鈴商 | × |
| アウディジャパン（株） | × |
| （株）オートレックス | × |
| （株）オートリーゼン | × |
| オートトレーディングルフトジャパン（株） | × |
| ビー・エム・ダブリュー（株） | （BMW） |
| シトロエン・ジャポン（株） | （シトロエン） |
| コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド | × |
| ダイムラー・クライスラー日本（株） | × |
| フィアットオートジャパン（株） | （アルファロメオ、フィアット） |
| フォード・ジャパン・リミテッド | （フォード） |
| ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン（株） | （オペル） |
| ヒュンダイモータージャパン（株） | × |
| 近鉄モーターズ（株） | × |
| エルシーアイ（株） | × |
| 三井物産オートモーティブ（株） | × |
| ニコル・レーシング・ジャパン（株） | （BMW） |
| ピー・エー・ジー・インポート（株） | （ボルボ） |
| ブジョー・ジャポン（株） | × |
| ボルシェジャパン（株） | × |
| ルノー・ジャポン（株） | × |
| ロールス・ロイス モーターカーズ リミテッド | × |
| フォルクスワーゲングループジャパン（株） | × |
| 日本ボルボ（株） | × |
| （株）加藤製作所 | × |
| （株）小松製作所 | （コマツ） |
| 東急車輛製造（株） | × |
| コベルコクレーン（株） | （グローブ） |

<参考 1> 回収不要シートベルトプリテンショナー 装備車両一覧

| 車名 | 通称名 | 型式 | 車台番号 | 年式 | 備考 |
|-------------------------|-----------------|----------|--|--------------------------------|---|
| (株) 光岡 | | | | | |
| ミツオカ ゼロワン | Zero1 | 組立 | 5742 ~ 575114 | 1995 ~ | 全車ばね式 |
| | | GF MS01 | MS010200 ~ MS010219 | 1995 ~ | |
| | | E-MS01 | MS-01-0011 ~ MS01-0193 | 1996 ~ | |
| TDCARS | TD2000 | なし | PM8TD20R24SA00185 ~ | 2004 ~ | 型式なし |
| ビー・エム・ダブリュー (株) | | | | | |
| BMW | 3 シリーズ (E36) | E-BE18 | 対象生産期間の車台すべて | ~1997/2 生産まで の対象 型式車台 | 1997/3 生産車 から着火式プリ テンへ変更 電子マニフェス トの車台詳細情 報で確認ください |
| | | E-BE19 | | | |
| | | E-BF20 | | | |
| | | E-CB25 | | | |
| | | E-M3B | | | |
| | | E-CD28 | | | |
| | | E-M3C | | | |
| | | E-BJ25 | | | |
| | | E-BK28 | | | |
| | | E-CA18 | | | |
| | | E-CB20 | | | |
| | | E-CB25 | | | |
| | | E-CB20 | | | |
| | E-CD28 | | | | |
| | E-CG18 | | | | |
| | E-CG19 | | | | |
| | 5 シリーズ (E34) | E-HB20 | 対象生産期間の車台すべて | ~1992/9 生産以降 の対象 型式車台 | 1992/9 生産車 からバネ式プリ テン標準装着 電子マニフェス トの車台詳細情 報で確認ください |
| | | E-H25 | | | |
| | | E-M5H | | | |
| E-H35 | | | | | |
| E-HD25 | | | | | |
| E-M5J | | | | | |
| E-HE30 | | | | | |
| E-HE40 | | | | | |
| E-HD25 | | | | | |
| E-HE40 | | | | | |
| シトロエン・ジャポン (株) | | | | | |
| シトロエン | XM | E-Y3SF | VF7Y3AG002AG7020 ~ VF7Y3AG005AG3868 | - | |
| | | E-Y3SFW | VF7Y3AW0001AW0414 ~ VF7Y3AW0001AW0585 | - | |
| | | E-Y3UF | VF7Y3CM000CM0011 ~ VF7Y3CM000CM1439 | - | |
| | | E-Y3UFW | VF7Y3CN0000CN0012 | - | |
| フィアットオートジャパン (株) | | | | | |
| アルファ ロメオ | 155 | E-167A2E | ZAR16700000129437 ~ ZAR16700000140583 | - | |
| | | | ZAR16700001027487 ~ ZAR16700001042384 | - | |
| フィアット | Punto Cabrio | E-176AR2 | ZFA17600006026886 ~ ZFA17600006052424 | - | |

<参考 1> 回収不要シートベルトプリテンショナー 装備車両一覧

| 車名 | 通称名 | 型式 | 車台番号 | 年式 | 備考 |
|------------------------------|--------------|-----------|--|----------------|---|
| フィアット | Punto Cabrio | GF-176AR2 | ZFA17600006047756 ~ ZFA17600006052931 | - | |
| フォード・ジャパン・リミテッド | | | | | |
| フォード | モンデオ | E-WF0FRK | 全て | 1994 ~ 1995 | 回収等が必要な (ガス発生器を 使用した)プリ テンショナーの 装備の有無は、 個々の装備情報 でご確認ください い |
| | | E-WF0NNG | 全て | 1994 ~ 1995 | |
| | | E-WF0FSE | 全て | 1995 | |
| | | E-WF0FNG | 全て | 1994 ~ 1995 | |
| | | E-WF0NRK | 全て | 1994 ~ 1995 | |
| ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン(株) | | | | | |
| オペル | アストラ | E-XD200 | WOL000053R2500051 ~ WOL000059T2787381 | 1994 ~ 1996 | |
| | | E-XD200K | WOL000053RB010025 ~ WOL000053TB036806 | 1994 ~ 1996 | |
| | | E-XD200W | WOL000051R2500029 ~ WOL000052R2741818 | 1994 ~ 1996 | |
| | | E-XD202 | WOL000058T2500014 ~ WOL000058V2113027 | 1996 ~ 1997 | |
| | | E-XD202W | WOL000051T2500015 ~ WOL000051V2113129 | 1996 ~ 1997 | |
| | | E-XD160 | WOL000058V2000018 ~ WOL000058V2213269 | 1997 | |
| | | E-XD160W | WOL000051V2000017 ~ WOL000051V2125838 | 1997 | |
| | | E-XD180 | WOL000056V8000007 ~ WOL000058V2152469 | 1997 | |
| | | E-XD180K | WOL000053VB000014 ~ WOL000053VB005716 | 1997 | |
| | | E-XD180W | WOL000051V2000023 ~ WOL0TFF35W2060305 | 1997 ~ 1998 | |
| | ヴェイター | E-XG140 | WOL000073S4000142 ~ WOL0SBF68W4423445 | 1995 ~ 1998 | |
| | | E-XG160 | WOL000073S4110292 ~ WOL0SBF08W4375864 | 1995 ~ 1998 | |
| | | E-XG141 | WOL000073V4000013 ~ WOL0SBF68W4393454 | 1997 ~ 1998 | |
| | オメガ | E-XF250 | WOL000026S1000052 ~ WOL000026V1988931 | 1995 ~ 1997 | |
| | | E-XF250W | WOL000022S1000040 ~ WOL000022V1989156 | 1995 ~ 1997 | |
| | | E-XF300 | WOL000027S1000053 ~ WOL000027V1989126 | 1995 ~ 1997 | |
| | | E-XF300W | WOL000023S1000055 ~ WOL000023V1989057 | 1995 ~ 1997 | |

<参考 1> 回収不要シートベルトプリテンショナー 装備車両一覧

| 車名 | 通称名 | 型式 | 車台番号 | 年式 | 備考 |
|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|
| オペル | オメガ | E-XF200 | WOL000025T1000201 ~ WOL000025V1940785 | 1996 ~ 1997 | |
| | | E-XF200W | WOL000021T1000198 ~ WOL000021V1972695 | 1996 ~ 1997 | |
| | カリブラ | E-XE20TF | WOL000085R1065720 ~ WOL000085S1224132 | 1994 ~ 1995 | |
| | | E-XE200 | WOL000085S1000263 ~ WOL000085V9003717 | 1995 ~ 1997 | |
| | ティグラ | E-XJ140 | WOL000075T4005955 ~ WOL0SAF07W4444007 | 1996 ~ 1998 | |
| | | GF-XJ160 | WOL0SAF07X4000063 ~ WOL0SAF07X4157528 | 1999 | |
| | ベクトラ | E-XC200 | WOL000087P1003704 ~ WOL000087S1137677 | 1993 ~ 1995 | |
| | | E-XC250 | WOL000087R1065691 ~ WOL000087S1138217 | 1994 ~ 1995 | |
| ニコル・レーシング・ジャパン(株) | | | | | |
| BMW アルピナ | B12 5.0 クーペ | 「不明」 | WAPBC50C01D110006 ~ WAPBC57C04D200042 | 1991 ~ 1994 | 型式が「不明」 となっているものは、 車検証の型式欄に「不明」と記載 |
| | B12 5.7 クーペ | 「不明」 | WAPBC57C05SD20050 ~ WAPBC57C06SD20054 | 1995 ~ 1996 | |
| | B12 5.0 | 「不明」 | WAPBC50008D100011 ~ WAPBC50002D100273 | 1988 ~ 1992 | |
| | B11 3.5 | 「不明」 | WAPBB35007BB10051 ~ WAPBB35002BB30331 | 1987 ~ 1992 | |
| | B11 4.0 | 「不明」 | WAPBB40L04F100007 | 1994 | |
| | B10 3.5/1 | 「不明」 | WAPBA35018BB30003 ~ WAPBA35013BB30572 | 1988 ~ 1993 | |
| | B10 Bi-turbo | 「不明」 | WAPBATL009B750006 ~ WAPBATL002B750343 | 1989 ~ 1992 | |
| | B10 4.0 | 「不明」 | WAPBA40L03F100021 ~ WAPBA40L05KF00051 | 1993 ~ 1995 | |
| | B10 4.6 | 「不明」 | WAPBA46L04F200011 ~ WAPBA46L05MF20027, WAPBA46T05NF20015, WAPBA46T06NF20019 | 1994 ~ 1996 | |
| | B10 3.0 | 「不明」 | WAPBA30L04E310008 ~ WAPBA30L05HE31066, WAPBA30T05JE31050 | 1994 ~ 1995 | |
| B6 2.8/2 | 「不明」 | WAPB628021E100005 ~ WAPB628024E130182, WAPB628C22E100007 ~ WAPB628C23E130039 | 1991 ~ 1994 | | |

<参考 1> 回収不要シートベルトプリテンショナー 装備車両一覧

| 車名 | 通称名 | 型式 | 車台番号 | 年式 | 備考 |
|-------------------|-----------------|----------------------------|---|------------------|--|
| BMW アルピナ | B3 3.0/1 | E-3E3J/ 「不明」 | WAPB330L03E300010 ~ WAPB330L06AE30359, WAPB330C03E300032 ~ WAPB330C05BE30311, WAPB330R03E300002 ~ WAPB330R05CE30303 | 1993 ~ 1996 | 型式が「不明」 となっているものは、 車検証の型式欄に「不明」 と記載 |
| | B8 4.0 | 「不明」 | WAPB840L05DF11002 ~ WAPB840L06DF11006 | 1995 ~ 1996 | |
| | B8 4.6 | E-8F21 | WAPB846L05FF21006 ~ WAPB846L07FF21085, WAPB846C05GF21021 ~ WAPB846C06GF21056 | 1995 ~ 1997 | |
| | B3 3.2 | E-3E4J/ -3E4J-/ 「不明」 | WAPB332L06WE40002 ~ WAPB332L07WE40058, WAPB332C06XE40011 ~ WAPB332C06XE40036, WAPB332T06ZE40003 ~ WAPB332T07ZE40051, WAPB332R06YE40011 ~ WAPB332R07YE40031 | 1996 ~ 1997 | |
| | B6 2.8 ツーリング | 「不明」 | WAPB628T36CE42001 ~ WAPB628T37CE42063 | 1996 ~ 1997 | |
| ピー・エー・ジー・インポート（株） | | | | | |
| ボルボ | 740 | E-7B230 | 全て | MY1990 ~ 1991 | 回収等が必要な (ガス発生器を 使用した)プリ テンショナーの 装備の有無は、 個々の装備情報 でご確認ください |
| | | E-7B230W | | MY1990 ~ 1991 | |
| | | E-7B234 | | MY1990 | |
| | | E-7B234W | | MY1990 | |
| | 760 | E-7B280S | 全て | MY1990 | |
| | | E-7B280SE | | MY1990 | |
| | 940 | E-9B230 | 全て | MY1991 | |
| | | E-9B234 | | MY1991 | |
| | | E-9B234W | | MY1991 | |
| | 960 | E-9B280 | 全て | MY1991 | |
| | | E-9B280W | | MY1991 | |
| | 850 | E-8B5254 | 全て | MY1992 | |
| | (株)小松製作所 | | | | |
| コマツ | MAF-30A | HV3000 | HV3000-1001 ~ 1070 | 2001 ~ | |
| | MAF-60A | HV6000 | HV6000-1001 ~ 1100 | 2002 ~ | |
| コベルコクレーン（株） | | | | | |
| グローブ | KMG6300 | なし | 全て | 全て | 型式なし |