

解体業者の皆さまへ

**エアバッグのリコール届出の追加が行われました！
対象エアバッグの取外回収をお願いします！！**

平素はエアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、6月12日付けにてトヨタの追加リコールをご案内しましたが、今般2014年6月23日付けにて以下メーカー、車両について同様の追加リコール届出が実施されました。

つきましては、既にご案内させていただいているリコール車両の取扱いに従い、リコールの改善措置済みか否か確認の上、改善未実施の車両は取外回収の実施をお願いいたします。

1.追加対象車両

メーカー名	通称名	ステッカー番号
いすゞ自動車(株)	コモ	3381
日産自動車(株)	エクストレイル、キャラバン、キューブ、サファリ、セフィーロ、ダットサン、ティアナ、ブルーバードシルフィ、リバティ	3381
本田技研工業(株)	アコード、アコードワゴン、ザッツ、シビックフェリオ、シビックハイブリッド、ストリーム、フィット、CR-V、モビリオ、モビリオスパイク、エレメント、MDX、フィットアリア	3375、外-2058 外-2059、外-2060
マツダ(株)	アテンザ、RX-8	3376


※上記「ステッカー番号」は、昨年ご案内の番号とは異なりますのでご注意ください。

※リコールの詳細内容は各社HPまたは以下でご確認ください。

国土交通省HP：<http://www.mlit.go.jp/report/press/index.html>

2.確認手順

【確認①】





※リコール対策済み車両であっても、オレンジ表示はそのままとなりますので、必ずステッカー有無を確認ください。

※各社の「リコール対象車両一覧」は、防水加工したものを別途郵送でお送りいたします。

自動車再資源化協力機構
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【作業①】P席の取外回収、分解

リコール対象の助手席エアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

<p>【正しい性状】</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p> <p>付属品がついている</p> 
	<p>【誤った性状 2】</p> <p>ハーネスを撚り合わせてショートしていない</p> 

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「**全桁の車台番号（※）**」を書いた荷札を付けてください。
 その際、**荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。**
 (※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の**全桁記入**をお願いします。



赤マジックで囲む

荷札

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. 助手席エアバッグ以外のエアバッグ類(運転席・シートベルトプリテンショナー等)を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。
- ☞ 助手席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「助手席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名:〇〇解体△△工場		備考
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)				
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	解体自動車引渡先	解体自動車引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎			助手席(リコール)は取外回収
2			/						
3			/						
4			/						

作動処理した個数を記入

助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕
- ②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

☞ が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名:〇〇解体△△工場		備考
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)				
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/						
3			/						
4			/						

取外回収で引渡報告した日を記入

いすゞ自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

◆対象車両

コモ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
いすゞ	TA-JQGE25	コモ	QGE25-800001～QGE25-800069 平成13年12月12日～平成15年4月8日	3381
	GE-JVPE25 LC-JVPE25		VPE25-800115～VPE25-800339 平成13年12月5日～平成15年2月3日	
	KG-JVWE25		VWE25-800689～VWE25-803147 平成14年2月11日～平成15年4月4日	
	KG-JVWME25		VWME25-800351～VWME25-800548 平成14年2月21日～平成14年11月11日	
	GE-JCQGE25		CQGE25-800033～CQGE25-800078 平成14年4月8日～平成15年2月25日	
	KG-JCWGE25		CWGE25-800117～CWGE25-801013 平成14年8月8日～平成15年2月18日	
	KG-JCWMGE25		CWMGE25-800074～CWMGE25-800128 平成14年2月20日～平成15年2月4日	
	GE-JDQGE25		DQGE25-800014～DQGE25-800038 平成13年12月11日～平成14年12月2日	
	KG-JDWGE25		DWGE25-800010 平成14年4月2日	
	KG-JDWMGE25		DWMGE25-800012～DWMGE25-800018 平成13年12月4日～平成14年5月9日	

日産自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

◆対象車両

エクストレイル



キャラバン



キューブ



サファリ



セフィーロ



ダットサン



ティアナ



ブルーバードシルフィ



リバティ



日産自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
ニッサン	TA-NT30	エクストレイル	NT30-041273～NT30-100024 平成13年11月9日～平成15年4月7日	3381
	TA-T30		T30-004716～T30-020011 平成13年11月19日～平成15年4月3日	
	GH-PNT30		PNT30-002723～PNT30-007011 平成13年11月12日～平成15年4月3日	
	TA-QGE25	キャラバン	QGE25-000056～QGE25-002930 平成13年12月4日～平成15年4月22日	
	GE-VPE25 LC-VPE25		VPE25-000014～VPE25-010691 平成13年12月3日～平成15年4月22日	
	KG-VWE25		VWE25-000011～VWE25-050006 平成13年12月5日～平成15年4月11日	
	KG-VWME25		VWME25-000011～VWME25-006221 平成13年11月29日～平成15年3月28日	
	GE-CQGE25		CQGE25-000011～CQGE25-010005 平成13年11月29日～平成15年4月10日	
	KG-CWGE25		CWGE25-000980～CWGE25-006756 平成13年12月11日～平成15年4月8日	
	KG-CWMGE25		CWMGE25-000595～CWMGE25-001627 平成13年11月30日～平成15年4月1日	
	GE-DQGE25		DQGE25-000709～DQGE25-002347 平成13年12月11日～平成15年4月7日	
	KG-DWGE25		DWGE25-000011～DWGE25-010004 平成13年12月6日～平成15年4月4日	
	KG-DWMGE25		DWMGE25-000171～DWMGE25-001230 平成13年7月19日～平成15年4月7日	
	TA-AZ10 TA-ANZ10	キューブ	AZ10-277019～AZ10-324554 平成13年10月26日～平成14年8月20日 ANZ10-034974～ANZ10-041164 平成13年10月26日～平成14年8月1日	
	TA-WFGY61	サファリ	WFGY61-000023～WFGY61-000297 平成14年10月23日～平成15年4月16日	
	GF-WGY61		WGY61-803717～WGY61-803809 平成14年2月7日～平成14年8月27日	
	KH-WTY61		WTY61-000485～WTY61-000538 平成14年2月5日～平成14年8月28日	
	KG-VRGY61		VRGY61-000976～VRGY61-001055 平成14年2月6日～平成14年8月29日	
	GF-A33 GH-A33	セフィーロ	A33-077063～A33-090002 平成13年9月13日～平成14年11月13日	
GF-PA33	PA33-562814～PA33-564072 平成13年11月30日～平成14年8月20日			

日産自動車(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
ニッサン	GC-LFMD22	ダットサン	FMD22-010791～FMD22-505378 平成13年7月5日～平成14年8月24日	3381
	KG-LRMD22		RMD22-011721～RMD22-505152 平成13年7月5日～平成14年8月26日	
	GC-LFD22		LFD22-000300～LFD22-500731 平成13年8月1日～平成14年8月26日	
	GC-PD22		PD22-001473～PD22-001899 平成13年9月4日～平成14年7月1日	
	GE-LPD22		LPD22-000454～LPD22-000464 平成14年3月27日～平成14年5月27日	
	UA-J31	ティアナ	J31-000038～J31-013515 平成14年11月20日～平成15年4月4日	
	UA-PJ31		PJ31-000034～PJ31-001750 平成14年11月21日～平成15年4月8日	
	UA-TNJ31		TNJ31-000025～TNJ31-001192 平成14年12月10日～平成15年4月4日	
	UA-QG10	ブルーバード シルフィ	QG10-020913～QG10-155422 平成13年4月27日～平成15年3月13日	
	TA-QNG10		QNG10-002254～QNG10-105461 平成13年5月7日～平成15年2月28日	
	TA-FG10 UA-FG10		FG10-009539～FG10-121882 平成13年5月7日～平成15年3月13日	
	GH-TG10		TG10-004188～TG10-105533 平成13年5月7日～平成15年3月10日	
	TA-RM12 UA-RM12	リバティ	RM12-022541～RM12-117803 平成13年11月13日～平成15年4月14日	
	TA-RNM12 UA-RNM12		RNM12-003285～RNM12-102501 平成13年11月13日～平成15年4月14日	

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

◆対象車両

アコード



アコードワゴン



ザッツ



シビックフェリオ



シビックハイブリッド



ストリーム



フィット



CR-V



モビリオ



モビリオスパイク



エレメント



MDX



フィットアリア



本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
ホンダ	LA-CL7	アコード	CL7-1000013～CL7-1003752 平成14年10月2日～平成16年1月20日	3375
	LA-CL8		CL8-1000015～CL8-1001403 平成14年10月3日～平成15年11月1日	
	LA-CL9		CL9-1000022～CL9-1008612 平成14年9月3日～平成15年11月1日	
	UA-CL7		CL7-3000010～CL7-3011395 平成14年10月2日～平成15年12月12日	
	ABA-CL7		CL7-1050119～CL7-1051236 平成16年2月18日～平成16年9月23日	
	CBA-CL7		CL7-3050232～CL7-3053750 平成16年3月1日～平成16年9月23日	
	ABA-CL8		CL8-1050096～CL8-1050348 平成16年3月22日～平成16年7月28日	
	ABA-CL9	アコード ワゴン	CL9-1050116～CL9-1051610 平成16年2月18日～平成16年9月27日	
	LA-CM2		CM2-1000020～CM2-1005902 平成14年10月7日～平成15年10月8日	
	LA-CM3		CM3-1000024～CM3-1002389 平成14年10月29日～平成15年12月24日	
	UA-CM2		CM2-3000010～CM2-3006786 平成14年10月7日～平成15年9月29日	
	ABA-CM2		CM2-1050013～CM2-1050354 平成16年2月6日～平成16年9月9日	
	CBA-CM2		CM2-3050116～CM2-3051156 平成16年2月26日～平成16年9月28日	
	ABA-CM3		CM3-1050060 平成16年3月12日	
	LA-JD1	ザッツ	JD1-1000005～JD1-1045397 平成14年1月24日～平成15年12月23日	
	LA-JD2		JD1-2000003～JD1-2009827 平成14年1月24日～平成15年1月15日	
			JD1-8000001～JD1-8000009 平成14年9月6日～平成15年3月28日	
			JD2-1000005～JD2-1007334 平成14年1月24日～平成15年9月25日	
JD2-2000013～JD2-2002336 平成14年1月24日～平成15年3月28日				
JD2-8000001 平成15年1月27日				

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
ホンダ	ABA-JD1	ザッツ	JD1-1100014～JD1-1141725 平成16年2月4日～平成17年12月14日	3375
			JD1-2100389～JD1-2103234 平成16年6月4日～平成17年10月24日	
			JD1-8300172～JD1-8300223 平成17年3月18日～平成17年9月17日	
			JD1-8400040 平成16年12月10日	
	ABA-JD2	ザッツ	JD2-1100654～JD2-1106396 平成16年9月14日～平成17年12月21日	
			JD2-2100189～JD2-2101061 平成16年9月7日～平成17年10月11日	
	LA-ES1	シビック	ES1-1000013～ES1-1011663 平成12年8月7日～平成13年9月13日	
			ES1-1100032～ES1-1102894 平成13年9月28日～平成14年9月25日	
			ES1-1300003～ES1-1301434 平成14年10月8日～平成15年7月7日	
	LA-ES2	シビック	ES2-1000013～ES2-1001824 平成12年9月1日～平成13年8月2日	
			ES2-1100005～ES2-1101361 平成13年10月9日～平成14年9月25日	
			ES2-1200001～ES2-1200845 平成14年10月10日～平成15年7月8日	
	LA-ES3	フェリオ	ES3-1000021～ES3-1001783 平成12年8月29日～平成13年9月3日	
			ES3-1100014～ES3-1100679 平成13年10月5日～平成14年9月25日	
			ES3-1200001～ES3-1200775 平成14年6月4日～平成15年5月13日	
			ES3-8000031～ES3-8000209 平成13年5月16日～平成13年6月6日	
			ES3-8100004～ES3-8100372 平成13年10月24日～平成14年9月2日	
			ES3-8200001～ES3-8200185 平成14年10月21日～平成15年6月5日	
	UA-ES1	シビック	ES1-1200009～ES1-1204090 平成13年9月25日～平成14年9月27日	
			ES1-1400002～ES1-1402710 平成14年10月4日～平成15年8月21日	
ZA-ES9	ハイブリッド	ES9-1000029～ES9-1002334 平成13年12月1日～平成14年9月26日		
		ES9-1100004～ES9-1100562 平成14年10月3日～平成15年3月28日		

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
	LA-RN1	ストリーム	RN1-1000007～RN1-1055233 平成12年8月2日～平成13年9月27日	3375
			RN1-1100161～RN1-1136642 平成13年10月2日～平成14年8月28日	
			RN1-1200003～RN1-1221400 平成14年8月29日～平成15年8月26日	
			RN1-5000006～RN1-5000059 平成14年2月26日～平成14年8月7日	
			RN1-5100001～RN1-5100079 平成14年10月3日～平成15年4月26日	
	LA-RN2		RN2-1000015～RN2-1008417 平成12年10月16日～平成13年9月26日	
			RN2-1100165～RN2-1104589 平成13年10月9日～平成14年8月26日	
			RN2-1200001～RN2-1202892 平成14年8月29日～平成15年7月17日	
			RN2-5000003～RN2-5000017 平成14年3月5日～平成14年8月22日	
			RN2-5100001～RN2-5100018 平成14年10月4日～平成15年4月25日	
	LA-RN3		RN3-1000016～RN3-1057692 平成12年8月2日～平成13年9月24日	
			RN3-1100261～RN3-1120170 平成13年10月2日～平成14年8月27日	
			RN3-1200002～RN3-1210712 平成14年9月3日～平成15年7月28日	
			RN3-5000002～RN3-5000057 平成14年2月21日～平成14年8月23日	
			RN3-5100001～RN3-5100051 平成14年10月3日～平成15年4月26日	
	LA-RN4		RN4-1000322～RN4-1009545 平成13年1月15日～平成13年9月22日	
			RN4-1100577～RN4-1104124 平成13年11月1日～平成14年8月26日	
			RN4-1200002～RN4-1202270 平成14年9月3日～平成15年7月21日	
			RN4-5000003～RN4-5000010 平成14年3月27日～平成14年8月6日	
			RN4-5100001～RN4-5100013 平成14年10月9日～平成15年4月25日	

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
ホンダ	LA-GD1	フィット	GD1-1000094～GD1-1099999 平成13年6月11日～平成13年12月28日	3375
			GD1-1100000～GD1-1199999 平成13年12月26日～平成14年7月5日	
			GD1-1200000～GD1-1279828 平成14年6月22日～平成14年11月1日	
			GD1-1500002～GD1-1568299 平成14年11月4日～平成15年3月28日	
			GD1-8000032～GD1-8001319 平成13年9月11日～平成14年10月25日	
			GD1-8100001～GD1-8100398 平成14年11月12日～平成15年3月26日	
	LA-GD2		GD2-1000079～GD2-1030182 平成13年7月24日～平成14年11月4日	
			GD2-1500001～GD2-1514000 平成14年11月4日～平成15年9月19日	
			GD2-8000011～GD2-8000242 平成13年10月10日～平成14年10月23日	
			GD2-8100001～GD2-8100072 平成14年11月14日～平成15年4月25日	
	LA-GD3		GD3-1500005～GD3-1555068 平成14年9月2日～平成15年9月26日	
			GD3-8000001～GD3-8000169 平成14年10月18日～平成15年4月26日	
	LA-GD4		GD4-1500006～GD4-1507800 平成14年9月7日～平成15年9月9日	
			GD4-8000001～GD4-8000043 平成14年10月24日～平成15年4月25日	
	UA-GD1		GD1-1700001～GD1-1760860 平成15年4月3日～平成15年9月29日	
			GD1-8200001～GD1-8200058 平成15年4月15日～平成15年4月24日	
LA-RD4	CR-V	RD4-1000012～RD4-1006093 平成13年9月6日～平成14年9月30日		
		RD4-1100002～RD4-1102910 平成14年10月2日～平成15年8月28日		
LA-RD5		RD5-1000049～RD5-1018362 平成13年9月6日～平成14年9月30日		
		RD5-1100002～RD5-1107010 平成14年10月2日～平成15年7月3日		

本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)


表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
	LA-GB1	モビリオ	GB1-1000050～GB1-1051802 平成13年12月5日～平成14年12月3日	3375
			GB1-1100001～GB1-1108410 平成14年12月9日～平成15年4月1日	
	LA-GB2		GB2-1000014～GB2-1009217 平成13年11月28日～平成15年12月4日	
			GB2-1100005～GB2-1103525 平成14年12月9日～平成15年9月29日	
	UA-GB1	GB1-1200001～GB1-1210373 平成15年5月13日～平成15年10月6日		
	LA-GK1	モビリオ スパイク	GK1-1000003～GK1-1045534 平成14年9月4日～平成16年1月26日	
	LA-GK2		GK2-1000004～GK2-1009272 平成14年9月4日～平成15年11月19日	
ホンダ オブ アメリカ	UA-YH2	エレメント	YH2-1000039～YH2-1001206 平成15年1月21日～平成15年3月25日	外-2058
ホンダ カナダ	UA-YD1	MDX	YD1-1000026～YD1-1000935 平成14年11月7日～平成15年9月5日	外-2059
ホンダ	LA-GD6	フィット アリア	GD6-1000061～GD6-1005580 平成15年1月13日～平成15年11月12日	外-2060
	LA-GD7		GD7-1000061～GD7-1000960 平成15年1月16日～平成15年11月14日	
	LA-GD8		GD8-1000061～GD8-1010830 平成14年10月21日～平成15年11月24日	
	LA-GD9		GD9-1000061～GD9-1001170 平成15年1月16日～平成15年11月5日	

マツダ(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧(追加版)

◆対象車両

RX-8



アテンザ セダン



アテンザ スポーツ (5ドア)



アテンザ ワゴン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台のリコールステッカーの有無をご確認ください。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	ステッカー 番号
マツダ	LA-SE3P	RX-8	SE3P-100065～SE3P-107769 平成15年 2月14日～平成15年 6月27日	3376
	LA-GG3P UA-GG3P	アテンザ	GG3P-100349～GG3P-103842 平成14年 4月 4日～平成15年 4月 5日	
	LA-GG3S UA-GG3S		GG3S-100012～GG3S-110313 平成14年 4月15日～平成15年 3月29日	
	LA-GY3W UA-GY3W		GY3W-100041～GY3W-111960 平成14年 5月17日～平成15年 3月11日	
	LA-GGEP UA-GGEP		GGEP-100202～GGEP-103381 平成14年 4月 4日～平成15年 3月 4日	
	LA-GGES UA-GGES		GGES-100007～GGES-101299 平成14年 4月15日～平成15年 2月24日	
	LA-GYEW UA-GYEW		GYEW-100023～GYEW-101592 平成14年 5月17日～平成15年 3月11日	