

エアバッグ類
適正処理
好事例

処理作業手順の掲示

(適正処理・安全作業)



C0000129
JARP 2023.7



jarp
Japan
Auto
Recycling
Partnership

処理現場に作業手順を写真付きで掲示！



新人への引継ぎ時にも
有効！



エアバッグ類
適正処理
好事例

車台詳細情報の活用

(確実な確認と記録)



車台詳細情報用紙を指示書兼記録用紙にしている好事例。

① 車台詳細情報用紙を印刷！

車台基本情報		メーカー等提供のエアバッグ装着情報	
車台番号	20710-0200000	定数	1
型式	00-0000	取付	1
車名	トヨタ	サイド	0
移動報告番号	0000000000000000	カーテン	0
販売者メーカー名	トヨタ自動車 株式会社	フットレスト	0
型式指定番号	00000	その他	0

②



1

台


ず

つ

配

備

！



③ 処理前にエアバッグ装備個数を
詳細情報と比較！



④ エアバッグ作動or取外し処理！
&

⑤ 処理結果を詳細情報用紙に記録！

- ・ 作業した日付
- ・ 作動個数 (一括or個別)
- ・ 取外し個数
- ・ 作業者名

⑥ 詳細情報用紙を事務所に返却
連絡・記録ミス撲滅！

エアバッグ類
適正処理
好事例

Wチェック体制

(確実な確認と記録)



エアバッグ作動or取外し個数を **2名体制** で**チェック & 記録!**
全数確実に作動していることを確認している好事例。

1人...よりも



2人! →

To check!!



現場で記録!

車台情報		車種情報		作業情報	
車台番号	10000000000000000000	車種	乗用車	作業日時	2023/05/17
車種	乗用車	メーカー	トヨタ	作業場所	現場
車台番号	10000000000000000000	車種	乗用車	作業日時	2023/05/17
車種	乗用車	メーカー	トヨタ	作業場所	現場

- ・作業した日付
- ・作動個数 (一括or個別)
- ・取外し個数
- ・作業者名

エアバッグ類
適正処理
好事例

処理結果の**写**真記録

(確実な確認と記録)



写真に残すことで確実に**作動済み**であることを**自ずと確認**する手順にしている事例。



実績記録を補完する写真のイメージ



見た目では分かりづらいプリテンショナーも、作動済みであることがわかるように撮影方法も工夫！

エアバッグ類
適正処理
好事例


情報共有や勉強会を行う

(常に最新の情報を入手・共有する)



自再協、メーカー、関連団体から発信された最新の注意情報やエアバッグ類適正処理情報等を速やかに社内共有するとともに、定期的な勉強会を行うことで、**経験だけに頼らない作業方法**を確立している。

情報発信



社内メンバー
の平準化が
出来る！



引き続き、適正処理へのご協力をお願いいたします。