

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2015年7月9日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。

つきましては、次頁「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部位
本田技研工業(株)	平成19年～平成23年生産の フィット、ゼスト、ゼストスパーク、ストリーム インサイト、インサイトエクスクルーシブ ステップワゴン、ステップワゴンスパーク エアウェイブ、クロスロード、CR-V、 フィットシャトル、モビリオスパイク、モビリオ、 ザッツ、パートナー、フィットアリアの一部車両	運転席

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。


<国土交通省 HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (平成27年7月9日)

<本田技研工業 HP> <http://www.honda.co.jp/recall/> (平成27年7月9日)

<自再協 HP> <http://www.jarp.org/> (平成27年7月10日)

2.確認手順

【確認①】



自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

【確認①-1】対象車両の確認

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」画面にて、背景色が『オレンジ』で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 > 情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る 業務終了 画面印刷 ヘルプ

1. 引取実施事業者（自社）情報
 事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください。
 該当車台は10件です 前ページ 次ページ 1ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引渡報告日（昇順）

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加1類 装備	エアバッグ類 処理対象選択		引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理	
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面ではオレンジ表示されません。

【確認①-2】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面での表示(解体工程)

- 1) リコール対象となっている部位の背景色が「オレンジ」で表示されます。
- 2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」が追加となり、対策済ステッカー番号が表示されます。

1. 車台情報

車台番号	C00000053-000A01	運転席	1	その他6	1
型式	AT-000A01	助手席	1	その他7	1
車名	ジェファー	サイド	1	その他8	1
移動報告番号	608530000001	カーテン	1	その他9	1
報告者メーカー名	SJ自動車(株)	プリテン	1	その他10	1
型式指定番号	10001	◆エアバッグ類 詳細情報			
類別区分番号	1001	一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です		
◆リサイクル料金保証の有無		機械式の部位	運転席とシートベルトプリテンショナーに機械式を装備しています		
フロン類保証	無	その他1			
エアバッグ類保証	有	その他2			
◆車台装備情報		◆車台実車装備情報			
フロン類車種クラス	商用車等	フロン類			
脱フロンエアコン	無	フロン類			
装着物区分	01: 装着物はリサイクル料金に含まれる	エアバッグ			

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

2) 対策済みステッカー番号等が表示されます

◆メーカーからの
お知らせ
メッセージ
エアーバッグ類装備部位
助手席

👉 「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」以外の画面から入った「車台詳細情報」画面ではオレンジ表示されません。

◆(解体業者兼任限定)引取工程の使用済自動車の引渡報告画面での表示(参考表示)

引取工程【1.1~1.2 フロン類回収業者】【1.3~1.4 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面において背景色が「オレンジ」で表示されている車台はリコール対象車両の可能性があります。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は122件です 前ページ 次ページ 1ページ 最新の一覧取得 表示件数 50件 並び替え 引取報告日（昇順）



引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 17A*が類 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2019/04/26	SD2AT-501026	U-SD2AT	マツダ	HFC	無		<input type="checkbox"/>
2019/04/26	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		<input type="checkbox"/>
2019/04/27	CTS15-804						<input type="checkbox"/>
2019/04/27	J44-1927						<input type="checkbox"/>






リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

【確認②】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。



対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

リコール対策済み		リコール未対策	
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p>	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p>	
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p> <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p> <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p> 	
なし		<p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p> 	

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

<p>【正しい性状】</p> <p>※助手席の例</p>  <p>インフレータ状態まで分解し、ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむいて撚り合わせてショートしている</p>	<p>【誤った性状 1】</p> <p>付属品がついている</p> 
<p>【誤った性状 2】</p> <p>ハーネスを撚り合わせてショートしていない</p> 	

【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



赤マジックで囲む

荷札

車台番号：TN35-680702

全桁記入！

回収ケースに収納

誤作動防止の為、ハーネスは必ずショートさせてください。


万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象エアバッグ以外のエアバッグ類・シートベルトプリテンショナー等を車上作動処理する

- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。



- ☞ リコール対象席エアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「運転席(リコール)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名:〇〇解体△△工場		
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先		解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				運転席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

運転席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

- ①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕
- ②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳			2010年10月度 1頁				解体業者名:〇〇解体△△工場		
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄			③ 事務所管理欄(2)			備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日		解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

取外回収で引渡報告した日を記入

参考

本田技研工業(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

フィット(07M)



フィット(07-11M)



フィットハイブリッド(10-11M)



ゼスト



ゼストスパーク



ストリーム



インサイト



インサイトエクスクルーシブ



ステップワゴン



ステップワゴンスパーダ



エアウェイブ



クロロード



CR-V



フィットシャトル



フィットシャトルハイブリッド(11M)



参考

本田技研工業(株) 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

モビリオスパイク



モビリオ



ザッツ



パートナー



フィットアリア



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号		
ホンダ	DBA-GD1	「フィット」	GD1-2382359～GD1-2444370 平成19年1月8日～平成19年9月28日	3605		
			GD1-8600303～GD1-8600449 平成19年1月9日～平成19年9月25日			
	DBA-GD2	「フィット」	GD2-1911238～GD2-1918502 平成19年1月8日～平成19年9月28日			
			GD2-8500062～GD2-8500092 平成19年1月9日～平成19年9月20日			
	DBA-GD3	「フィット」	GD3-2013546～GD3-2019495 平成19年1月8日～平成19年10月5日			
			GD3-8400078～GD3-8400116 平成19年1月12日～平成19年9月20日			
	DBA-GD4	「フィット」	GD4-1902177～GD4-1903035 平成19年1月8日～平成19年9月26日			
			GD4-8400014～GD4-8400023 平成19年1月9日～平成19年8月24日			
	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1000035～GE6-1284777 平成19年10月1日～平成21年11月21日			
			GE6-1300004～GE6-1427417 平成21年11月23日～平成22年9月22日			
			GE6-1500006～GE6-1595071 平成22年8月23日～平成23年12月28日			
			GE6-3000004～GE6-3001328 平成21年12月26日～平成22年3月24日			
			GE6-8000001～GE6-8000942 平成19年11月19日～平成21年11月13日			
			GE6-8100001～GE6-8100399 平成21年11月23日～平成22年9月16日			
			GE6-8200001～GE6-8200287 平成22年9月30日～平成23年12月28日			
	DBA-GE7	「フィット」	GE7-1000006～GE7-1022748 平成19年10月17日～平成21年11月16日			
			GE7-1300001～GE7-1306628 平成21年11月23日～平成22年9月21日			
			GE7-1500001～GE7-1508949 平成22年9月23日～平成23年12月28日			
			GE7-8000001～GE7-8000121 平成19年11月20日～平成21年10月28日			
			GE7-8100002～GE7-8100030 平成21年12月17日～平成22年9月16日			
	DBA-GE8	「フィット」	GE7-8200001～GE7-8200052 平成22年10月12日～平成23年12月27日			
			GE8-1000020～GE8-1039932 平成19年10月1日～平成21年11月16日			
			GE8-1300003～GE8-1320475 平成21年11月23日～平成22年9月22日			
	DBA-GE9	「フィット」	GE8-1500010～GE8-1524040 平成22年8月3日～平成23年12月28日			
			GE9-1000009～GE9-1003796 平成19年10月9日～平成21年11月13日			
					GE9-1300002～GE9-1301307 平成21年11月23日～平成22年9月22日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	DBA-GE9	「フィット」	GE9-1500001～GE9-1502009 平成22年10月4日～平成23年12月28日	3605
	DAA-GP1		GP1-1000012～GP1-1113458 平成22年7月21日～平成23年12月28日	
	CBA-JE2	「ゼスト」	JE2-1100010～JE2-1109287 平成19年1月9日～平成20年12月4日	
			JE2-1200003～JE2-1203523 平成20年12月11日～平成21年10月14日	
			JE2-1300001～JE2-1303496 平成21年10月30日～平成23年1月7日	
			JE2-1400001～JE2-1401500 平成23年1月14日～平成23年12月28日	
			JE2-2100002～JE2-2101870 平成19年1月10日～平成20年12月3日	
			JE2-2200004～JE2-2201115 平成20年12月12日～平成21年10月12日	
			JE2-2300001～JE2-2300941 平成21年10月30日～平成23年1月7日	
			JE2-2400001～JE2-2400441 平成23年1月14日～平成23年12月28日	
	DBA-JE1	「ゼスト」 「ゼスト スパーク」	JE1-1100012～JE1-1158915 平成19年1月9日～平成20年12月4日	
			JE1-1200004～JE1-1231672 平成20年12月10日～平成21年10月15日	
			JE1-1300001～JE1-1339858 平成21年10月27日～平成23年1月7日	
			JE1-1400001～JE1-1409837 平成23年1月14日～平成23年12月28日	
			JE1-2100003～JE1-2107030 平成19年1月10日～平成20年12月4日	
			JE1-2200003～JE1-2204711 平成20年12月12日～平成21年10月14日	
			JE1-2300001～JE1-2303007 平成21年8月20日～平成23年1月7日	
			JE1-2400001～JE1-2401397 平成23年1月14日～平成23年12月27日	
	DBA-JE1改	「ゼスト」	JE1-8300001～JE1-8300571 平成19年2月12日～平成20年11月28日	
			JE1-8500001～JE1-8500314 平成19年2月8日～平成20年11月24日	
			JE1-8600001～JE1-8600173 平成21年1月22日～平成21年10月14日	
	JE1-8800001～JE1-8800062 平成21年1月22日～平成21年10月13日			
	JE1-9000001～JE1-9000244 平成21年11月23日～平成23年1月8日			
	JE1-9200001～JE1-9200091 平成21年11月19日～平成22年11月26日			
	JE1-9300001～JE1-9300134 平成23年3月1日～平成23年12月27日			

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	DBA-JE1改	「ゼスト」	JE1-9500001～JE1-9500037 平成23年2月24日～平成23年12月23日	3605
			JE1-8400001～JE1-8400070 平成19年2月23日～平成20年11月25日	
			JE1-8700001～JE1-8700039 平成21年1月22日～平成21年10月14日	
			JE1-9100001～JE1-9100060 平成21年11月19日～平成23年1月6日	
			JE1-9400001～JE1-9400033 平成23年3月4日～平成23年12月23日	
	DBA-RN6	「ストリーム」	RN6-1025117～RN6-1095838 平成19年1月8日～平成20年12月12日	
			RN6-3000003～RN6-3003927 平成21年1月22日～平成21年5月20日	
			RN6-3100011～RN6-3140220 平成21年5月26日～平成23年12月28日	
	DBA-RN7	「ストリーム」	RN7-1003307～RN7-1010215 平成19年1月8日～平成20年12月12日	
			RN7-3000002～RN7-3000580 平成21年1月22日～平成21年5月20日	
			RN7-3100003～RN7-3102758 平成21年5月26日～平成23年12月14日	
	DBA-RN8	「ストリーム」	RN8-1010664～RN8-1026411 平成19年1月8日～平成20年12月11日	
			RN8-3000004～RN8-3000983 平成21年1月22日～平成21年5月19日	
			RN8-3100011～RN8-3105740 平成21年5月28日～平成23年12月28日	
	DBA-RN9	「ストリーム」	RN9-1001388～RN9-1003632 平成19年1月11日～平成20年12月10日	
			RN9-3000004～RN9-3000164 平成21年1月22日～平成21年5月19日	
			RN9-3100004～RN9-3100659 平成21年6月15日～平成23年12月15日	
	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1100009～ZE2-1229029 平成20年11月4日～平成22年9月17日	
			ZE2-1300002～ZE2-1314502 平成22年8月23日～平成23年9月3日	
			ZE2-1400003～ZE2-1400227 平成23年10月20日～平成23年12月27日	
			ZE2-8000001～ZE2-8000417 平成22年1月21日～平成22年2月19日	
DAA-ZE3	「インサイト エク スクルーシブ」	ZE3-1000005～ZE3-1001583 平成23年6月6日～平成23年12月28日		
DBA-RG1	「ステップ ワゴン」	RG1-1132423～RG1-1135357 平成19年1月9日～平成19年2月9日		
		RG1-1200005～RG1-1229958 平成19年2月2日～平成19年10月5日		
		RG1-1300022～RG1-1362330 平成19年10月11日～平成21年9月9日		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	DBA-RG1	「ステップ ワゴン」	RG1-5100086～RG1-5100098 平成19年1月9日～平成19年2月7日	3605
			RG1-5200001～RG1-5200105 平成19年2月21日～平成19年10月3日	
			RG1-5300002～RG1-5300170 平成19年10月23日～平成21年9月9日	
	DBA-RG2		RG2-1106275～RG2-1107535 平成19年1月9日～平成19年2月14日	
			RG2-1200001～RG2-1205077 平成19年2月9日～平成19年10月3日	
			RG2-1300004～RG2-1308711 平成19年10月12日～平成21年9月9日	
			RG2-5100036～RG2-5100040 平成19年1月9日～平成19年1月31日	
			RG2-5200001～RG2-5200037 平成19年2月23日～平成19年10月2日	
			RG2-5300001～RG2-5300037 平成19年10月23日～平成21年8月24日	
		DBA-RG3	「ステップワゴン スパーク」	
	RG3-1200001～RG3-1201708 平成19年2月2日～平成19年10月4日			
	RG3-1300010～RG3-1303577 平成19年10月11日～平成21年9月9日			
	DBA-RG4		RG4-1100642～RG4-1100702 平成19年1月9日～平成19年2月8日	
			RG4-1200001～RG4-1200419 平成19年2月14日～平成19年10月4日	
			RG4-1300005～RG4-1300751 平成19年10月17日～平成21年9月8日	
	DBA-GJ1	「エアウェイブ」	GJ1-1120605～GJ1-1127800 平成19年1月9日～平成19年6月8日	
			GJ1-1200001～GJ1-1211613 平成19年6月12日～平成20年3月27日	
			GJ1-1300002～GJ1-1315680 平成20年4月11日～平成22年8月19日	
	DBA-GJ2		GJ2-1104163～GJ2-1105622 平成19年1月9日～平成19年6月8日	
			GJ2-1200001～GJ2-1202106 平成19年6月18日～平成20年3月26日	
			GJ2-1300004～GJ2-1304745 平成20年4月14日～平成22年8月17日	
	DBA-RT1	「クロスロード」	RT1-1000019～RT1-1011933 平成19年2月1日～平成22年8月6日	
	DBA-RT2		RT2-1000003～RT2-1004182 平成19年2月8日～平成22年8月5日	
DBA-RT3	RT3-1000007～RT3-1010356 平成19年2月1日～平成22年8月5日			
DBA-RT4	RT4-1000039～RT4-1006711 平成19年2月1日～平成22年8月6日			
DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1002229～RE3-1006996 平成19年1月8日～平成19年8月10日		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
ホンダ	DBA-RE3	「CR-V」	RE3-1100001～RE3-1103752 平成19年9月4日～平成20年8月1日	3605
			RE3-1200001～RE3-1202120 平成20年8月19日～平成21年7月30日	
	DBA-RE4		RE3-1300005～RE3-1304095 平成21年8月20日～平成23年9月28日	
			RE4-1006957～RE4-1013311 平成19年1月8日～平成19年8月10日	
			RE4-1100001～RE4-1104158 平成19年9月5日～平成20年8月2日	
			RE4-1200001～RE4-1201987 平成20年8月19日～平成21年7月30日	
		RE4-1300008～RE4-1303991 平成21年8月20日～平成23年9月28日		
	DAA-GP2	「フィット シャトル」	GP2-1000054～GP2-1002273 平成23年2月24日～平成23年3月30日	
			GP2-3000001～GP2-3027493 平成23年5月25日～平成23年12月28日	
			GP2-8000001～GP2-8000114 平成23年6月6日～平成23年12月27日	
	DBA-GG7	「フィット シャトル」	GG7-1000026～GG7-1000037 平成23年3月8日～平成23年3月30日	
			GG7-3000001～GG7-3006725 平成23年5月25日～平成23年12月28日	
			GG7-8000001～GG7-8000015 平成23年5月26日～平成23年12月13日	
	DBA-GG8	「フィット シャトル」	GG8-1000013～GG8-1000037 平成23年3月29日～平成23年3月30日	
			GG8-3000001～GG8-3001236 平成23年8月30日～平成23年12月28日	
			GG8-8000001～GG8-8000003 平成23年8月30日～平成23年11月3日	
	DBA-GK1	「モビリオ スパイク」	GK1-1221189～GK1-1241354 平成19年1月8日～平成20年4月23日	
	DBA-GK2		GK2-1205289～GK2-1209125 平成19年1月8日～平成20年4月18日	
	DBA-GB1	「モビリオ」	GB1-1602085～GB1-1603989 平成19年1月8日～平成20年4月15日	
			GB1-1708912～GB1-1716524 平成19年1月8日～平成20年4月16日	
			GB1-8300013～GB1-8300018 平成19年3月28日～平成19年6月5日	
			GB1-8400101～GB1-8400162 平成19年1月10日～平成19年6月19日	
	DBA-GB2	「モビリオ」	GB2-1401790～GB2-1403167 平成19年1月8日～平成20年4月16日	
GB2-8200034～GB2-8200048 平成19年1月18日～平成19年5月26日				
ABA-JD1	「ザッツ」	JD1-1221454～JD1-1240670 平成19年1月8日～平成19年6月23日		
ABA-JD2		JD2-1203530～JD2-1206576 平成19年1月8日～平成19年6月22日		

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ホンダ	DBE-GJ3	「パートナー」	GJ3-1103042～GJ3-1105494 平成19年1月11日～平成20年3月26日	3605
			GJ3-1300001～GJ3-1303192 平成20年4月14日～平成22年8月17日	
	DBE-GJ4		GJ4-1100495～GJ4-1101098 平成19年1月11日～平成20年3月26日	
			GJ4-1300001～GJ4-1301229 平成20年4月16日～平成22年8月6日	
	DBA-GD8	「フィット アリア」	GD8-1401501～GD8-1402160 平成19年2月23日～平成19年6月6日	外-2207
			GD8-1500001～GD8-1503660 平成19年6月8日～平成20年8月19日	
	DBA-GD9		GD9-1400541～GD9-1400750 平成19年3月7日～平成19年6月6日	
			GD9-1500001～GD9-1500870 平成19年6月13日～平成20年7月31日	