

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年6月30日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済リコール番号
富士重工業(株)	平成 15 年～21 年生産のレガシィの一部車両	助手席	<u>3825</u>
三菱自動車工業(株)	平成 18 年～25 年生産の eK-WAGON、eK-SPORT、トッポ、パジェロミニの一部車両	助手席	<u>3832</u>
	平成 26 年～28 年生産のデリカ、パジェロの一部車両	運転席	<u>3833</u>
	平成 22 年～23 年生産のデリカの一部車両	助手席	<u>3839</u>
日産自動車(株)	平成 18 年～25 年生産のオッティ、キックスの一部車両	助手席	<u>3832</u>
	平成 27 年～28 年生産のバネットの一部車両	運転席	<u>3838</u>
	平成 22 年～28 年生産のバネットの一部車両	助手席	<u>3839</u>
マツダ(株)	平成 27 年～28 年生産のボンゴの一部車両	運転席	<u>3838</u>
	平成 19 年～28 年生産のデミオ、ボンゴの一部車両	助手席	<u>3839</u>
	平成 15 年～24 年生産のRX-8の一部車両	助手席	<u>3840</u>
UDトラック(株)	平成 22 年～28 年生産のクオン、コンドルの一部車両	運転席	<u>3849</u>
メルセデス・ベンツ日本(株)	平成 16 年～26 年輸入の A170、A180、A200、A200 ターボ、A150、A180 CDI、C180 コンプレッサー、C180 コンプレッサーステーションワゴン、C200 コンプレッサー、C200 CGI、C200 コンプレッサーステーションワゴン、C200 CGI ステーションワゴン、C250、C250 CGI、C250 ステーションワ	運転席	<u>外-2355</u>


メルセデス・ベンツ日本(株)	ゴン、C250 CGI ステーションワゴン、C300、C300 ステーションワゴン、C63、C63 ステーションワゴン、C220 CDI、E250 CGI、E250 CGI ステーションワゴン、E300、E350、E350 BlueTEC、E350 BlueTEC ステーションワゴン、E350 4MATIC ステーションワゴン、E350 ステーションワゴン、E550、E550 ステーションワゴン、E63、E63 ステーションワゴン、E250 CGI クーペ、E350 クーペ、E550 クーペ、E350 カブリオレ、SLK200 コンプレッサー、SLK280、SLK350、SLK55、R350 4MATIC、R550 4MATIC、GLK300 4MATIC、GLK350 4MATIC、ML350、ML350 BlueTEC 4MATIC、ML550 4MATIC、ML63、ML500 4MATIC、GL550 4MATIC、ピアノ、V350、SLS AMG、SLS AMG ロードスター、SLS AMG GT クーペ、SLS AMG GT ロードスターの一部車両	運転席	外-2355
----------------	--	-----	--------

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

<国土交通省 HP>	http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html	(H28/6/30)
<富士重 HP>	http://www.fhi.co.jp/recall/	(H28/6/30)
<三菱 HP>	http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/	(H28/6/30)
<日産 HP>	http://www.nissan.co.jp/RECALL/RECALLLIST/	(H28/6/30)
<マツダ HP>	http://www2.mazda.co.jp/service/recall/	(H28/6/30)
<UDトラックス HP>	http://www.udtrucks.com/ja-jp/service-and-parts/recall-info/recalls	(H28/6/30)
<ベンツ HP>	http://www.mercedes-benz.jp/myervice/recall/info/index.html	(H28/6/30)
<自再協 HP>	http://www.jarp.org/	(H28/7/5)

2.確認手順

【確認①】



自動車再資源化協力機構（自再協）

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程 > 使用済自動車/解体自動車引取報告 >
情報管理センターへの報告 (JPRS3100)

メニューに戻る

1. 引取実施事業者(自社) 情報

事業所コード 123456789012 事業者/事業所名 詳細 ○○解体 ●●●営業所

2. 引取対象車台の一覧 ※エアバッグ類処理対象は、必ずいずれかを選択してください

該当車台は10件です

前ページ

次ページ

1

ページ

最新の一覧取得

表示件数 50件

並び替え

引渡報告日(昇順)

引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	※参考 加/類 装備	エアバッグ類 処理対象選択	引取報告 対象選択
						自社 処理	次業者 処理
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	通常車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	一時停止車台	有	☐	☐
2010/11/29	○○回収事業所 ××営業所	123456789012	ABCDEFGHIJ	特定車台	有	☐	☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

1. 車台情報		2. エアバッグ類	
◆車台基本情報		◆エアバッグ類 詳細情報	
車台基本番号	1001	運転席	1
◆リサイクル料金保証の有無	無	助手席	1
フロント座席	有	サイド	1
エアバッグ類	有	カーテン	1
◆車台装備情報		プリテン	1
フロント座席クラス	商用車等	その他1	1
脱フロンエアコン	無	その他2	1
装備物区分	01: 駆動物はリサイクル料金に含まれる	その他3	1
◆メーカーからの お知らせ		その他4	1
		その他5	1
		その他6	1
		その他7	1
		その他8	1
		その他9	1
		その他10	1

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に
対策済ステッカー番号が表示されます。

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

2. 処理対象車台の一覧		3. エアバッグ類	
◆処理方法選択画面		◆エアバッグ類 詳細情報	
引取報告日	車台番号	型式	車名
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2016/03/29	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/23	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2014/12/22	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ
2013/05/16	X000-X00000X	X-X000X	シャブイ


間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

【車上作動契約がある場合】
リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。



自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

4. 引取報告済車台の一覧

該当車台は12件です

引取報告日	車台番号	型式	車名	フロン類 種別	※参考 17kg以上 装備	備考情報	引取報告 対象選択
2013/04/25	SD2AT-501025	U-S22AT	マツダ	HFC	無		☐
2013/04/25	UCF21-004577	E-UCF21	トヨタ	HFC	有		☒
2013/04/27	CTS10-604						☐
2013/04/27	JA4-10277						☐

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。

◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。

2. 引取対象車台の一覧



該当車台は7件です








引渡報告日	引渡元事業者/事業所名	車台番号	型式	車名	フロン類 車種	フロン類	※参考 17kg以上 装備	引取報告 対象選択
2013/05/13	自動車リサイクル事業所	X000-XXXXXX	X-X000	シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X000-XXXXXX	X-X000	シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2013/05/16	自動車リサイクル事業所	X000-XXXXXX	X-X000	シャブイ	乗用車等	HFC	有	☐
2014/12/23	自動車リサイクル事業所	X000-XXXXXX	X-X000	シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒
2016/03/14	自動車リサイクル事業所	X000-XXXXXX	X-X000	シャブイ	乗用車等	CFC	有	☒

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。




対策済ステッカー（例）	貼付場所
必ずステッカー番号を確認してください。 	運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	該当する全てのステッカーを貼付  例① 「3456」ステッカーが貼付されている 	該当する全てのステッカー貼付  例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない 
1枚	最新ステッカーを貼付 例② 「3456」ステッカーが貼付されている  例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている 	最新ステッカーを貼付 例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている  
なし		 例⑥ ステッカーが貼付されていない 

【作】

（注）車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	・インフレータ状態まで分解 ・ハーネスを5 cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき剥き合わせてショート	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを剥き合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			


【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを閉め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。




※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。


① ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



② フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



③ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待 (ポップアップボンネット付車台を除く)



（備考欄に「リコール対象部位（例：助手席）は取外回収」と記入）

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3		
2							
3							
4							

作動処理した個数を記入

助手席(リコール)は取外回収

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	非認定全部分利用者への解体自動車の引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部分利用者：メーカ
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済荷姿の一覧	
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
☒	☒
☐	☐
☐	☐
☐	☐

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

引渡報告が完了したら、管理台帳の

「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2			/				/
3			/				/
4			/				/

取外回収で引渡報告
した日を記入

助手席(リコール)は取外回収

参考

スバル 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

レガシイ B4



レガシイ TOURING WAGON



レガシイ OUTBACK



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
スバル	ABA-BL5 CBA-BL5 TA-BL5 UA-BL5	「レガシイ」	BL5-002001～BL5-088516 平成15年5月12日～平成21年4月15日	3825
	DBA-BL9		BL9-002001～BL9-004892 平成19年11月2日～平成21年4月10日	
	CBA-BLE DBA-BLE UA-BLE		BLE-002001～BLE-021174 平成15年8月22日～平成21年4月10日	
	ABA-BP5 CBA-BP5 TA-BP5 UA-BP5		BP5-002005～BP5-181698 平成15年4月24日～平成21年4月13日	
	CBA-BP9 DBA-BP9 UA-BP9		BP9-002002～BP9-062438 平成15年9月18日～平成21年4月13日	
	CBA-BPE DBA-BPE UA-BPE		BPE-002001～BPE-037375 平成15年8月22日～平成21年4月13日	
	CBA-BPH		BPH-002001～BPH-003511 平成20年4月15日～平成21年4月6日	

参 考

三菱自動車 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

eK-WAGON／eK-SPORT



トッポ



パジェロミニ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
三菱	CBA-H82W	eK-WAGON eK-SPORT	H82W-0000201 ～ H82W-1400891 平成18年8月22日～平成25年4月22日	3832
	DBA-H82W		H82W-0100201 ～ H82W-1521225 平成18年7月11日～平成25年4月23日	
	CBA-H82A	トッポ	H82A-0000201 ～ H82A-0800572 平成20年9月5日～平成25年4月24日	
	DBA-H82A		H82A-0100201 ～ H82A-0903293 平成20年8月20日～平成25年4月23日	
	ABA-H53A	パジェロミニ	H53A-0800201 ～ H53A-1002042 平成20年8月22日～平成24年5月31日	
	ABA-H58A		H58A-0800201 ～ H58A-1017961 平成20年8月21日～平成24年6月29日	

参 考

三菱自動車 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

デリカ



パジェロ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
三菱	LDA-CV1W	デリカ	CV1W-1000101 ～ CV1W-1102963 平成26年8月1日～平成28年2月19日	3833
	DBA-CV2W		CV2W-1000101 ～ CV2W-1100354 平成26年8月2日～平成28年2月16日	
	DBA-CV5W		CV5W-1000101 ～ CV5W-1100387 平成26年8月1日～平成28年2月15日	
	DBA-V83W	パジェロ	V83W-0800101 ～ V83W-0900167 平成26年7月18日～平成28年2月2日	
	LDA-V88W		V88W-0800101 ～ V88W-0900209 平成26年7月16日～平成28年2月4日	
	DBA-V93W		V93W-0800101 ～ V93W-0900247 平成26年7月14日～平成28年2月4日	
	LDA-V98W		V98W-0800101 ～ V98W-0900905 平成26年7月11日～平成28年2月5日	

参 考

三菱自動車 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

デリカ



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
三菱	ABF-SKP2VM	デリカ	SKP2VM-100001～SKP2VM-100570 平成22年8月5日～平成23年8月31日	3839
	ABF-SKP2LM		SKP2LM-100001～SKP2LM-100068 平成22年8月17日～平成23年8月25日	
	ABF-SKP2TM		SKP2TM-100001～SKP2TM-100424 平成22年8月17日～平成23年8月28日	
	ABF-SKP2MM		SKP2MM-100001～SKP2MM-100158 平成22年8月18日～平成23年8月30日	

参 考

日産自動車 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

オットー



キックス



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ニッサン	CBA-H92W	オットー	H92W-0000201 ～ H92W-0650274 平成18年9月8日～平成25年4月16日	3832
	DBA-H92W		H92W-0050206 ～ H92W-0666326 平成18年9月8日～平成25年4月22日	
	ABA-H59A	キックス	H59A-0000201 ～ H59A-0153502 平成20年9月11日～平成24年6月21日	

参 考

日産自動車 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

バネットトラック



バネットバン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ニッサン	ABF-SKP2VN	バネット	SKP2VN-200080 ～ SKP2VN-200107 平成27 年1 月5 日～平成27 年10 月26 日	3838
	ABF-SKP2MN		SKP2MN-204542 ～ SKP2MN-206553 平成27 年1 月5 日～平成28 年1 月6 日	
	ABF-SKP2TN		SKP2TN-113845 ～ SKP2TN-117758 平成27 年1 月5 日～平成28 年1 月5 日	
	ABF-SKP2LN		SKP2LN-102873 ～ SKP2LN-103705 平成27 年1 月5 日～平成28 年1 月5 日	

参 考

日産自動車 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

バネットトラック



バネットバン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
ニッサン	ABF-SKP2VN	バネット	SKP2VN-100001 ~ SKP2VN-200107 平成22 年12 月17 日～平成27 年10 月26 日	3839
	ABF-SKP2MN		SKP2MN-100001 ~ SKP2MN-206553 平成22 年8 月6 日～平成28 年1 月6 日	
	ABF-SKP2TN		SKP2TN-100001 ~ SKP2TN-117758 平成22 年8 月6 日～平成28 年1 月5 日	
	ABF-SKP2LN		SKP2LN-100001 ~ SKP2LN-103705 平成22 年8 月17 日～平成28 年1 月5 日	

参 考

マツダ自動車 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

ボンゴトラック



ボンゴバン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。


運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
マツダ	ABF-SKP2V	ボンゴ	SKP2V-211143 ～ SKP2V-214920 平成27 年1 月5 日～平成28 年1 月8 日	3838
	ABF-SKP2M		SKP2M-203496 ～ SKP2M-204625 平成27 年1 月5 日～平成28 年1 月7 日	
	ABF-SKP2T		SKP2T-114343 ～ SKP2T-117891 平成27 年1 月5 日～平成28 年1 月5 日	
	ABF-SKP2L		SKP2L-104109 ～ SKP2L-105146 平成27 年1 月6 日～平成27 年12 月25 日	
	DBF-SLP2V		SLP2V-100006 ～ SLP2V-101557 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月2 日	
	DBF-SLP2M		SLP2M-100007 ～ SLP2M-100626 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月2 日	
	DBF-SLP2T		SLP2T-100005 ～ SLP2T-101399 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月3 日	
	DBF-SLP2L		SLP2L-100005 ～ SLP2L-100426 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月3 日	

参考

マツダ自動車 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

デミオ



ボンゴトラック



ボンゴバン



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。


助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
マツダ	DBA-DE3AS	デミオ	DE3AS-100011 ～ DE3AS-507591 平成19 年7 月26 日～平成26 年9 月19 日	3839
	DBA-DE3FS		DE3FS-100037 ～ DE3FS-577485 平成19 年5 月11 日～平成26 年9 月20 日	
	DBA-DE3FS 改		DE3FS-700011 ～ DE3FS-700125 平成24 年8 月27 日～平成25 年4 月25 日	
	DBA-DE5FS		DE5FS-100027 ～ DE5FS-503456 平成19 年5 月11 日～平成26 年7 月31 日	
	DBA-DEJFS		DEJFS-100097 ～ DEJFS-173740 平成23 年5 月26 日～平成26 年9 月30 日	
	ABF-SKP2V	ボンゴ	SKP2V-100018 ～ SKP2V-214920 平成22 年8 月3 日～平成28 年1 月8 日	
	ABF-SKP2M		SKP2M-100011 ～ SKP2M-204625 平成22 年8 月3 日～平成28 年1 月7 日	
	ABF-SKP2T		SKP2T-100006 ～ SKP2T-117891 平成22 年8 月4 日～平成28 年1 月5 日	
	ABF-SKP2L		SKP2L-100004 ～ SKP2L-105146 平成22 年8 月4 日～平成27 年12 月25 日	
	DBF-SLP2V		SLP2V-100006 ～ SLP2V-101557 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月2 日	
	DBF-SLP2M		SLP2M-100007 ～ SLP2M-100626 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月2 日	
	DBF-SLP2T		SLP2T-100005 ～ SLP2T-101399 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月3 日	
	DBF-SLP2L		SLP2L-100005 ～ SLP2L-100426 平成28 年2 月10 日～平成28 年6 月3 日	

参 考

マツダ自動車 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

RX-8



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

助手席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
マツダ	LA-SE3P ABA-SE3P CBA-SE3P	RX-8	SE3P -100117 ～ SE3P -308439 平成15 年3 月6 日～平成24 年6 月23 日	3840

参考

UDトラックス 運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

クオン



コンドル



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
UD トラックス	LDG-CD5XL QKG-CD5XL	クオン	CD5XL-00104～CD5XL-10015 平成23年9月4日～平成26年4月2日 JNCMM40C9GU002768 平成28年1月5日	3849
	LDG-CD5XM QKG-CD5XM QKG-CD5XM改		CD5XM-00114～CD5XM-30017 平成23年10月15日～平成27年7月7日 JNCMM40C7GU001621～JNCMM40C1GU005695 平成27年11月25日～平成28年3月21日	
	LDG-CD5YA LDG-CD5YA改 LKG-CD5YA QDG-CD5YA QKG-CD5YA QKG-CD5YA改 QPG-CD5YA		CD5YA-00158～CD5YA-30062 平成23年8月27日～平成27年8月6日 JNCMM60C6GU000200～JNCMM60C1GU008964 平成27年9月24日～平成28年3月21日	
	LDG-CD5YL LKG-CD5YL QDG-CD5YL QKG-CD5YL QPG-CD5YL		CD5YL-00222～CD5YL-30077 平成23年8月24日～平成27年8月6日 JNCMM60CXGU000197～JNCMM40C7GU008889 平成27年10月5日～平成28年3月21日	
	LDG-CD5ZA LKG-CD5ZA QDG-CD5ZA QKG-CD5ZA QKG-CD5ZA改 QPG-CD5ZA		CD5ZA-01119～CD5ZA-31586 平成23年8月21日～平成27年8月6日 JNCMM60C2GU000002～JNCMM60C4GU009039 平成27年9月10日～平成28年3月30日	
	LDG-CD5ZE LKG-CD5ZE QKG-CD5ZE QPG-CD5ZE		CD5ZE-00167～CD5ZE-30150 平成23年8月21日～平成27年8月4日 JNCMM60C8GU000151～JNCMM60C6GU008877 平成27年9月24日～平成28年3月21日	
	LDG-CD5ZL LKG-CD5ZL QDG-CD5ZL QKG-CD5ZL QPG-CD5ZL		CD5ZL-00213～CD5ZL-30176 平成23年8月27日～平成27年8月4日 JNCMM60C0GU000340～JNCMM60C1GU009029 平成27年9月26日～平成28年3月21日	
	LDG-CG5XA		CG5XA-00101～CG5XA-00103 平成24年3月8日～平成24年3月12日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
UD トラックス	LDG-CG5YA LKG-CG5YA QKG-CG5YA QPG-CG5YA	クオン	CG5YA-00115～CG5YA-30025 平成23年8月22日～平成27年7月27日 JNCMM60G1GU001080～JNCMM60G1GU007901 平成27年10月16日～平成28年3月21日	3849
	LKG-CG5YE QKG-CG5YE		CG5YE-00102～CG5YE-10014 平成23年12月22日～平成26年4月9日 JNCMM60G0GU002043 平成27年11月9日	
	LDG-CG5YL QKG-CG5YL		CG5YL-00102～CG5YL-30007 平成23年10月6日～平成27年6月6日 JNCMM60G4GU007519 平成28年3月21日	
	LDG-CG5ZA LKG-CG5ZA LKG-CG5ZA改 QDG-CG5ZA QKG-CG5ZA QKG-CG5ZA改 QPG-CG5ZA		CG5ZA-01080～CG5ZA-32269 平成23年8月1日～平成27年8月5日 JNCMM60G2GU000004～JNCMM60G9GU009038 平成27年9月16日～平成28年5月11日	
	LDG-CG5ZE LKG-CG5ZE QDG-CG5ZE QKG-CG5ZE QPG-CG5ZE		CG5ZE-00230～CG5ZE-30170 平成23年8月27日～平成27年8月5日 JNCMM60G5GU000174～JNCMM60G8GU009032 平成27年9月24日～平成28年3月21日	
	LDG-CG5ZL LKG-CG5ZL QKG-CG5ZL QPG-CG5ZL		CG5ZL-00157～CG5ZL-30103 平成23年9月4日～平成27年7月29日 JNCMM60G7GU000161～JNCMM60G1GU008739 平成27年10月9日～平成28年3月21日	
	LKG-CG5ZM QKG-CG5ZM QPG-CG5ZM		CG5ZM-00113～CG5ZM-30045 平成23年9月18日～平成27年7月9日 JNCMM90G5GU000855～JNCMM90G6GU008723 平成27年11月10日～平成28年3月21日	
	LDG-CK5XL QKG-CK5XL QKG-CK5XL改		CK5XL-00118～CK5XL-30009 平成23年9月17日～平成27年7月11日 JNCMM40A6GU001477～JNCMM40A6GU008803 平成27年11月2日～平成28年3月21日	
	LDG-CV5XA QKG-CV5XA		CV5XA-00138～CV5XA-30027 平成23年8月21日～平成27年7月28日 JNCMM40C5GU000676～JNCMM40C5GU008860 平成27年11月24日～平成28年3月21日	
	LDG-CV5XL QKG-CV5XL QKG-CV5XL改		CV5XL-00118～CV5XL-30010 平成23年9月13日～平成27年7月27日 JNCMM60C9GU000241～JNCMM60C9GU000613 平成27年11月24日～平成28年1月6日	
	LDG-CV5YA改 QKG-CV5YA改		CV5YA-00101 平成24年6月21日 JNCMM40C4GU004931 平成28年3月21日	
	LDG-CV5YB LKG-CV5YB QKG-CV5YB QKG-CV5YB改 QPG-CV5YB		CV5YB-00117～CV5YB-30007 平成23年9月4日～平成27年4月11日 JNCMM60C5GU001810～JNCMM60C4GU008974 平成27年12月7日～平成28年3月21日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
UD トラックス	LDG-CV5YL LDG-CV5YL改 QDG-CV5YL QDG-CV5YL改 QKG-CV5YL QKG-CV5YL改	クオン	CV5YL-00187～CV5YL-30079 平成23年8月23日～平成27年8月3日	3849
			JNCMM40C6GU000105～JNCMM40C7GU008794 平成27年9月16日～平成28年3月21日	
	LDG-CW5XL QKG-CW5XL		CW5XL-00478～CW5XL-31746 平成23年8月21日～平成27年8月5日	
			JNCMM90D7GU000099～JNCMM60D3GU009042 平成27年9月9日～平成28年3月21日	
	LDG-CW5YL LDG-CW5YL改 LKG-CW5YL LKG-CW5YL改 QDG-CW5YL QKG-CW5YL QKG-CW5YL改 QPG-CW5YL QPG-CW5YL改		CW5YL-00370～CW5YL-30427 平成23年8月21日～平成27年8月3日	
			JNCMM60D6GU000173～JNCMM60D7GU008976 平成27年9月24日～平成28年4月9日	
	LDG-CW5ZA LKG-CW5ZA QKG-CW5ZA QKG-CW5ZA改 QPG-CW5ZA		CW5ZA-00170～CW5ZA-30105 平成23年8月23日～平成27年7月29日	
			JNCMM60D9GU000104～JNCMM60D8GU008744 平成27年10月28日～平成28年3月21日	
	LDG-CW5ZL LDG-CW5ZL改 LKG-CW5ZL QDG-CW5ZL QKG-CW5ZL QKG-CW5ZL改 QPG-CW5ZL QPG-CW5ZL改		CW5ZL-00103～CW5ZL-30213 平成23年8月22日～平成27年7月30日	
			JNCMM60D3GU000244～JNCMM90D6GU009022 平成27年9月29日～平成28年3月21日	
	LDG-CX5YA LKG-CX5YA QDG-CX5YA QKG-CX5YA QKG-CX5YA改		CX5YA-00136～CX5YA-30044 平成23年8月28日～平成27年7月31日	
			JNCMM60D9GU000149～JNCMM60D4GU007476 平成27年9月24日～平成28年3月21日	
	LDG-CX5YL LDG-CX5YL改 QDG-CX5YL QDG-CX5YL改 QKG-CX5YL QKG-CX5YL改		CX5YL-00113～CX5YL-30034 平成23年9月24日～平成27年7月28日	
			JNCMM60D6GU001372～JNCMM60D8GU007898 平成27年10月28日～平成28年3月21日	
	LKG-GK5XAB LKG-GK5XAB改 QKG-GK5XAB QKG-GK5XAB改 QPG-GK5XAB QPG-GK5XAB改		GK5XA-00873～GK5XA-31029 平成23年8月21日～平成27年8月6日	
			JNCMM90A0GU000001～JNCMM90A9GU009036 平成27年9月11日～平成28年5月27日	
	LKG-GK5XAD LKG-GK5XAD改 QKG-GK5XAD QKG-GK5XAD改 QPG-GK5XAD QPG-GK5XAD改		GK5XA-00915～GK5XA-30996 平成23年9月4日～平成27年7月22日	
			JNCMM90A6GU000245～JNCMM90A8GU009044 平成27年9月29日～平成28年3月21日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
UD トラックス	LKG-GK5XAE LKG-GK5XAE改 QKG-GK5XAE QKG-GK5XAE改 QPG-GK5XAE QPG-GK5XAE改	クオン	GK5XA-00878～GK5XA-31017 平成23年8月22日～平成27年7月29日	3849
			JNCMM60A5GU000395～JNCMM90A2GU008939 平成27年9月29日～平成28年3月21日	
	LKG-GK5XAK QKG-GK5XAK QPG-GK5XAK		GK5XA-00959～GK5XA-30802 平成23年9月17日～平成27年6月4日	
	LKG-GK6XAB LKG-GK6XAB改 QKG-GK6XAB QKG-GK6XAB改		GK6XA-00105～GK6XA-30817 平成23年8月22日～平成27年8月5日	
			JNCMN21A2GU000018～JNCMN21A7GU009023 平成27年9月11日～平成28年3月23日	
	LKG-GK6XAD LKG-GK6XAD改 QKG-GK6XAD QKG-GK6XAD改		GK6XA-00584～GK6XA-30815 平成23年8月29日～平成27年8月5日	
			JNCMN21A6GU000166～JNCMN21A7GU009040 平成27年9月30日～平成28年3月21日	
	LKG-GK6XAE QKG-GK6XAE QKG-GK6XAE改	コンドル	GK6XA-00578～GK6XA-30724 平成23年8月24日～平成27年7月11日	
			JNCMN21A5GU000823～JNCMN21A1GU007915 平成27年10月15日～平成28年3月21日	
	SKG-LK38C TKG-LK38C		LK38C-00106～LK38C-30060 平成23年8月28日～平成27年8月4日	
			JNCLSC0A1GU000488～JNCLSC0A3GU008866 平成27年9月29日～平成28年3月21日	
	SKG-LK38L SKG-LK38L改 TKG-LK38L		LK38L-00101～LK38L-30077 平成23年8月29日～平成27年7月22日	
			JNCLSC0A8GU000195～JNCLSC0AXGU008797 平成27年9月24日～平成28年3月21日	
	SKG-LK38N TKG-LK38N		LK38N-00105～LK38N-30052 平成23年9月11日～平成27年7月23日	
			JNCLSC0A5GU000235～JNCLSC0A8GU007860 平成27年9月24日～平成28年3月21日	
	SKG-LK39C SKG-LK39C改 TKG-LK39C		LK39C-00101～LK39C-30014 平成23年8月24日～平成27年7月14日	
			JNCL0D0A4GU000657～JNCL0D0AXGU008861 平成27年11月10日～平成28年3月21日	
	SKG-LK39L TKG-LK39L TKG-LK39L改		LK39L-00102～LK39L-30012 平成23年8月30日～平成27年7月6日	
			JNCL0D0A8GU005747～JNCL0D0A8GU005795 平成28年3月21日	
	SKG-LK39N TKG-LK39N TKG-LK39N改		LK39N-00101～LK39N-30086 平成23年9月11日～平成27年7月27日	
			JNCL0D0A9GU000461～JNCL0D0A1GU009025 平成27年10月1日～平成28年3月21日	
	SKG-MK38C SKG-MK38C改 TKG-MK38C TKG-MK38C改		MK38C-00167～MK38C-31067 平成23年8月21日～平成27年8月6日	
			JNCLSC0A6GU000003～JNCLSC0A9GU009021 平成27年9月10日～平成28年5月31日	
	SKG-MK38L TKG-MK38L TKG-MK38L改		MK38L-00103～MK38L-32143 平成23年6月28日～平成27年8月6日	
			JNCLSC0A3GU000007～JNCLSC0A2GU009037 平成27年9月10日～平成28年5月27日	
	LKG-PK39CH LKG-PK39CH改 QKG-PK39CH QKG-PK39CH改		PK39C-00103～PK39C-30172 平成23年8月21日～平成27年7月30日	
			JNCL0F1A1GU000335～JNCL0D0A2GU009017 平成27年9月26日～平成28年3月21日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
UD トラックス	LKG-PK39LD	コンドル	PK39L-00311～PK39L-30369 平成23年9月3日～平成27年7月22日	3849
	LKG-PK39LD改		JNCL0D0A5GU000392～JNCL0F1A6GU008835 平成27年10月2日～平成28年3月21日	
	QKG-PK39LD		PK39L-00106～PK39L-30375 平成22年10月28日～平成27年7月31日	
	QKG-PK39LD改		JNCL0F1A5GU000175～JNCL0D0AXGU009041 平成27年9月14日～平成28年3月21日	
	LKG-PK39LH		PW39L-00217～PW39L-30243 平成23年8月23日～平成27年8月1日	
	LKG-PK39LH改		JNCL0F1D6GU000230～JNCL0F1D6GU008862 平成27年10月5日～平成28年3月21日	
	LDG-PW39L			
	LDG-PW39L改			
	QDG-PW39L			
	QDG-PW39L改			

参考

メルセデス・ベンツ運転席エアバッグ リコール対象車両一覧

「A」で始まる全モデル



「C」で始まるモデルで「ステーションワゴン」が付かない全モデル



「C」で始まり「ステーションワゴン」が付く全モデル



「E」で始まり「ステーションワゴン」、「クーペ」、「カブリオレ」の付かない全モデル



「E」で始まり「ステーションワゴン」が付く全モデル



E350カブリオレ



E250 CGIクーペ／E350クーペ／E550クーペ



GL550 4MATIC



GLK300 4MATIC／GLK350 4MATIC



「ML」で始まる全モデル



R350 4MATIC／R550 4MATIC



SLK200コンプレッサー／SLK280／SLK350／SLK55



SLS AMG／SLS AMG GTクーペ



SLS AMGロードスター／SLS AMG GTロードスター



ピアノ／V350



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
メルセデス・ ベンツ	DBA-169032	A170	WDD1690321J149518～WDD1690321J572187 平成17年6月20日～平成20年2月5日	外-2355
			WDD1690322J064875～WDD1690322J743648 平成16年12月27日～平成21年7月25日	
	CBA-169032	A180	WDD1690322J871786～WDD1690322J884131 平成22年9月1日～平成22年10月13日	
	DBA-169032		WDD1690322J708459～WDD1690322J999977 平成21年4月23日～平成23年12月14日	
			WDD1690322K000031～WDD1690322K056563 平成23年12月1日～平成24年7月3日	
	DBA-169033	A200	WDD1690332J011086～WDD1690332J619954 平成16年12月27日～平成20年6月18日	
	CBA-169034	A200 タ-ボ	WDD1690342J144922～WDD1690342J616130 平成17年8月31日～平成20年6月3日	
	-169031-	A150	WDD1690311J247944 平成18年1月10日	
	-169007-	A180 CDI	WDD1690071J414012 平成19年1月16日	
	DBA-204046	C180 コンプレッ サ-	WDD2040461A170971 平成20年6月16日	
			WDD2040462A092464 平成20年4月14日	
	DBA-204246	C180 コンプレッ サ-ステーションワゴン	WDD2042462F085552～WDD2042462F086453 平成19年12月22日～平成20年4月4日	
	DBA-204041	C200 コンプレッ サ-	WDD2040411A043959～WDD2040411A199643 平成19年8月27日～平成20年8月25日	
			WDD2040412A000563～WDD2040412A362404 平成19年3月1日～平成22年2月15日	
	DBA-204048	C200CGI	WDD2040482A330603～WDD2040482A529368 平成21年12月21日～平成23年5月16日	
	DBA-204241	C200 コンプレッ サ-ステーションワゴン	WDD2042411F358564～WDD2042411F405494 平成21年7月27日～平成21年10月20日	
			WDD2042412F085279～WDD2042412F447134 平成19年12月14日～平成22年2月8日	
	DBA-204248	C200CGI ステーションワゴン	WDD2042482F401176～WDD2042482F662575 平成21年12月21日～平成23年5月2日	
	DBA-204052	C250	WDD2040521A009648～WDD2040521A299600 平成19年7月30日～平成21年7月13日	
			WDD2040522A011180～WDD2040522A297825 平成19年9月10日～平成21年7月6日	
	DBA-204047	C250CGI	WDD2040472A283309～WDD2040472A510340 平成21年9月20日～平成23年3月3日	
	DBA-204252	C250 ステーションワゴン	WDD2042522F085462～WDD2042522F356550 平成19年11月15日～平成21年7月8日	
	DBA-204247	C250CGI ステーションワゴン	WDD2042472F338376～WDD2042472F637215 平成21年8月17日～平成23年3月22日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
メルセデス・ ベンツ	DBA-204054	C300	WDD2040541A283453～WDD2040541A518440 平成21年6月16日～平成23年3月25日	外-2355
			WDD2040541F501120 平成22年5月26日	
			WDD2040542A000579～WDD2040542A520641 平成19年3月1日～平成23年4月11日	
	DBA-204254	C300 ステーションワゴン	WDD2042542F338686～WDD2042542F643075 平成21年8月3日～平成23年3月22日	
	CBA-204077	C63	WDD2040771F067892～WDD2040771F643607 平成20年1月27日～平成23年5月27日	
			WDD2040772F098914～WDD2040772F648193 平成20年1月27日～平成23年3月25日	
	CBA-204277	C63 ステーションワゴン	WDD2042772F098951～WDD2042772F644557 平成20年2月21日～平成23年7月15日	
	-204008-	C220 CDI	WDD2040081A246340 平成20年12月15日	
	-204077-	C63	WDD2040771F067154 平成19年10月19日	
	DBA-212047C	E250CGI	WDD2120472A007475～WDD2120472A519958 平成21年10月1日～平成23年11月15日	
	DBA-212247C	E250CGI ステーションワゴン	WDD2122472A193229～WDD2122472A512981 平成22年4月15日～平成23年10月3日	
	DBA-212054C	E300	WDD2120542A000903 平成21年7月25日	
	DBA-212056C	E350	WDD2120561A000926～WDD2120561A505529 平成21年3月2日～平成23年9月14日	
	DBA-212056		WDD2120561A000475～WDD2120561A418653 平成21年7月25日～平成23年4月11日	
	DBA-212056C		WDD2120562A000998～WDD2120562A507582 平成21年4月23日～平成23年9月14日	
	DBA-212056		WDD2120562A289354～WDD2120562A405387 平成22年9月1日～平成23年3月20日	
	LDA-212024C	E350BlueTEC	WDD2120242A264957～WDD2120242A514000 平成22年7月23日～平成23年10月3日	
	LDA-212224C	E350BlueTEC ステーションワゴン	WDD2122242A131467～WDD2122242A516197 平成22年4月15日～平成23年10月25日	
	DBA-212287C	E350 4MATIC ステーションワゴン	WDD2122871A100125 平成22年4月15日	
	DBA-212256C	E350 ステーション ワゴン	WDD2122562A181140～WDD2122562A512333 平成22年4月15日～平成23年10月25日	
	DBA-212256		WDD2122562A100039～WDD2122562A480959 平成22年4月13日～平成23年8月5日	
	CBA-212072	E550	WDD2120721A000471～WDD2120721A496257 平成21年1月5日～平成23年9月14日	
			WDD2120722A001017～WDD2120722A505690 平成21年5月1日～平成23年9月12日	
	CBA-212272	E550 ステーションワゴン	WDD2122721A054866～WDD2122721A492739 平成21年11月14日～平成23年10月25日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー番号
メルセデス・ ベンツ	CBA-212077	E63	WDD2120771A007488～WDD2120771A423267 平成21年6月22日～平成23年4月20日	外-2355
			WDD2120772A084221～WDD2120772A427007 平成21年10月9日～平成23年4月20日	
	CBA-212277	E63 ステーションワゴン	WDD2122771A210392～WDD2122771A469986 平成22年5月10日～平成23年7月9日	
	DBA-207347	E250CGI クーペ	WDD2073472F012900～WDD2073472F130351 平成21年10月1日～平成23年7月9日	
	DBA-207356	E350 クーペ	WDD2073561F000277～WDD2073561F130260 平成20年12月24日～平成23年7月9日	
			WDD2073562F000834～WDD2073562F127179 平成21年4月20日～平成23年7月6日	
	CBA-207372	E550 クーペ	WDD2073721F002010～WDD2073721F120349 平成21年6月4日～平成23年5月16日	
	DBA-207456	E350 カブリオレ	WDD2074561F027178～WDD2074561F126864 平成22年1月12日～平成23年6月20日	
	CBA-171442	SLK200 コンプレッサ	WDB1714422F111037～WDB1714422F191312 平成18年5月8日～平成20年3月25日	
	DBA-171454	SLK280	WDB1714542F102778～WDB1714542F191298 平成18年5月8日～平成20年4月4日	
	DBA-171456	SLK350	WDB1714561F104387～WDB1714561F189299 平成18年5月8日～平成20年3月12日	
			WDB1714562F118539～WDB1714562F191303 平成18年5月8日～平成20年3月26日	
	CBA-171473	SLK55	WDB1714731F118673～WDB1714731F179277 平成18年5月8日～平成19年10月29日	
	RBA-251057	R350 4MATIC	WDC2510572A134321～WDC2510572A162885 平成24年1月7日～平成25年3月25日	
	DBA-251065		WDC2510652A087142～WDC2510652A140101 平成20年9月8日～平成23年12月6日	
	CBA-251072	R550 4MATIC	WDC2510721A087025～WDC2510721A107976 平成20年9月8日～平成22年3月18日	
	-251157-	R350 4MATIC	WDC2511571A153143 平成24年6月1日	
	CBA-204981	GLK300 4MATIC	WDC2049811F170012～WDC2049811F905677 平成20年5月12日～平成24年5月25日	
	-204988-	GLK350 4MATIC	WDC2049881F743188 平成23年9月19日	
	DBA-164186	ML350	WDC1641862A434368～WDC1641862A761285 平成20年9月8日～平成23年9月12日	
	FDA-164125	ML350BlueTEC 4MATIC	WDC1641251A574373～WDC1641251A761304 平成22年4月13日～平成23年9月12日	
	CBA-164172C	ML550 4MATIC	WDC1641722A433852～WDC1641722A597866 平成20年9月8日～平成22年5月15日	
	CBA-164172		WDC1641722A430763～WDC1641722A526083 平成20年10月7日～平成21年9月17日	
	CBA-164177	ML63	WDC1641772A430761～WDC1641772A574099 平成20年9月8日～平成22年3月18日	
	-164186-	ML350	4JGBB25EX9A499248 平成21年4月1日	
			4JGBB25E89A500980 平成21年4月1日	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。

必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー」の有無をご確認ください。

運転席

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 製作期間	対策済 ステッカー-番号
メルセデス・ ベンツ	-164172-	ML500 4MATIC	WDC1641722A616976 平成22年9月2日	外-2355
	-164177-	ML63	WDC1641772A615715～WDC1641772A687589 平成22年9月2日～平成23年2月21日	
	CBA-164886	GL550 4MATIC	WDC1648861A429804～WDC1648861A795839 平成20年9月8日～平成24年8月1日	
	GH-639811	ピアノ	WDF63981323223025～WDF63981323223238 平成18年4月11日	
			WDF63981123201809 平成18年3月13日	
	ABA-639811C	V350	WDF63981123238839～WDF63981123366680 平成18年9月30日～平成19年9月18日	
	ABA-639811		WDF63981323238546～WDF63981323366995 平成18年9月30日～平成19年9月18日	
			WDF63981123264800～WDF63981123366507 平成18年11月1日～平成19年9月18日	
	ABA-639350T		WDF63981123736114～WDF63981123884971 平成24年7月6日～平成26年6月30日	
	ABA-639350C		WDF63981123340811～WDF63981123737528 平成19年8月31日～平成24年6月22日	
			WDF639811A3536066～WDF639811A3587143 平成21年12月10日～平成22年7月28日	
	ABA-639350A		WDF63981123738382～WDF63981123884081 平成24年7月6日～平成26年6月30日	
			WDF63981323613478～WDF63981323886588 平成24年7月6日～平成26年6月30日	
	ABA-639350		WDF63981123360572～WDF63981123733133 平成19年9月18日～平成24年6月22日	
			WDF639811A3539866～WDF639811A3588079 平成21年12月21日～平成22年7月28日	
			WDF63981323340999～WDF63981323735591 平成19年9月18日～平成24年6月22日	
			WDF639813A3535833～WDF639813A3588467 平成21年12月14日～平成22年8月21日	
	-639350C-		WDF639811A3593090 平成22年10月12日	
	-639350-		WDF639813A3593476 平成22年10月12日	
	ABA-197377	SLS AMG	WDD1973771A000138～WDD1973771A010934 平成22年2月1日～平成26年4月12日	
	ABA-197477	SLS AMG ロードスター	WDD1974771A006000～WDD1974771A010069 平成23年8月24日～平成25年5月11日	
	ABA-197GT	SLS AMG GT クーペ	WDD1973781A009758～WDD1973781A011448 平成25年1月4日～平成26年11月10日	
		SLS AMG GT ロードスター	WDD1974781A009686～WDD1974781A011411 平成24年12月12日～平成26年7月17日	
	-197GT-	SLS AMG GT クーペ	WDD1973781A010998～WDD1973781A011462 平成26年3月26日～平成26年7月22日	
		SLS AMG GT ロードスター	WDD1974781A011108～WDD1974781A011457 平成26年4月21日～平成26年7月22日	