

エアバッグ類車上作動処理業務の加入事業者に対して、規約第7条に基づき行った加入登録の取消事業者

No.	登録取消日	事業者名/事業所名	事業所の住所	取消理由
9	2023.6.01	有限会社 サルマートレーディング	福岡県宗像市田野2316-6	2023年4月実施の現地監査にて、以下を確認した。 ① 解体済自動車保管場所にて、エアバッグ類未処理 ハーフカット車台が4台存在した。内1台はエアバ ッグ類引渡報告が実施済であった。 ② 部品倉庫に未処理エアバッグ付ステアリングシャフ ト2個、およびヤード内に未処理エアバッグ類3個 を正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の 目的で)、保管していた。
8	2023.3.01	玉山龍夫/玉山商会	千葉県千葉市稲毛区長沼原町159-8	2022年12月実施の現地監査にて、解体作業場に未処 理エアバッグ付ステアリングシャフト、助手席モジュール を正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目 的)、14個保管していた。
7	2023.3.01	有限会社 オートビクトリー	大阪府和泉市福瀬町488-1	2022年11月実施の現地監査にて、解体作業場に未処 理エアバッグ付ステアリングシャフトを正当な理由なく (自動車メーカーに引渡す以外の目的)、1個保管し ていた。
6	2023.3.01	ハーデミ ユネス/ペルシャ貿易	大阪府和泉市国分町1596	2022年11月実施の現地監査にて、解体作業場に未処 理エアバッグ付シートを正当な理由なく(自動車メーカ ーに引渡す以外の目的)、2個保管していた。
5	2023.3.01	ヒンダウイトレーディング 株式会社	大阪府岸和田市稲葉町1197-2	2022年11月実施の現地監査にて、解体作業場に未処 理エアバッグ付シートを正当な理由なく(自動車メーカ ーに引渡す以外の目的)、1個保管していた。

エアバッグ類車上作動処理業務の加入事業者に対して、規約第7条に基づき行った加入登録の取消事業者

No.	登録取消日	事業者名/事業所名	事業所の住所	取消理由
4	2023.2.01	有限会社 ニック・トクシマ	徳島県板野郡藍住町住吉字若宮15-1	2022年11月実施の現地監査にて、解体済自動車置き場にシートベルトプリテンショナー、サイドエアバッグの未処理車台が5台発見された。いずれも管理台帳に実施日、処理個数が未処理分も含め記載され、エアバッグ類引渡報告は実施済であった。 解体作業場に未処理エアバッグ付ステアリングシャフト、助手席モジュールなどを正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目的で)、16個保管していた。
3	2022.12.09	有限会社 アヤンインターナショナル	岡山県美作市五名字中ノ田1995-2	2022年10月実施の現地監査にて、解体済自動車保管場所にて、エアバッグ類未処理の車台が2台存在した。
2	2022.12.01	原野重信/八女産業	福岡県筑後市大字前津1902-1	2022年5月実施の現地監査にて「エアバッグ類 車上作動処理業務規約」第15条に基づく立ち入り調査等において不適正な業務が発見されたことから、速やかに業務を改善するよう一時停止とし適正処理を実施している旨の報告を求めた。しかし提出書類の不備等が複数回あり都度改善を依頼したが対応頂けず、車上作動処理業務を適正に行う事が出来ないと判断したため。
1	2022.08.01	津曲正等/津曲解体	宮崎県北諸県郡三股町大字宮村字一万城2836-11	2022年6月実施の現地監査にて使用済み自動車保管場所にてエアバッグ類車上作動処理作業前にもかかわらず、エアバッグ類引渡報告及び管理台帳実績記録を完了させている未処理車台が1台存在した。