

## エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2016年9月8日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

### 1.対象車両

メーカー名	対象車両	部 位	対策済ステッカー番号
本田技研工業(株)	平成 21 年～23 年生産の フィット、フィットシャトル、フリード、フリード スパイク、インサイト、インサイトエクスクルーシ ブ、シビック、シビックハイブリッド、エリシオン、 エリシオンプレステージ、CR-V、アコード、アコ ードツアラー、インスパイア、レジェンド、FCX クラリティ の一部車両	助手席	3889

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。


< 国土交通省 HP > <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H28/9/8)

< ホンダ HP > <http://www.honda.co.jp/recall/> (H28/9/8)

< 自再協 HP > <http://www.jarp.org/> (H28/9/9)

### 2.確認手順

#### 【確認①】



自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

**【確認①】対象車両の確認**

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

引取報告日	引取元事業者/事業者名	車台番号	型式	車名	参考 加/減 装備	エアバッグ類 処理済/未処理	対策済 ステッカー 付/未付	引取報告 対象車種
2019/11/25	〇〇〇自動車株式会社	1045678010	A0000000	普通乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019/11/25	〇〇〇自動車株式会社	1045678010	A0000000	一時停止乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019/11/25	〇〇〇自動車株式会社	1045678010	A0000000	普通乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

**【確認②】対象部位の確認**

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

部品名	数量	ステッカー
エアバッグ	1	未付
エンジン	1	未付
ブレーキ	1	未付
サスペンション	1	未付
トランスミッション	1	未付

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に対策済ステッカー番号が表示されます。

**【確認③】処理方法の選択の確認**

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

引取報告日	車台番号	型式	取外	作動
2019/11/25	1000000000	A0000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2019/11/25	1000000000	A0000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019/11/25	1000000000	A0000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019/11/25	1000000000	A0000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2019/11/25	1000000000	A0000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【車上作動契約がある場合】リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

### 【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。




自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

### 【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

#### ◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。



#### ◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



**【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認**

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。

対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

リコール対策済み		リコール未対策	
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p><b>例①</b> 「3456」ステッカーが貼付されている</p> 	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p><b>例④</b> 「3456」ステッカーが貼付されていない</p> 	
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p><b>例②</b> 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p><b>例③</b> 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p><b>例⑤</b> 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p> 	
なし		 <p><b>例⑥</b> ステッカーが貼付されていない</p> 	

**【作】** (注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレータの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インフレータ状態まで分解</li> <li>・ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート</li> </ul>	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			


## 【作業②】梱包

取外し後のインフレータは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号(※)」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

(※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。



## 補 足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

### 作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「**通電時の距離確保と遮蔽物の設置**」「**周囲の安全確保**」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

#### 《安全作業の一例》

① ドアを閉め、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。**作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。**

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。**車台の周囲に人がいないことを確認してください。**



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

① ハンドル位置を**下げ**、運転席のヘッドレストを**最下部まで下げ**、シートを**前方に引き出す**とともに**前に倒す**。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



② フロントガラスに**毛布**を置き、その上に**カバー**をかける

毛布をかけた上に更に**カバー**をかける事で、**飛散防止効果**を期待。



③ **ボンネット**を開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



(備考欄に「リコール対象部位(例:助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3		
2							
3							
4							

作動処理した個数を記入

助手席(リコール)は取外回収

例:助手席を取外回収した旨を記入

### 作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕  
回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	引渡報告	※認定主計利用者への解体自動車引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※※認定主計利用者:メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の確認
1.11	引渡報告	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.12	引渡先確定済車台の一覧	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告
1.13	引渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

### 作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の

「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳				2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場	
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)		備考	
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1
2							
3							
4							

取外回収で引渡報告した日を記入

助手席(リコール)は取外回収

**参考**

**本田技研工業(株) 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧**

10-12M フィット/  
11M フィットハイブリッド



11-12M フィットシャトル/  
フィットシャトル ハイブリッド



10-12M フリード /  
11-12M フリードハイブリッド



10-12M フリードスパイク/  
11-12M フリードスパイク ハイブリッド



10-12M インサイト /  
11-12M インサイトエクスクルーシブ



09-10M シビック /  
シビックハイブリッド



09-11M エリシオン



09-11M エリシオンプレステージ



10-11M CR-V



09-12M アコード



09-12M アコードツアラー



09-12M インスパイア



09-12M レジェンド



09-10M FCXクラリティ





表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3889」の有無をご確認ください。

**助手席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GE6	「フィット」	GE6-1322514～GE6-1427417 平成22年1月6日～平成22年9月22日	103,741	
			GE6-1500006～GE6-1595071 平成22年8月23日～平成23年12月28日	94,824	
			GE6-3000004～GE6-3001328 平成22年1月7日～平成22年3月24日	1,315	
			GE6-8100043～GE6-8100399 平成22年1月6日～平成22年9月16日	357	
			GE6-8200001～GE6-8200287 平成22年9月30日～平成23年12月28日	285	
	DBA-GE7		GE7-1300463～GE7-1306628 平成22年1月6日～平成22年9月21日	6,135	
			GE7-1500001～GE7-1508949 平成22年9月23日～平成23年12月28日	8,922	
			GE7-8100003～GE7-8100030 平成22年1月15日～平成22年9月16日	28	
			GE7-8200001～GE7-8200052 平成22年10月12日～平成23年12月27日	52	

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：3889」の有無をご確認ください。

**助手席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	DBA-GE8	「フィット」	GE8-1302232～GE8-1320475 平成22年1月6日～平成22年9月22日	18,193		
			GE8-1500010～GE8-1524040 平成22年8月3日～平成23年12月28日	23,944		
	DBA-GE9		GE9-1300104～GE9-1301307 平成22年1月7日～平成22年9月22日	1,203		
			GE9-1500001～GE9-1502009 平成22年10月4日～平成23年12月28日	2,006		
	DAA-GP1		「フィット シャトル」	GP1-1000012～GP1-1113458 平成22年7月21日～平成23年12月28日	113,239	
				GG7-1000026～GG7-1000037 平成23年3月8日～平成23年3月30日	10	
	GG7-3000001～GG7-3006725 平成23年5月25日～平成23年12月28日	6,719				
	GG7-8000001～GG7-8000015 平成23年5月26日～平成23年12月13日	15				
	DBA-GG8	GG8-1000013～GG8-1000037 平成23年3月29日～平成23年3月30日		25		
		GG8-3000001～GG8-3001236 平成23年8月30日～平成23年12月28日		1,235		
		GG8-8000001～GG8-8000003 平成23年8月30日～平成23年11月3日	3			
	DAA-GP2	「フリード」 「フリード スパイク」	GP2-1000054～GP2-1002273 平成23年2月24日～平成23年3月30日	2,218		
			GP2-3000001～GP2-3027493 平成23年5月25日～平成23年12月28日	27,471		
			GP2-8000001～GP2-8000114 平成23年6月6日～平成23年12月27日	114		
	DBA-GB3		GB3-1155885～GB3-1220695 平成22年1月6日～平成22年10月27日	63,755		
			GB3-1300036～GB3-1366267 平成22年6月24日～平成23年10月14日	66,149		
			GB3-1400015～GB3-1406810 平成23年10月26日～平成23年12月28日	6,795		
		GB3-5100420～GB3-5101109 平成22年1月6日～平成22年10月25日	689			
		GB3-5200001～GB3-5200702 平成22年11月19日～平成23年10月11日	701			
		GB3-5300005～GB3-5300074 平成23年12月8日～平成23年12月28日	70			
DBA-GB4		GB4-1102473～GB4-1105845 平成22年1月6日～平成22年10月25日	3,363			
	GB4-1300006～GB4-1307514 平成22年6月29日～平成23年10月11日	7,499				
	GB4-1400005～GB4-1400649 平成23年11月2日～平成23年12月28日	644				

※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：3889」の有無をご確認ください。

**助手席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DAA-GP3	「フリード」 「フリード スパイク」	GP3-1000050～GP3-1017418 平成23年10月17日～平成23年12月28日	17,358	
	DAA-ZE2	「インサイト」	ZE2-1202190～ZE2-1229029 平成22年1月6日～平成22年9月17日	25,934	
			ZE2-1300002～ZE2-1314502 平成22年8月23日～平成23年9月3日	14,469	
			ZE2-1400003～ZE2-1400227 平成23年10月20日～平成23年12月27日	225	
			ZE2-8000001～ZE2-8000417 平成22年1月21日～平成22年2月19日	417	
	DAA-ZE3	「インサイト エクス クルーシブ」	ZE3-1000005～ZE3-1001583 平成23年6月6日～平成23年12月28日	1,577	
	DBA-FD1	「シビック」	FD1-1300744～FD1-1301374 平成21年1月15日～平成21年7月31日	631	
			FD1-1400001～FD1-1400652 平成21年9月2日～平成22年8月6日	650	
			FD1-8300026～FD1-8300074 平成21年3月20日～平成21年7月6日	49	
			FD1-8400001～FD1-8400263 平成21年9月8日～平成22年7月8日	263	
	DBA-FD2	「シビック」	FD2-1500206～FD2-1500478 平成21年1月15日～平成21年7月31日	273	
			FD2-1700001～FD2-1700270 平成21年9月5日～平成22年8月5日	270	
	ABA-FD2	「シビック」	FD2-1601311～FD2-1602628 平成21年1月15日～平成21年7月29日	1,316	
			FD2-1800001～FD2-1803021 平成21年9月2日～平成22年8月26日	3,017	
DAA-FD3	「シビック ハイブリッド」	FD3-1302732～FD3-1304648 平成21年1月6日～平成21年7月31日	1,912		
		FD3-1400001～FD3-1406486 平成21年9月7日～平成22年12月15日	6,476		
DBA-RR1	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR1-1300616～RR1-1303276 平成21年1月15日～平成21年9月1日	2,656		
		RR1-1400001～RR1-1404066 平成21年9月9日～平成22年10月29日	4,059		
		RR1-1500002～RR1-1502488 平成22年11月16日～平成23年12月28日	2,485		
		RR1-5300001～RR1-5300006 平成21年3月11日～平成21年8月6日	6		
		RR1-5400001～RR1-5400007 平成21年12月8日～平成22年9月28日	7		
		RR1-5500001～RR1-5500003 平成23年1月18日～平成23年7月12日	3		

※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー:3889」の有無をご確認ください。

**助手席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-RR2	「エリシオン」 「エリシオン プレステージ」	RR2-1300039～RR2-1300319 平成21年1月15日～平成21年8月31日	277	
			RR2-1400001～RR2-1400535 平成21年9月9日～平成22年10月28日	532	
			RR2-1500002～RR2-1500402 平成22年11月16日～平成23年12月27日	401	
			RR2-5300002 平成21年6月9日	1	
			RR2-5400001 平成22年2月10日	1	
			RR2-5500001～RR2-5500007 平成22年12月14日～平成23年9月10日	7	
			DBA-RR3	「エリシオン」	RR3-1300014～RR3-1300265 平成21年1月16日～平成21年8月28日
RR3-1400001～RR3-1400296 平成21年9月9日～平成22年10月29日	295				
RR3-5300001 平成21年7月1日	1				
DBA-RR4		RR4-1300008～RR4-1300102 平成21年1月16日～平成21年8月27日	94		
		RR4-1400001～RR4-1400091 平成21年9月10日～平成22年11月1日	91		
DBA-RR5	「エリシオン プレステージ」	RR5-1100039～RR5-1100276 平成21年1月15日～平成21年9月1日	238		
		RR5-1200001～RR5-1200258 平成21年9月14日～平成22年10月22日	258		
		RR5-1300002～RR5-1300313 平成22年11月17日～平成23年12月27日	312		
DBA-RR6		RR6-1100009～RR6-1100058 平成21年1月21日～平成21年9月1日	50		
		RR6-1200001～RR6-1200075 平成21年9月14日～平成22年10月25日	74		
		RR6-1300001～RR6-1300106 平成22年11月17日～平成23年12月27日	105		
DBA-RE3		「CR-V」	RE3-1300791～RE3-1304095 平成22年1月7日～平成23年9月28日	3,304	
DBA-RE4			RE4-1300963～RE4-1303991 平成22年1月7日～平成23年9月28日	3,021	
DBA-CU1		「アコード」	CU1-1000005～CU1-1001174 平成23年2月4日～平成23年12月27日	1,169	
DBA-CU2			CU2-1001436～CU2-1004459 平成21年1月14日～平成23年1月11日	3,018	
			CU2-1100008～CU2-1100446 平成23年2月4日～平成23年12月28日	438	
DBA-CW1		「アコード ツアラー」	CW1-1000007～CW1-1000992 平成23年2月10日～平成23年12月28日	985	

※国土交通省HPリコール届出より引用



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：3889」の有無をご確認ください。

**助手席**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-CW2	「アコード ツアラー」	CW2-1001328～CW2-1004290 平成21年1月14日～平成23年1月11日	2,956	
			CW2-1100004～CW2-1100695 平成23年2月10日～平成23年12月28日	692	
	DBA-CP3	「インスパイア」	CP3-1101982～CP3-1102827 平成21年1月15日～平成21年7月24日	845	
			CP3-1200002～CP3-1200998 平成21年8月17日～平成22年7月6日	994	
			CP3-1300006～CP3-1301027 平成22年7月27日～平成23年7月9日	1,019	
			CP3-1400001～CP3-1400504 平成23年8月3日～平成23年12月28日	502	
	DBA-KB2	「レジェンド」	KB2-1000565～KB2-1001145 平成21年1月19日～平成22年9月14日	579	
			KB2-1100007～KB2-1100531 平成22年10月14日～平成23年12月20日	524	
			KB2-5000004～KB2-5000006 平成21年4月27日～平成22年6月22日	3	
			KB2-5100001 平成22年11月18日	1	
ZBA-ZC3	「FCX クラリティ」	ZC3-1000009～ZC3-1000016 平成21年2月9日～平成22年8月30日	8		
(計32型式)	(計16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年1月6日～平成23年12月28日	(計668,816台)		