

**エアバッグのリコール届出が行われました!!  
対象エアバッグの取外回収をお願いします**

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2017年10月23日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

**1.対象車両**

メーカー名	対象車両	部 位	対策済リコール番号
BMW(株)	平成 25 年 1 月 4 日～平成 29 年 7 月 30 日の BMW 120i クーペ、BMW 135i クーペ、BMW 120i カブリオレ、BMW 116i、BMW 118i、BMW 120i、BMW 118d、BMW M135i、BMW M140i、BMW 220i、BMW M235i、BMW M240i、BMW M2、BMW 218iActiveTourer、BMW 218dActiveTourer、BMW 225i xDr.A.T、BMW 225xeActiveTourer、BMW 218i GranTourer、BMW 218d GranTourer、BMW 220i GranTourer、BMW 318i、BMW 320i、BMW 320d、BMW 328i、BMW 330e、BMW 335i、BMW 340i、BMW ActiveHybrid3、BMW 320i クーペ、BMW 325i クーペ、BMW 335i クーペ、BMW M3 クーペ、BMW M3、BMW M4、BMW 335i カブリオレ、BMW 320i グランツーリスモ、BMW 320d グランツーリスモ、BMW 328i グランツーリスモ、BMW 335i グランツーリスモ、BMW 420i、BMW 428i、BMW 435i、BMW 430i、BMW 440i、BMW 420i グランクーペ、BMW 428i グランクーペ、BMW 435i グランクーペ、BMW 430i グランクーペ、BMW 440i グランクーペ、BMW 523i、BMW 523d、BMW 528i、BMW 535i、BMW 550i、BMW ActiveHybrid5、BMW M5、BMW 523i ツーリング、BMW 523d ツーリング、BMW 528i ツー	運転席 または 助手席	外-2552


	<p>リング、BMW 535i ツーリング、BMW 550i ツーリング、BMW 528i グランツーリスモ、BMW 550i グランツーリスモ、BMW 640i クーペ、BMW 650i クーペ、BMW 640i カブリオレ、BMW 650i カブリオレ、BMW 640i グランクーペ、BMW 650i グランクーペ、BMW M6 クーペ、BMW M6 カブリオレ、BMW M6 グランクーペ、BMW X1 sDrive 18i、BMW X1 xDrive 18d、BMW X1 sDrive 20i、BMW X1 xDrive 20i、BMW X1 xDrive 28i、BMW X1 xDrive 25i、BMW X3 xDrive 20i、BMW X3 xDrive 28i、BMW X3 xDrive 20d、BMW X3 xDrive 35i、BMW X4 xDrive 28i、BMW X4 xDrive 35i、BMW X4 M40i、BMW X5 xDrive 35i、BMW X5 xDrive 35d、BMW X5 xDrive 40e、BMW X5 xDrive 50i、BMW X6 xDrive 35i、BMW X6 xDrive 50i、BMW X5 M、BMW X6 M の一部車両</p>		
--	--	--	--

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下のHPにてご確認ください。

<国土交通省HP> <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H29/10/23)

<BMWHP> <https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-airbag.html> (H29/10/23)

<自再協HP> <http://www.jarp.org/> (H29/10/24 掲載予定)



自動車再資源化協力機構 (自再協)  
TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

# <確認方法・移動報告画面>

## 【確認①】対象車両の確認

### ◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

引取報告日	引取元事業者/事業者名	車台番号	型式	車名	参考 加/減 装備	エアバッグ類 熱性気配剤 自社 処理	気配剤 第三者 処理	引取報告 対象更新
2018/11/25	〇〇〇自動車株式会社	12345678901	ABCDEF0123	普通乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	〇〇〇自動車株式会社	12345678901	ABCDEF0123	一時停止乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	〇〇〇自動車株式会社	12345678901	ABCDEF0123	普通乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 【確認②】対象部位の確認

### ◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に対策済ステッカー番号が表示されます。

部品名	数量	ステータス
エアバッグ	1	リコール対象
エンジン	1	正常
トランスミッション	1	正常
ブレーキ	1	正常
サスペンション	1	正常

## 【確認③】処理方法の選択の確認

### ◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

【車上作動契約がある場合】リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください


間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

引取報告日	車台番号	型式	取外	作動
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

### 【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。




自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

### 【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

#### ◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。



#### ◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



**【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認**

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。

対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p>  <p>ステッカー番号</p>	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

リコール対策済み		リコール未対策	
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p><b>例①</b> 「3456」ステッカーが貼付されている</p> 	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p><b>例④</b> 「3456」ステッカーが貼付されていない</p> 	
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p><b>例②</b> 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p><b>例③</b> 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p><b>例⑤</b> 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p> 	
なし		 <p><b>例⑥</b> ステッカーが貼付されていない</p>	

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。



## 【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレーターの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>インフレーター状態まで分解</li> <li>ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート</li> </ul>	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

## 【作業②】梱包

取外し後のインフレーターは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号（※）」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

（※）指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



車台番号：TN35-680702

**全桁記入！**

**回収ケースに収納**

誤作動防止の為、  
ハーネスは必ず  
ショートさせて  
ください。

万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

## 補足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

### 作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後も一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

#### 《安全作業の一例》

① ドアを開け、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。  
(備考欄に「リコール対象部位(例：助手席)は取外回収」と記入)

① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄				③ 事務所管理欄(2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3					助手席(リコール)は取外回収
2										
3										
4										

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

## 作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

### ①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

- ### ②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕
- 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	手渡報告	※認定全部利用者への解体自動車引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	手渡報告	
1.12	引渡先確定済車台の一覧	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.13	手渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」の両方にチェックします。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

## 作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

① 事務所管理欄(1)			② 作業場管理欄				③ 事務所管理欄(2)			備考
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1		10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/						/	
3			/						/	
4			/						/	

取外回収で引渡報告した日を記入



**参考**

**ビー・エム・ダブリュー株式会社 運転席・助手席エアバッグ リコール対象車両一覧**

1シリーズ クーペ



1シリーズ カブリオレ



1シリーズ



2シリーズ クーペ



2シリーズ カブリオレ



M2



2シリーズ アクティブツアラー



2シリーズ グランツアラー



3シリーズ セダン



3シリーズ ツーリング



3シリーズ クーペ



M3



3シリーズ カブリオレ



3シリーズ グランツーリスモ



M4



4シリーズ



4シリーズ カブリオレ



4シリーズ グランクーペ



5シリーズ セダン



5シリーズ ツーリング



5シリーズ グランツーリスモ



6シリーズ クーペ



6シリーズ カブリオレ



6シリーズ グランクーペ



X1 (旧型)



X1



X3



X4



X5 (旧型)



X5





X6(旧型)



X6



X5M



X6M



※国土交通省HPリコール届出より引用

表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外 - 2552」の有無をご確認ください。

**運転席・助手席**

【備考欄の説明】

車両によってリコール対象部位が異なるため、下記をご参照の上、対象部位の取外回収をお願いいたします。

- ①運転席
- ②運転席用と助手席用

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	LBA-UC20	「BMW 120i クーペ」	WBAUC12070VR54756 ～ WBAUC12050VR54867 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 9 月 27 日	29	①
	ABA-UC30	「BMW 135i クーペ」	WBAUC920X0VX58020 ～ WBAUC92040VX58319 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 10 月 1 日	56	①
	LBA-UM20	「BMW 120i カブリオレ」	WBAUM52030VF98376 ～ WBAUM520X0VF98407 平成 25 年 3 月 12 日 ～ 平成 25 年 8 月 16 日	8	①
	DBA-1A16	「BMW 116i」	WBA1A12070VZ06036 ～ WBA1A12010VZ07876 平成 26 年 2 月 28 日 ～ 平成 26 年 12 月 11 日	206	①
			WBA1A12030P576481 ～ WBA1A12050P872019 平成 26 年 3 月 3 日 ～ 平成 27 年 2 月 26 日	1,184	①

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考	
BMW	「BMW 118i」		WBA2R32080P941505 ～ WBA2R32060P941597 平成 27 年 2 月 27 日 ～ 平成 27 年 2 月 28 日	50	①	
			WBA2R320X05A51800 ～ WBA2R320305A55798 平成 27 年 2 月 28 日 ～ 平成 27 年 6 月 24 日	889	①	
			WBA2R320105C16102 ～ WBA2R320405C16417 平成 27 年 6 月 24 日 ～ 平成 27 年 6 月 27 日	29	①	
	「BMW 120i」		WBA1A32010J072266 ～ WBA1A32020J073832 平成 26 年 3 月 19 日 ～ 平成 27 年 2 月 26 日	73	①	
			WBA1A32060VY68164 ～ WBA1A32070VY68710 平成 26 年 3 月 26 日 ～ 平成 26 年 11 月 27 日	17	①	
			WBA1U72050P811005 ～ WBA1U72090P811993 平成 27 年 2 月 27 日 ～ 平成 27 年 6 月 19 日	176	①	
			WBA1U720705B30813 ～ WBA1U720205B31755 平成 27 年 6 月 2 日 ～ 平成 27 年 9 月 11 日	40	①	
			WBA1U720605D68698 ～ WBA1U720405D70112 平成 27 年 9 月 24 日 ～ 平成 28 年 6 月 9 日	162	①	
	DBA-1R15	「BMW 118i」		WBA1R52060P712036 ～ WBA1R52040P712441 平成 27 年 7 月 1 日 ～ 平成 27 年 7 月 13 日	63	①
				WBA1R520905C68410 ～ WBA1R520005C74967 平成 27 年 7 月 23 日 ～ 平成 29 年 6 月 29 日	878	①
WBA1R52040V265704 ～ WBA1R52040V879927 平成 27 年 10 月 14 日 ～ 平成 29 年 6 月 28 日				1,298	①	
LDA-1S20	「BMW 118d」		WBA1S52060V566303 ～ WBA1S52010V845626 平成 28 年 2 月 11 日 ～ 平成 29 年 6 月 26 日	1,119	①	
			WBA1S520905E92362 ～ WBA1S520105E93697 平成 28 年 3 月 1 日 ～ 平成 28 年 7 月 29 日	495	①	
			WBA1S520105G80292 ～ WBA1S520X05G83028 平成 28 年 8 月 2 日 ～ 平成 29 年 6 月 29 日	874	①	
DBA-1S20G	「BMW 120i」		WBA1S120X0V709004 ～ WBA1S12030V709880 平成 28 年 6 月 20 日 ～ 平成 29 年 5 月 24 日	11	①	
			WBA1S120705D84783 ～ WBA1S120X05D84941 平成 28 年 11 月 28 日 ～ 平成 29 年 3 月 25 日	4	①	
DBA-1B30	「BMW M135i」		WBA1B72040P594908 ～ WBA1V12080P975469 平成 26 年 3 月 4 日 ～ 平成 27 年 4 月 16 日	226	①	
			WBA1V120005B34809 ～ WBA1V120505B35776 平成 27 年 4 月 20 日 ～ 平成 27 年 11 月 20 日	117	①	
			WBA1V120005D80758 ～ WBA1V120305D81838 平成 27 年 12 月 5 日 ～ 平成 28 年 6 月 28 日	38	①	
DBA-1S30	「BMW M140i」		WBA1S920005D83604 ～ WBA1S920905D84055 平成 28 年 7 月 8 日 ～ 平成 28 年 8 月 11 日	38	①	
			WBA1S920405G99362 ～ WBA1S920305G99997 平成 28 年 8 月 26 日 ～ 平成 28 年 11 月 14 日	73	①	
			WBA1S920705H00004 ～ WBA1S920305H01229 平成 28 年 11 月 15 日 ～ 平成 29 年 3 月 4 日	145	①	
			WBA1S920605J95750 ～ WBA1S920805J95944 平成 29 年 3 月 11 日 ～ 平成 29 年 4 月 25 日	22	①	
			WBA1S92070VA10432 ～ WBA1S92090VA10660 平成 29 年 3 月 27 日 ～ 平成 29 年 5 月 5 日	6	①	
			WBA1S920X0VD05332 ～ WBA1S92070VD05627 平成 29 年 5 月 19 日 ～ 平成 29 年 6 月 29 日	19	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-1J20	「BMW 220i」	WBA1J12010VW94587 ～ WBA1J12010VW95495 平成 26 年 1 月 3 日 ～ 平成 26 年 5 月 8 日	171	①
			WBA1L72060V243068 ～ WBA1J12060V779733 平成 26 年 5 月 10 日 ～ 平成 28 年 6 月 14 日	925	①
	DBA-2F20		WBA2F32030V688341 ～ WBA2K32030V716490 平成 28 年 6 月 23 日 ～ 平成 29 年 6 月 26 日	152	①
	DBA-1J30	「BMW M235i」	WBA1J72060VX31507 ～ WBA1J72030VX83998 平成 25 年 10 月 11 日 ～ 平成 27 年 1 月 20 日	412	①
			WBA1J720X0V228014 ～ WBA1J72050V487073 平成 26 年 2 月 13 日 ～ 平成 28 年 5 月 6 日	860	①
	DBA-2G30	「BMW M240i」	WBA2G12030V715023 ～ WBA2G120X0V944654 平成 28 年 7 月 8 日 ～ 平成 29 年 6 月 16 日	131	①
			WBA2G120007A28878 ～ WBA2G120607A28903 平成 29 年 6 月 21 日 ～ 平成 29 年 6 月 26 日	3	①
	ABA-2G30G		WBA2G12030V714003 ～ WBA2G12000V714315 平成 28 年 7 月 13 日 ～ 平成 29 年 6 月 6 日	35	①
	CBA-1H30	「BMW M2」	WBS1H92050V353117 ～ WBS1H92000V982557 平成 27 年 11 月 24 日 ～ 平成 29 年 6 月 15 日	726	①
			WBS1H920107A40685 ～ WBS1H920607A40780 平成 29 年 6 月 15 日 ～ 平成 29 年 6 月 28 日	32	①
	CBA-1H30G		WBS1H92000V818564 ～ WBS1H92020V982558 平成 28 年 11 月 2 日 ～ 平成 29 年 6 月 15 日	116	①
			WBS1H920507A40687 ～ WBS1H920X07A40782 平成 29 年 6 月 16 日 ～ 平成 29 年 6 月 28 日	6	①
	DBA-2A15	「BMW 218iActiveTourer」	WBA2A32070VZ48416 ～ WBA2A32010VZ53398 平成 26 年 8 月 11 日 ～ 平成 27 年 3 月 20 日	2,950	①
			WBA2A32030V456501 ～ WBA2A32030V465909 平成 27 年 3 月 20 日 ～ 平成 29 年 6 月 19 日	4,053	①
	LDA-2C20	「BMW 218d ActiveTourer」	WBA2C12040V373710 ～ WBA2C12090V949405 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 29 年 6 月 6 日	6,010	①
			WBA2C120307A36971 ～ WBA2C120207A37190 平成 29 年 5 月 15 日 ～ 平成 29 年 6 月 19 日	106	①
	DBA-2A20	「BMW 225i xDr. A. T.」	WBA2A92030V237508 ～ WBA2A92030V699969 平成 26 年 10 月 30 日 ～ 平成 29 年 1 月 26 日	290	①
	DLA-2C15	「BMW 225xe ActiveTourer」	WBA2C72090V365119 ～ WBA2C72020V987285 平成 27 年 11 月 7 日 ～ 平成 29 年 5 月 19 日	503	①
	DBA-2D15	「BMW 218i Gran Tourer」	WBA2D32080P779910 ～ WBA2D32070P780899 平成 27 年 2 月 26 日 ～ 平成 27 年 8 月 19 日	476	①
			WBA2D320X05D00000 ～ WBA2D320305D00999 平成 27 年 8 月 19 日 ～ 平成 28 年 1 月 25 日	592	①
WBA2D320805E75300 ～ WBA2D320105E76899 平成 28 年 1 月 25 日 ～ 平成 29 年 2 月 21 日			873	①	
WBA2D320805J58260 ～ WBA2D320X05J58678 平成 29 年 2 月 21 日 ～ 平成 29 年 5 月 24 日			271	①	
LDA-2E20	「BMW 218d GranTourer」	WBA2E52000P793907 ～ WBA2E52040P794896 平成 27 年 2 月 20 日 ～ 平成 27 年 8 月 6 日	526	①	
		WBA2E520605C94401 ～ WBA2E520905C96899 平成 27 年 8 月 6 日 ～ 平成 28 年 4 月 14 日	1,414	①	
		WBA2E520905E96200 ～ WBA2E520105E98197 平成 28 年 3 月 5 日 ～ 平成 28 年 9 月 28 日	1,523	①	
		WBA2E520105G91286 ～ WBA2E520305G93279 平成 28 年 9 月 29 日 ～ 平成 29 年 5 月 24 日	1,292	①	
		WBA2E920005A46426 ～ WBA2E920905A46828 平成 28 年 10 月 31 日 ～ 平成 29 年 5 月 17 日	371	①	
		WBA2E520605K08338 ～ WBA2E520105K08425 平成 29 年 5 月 24 日 ～ 平成 29 年 6 月 21 日	34	①	



車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-2D20	「BMW 220i Gran Tourer」	WBA2D52070P755111 ～ WBA2D52080P755599 平成 27 年 2 月 27 日 ～ 平成 27 年 7 月 13 日	125	①
			WBA2D520805C42500 ～ WBA2D520405C43398 平成 27 年 7 月 13 日 ～ 平成 27 年 11 月 19 日	158	①
			WBA2D520105E19503 ～ WBA2D520905E20432 平成 27 年 11 月 20 日 ～ 平成 29 年 4 月 12 日	252	①
	DBA-8E15	「BMW 318i」	WBA8K12000K611986 ～ WBA8E32080K866310 平成 28 年 6 月 29 日 ～ 平成 29 年 1 月 17 日	495	①
			WBA8E36000NU31970 ～ WBA8E36010NU80983 平成 28 年 7 月 15 日 ～ 平成 29 年 7 月 20 日	782	①
			WBA8E32080A019566 ～ WBA8K12000A032700 平成 28 年 12 月 2 日 ～ 平成 29 年 6 月 30 日	335	①
	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3H12090KR70469 ～ WBA3H12000KR70795 平成 26 年 6 月 16 日 ～ 平成 27 年 6 月 8 日	83	①
			WBA3G72040KW09673 ～ WBA3G72050KW10797 平成 26 年 6 月 17 日 ～ 平成 27 年 4 月 1 日	437	①
			WBA3G72010K530400 ～ WBA3G72080K530541 平成 27 年 4 月 7 日 ～ 平成 27 年 6 月 29 日	12	①
	DBA-8A20		WBA8A12020K430472 ～ WBA8A12000K820115 平成 27 年 7 月 10 日 ～ 平成 29 年 6 月 23 日	1,128	①
			WBA8A16000NT11022 ～ WBA8A16010NT98591 平成 27 年 9 月 10 日 ～ 平成 29 年 7 月 18 日	801	①
			WBA8A56060NS99563 ～ WBA8A56080NS99998 平成 27 年 9 月 23 日 ～ 平成 29 年 5 月 26 日	199	①
			WBA8A16060NU33903 ～ WBA8A560XONU88247 平成 28 年 6 月 2 日 ～ 平成 29 年 7 月 20 日	939	①
			WBA8A12020A019479 ～ WBA8G32020A062391 平成 28 年 12 月 2 日 ～ 平成 29 年 6 月 29 日	184	①
	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA3K32040F795098 ～ WBA3K32070F795497 平成 26 年 6 月 13 日 ～ 平成 26 年 7 月 8 日	100	①
			WBA3K32030KX31500 ～ WBA3K32070KX31998 平成 26 年 7 月 8 日 ～ 平成 26 年 7 月 22 日	212	①
			WBA3K32040K402000 ～ WBA8L32020K567692 平成 26 年 7 月 22 日 ～ 平成 28 年 2 月 20 日	1,610	①
			WBA8B56070NT31109 ～ WBA8B56060NT32462 平成 27 年 9 月 16 日 ～ 平成 28 年 2 月 13 日	376	①
			WBA8B560XONU08006 ～ WBA8B56000NU08080 平成 28 年 2 月 20 日 ～ 平成 28 年 3 月 2 日	19	①
	LDA-8C20	「BMW 320d」	WBA8C52000K723921 ～ WBA8C520X0K842768 平成 28 年 2 月 29 日 ～ 平成 29 年 6 月 8 日	1,520	①
WBA8C56020NT33458 平成 28 年 3 月 10 日			1	①	
WBA8C56010NU23703 ～ WBA8C56040NU84852 平成 28 年 4 月 4 日 ～ 平成 29 年 7 月 21 日			1,398	①	
WBA8H92020A262784 ～ WBA8H92030A263054 平成 29 年 6 月 9 日 ～ 平成 29 年 6 月 29 日			73	①	
DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3G52030F999792 ～ WBA3G52050F999972 平成 26 年 6 月 17 日 ～ 平成 27 年 4 月 23 日	28	①	
DLA-8E20	「BMW 330e」	WBA8E12060K427403 ～ WBA8E12070K798005 平成 27 年 10 月 26 日 ～ 平成 29 年 1 月 31 日	677	①	
		WBA8E120X0A236847 ～ WBA8E12090A237293 平成 29 年 3 月 7 日 ～ 平成 29 年 4 月 1 日	7	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-3A30	「BMW 335i」	WBA3G92040F275407 ～ WBA3G92020F275499 平成 26 年 6 月 17 日 ～ 平成 27 年 1 月 19 日	41	①
	DBA-8B30	「BMW 340i」	WBA8B31000K382058 ～ WBA8B32000K819636 平成 27 年 7 月 10 日 ～ 平成 29 年 6 月 28 日	73	①
			WBA8B36050NT13034 ～ WBA8B35090NT20036 平成 27 年 9 月 14 日 ～ 平成 29 年 7 月 5 日	159	①
			WBA8B32090A060197 ～ WBA8B32020A060199 平成 29 年 1 月 27 日 ～ 平成 29 年 1 月 27 日	3	①
			WBA8B36060NU40715 ～ WBA8B36000NU40838 平成 29 年 2 月 28 日 ～ 平成 29 年 6 月 19 日	8	①
			WBA3F92080KX08009 ～ WBA3F92050KX08226 平成 26 年 6 月 24 日 ～ 平成 27 年 5 月 26 日	112	①
	DAA-3F30	「BMW ActiveHybrid 3」	WBA3F91010F299491 ～ WBA3F91060F299566 平成 26 年 6 月 25 日 ～ 平成 26 年 11 月 25 日	36	①
			WBAKD72020E753032 ～ WBAKD720X0E753070 平成 25 年 1 月 17 日 ～ 平成 25 年 4 月 24 日	3	①
	LBA-KD20	「BMW 320i クーペ」	WBAKD72060E807996 ～ WBAKD72010E808022 平成 25 年 1 月 23 日 ～ 平成 25 年 3 月 26 日	5	①
	LBA-KD20G		WBAKE52040E720681 平成 25 年 1 月 28 日	1	①
	LBA-KE25	「BMW 325i クーペ」	WBAKE52040E720681 平成 25 年 1 月 28 日	1	①
	ABA-KG35	「BMW 335i クーペ」	WBAKG72020E633139 ～ WBAKG72000E633169 平成 25 年 1 月 14 日 ～ 平成 25 年 2 月 16 日	3	①
			WBAKG71040J251638 平成 25 年 4 月 4 日	1	①
	ABA-WD40	「BMW M3 クーペ」	WBSKG91090J455228 ～ WBSKG92010J530292 平成 25 年 3 月 7 日 ～ 平成 25 年 5 月 27 日	2	①
	CBA-WD40		WBSKG91020J454731 ～ WBSKG92010J530616 平成 25 年 1 月 15 日 ～ 平成 25 年 6 月 5 日	31	①
	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS3C92020J274017 ～ WBS3C92080J274488 平成 26 年 2 月 24 日 ～ 平成 26 年 7 月 7 日	97	①
			WBS3C92070P817701 ～ WBS8M92040P973097 平成 26 年 7 月 9 日 ～ 平成 27 年 12 月 21 日	432	①
			WBS3C920605A39812 ～ WBS3C920505A40109 平成 27 年 3 月 31 日 ～ 平成 27 年 6 月 26 日	38	①
			WBS8M920405E21100 ～ WBS8M920105E22091 平成 27 年 12 月 14 日 ～ 平成 28 年 6 月 27 日	171	①
			WBS8M920205G47488 ～ WBS8M920X05G48971 平成 28 年 6 月 30 日 ～ 平成 29 年 3 月 22 日	206	①
WBS8M920405J89823 ～ WBS8M920X05J90362 平成 29 年 3 月 25 日 ～ 平成 29 年 6 月 27 日			68	①	
「BMW M4」		WBS3R91020K320228 ～ WBS3R91050K863752 平成 26 年 5 月 12 日 ～ 平成 29 年 2 月 3 日	1,533	①	
		WBS3R92090F708421 ～ WBS3R92040F708469 平成 26 年 5 月 14 日 ～ 平成 26 年 5 月 21 日	5	①	
		WBS3R91040A001970 ～ WBS3R910X0A002802 平成 28 年 10 月 27 日 ～ 平成 29 年 2 月 14 日	6	①	
		WBS4Y92070AB74696 ～ WBS4Y92070AB79879 平成 29 年 3 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 30 日	26	①	
		WBS4Y91070AC51844 ～ WBS4Y92060AC61263 平成 29 年 3 月 31 日 ～ 平成 29 年 6 月 28 日	94	①	
		WBADX72050E669044 ～ WBADX72030E669141 平成 25 年 1 月 15 日 ～ 平成 25 年 8 月 30 日	15	①	
		WBADX71090J398093 ～ WBADX71030J398302 平成 25 年 1 月 30 日 ～ 平成 25 年 6 月 7 日	5	①	
ABA-DX35	「BMW 335i カブリオレ」	WBADX72050E669044 ～ WBADX72030E669141 平成 25 年 1 月 15 日 ～ 平成 25 年 8 月 30 日	15	①	
		WBADX71090J398093 ～ WBADX71030J398302 平成 25 年 1 月 30 日 ～ 平成 25 年 6 月 7 日	5	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-3X20	「BMW 320i グランツ-リスモ」	WBA3X12040D371695 ~ WBA3X12070D737889 平成 25 年 6 月 14 日 ~ 平成 28 年 5 月 9 日	1,770	①
	DBA-8X20		WBA8X32070G443604 ~ WBA8X32080G444048 平成 28 年 6 月 15 日 ~ 平成 29 年 1 月 13 日	182	①
	LDA-8T20	「BMW 320d グランツ-リスモ」	WBA8T32090G441347 ~ WBA8T52020G572762 平成 29 年 2 月 28 日 ~ 平成 29 年 6 月 20 日	60	①
	DBA-3X28	「BMW 328i グランツ-リスモ」	WBA3X32010DZ23245 ~ WBA3X32030DZ23294 平成 25 年 6 月 27 日 ~ 平成 25 年 7 月 10 日	11	①
			WBA3X32060D443802 ~ WBA3X32060D444934 平成 25 年 7 月 11 日 ~ 平成 28 年 5 月 4 日	133	①
	DBA-3X30	「BMW 335i グランツ-リスモ」	WBA3X72050DZ69426 ~ WBA3X72040DZ69790 平成 25 年 6 月 28 日 ~ 平成 26 年 10 月 1 日	116	①
			WBA3X72020D799901 ~ WBA3X720X0D799970 平成 26 年 12 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 7 日	29	①
	DBA-3N20	「BMW 420i」	WBA3N12090K352139 ~ WBA3N12050K532234 平成 26 年 6 月 12 日 ~ 平成 28 年 2 月 26 日	993	①
	DBA-3N28	「BMW 428i」	WBA3N32090K239013 ~ WBA3N32000K240776 平成 26 年 6 月 11 日 ~ 平成 28 年 2 月 15 日	124	①
	DBA-3R30	「BMW 435i」	WBA3T31000J867720 ~ WBA3T32070J869396 平成 25 年 10 月 31 日 ~ 平成 26 年 6 月 18 日	192	①
			WBA3T31060P740127 ~ WBA3T31080P982997 平成 26 年 3 月 22 日 ~ 平成 28 年 1 月 20 日	334	①
			WBA3R12020K002520 ~ WBA3R12050K409263 平成 26 年 6 月 16 日 ~ 平成 28 年 1 月 23 日	255	①
			WBA3T310105B65000 ~ WBA3T310305B65581 平成 27 年 4 月 16 日 ~ 平成 28 年 1 月 27 日	12	①
	DBA-4N20	「BMW 420i」	WBA4N32060K540908 ~ WBA4N32030K877312 平成 28 年 3 月 1 日 ~ 平成 28 年 10 月 18 日	186	①
			WBA4N32020A024602 ~ WBA4N32030A024771 平成 28 年 11 月 2 日 ~ 平成 29 年 2 月 17 日	34	①
			WBA4S32070AB85149 ~ WBA4S32020AB85639 平成 29 年 2 月 16 日 ~ 平成 29 年 6 月 6 日	140	①
			WBA4S320X0AC88257 ~ WBA4S32040AC88318 平成 29 年 6 月 21 日 ~ 平成 29 年 6 月 30 日	24	①
		「BMW 430i」	WBA4N72040K594716 ~ WBA4N72080K595397 平成 28 年 3 月 1 日 ~ 平成 29 年 2 月 7 日	27	①
			WBA4S72070AA95586 ~ WBA4S72050AA95778 平成 29 年 2 月 20 日 ~ 平成 29 年 5 月 4 日	4	①
	DBA-4P30	「BMW 440i」	WBA4T910705A13617 ~ WBA4T910105A14133 平成 28 年 2 月 22 日 ~ 平成 28 年 10 月 7 日	14	①
WBA4P11070K520098 ~ WBA4P12090K543543 平成 28 年 3 月 3 日 ~ 平成 29 年 2 月 20 日			42	①	
WBA4T920405C32114 ~ WBA4T920405C32565 平成 28 年 4 月 15 日 ~ 平成 29 年 2 月 16 日			76	①	
WBA4Z51030EA13119 ~ WBA4Z52060EA32360 平成 29 年 4 月 12 日 ~ 平成 29 年 6 月 28 日			14	①	
WBA4W710X0AA73149 ~ WBA4W72010AA74849 平成 29 年 4 月 24 日 ~ 平成 29 年 5 月 17 日			8	①	
DBA-4A20	「BMW 420i グランクーペ」	WBA4A12050D499207 ~ WBA4A12060D967896 平成 26 年 3 月 4 日 ~ 平成 28 年 2 月 19 日	861	①	
		WBA4A12010GK06000 ~ WBA4A12070GK07829 平成 26 年 10 月 6 日 ~ 平成 27 年 7 月 30 日	804	①	
		WBA4A12070G425088 ~ WBA4A12010G651871 平成 27 年 9 月 1 日 ~ 平成 28 年 2 月 26 日	507	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-4A28	「BMW 428i グランクーペ」	WBA4A52040D571568 ～ WBA4A52050D571983 平成 26 年 3 月 19 日 ～ 平成 26 年 7 月 15 日	38	①
			WBA4A52020GA69000 ～ WBA4A52080GA69485 平成 26 年 7 月 17 日 ～ 平成 26 年 12 月 8 日	55	①
			WBA4A52050GT40001 ～ WBA4A52020GT40926 平成 27 年 1 月 9 日 ～ 平成 27 年 12 月 1 日	75	①
			WBA4A52080G548440 ～ WBA4A52090G548575 平成 27 年 12 月 17 日 ～ 平成 28 年 2 月 24 日	13	①
	DBA-4B30	「BMW 435i グランクーペ」	WBA4B11030D399248 ～ WBA4B12020D417995 平成 26 年 2 月 19 日 ～ 平成 26 年 7 月 26 日	163	①
			WBA4B11090GA39001 ～ WBA4B11030GA39995 平成 26 年 7 月 14 日 ～ 平成 27 年 10 月 10 日	46	①
			WBA4B12070GD53003 ～ WBA4B12060GD53932 平成 26 年 7 月 28 日 ～ 平成 28 年 2 月 22 日	231	①
			WBA4B11060G399453 ～ WBA4B11070G399509 平成 27 年 11 月 17 日 ～ 平成 27 年 12 月 10 日	3	①
	DBA-4D20	「BMW 420i グランクーペ」	WBA4D32050G382602 ～ WBA4D32080G754983 平成 28 年 2 月 9 日 ～ 平成 29 年 2 月 28 日	1,461	①
			WBA4H32040BE52904 ～ WBA4H32010BE54951 平成 29 年 2 月 21 日 ～ 平成 29 年 4 月 7 日	255	①
			WBA4H520X0BB96747 ～ WBA4H52020BB96905 平成 29 年 2 月 28 日 ～ 平成 29 年 6 月 21 日	44	①
			WBA4H32050BH10914 ～ WBA4H32090BH11600 平成 29 年 4 月 10 日 ～ 平成 29 年 6 月 28 日	272	①
		「BMW 430i グランクーペ」	WBA4D92040G385607 ～ WBA4D92070G386542 平成 28 年 2 月 29 日 ～ 平成 29 年 2 月 14 日	38	①
			WBA4H72020BE54996 ～ WBA4H72030BE91216 平成 29 年 3 月 31 日 ～ 平成 29 年 6 月 24 日	12	①
	DBA-4E30	「BMW 440i グランクーペ」	WBA4E31080G186040 ～ WBA4E32070G387247 平成 28 年 2 月 10 日 ～ 平成 29 年 2 月 14 日	61	①
			WBA4J52010BE91532 ～ WBA4J52020BE91703 平成 29 年 4 月 3 日 ～ 平成 29 年 5 月 24 日	27	①
			WBA4J51030BA30382 ～ WBA4J51070BA30420 平成 29 年 4 月 5 日 ～ 平成 29 年 4 月 18 日	5	①
	DBA-XG20	「BMW 523i」	WBA5A32040D333504 ～ WBA5A32010D793199 平成 25 年 6 月 28 日 ～ 平成 28 年 7 月 15 日	1,643	①
			WBA5A32000G558100 ～ WBA5A320X0G558329 平成 28 年 7 月 14 日 ～ 平成 28 年 10 月 26 日	130	①
	LDA-FW20	「BMW 523d」	WBA5C32000D285526 ～ WBA5C32010D637710 平成 25 年 7 月 8 日 ～ 平成 28 年 10 月 27 日	2,110	①
DBA-XG28	「BMW 528i」	WBA5A51070D013512 ～ WBA5A51030D940796 平成 25 年 6 月 27 日 ～ 平成 27 年 2 月 19 日	514	①	
		WBA5A51020GT89646 ～ WBA5A51000GT89760 平成 26 年 12 月 15 日 ～ 平成 26 年 12 月 23 日	4	①	
		WBA5A51060G175307 ～ WBA5A510X0G602861 平成 27 年 1 月 19 日 ～ 平成 28 年 9 月 21 日	190	①	
		WBA5A52070GS39742 ～ WBA5A520X0GS39993 平成 27 年 3 月 20 日 ～ 平成 27 年 6 月 30 日	26	①	
DBA-FR35	「BMW 535i」	WBA5B12020D327010 ～ WBA5B11070D899790 平成 25 年 7 月 3 日 ～ 平成 28 年 9 月 19 日	188	①	
		WBA5B11080DZ36474 ～ WBA5B11060DZ36795 平成 25 年 7 月 11 日 ～ 平成 25 年 9 月 27 日	8	①	
		WBA5B11070GX28102 ～ WBA5B11000GX28779 平成 27 年 5 月 19 日 ～ 平成 28 年 7 月 11 日	9	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	CBA-KN44	「BMW 550i」	WBAKN92050D199323 ～ WBAKN92060D199444 平成 25 年 8 月 26 日 ～ 平成 28 年 9 月 9 日	16	①
			WBAKN91030DZ34446 ～ WBAKN910X0DZ34508 平成 26 年 4 月 25 日 ～ 平成 27 年 3 月 23 日	2	①
	DAA-FZ35	「BMW ActiveHybrid 5」	WBA5E12070D387100 ～ WBA5E12080D387560 平成 25 年 6 月 19 日 ～ 平成 28 年 2 月 8 日	298	①
ABA-FV44M	「BMW M5」	WBSFV92080DX96740 ～ WBSFV92090DX98271 平成 25 年 6 月 28 日 ～ 平成 26 年 11 月 21 日	161	①	
		WBSFV91000D093828 ～ WBSFV91070D095365 平成 25 年 7 月 5 日 ～ 平成 27 年 2 月 4 日	45	①	
		WBSFV92080G250356 ～ WBSFV92050G251349 平成 27 年 4 月 16 日 ～ 平成 28 年 10 月 21 日	45	①	
		WBSFV91020GD77110 ～ WBSFV91040GD77609 平成 27 年 5 月 4 日 ～ 平成 28 年 8 月 31 日	9	①	
DBA-XL20	「BMW 523i ツーリング」	WBA5G12020D387600 ～ WBA5G12070D388354 平成 25 年 6 月 19 日 ～ 平成 28 年 10 月 20 日	689	①	
LDA-MX20	「BMW 523d ツーリング」	WBA5J32050D340400 ～ WBA5J32020D718527 平成 25 年 6 月 19 日 ～ 平成 28 年 10 月 25 日	1,160	①	
DBA-XL28	「BMW 528i ツーリング」	WBA5G52060D181302 ～ WBA5G52000D181683 平成 25 年 6 月 18 日 ～ 平成 28 年 9 月 7 日	142	①	
DBA-MU35	「BMW 535i ツーリング」	WBA5H31010D223023 ～ WBA5H120X0D392847 平成 25 年 6 月 18 日 ～ 平成 28 年 9 月 12 日	118	①	
		WBA5H31050GZ78528 ～ WBA5H31000GZ78663 平成 27 年 7 月 20 日 ～ 平成 28 年 4 月 1 日	6	①	
CBA-HR44	「BMW 550i ツーリング」	WBAHR91090DZ33817 ～ WBAHR91020DZ33853 平成 25 年 7 月 3 日 ～ 平成 26 年 1 月 22 日	6	①	
		WBAHR92020D000002 ～ WBAHR920X0D000023 平成 25 年 7 月 16 日 ～ 平成 26 年 2 月 6 日	13	①	
DBA-SZ20	「BMW 528i クラウンツアリスモ」	WBASZ62090DZ35828 ～ WBASZ62010DZ35984 平成 25 年 8 月 21 日 ～ 平成 27 年 9 月 3 日	7	①	
CBA-SN44	「BMW 550i クラウンツアリスモ」	WBA5M62070D202012 ～ WBA5M62060D202020 平成 25 年 8 月 19 日 ～ 平成 26 年 9 月 10 日	4	①	
DBA-LW30C	「BMW 640i クーペ」	WBALW32040DW91615 ～ WBALW32040DW91999 平成 25 年 7 月 2 日 ～ 平成 26 年 10 月 27 日	187	①	
		WBALW32070D860901 ～ WBALW320X0D860987 平成 26 年 10 月 28 日 ～ 平成 27 年 2 月 28 日	69	①	
		WBA6H12040GS39500 ～ WBA6H12030GS39696 平成 27 年 2 月 16 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日	78	①	
		WBA6H120X0G235001 ～ WBA6H12090G235121 平成 28 年 3 月 8 日 ～ 平成 29 年 5 月 8 日	31	①	
CBA-YM44C	「BMW 650i クーペ」	WBAYM92050DX00157 ～ WBAYM92030DX00254 平成 25 年 7 月 10 日 ～ 平成 26 年 11 月 28 日	17	①	
		WBAYM91000DV99529 ～ WBAYM91060DV99549 平成 25 年 11 月 11 日 ～ 平成 26 年 1 月 31 日	5	①	
		WBA6H51020D998530 ～ WBA6H51060D998658 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 29 年 5 月 31 日	10	①	
		WBA6H520X0GS39301 ～ WBA6H52040GS39424 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 29 年 6 月 29 日	28	①	
DBA-LW30	「BMW 640i カブリオレ」	WBALW72020DK15662 ～ WBALW72090DK15867 平成 25 年 7 月 9 日 ～ 平成 27 年 2 月 10 日	63	①	
		WBA6F12040D992502 ～ WBA6F12010D992702 平成 27 年 2 月 13 日 ～ 平成 29 年 6 月 12 日	42	①	



車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	CBA-YP44	「BMW 650i カブリオレ」	WBAYP91080DW20666 ～ WBAYP920X0DW93245 平成 25 年 7 月 5 日 ～ 平成 26 年 9 月 29 日	17	①
			WBA6F52070D995501 ～ WBA6F52040D995570 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 28 年 2 月 8 日	11	①
	DBA-6A30	「BMW 640i グランクーペ」	WBA6A02090DZ11907 ～ WBA6A02070DZ13767 平成 25 年 7 月 2 日 ～ 平成 27 年 2 月 25 日	1,012	①
			WBA6D02040D988501 ～ WBA6D02040D989499 平成 27 年 2 月 13 日 ～ 平成 28 年 9 月 6 日	417	①
			WBA6D02040GA00702 ～ WBA6D02070GA01553 平成 28 年 9 月 6 日 ～ 平成 29 年 6 月 26 日	86	①
	CBA-6B44	「BMW 650i グランクーペ」	WBA6B21040D145255 ～ WBA6D41090D935110 平成 25 年 6 月 28 日 ～ 平成 29 年 5 月 30 日	102	①
			WBA6D42050GS38501 ～ WBA6D42050GS38661 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 29 年 1 月 19 日	55	①
	ABA-LZ44M	「BMW M6 クーペ」	WBSLX92040C968202 ～ WBSLX92020C968389 平成 25 年 1 月 10 日 ～ 平成 26 年 1 月 21 日	16	①
			WBSLX91040D139223 ～ WBS6J91000D938463 平成 25 年 1 月 24 日 ～ 平成 28 年 10 月 27 日	51	①
			WBS6J92050GD61901 ～ WBS6J92070GD61995 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 27 年 10 月 7 日	12	①
			WBS6J92050G518002 ～ WBS6J92040G518086 平成 27 年 10 月 15 日 ～ 平成 28 年 9 月 12 日	21	①
		「BMW M6 カブリオレ」	WBSLZ92020C967527 ～ WBSLZ91020C985396 平成 25 年 1 月 10 日 ～ 平成 26 年 12 月 16 日	20	①
			WBSLZ91060D253024 ～ WBS6G91080D997727 平成 25 年 5 月 15 日 ～ 平成 28 年 7 月 29 日	7	①
			WBS6G92030GS39100 ～ WBS6G92010GS39256 平成 27 年 2 月 13 日 ～ 平成 29 年 6 月 6 日	19	①
	ABA-6C44M	「BMW M6 グランクーペ」	WBS6C91040DV73215 ～ WBS6C92000DV74487 平成 25 年 2 月 5 日 ～ 平成 26 年 7 月 10 日	184	①
WBS6C91040D385102 ～ WBS6E91070D991200 平成 25 年 6 月 19 日 ～ 平成 29 年 4 月 28 日			77	①	
WBS6E92050GS38701 ～ WBS6E92070GS38893 平成 27 年 2 月 19 日 ～ 平成 27 年 10 月 26 日			32	①	
WBS6E92020G522500 ～ WBS6E92050G798301 平成 27 年 11 月 9 日 ～ 平成 29 年 4 月 20 日			56	①	
CBA-VL18	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAVL32000VU74851 ～ WBAVL32070VU76399 平成 25 年 1 月 8 日 ～ 平成 25 年 9 月 26 日	948	①	
		WBAVL32080VZ19000 ～ WBAVL32080VZ19837 平成 25 年 9 月 26 日 ～ 平成 27 年 5 月 19 日	579	①	
DBA-HS15		WBAHS12070P891005 ～ WBAHS120X0P891998 平成 27 年 10 月 12 日 ～ 平成 28 年 1 月 28 日	340	①	
		WBAHS120105F00025 ～ WBAHS120905F03996 平成 28 年 1 月 29 日 ～ 平成 28 年 12 月 23 日	621	①	
		WBAHS120905H47941 ～ WBAHS120105H48291 平成 28 年 12 月 23 日 ～ 平成 29 年 1 月 24 日	31	①	
LDA-HT20	「BMW X1 xDrive 18d」	WBAHT920105A98180 ～ WBAHT920005A98591 平成 28 年 6 月 22 日 ～ 平成 28 年 7 月 27 日	76	①	
		WBAHT920305G88283 ～ WBAHT920905G91270 平成 28 年 7 月 27 日 ～ 平成 29 年 2 月 10 日	535	①	
		WBAHT920705J60260 ～ WBAHT920905J60714 平成 29 年 2 月 11 日 ～ 平成 29 年 2 月 27 日	102	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-VL20	「BMW X1 sDrive 20i」	WBAVL92000VU22154 ～ WBAVL92000VU22798 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 3 月 22 日	257	①
			WBAVL92050VX84500 ～ WBAVL92050VX89485 平成 25 年 3 月 22 日 ～ 平成 26 年 10 月 14 日	2,326	①
			WBAVL92090VZ99801 ～ WBAVL92010VZ99999 平成 26 年 10 月 13 日 ～ 平成 27 年 1 月 16 日	33	①
			WBAVL92000V397501 ～ WBAVL92000V397918 平成 27 年 1 月 16 日 ～ 平成 27 年 6 月 10 日	230	①
	DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92070VT58501 ～ WBAVM920X0VT60582 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 27 年 6 月 27 日	1,321	①
			「BMW X1 xDrive 28i」	WBAVM12030VT52468 ～ WBAVM12020VT52851 平成 25 年 1 月 7 日 ～ 平成 27 年 6 月 4 日	288
	DBA-HS20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAHS920005D95749 ～ WBAHS920205D97695 平成 27 年 11 月 25 日 ～ 平成 28 年 9 月 13 日	210	①
			WBAHS920905G63682 ～ WBAHS920305G65492 平成 28 年 9 月 13 日 ～ 平成 29 年 2 月 22 日	135	①
		「BMW X1 xDrive 25i」	WBAHT12080P901554 ～ WBAHT12090P901966 平成 27 年 11 月 26 日 ～ 平成 28 年 3 月 1 日	33	①
			WBAHT120005C25955 ～ WBAHT120705C99938 平成 28 年 3 月 14 日 ～ 平成 28 年 3 月 24 日	3	①
			WBAHT120005D99766 ～ WBAHT120X05D99936 平成 28 年 4 月 18 日 ～ 平成 28 年 5 月 21 日	3	①
			WBAHT120X05F06676 ～ WBAHT120605F07503 平成 28 年 6 月 13 日 ～ 平成 28 年 9 月 28 日	21	①
	WBAHT120805H29007 ～ WBAHT120205H29567 平成 28 年 10 月 17 日 ～ 平成 29 年 1 月 31 日	37	①		
	DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 20i」	WBAWX320100S84336 ～ WBAWX320200S84586 平成 28 年 6 月 30 日 ～ 平成 28 年 9 月 8 日	9	①
			WBAWX320000V21172 ～ WBAWX320800V22005 平成 28 年 10 月 3 日 ～ 平成 29 年 4 月 17 日	27	①
			WBAWX320100Y14126 ～ WBAWX320100Y14174 平成 29 年 6 月 6 日 ～ 平成 29 年 6 月 30 日	3	①
		「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX920600F72682 ～ WBAWX920200F72856 平成 28 年 3 月 31 日 ～ 平成 29 年 1 月 5 日	12	①
	LDA-WY20	「BMW X3 xDrive 20d」	WBAWY320400N96843 ～ WBAWY320200N96999 平成 28 年 3 月 31 日 ～ 平成 28 年 5 月 10 日	157	①
			WBAWY320000T95053 ～ WBAWY320700T95552 平成 28 年 5 月 10 日 ～ 平成 28 年 10 月 7 日	500	①
WBAWY320100V61600 ～ WBAWY320300V62196 平成 28 年 10 月 7 日 ～ 平成 29 年 7 月 30 日			593	①	
DBA-WX35	「BMW X3 xDrive 35i」	WBAWX720700C21963 ～ WBAWX720200C21983 平成 28 年 6 月 10 日 ～ 平成 29 年 4 月 12 日	11	①	
DBA-XW20	「BMW X4 xDrive 28i」	WBAXW320X00S47129 ～ WBAXW320600S47998 平成 28 年 3 月 9 日 ～ 平成 29 年 7 月 25 日	607	①	
DBA-XW35	「BMW X4 xDrive 35i」	WBAXW520200S46696 ～ WBAXW520100S47094 平成 28 年 3 月 8 日 ～ 平成 29 年 7 月 25 日	134	①	
DBA-XW35M	「BMW X4 M40i」	WBAXW710300M90550 ～ WBAXW710500M90999 平成 27 年 11 月 10 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日	27	①	
		WBAXW710200T75261 ～ WBAXW710000T76635 平成 28 年 3 月 1 日 ～ 平成 28 年 12 月 12 日	109	①	
		WBAXW710600W21034 ～ WBAXW710X00W22204 平成 29 年 1 月 4 日 ～ 平成 29 年 7 月 24 日	37	①	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考
BMW	DBA-ZV30S	「BMW X5 xDrive 35i」	WBAZV42060L493904 ~ WBAZV42090L494187 平成 25 年 1 月 4 日 ~ 平成 25 年 6 月 25 日	49	②
	DBA-ZV30		WBAZV42030L493939 ~ WBAZV42010L494183 平成 25 年 1 月 17 日 ~ 平成 25 年 6 月 20 日	10	②
	DBA-KR30		WBAKRO20500C45808 ~ WBAKRO20300C46732 平成 25 年 11 月 4 日 ~ 平成 26 年 8 月 23 日	171	①
			WBAKRO20200K90511 ~ WBAKRO20100K91486 平成 26 年 9 月 10 日 ~ 平成 28 年 3 月 29 日	270	①
			WBAKRO20000S46121 ~ WBAKRO20400S46414 平成 28 年 4 月 27 日 ~ 平成 29 年 6 月 21 日	48	①
	LDA-ZW30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAZW420500B65813 ~ WBAZW420700B67918 平成 25 年 1 月 5 日 ~ 平成 25 年 4 月 15 日	60	②
			WBAZW420600C94093 ~ WBAZW420700C94930 平成 25 年 4 月 23 日 ~ 平成 25 年 6 月 7 日	14	②
	LDA-ZW30S	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAZW420800B65790 ~ WBAZW420100B67929 平成 25 年 1 月 4 日 ~ 平成 25 年 4 月 16 日	181	②
			WBAZW420900C94007 ~ WBAZW420800C95326 平成 25 年 4 月 19 日 ~ 平成 25 年 6 月 26 日	63	②
	LDA-KS30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAKS420400C48811 ~ WBAKS420200C49794 平成 25 年 7 月 18 日 ~ 平成 25 年 9 月 12 日	158	①
			WBAKS420500G60008 ~ WBAKS420300G63988 平成 25 年 9 月 12 日 ~ 平成 26 年 1 月 21 日	307	①
			WBAKS420200J40510 ~ WBAKS420000J70489 平成 26 年 1 月 22 日 ~ 平成 29 年 4 月 4 日	2,538	①
			WBAKS420800V24100 ~ WBAKS420500V25981 平成 29 年 4 月 5 日 ~ 平成 29 年 6 月 28 日	89	①
	CLA-KT20	「BMW X5 xDrive 40e」	WBAKT020200E99039 ~ WBAKT020100E99985 平成 27 年 7 月 14 日 ~ 平成 28 年 2 月 1 日	254	①
			WBAKT020400T67316 ~ WBAKT020300T68795 平成 28 年 2 月 6 日 ~ 平成 28 年 12 月 12 日	37	①
			WBAKT020000V63964 ~ WBAKT020600V64424 平成 29 年 1 月 24 日 ~ 平成 29 年 6 月 13 日	6	①
	ABA-ZV44	「BMW X5 xDrive 50i」	WBAZV82000LV39931 ~ WBAZV82080LV39949 平成 25 年 1 月 14 日 ~ 平成 25 年 4 月 19 日	3	②
	CBA-KR44		WBAKR620100C08600 ~ WBAKR620400C08994 平成 25 年 9 月 3 日 ~ 平成 26 年 6 月 5 日	64	①
			WBAKR620900K41907 ~ WBAKR620900K42099 平成 26 年 6 月 20 日 ~ 平成 27 年 1 月 16 日	14	①
WBAKR620300M99503 ~ WBAKR620900M99988 平成 27 年 1 月 23 日 ~ 平成 29 年 2 月 13 日			18	①	
WBAKR620200W19324 ~ WBAKR620600W19360 平成 29 年 4 月 8 日 ~ 平成 29 年 5 月 18 日			2	①	
DBA-FG35	「BMW X6 xDrive 35i」	WBAFG220X0L597247 ~ WBAFG22030L597803 平成 25 年 1 月 17 日 ~ 平成 26 年 6 月 4 日	288	②	
DBA-KU30		WBAKU220700H15511 ~ WBAKU220300H15697 平成 26 年 12 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 3 日	54	①	
		WBAKU220200P55007 ~ WBAKU220600P56161 平成 27 年 2 月 9 日 ~ 平成 29 年 6 月 25 日	692	①	
ABA-FG44	「BMW X6 xDrive 50i」	WBAFG82050LL79672 ~ WBAFG82080LL79732 平成 25 年 1 月 4 日 ~ 平成 25 年 12 月 16 日	16	②	
		WBAFG81020L288800 ~ WBAFG81020L289204 平成 25 年 1 月 7 日 ~ 平成 26 年 2 月 20 日	10	②	

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号	リコール台数	備考	
BMW	CBA-KU44		WBAKU610500G58153 ~ WBAKU620300G72423 平成 26 年 7 月 16 日 ~ 平成 29 年 6 月 8 日	94	①	
			WBAKU610X00N49197 ~ WBAKU610500N50063 平成 26 年 12 月 9 日 ~ 平成 27 年 12 月 21 日	12	①	
			WBAKU610200S44504 ~ WBAKU610X00S45206 平成 28 年 1 月 26 日 ~ 平成 29 年 5 月 25 日	14	①	
	ABA-GY44	「BMW X5M」	WBSGY01040LY62859 平成 25 年 1 月 23 日	1	②	
			WBSGY02010LH67872 平成 25 年 4 月 28 日	1	②	
	ABA-KT44		WBSKT610700C88208 ~ WBSKT620500C95608 平成 26 年 11 月 4 日 ~ 平成 29 年 6 月 24 日	74	①	
			WBSKT610500R52132 ~ WBSKT610600R53029 平成 27 年 6 月 22 日 ~ 平成 28 年 2 月 29 日	10	①	
			WBSKT610900S99806 ~ WBSKT610X00S99961 平成 28 年 3 月 21 日 ~ 平成 28 年 5 月 3 日	2	①	
			WBSKT610300T68893 ~ WBSKT610400T69440 平成 28 年 6 月 4 日 ~ 平成 28 年 11 月 15 日	11	①	
			WBSKT610100W37876 ~ WBSKT610000W38078 平成 29 年 1 月 12 日 ~ 平成 29 年 2 月 23 日	2	①	
			WBSKT610700Y14642 ~ WBSKT610800Y14696 平成 29 年 5 月 23 日 ~ 平成 29 年 6 月 6 日	2	①	
			WBSKW810900G93473 ~ WBSKW820100G94499 平成 26 年 11 月 8 日 ~ 平成 28 年 1 月 11 日	52	①	
			WBSKW810800P67589 ~ WBSKW810600P70412 平成 27 年 3 月 6 日 ~ 平成 29 年 4 月 3 日	36	①	
			WBSKW820X00S48106 ~ WBSKW820400S48487 平成 28 年 1 月 15 日 ~ 平成 29 年 6 月 22 日	57	①	
			WBSKW810700W23080 ~ WBSKW810200W23214 平成 29 年 5 月 9 日 ~ 平成 29 年 6 月 22 日	5	①	
	ABA-GZ44		WBSGZ01060L589498 ~ WBSGZ01040L999863 平成 25 年 2 月 12 日 ~ 平成 26 年 1 月 15 日	8	②	
			WBSGZ02010LJ89332 ~ WBSGZ02050LJ89415 平成 25 年 2 月 15 日 ~ 平成 26 年 3 月 21 日	15	②	
		106 型式	93 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 1 月 4 日 ~ 平成 29 年 7 月 30 日	84,509	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。