

急報

解体業者の皆さまへ

JARP 2018.3 A-1732

エアバッグのリコール届出が行われました!! 対象エアバッグの取外回収をお願いします

平素は、エアバッグ類の適正業務の遂行にご尽力いただきありがとうございます。

さて、今般2018年3月29日付にて以下メーカーの一部車両において、リコール届出が行われました。つきましては、以下「2.確認手順」に従い、対象車台のリコール対策済みであるかご確認頂き、対策未実施の車台は取外回収をお願いいたします。

1.対象車両

メーカー名	対象車両	部位	対策済 ステッカー番号
メルセデス・ベンツ 日本株式会社	平成 25 年 2 月 21 日～平成 29 年 1 月 17 日輸入の C180、C180CGI ステーションワゴン、C180 クーペ、C200CGI、 C200CGI ステーションワゴン、C250CGI、 C250CGI ステーションワゴン、C250 クーペ、 C350、C350 ステーションワゴン、C63、C63AMG、 C63 ステーションワゴン、C63 クーペ、E250 クーペ、 E250CGI クーペ、E250 カブリオレ、E350 クーペ、 E350 カブリオレ、E400 クーペ、E400 カブリオレ、E550 クーペ、 GLK350 4MATIC、SLS AMG、SLS AMG GT クーペ、 SLS AMG ロードスター、SLS AMG GT ロードスター の一部車両	助手席	外-2630

リコールの詳細内容、対象車台の範囲については、以下の HP にてご確認ください。

< 国土交通省 HP > <http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall.html> (H30/3/29)


< メルセデス・ベンツ HP > <http://www.mercedes-benz.jp/my-service/recall/info/index.html> (H30/3/29)

< 自再協 HP > <http://www.jarp.org/> (H30/3/29)

※詳細は各社ホームページをご確認ください。

2.確認手順

【確認①②③】



自動車再資源化協力機構 (自再協)

TEL: 03-5405-6150 / E-mail: info@jarp.org

<確認方法・移動報告画面>

【確認①】対象車両の確認

◆1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告(解体工程)

引取報告日	引取元事業者/事業者名	車台番号	型式	車名	参考 加/減 装備	エアバッグ類 処理済/未処理	対策済 ステッカー	引取報告 対象車種
2018/11/25	〇〇〇自動車株式会社	12345678901	ABCDEF0123	普通乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	〇〇〇自動車株式会社	12345678901	ABCDEF0123	一時停止乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	〇〇〇自動車株式会社	12345678901	ABCDEF0123	普通乗用車	有	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

解体工程「1.1 使用済自動車/解体自動車の引取報告」にて、背景色が「オレンジ」で表示されている車台が、リコール対象エアバッグ類装備車両となります。

リコール対象車両は背景色が「オレンジ」で表示されます。

【確認②】対象部位の確認

◆車台詳細情報画面(解体工程)

1) リコール対象部位は背景色が「オレンジ」で表示されます

部品名	数量	備考
エアバッグ	1	リコール対象
エンジン	1	正常
トランスミッション	1	正常
ブレーキ	1	正常
サスペンション	1	正常

オレンジ表示されている車台の「詳細」から車台詳細情報を開き、リコール対象部位・対策済ステッカー番号をご確認ください。

2) リコールについての「メーカーからのお知らせ」に対策済ステッカー番号が表示されます。

【確認③】処理方法の選択の確認

◆1.10 処理方法選択画面(解体工程)

引取報告日	車台番号	型式	取外	作動
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2018/11/25	12345678901	ABCDEF0123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


【車上作動契約がある場合】リコール対象部位を取外・それ以外の部位を作動している場合、「取外」「作動」の両方にチェックをして処理選択してください

間違いなく処理選択されているか必ずご確認ください。

なお、「1.11 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告」「1.13 エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告」でもオレンジ表示が確認できます。

【参考1】オレンジ表示確認画面範囲

解体業者の方で、引取業とフロン類回収業を兼任されている事業所は、引取工程の引渡報告画面、フロン類回収工程の引取報告画面においても、リコール対象車台のオレンジ表記がされるようになっていきます。




自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面をご確認ください。また特別費用支払対象車両は、解体工程でオレンジ表示されているリコール対象車台となります。

【参考2】引取工程・フロン類回収工程での確認

◆引取工程の使用済自動車の引渡報告画面(解体業者兼任限定)

引取工程【1.1 フロン類回収業者への使用済自動車の引渡報告】【1.3 解体業者への使用済自動車の引渡報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



※自動車メーカーが実施するリコール車両の追加及びリコール対策済み車台の削除により、背景色の「オレンジ」表示は点灯・消滅することから、必ず解体工程の引取報告画面を確認ください。



◆フロン類回収工程(解体業者兼任限定)

フロン類回収工程【1.1 使用済自動車の引取報告】画面にてリコール対象エアバッグ類装備車両の背景色が「オレンジ」で表示されます。



【確認④】対策済ステッカー有無、ステッカー番号の確認

手順①の対象車台については、以下の内容にて確認いただき、リコール未対策の場合には、必ず取外回収を行い、作業①②に従って指定引取場所に引き渡してください。

対策済ステッカー（例）	貼付場所
<p>必ずステッカー番号を確認してください。</p> 	<p>運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼付されています。</p> 

	リコール対策済み	リコール未対策
複数枚	<p>該当する全てのステッカーを貼付</p>  <p>例① 「3456」ステッカーが貼付されている</p> 	<p>該当する全てのステッカー貼付</p>  <p>例④ 「3456」ステッカーが貼付されていない</p> 
1枚	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例② 「3456」ステッカーが貼付されている</p>  <p>例③ 「3456」以上(例: 3457)ステッカーが貼付されている</p>	<p>最新ステッカーを貼付</p>  <p>例⑤ 「3456」以前(例: 3455)ステッカーが貼付されている</p> 
なし		 <p>例⑥ ステッカーが貼付されていない</p> 

(注) 車両によってリコール対策済ステッカーの貼付方法が異なりますのでご注意ください。

【作業①】リコール対象エアバッグの取外回収、分解

リコール対象のエアバッグを車両から取り外しインフレーターの状態まで分解したら、以下の手順に従い指定引取場所に引き渡してください。

	正しい性状	誤った性状	
	<ul style="list-style-type: none"> インフレーター状態まで分解 ハーネスを5cmほど残して切断した上で、先端の被覆をむき撚り合わせてショート 	分解不十分 (付属品がついている)	短絡不良 (ハーネスを撚り合わせてショートしていない)
運転席			
助手席			

【作業②】梱包

取外し後のインフレーターは以下の要領で指定引取場所に引き渡してください。

通常通り、回収袋に収納し、「全桁の車台番号(※)」を書いた荷札を付けてください。

その際、荷札の車台番号を赤マジックで囲んでください。

(※) 指定引取場所等での車両特定の為、車台番号の全桁記入をお願いします。



万一、事故等が発生した場合は、現場を保存（写真等による保存でも可能）の上速やかに自動車再資源化協力機構までご連絡ください。

補足

-- 車上作動処理委託契約事業者の皆さまは、以下の作業もお願いいたします --

作動 1. リコール対象外のエアバッグ類を車上作動処理し、実績を記録してください。

- ☞ リコール対象のエアバッグを取外した後でも一括作動処理が可能です。
- ☞ 車上作動処理を行う際は、「ガラス等の飛散防止」「通電時の距離確保と遮蔽物の設置」「周囲の安全確保」等、安全対策を確実に実施した上で通電してください。

《安全作業の一例》

① ドアを開け、全体カバーをかけてガラス等の飛散防止

② 通電時の距離(5m以上)を確保するとともに遮蔽物を設置。作業者は遮蔽物に確実に隠れる位置で通電してください。

③ 通電時のヘルメット着用

④ 通電時の周囲への声かけ。車台の周囲に人がいないことを確認してください。



※車上作動処理実施後、出火、異常な煙・臭いがないことをご確認ください

- ☞ また、車上作動処理実施の際、インフレーター等が破断し部品が車外に飛散する事象が稀に発生している為、従来の安全作業に加え、以下の対策実施を推奨します。

Ⓐ ハンドル位置を下げ、運転席のヘッドレストを最下部まで下げ、シートを前方に引き出すとともに前に倒す。

ハンドルの向きを下げ、シートを前に倒す事で、運転席側のインフレーター等の車外への飛散を抑えることを期待。



Ⓑ フロントガラスに毛布を置き、その上にカバーをかける

毛布をかけた上に更にカバーをかける事で、飛散防止効果を期待。



Ⓒ ボンネットを開ける

ボンネットを開けた状態で通電することで、インフレーター等の車外前方への飛散を防ぐことを期待。(ポップアップボンネット付車台を除く)



- ☞ 車上作動処理実施後、速やかに処理結果を管理台帳に記入してください。
(備考欄に「リコール対象部位(例：助手席)は取外回収」と記入)

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場					
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)					
No.	車台番号	車名	作動処理実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車引渡先	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3				助手席(リコール)は取外回収
2									
3									
4									

作動処理した個数を記入

例：助手席を取外回収した旨を記入

作動 2. 自動車リサイクルシステムへの入力

- ☞ 「一部取外回収・一部車上作動処理」で引渡報告します。

①〔解体工程 1.10 エアバッグ類処理方法の選択〕

②〔解体工程 1.11 および 1.12 エアバッグ類(取外回収)の引渡報告〕 回収ケースを引渡した後、『取外回収』で引渡報告します。

1.8	手渡報告	※認定全部利用者への解体自動車引渡報告
1.9	引渡先確定済車台の一覧	※非認定全部利用者：メーカー
1.10	エアバッグ類処理方法の選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.11	手渡報告	
1.12	引渡先確定済車台の一覧	エアバッグ類(取外回収)の引渡報告
1.13	手渡報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引渡報告

「回収」と「作動」
の両方にチェック
します。

回収	作動
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

「処理方法の選択」画面で、『回収』と『作動』の両方にチェックをした場合、
「車上作動処理」での引渡報告は必要ありません。

作動 3. 管理台帳のエアバッグ類引渡報告日を記入

- ☞ 引渡報告が完了したら、管理台帳の
「エアバッグ類引渡報告日」欄にその日付を記入し保管します。

エアバッグ類 車上作動処理 管理台帳		2010年10月度 1頁		解体業者名:〇〇解体△△工場					
① 事務所管理欄(1)		② 作業場管理欄		③ 事務所管理欄(2)					
No.	車台番号	車名	作動処理 実施日	車上作動方式 個別 一括	処理個数	確認者	エアバッグ類 移動報告引渡日	解体自動車 引渡日	備考
1	AA1234567890	AAAAAA	10/1	○	3	環境太郎	11/1	10/3	助手席(リコール)は取外回収
2			/					/	
3			/					/	
4			/					/	

取外回収で引渡報告
した日を記入

参考

メルセデス・ベンツ日本株式会社 助手席エアバッグ リコール対象車両一覧

C180／C200CGI／C250CGI／C350
C63／C63AMG



C180CGI ステーションワゴン
C250CGI ステーションワゴン
C350ステーションワゴン／C63ステーションワゴン



C180クーペ／C250クーペ／C63クーペ



E250クーペ／E250CGIクーペ
E350クーペ／E400クーペ／E550クーペ



E250カブリオレ／E350カブリオレ
E400カブリオレ



GLK350 4MATIC



SLS AMG／SLS AMG GTクーペ



SLS AMGロードスター
SLS AMG GTロードスター



表中の車台番号にはリコール対象外の車両も含まれております。
必ず移動報告画面のオレンジ表示および車台の「対策済ステッカー：外-2630」の有無をご確認ください。

助手席

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204049	「C180」	WDD2040492A827490～WDD2040492A950969 平成 25 年 3 月 4 日～平成 26 年 8 月 14 日	4232	右ハンドル
	DBA-204249	「C180CGI ステーションワゴン」	WDD2042492G070533～WDD2042492G323099 平成 25 年 3 月 4 日～平成 26 年 5 月 8 日	3491	
	DBA-204349	「C180クーペ」	WDD2043492G071650～WDD2043492G430275 平成 25 年 3 月 11 日～平成 27 年 6 月 12 日	818	
	DBA-204048	「C200CGI」	WDD2040482A829372～WDD2040482A945509 平成 25 年 2 月 21 日～平成 26 年 4 月 21 日	1854	
	DBA-204248	「C200CGI ステーションワゴン」	WDD2042482G070908～WDD2042482G293961 平成 25 年 3 月 4 日～平成 26 年 3 月 7 日	1400	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204047	「C250CGI」	WDD2040472A829552～WDD2040472A944170 平成25年3月4日～平成26年3月17日	158	右ハンドル
	DBA-204247	「C250CGI ステーションワゴン」	WDD2042472G073032～WDD2042472G286003 平成25年3月4日～平成26年2月23日	58	
	DBA-204347	「C250クーペ」	WDD2043472G080660～WDD2043472G330627 平成25年3月21日～平成26年5月21日	128	
	RBA-204057	「C350」	WDD2040571A831058～WDD2040571A945392 平成25年2月21日～平成26年4月12日	88	左ハンドル
			WDD2040572A830053～WDD2040572A937987 平成25年2月21日～平成26年3月3日	93	右ハンドル
	RBA-204257	「C350ステーションワゴン」	WDD2042572G067355～WDD2042572G286118 平成25年3月11日～平成26年3月3日	39	
	CBA-204077	「C63」	WDD2040771A832069～WDD2040771A940426 平成25年3月4日～平成26年3月7日	34	左ハンドル
			WDD2040772A832889～WDD2040772A937882 平成25年3月4日～平成26年3月3日	38	右ハンドル
	ABA-204507	「C63AMG」	WDD2040771G092063～WDD2040771G244898 平成25年8月9日～平成25年12月18日	70	左ハンドル
			WDD2040772G091972～WDD2040772G252530 平成25年8月16日～平成26年1月29日	66	
	CBA-204277	「C63ステーションワゴン」	WDD2042772G082481～WDD2042772G228232 平成25年3月21日～平成25年11月22日	24	右ハンドル
	ABA-204507	「C63AMG」	WDD2042772G143918～WDD2042772G284356 平成25年8月9日～平成26年3月3日	25	
	CBA-204377	「C63クーペ」	WDD2043771G070467～WDD2043771G233674 平成25年3月4日～平成25年12月2日	29	左ハンドル
	ABA-204507	「C63AMG」	WDD2043771G160375～WDD2043771G376135 平成25年7月29日～平成26年12月22日	60	
	CBA-204377	「C63クーペ」	WDD2043772G069108～WDD2043772G251566 平成25年3月4日～平成26年1月10日	53	右ハンドル
	ABA-204507	「C63AMG」	WDD2043772G143194～WDD2043772G325547 平成25年7月29日～平成26年5月21日	63	
	RBA-207336	「E250クーペ」	WDD2073362F215446～WDD2073362F355706 平成25年4月18日～平成28年12月26日	1659	
DBA-207347	「E250CGIクーペ」	WDD2073472F211793～WDD2073472F216361 平成25年3月4日～平成25年4月12日	10		
RBA-207436	「E250カブリオレ」	WDD2074362F215516～WDD2074362F358248 平成25年4月6日～平成28年11月8日	1036		
RBA-207359	「E350クーペ」	WDD2073591F214326～WDD2073591F288974 平成25年3月19日～平成26年9月10日	110	左ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	RBA-207359	「E350クーペ」	WDD2073592F215445～WDD2073592F287907 平成25年4月6日～平成26年8月28日	163	右ハンドル
	RBA-207459	「E350カブリオレ」	WDD2074591F214361～WDD2074591F289587 平成25年3月11日～平成26年10月27日	96	左ハンドル
	MBA-207361	「E400クーペ」	WDD2073611F286514～WDD2073611F354125 平成26年10月27日～平成28年8月20日	91	
			WDD2073612F282854～WDD2073612F357656 平成27年1月15日～平成28年10月12日	58	右ハンドル
	MBA-207461	「E400カブリオレ」	WDD2074611F286797～WDD2074611F356798 平成26年9月16日～平成29年1月17日	79	左ハンドル
	DBA-207373	「E550クーペ」	WDD2073731F286750～WDD2073731F312508 平成26年10月23日～平成27年4月14日	4	
	CBA-207373		WDD2073731F215444～WDD2073731F291358 平成25年4月18日～平成26年10月10日	25	
	RBA-204988	「GLK350 4MATIC」	WDC2049881G060252～WDC2049881G435774 平成25年3月4日～平成27年7月21日	1464	
	ABA-197377	「SLS AMG」	WDD1973771A009978～WDD1973771A010934 平成25年3月21日～平成26年4月12日	28	
	ABA-197GT	「SLS AMG GTクーペ」	WDD1973781A009800～WDD1973781A011448 平成25年3月28日～平成26年11月10日	13	
	ABA-197477	「SLS AMG ロードスター」	WDD1974771A009921～WDD1974771A010069 平成25年3月21日～平成25年5月11日	3	
	ABA-197GT	「SLS AMG GT ロードスター」	WDD1974781A010315～WDD1974781A011411 平成25年8月3日～平成26年7月17日	6	
	-197GT-		「SLS AMG GTクーペ」	WDD1973781A010998～WDD1973781A011462 平成26年3月26日～平成26年7月22日	20
「SLS AMG GT ロードスター」			WDD1974781A011108～WDD1974781A011457 平成26年4月21日～平成26年7月22日	5	
	(計28型式)	(計27車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年2月21日～平成29年1月17日	(計17,691台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。