

エアバッグ類車上作動処理業務の加入事業者に対して、規約第7条に基づき行った加入登録の取消事業者

No.	登録取消日	事業者名/事業所名	事業所の住所	取消理由
12	2024.03.01	松長正夫/松長商店	奈良県大和高田市日之出東本町21-29	取り外した未処理エアバッグ類を自動車メーカーに引き渡さず、他者へ転売していた。
11	2024.02.01	株式会社 アビドカハン	静岡県富士市柏原13-2	エアバッグ類車上作動処理実績を確認するための提出書類に不備等が複数回あり、度重なる改善を依頼したが対応いただけず、車上作動処理業務を適正に行う事が困難と判断したため。
10	2024.01.01	有限会社 茨城ランカ	茨城県結城郡八千代町大字水口920-1	2023年12月実施の現地監査にて、以下を確認した。 ① 解体済作業場横の一時保管場所にて、エアバッグ類未処理車台が1台存在した。 ② 事業所敷地に隣接した建物内に未処理エアバッグ類が1個保管されていた。 ③ 管理台帳が長期に渡り未作成であった。 ④ 車台詳細情報を確認せず車上処理を行っていた。
9	2024.01.01	株式会社 カンソ/自動車解体工場	群馬県桐生市新里町山上785-5	2023年11月実施の現地監査にて、使用済自動車保管場所に未処理エアバッグ類が正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目的で)16個保管されていた。
8	2024.01.01	新世紀産業 株式会社/境川営業所	山梨県笛吹市境川町藤壘2997-1	2023年11月実施の現地監査にて、解体作業場に未処理エアバッグ類が正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目的で)53個保管されていた。
7	2023.12.01	株式会社 ヒラヌマ商会/日出営業所	大分県速見郡日出町大字大神4667	2023年10月実施の現地監査にて、解体済自動車置き場にて、エアバッグ類未処理車台が1台存在した。
6	2023.10.01	有限会社 余市パーツ	北海道余市郡余市町梅川町467-1	2023年8月実施の現地監査にて、部品倉庫に未処理エアバッグ付シートが正当な理由なく(自動車メーカーに引き渡す以外の目的で)2個保管されていた。

エアバッグ類車上作動処理業務の加入事業者に対して、規約第7条に基づき行った加入登録の取消事業者

No.	登録取消日	事業者名/事業所名	事業所の住所	取消理由
5	2023.09.01	有限会社 東洋車輛解体	愛媛県新居浜市大生院763-2	2023年7月実施の現地監査にて、解体作業場および部品倉庫等に未処理エアバッグ類が正当な理由なく(自動車メーカーに引き渡す以外の目的で)、30個程度保管されていた。
4	2023.08.01	有限会社 平山金属	宮崎県延岡市大武町1323-65	2023年6月実施の現地監査にて、解体作業場に未処理エアバッグ類を正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目的で)、4個保管していた。内1個は管理台帳に記載され、エアバッグ類引渡報告は実施済であった。
3	2023.07.01	株式会社 小林商店	三重県津市安濃町安濃1958-1	2023年6月実施の現地監査にて、解体作業場に未処理エアバッグ付シートを正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目的で)、2個保管していた。
2	2023.07.01	株式会社 ホンダ貿易	神奈川県横浜市瀬谷区北町27	2023年5月実施の現地監査にて、以下を確認した。 エアバッグ作業後の車両置き場にて、エアバッグ類未処理トラックキャビンが2台存在した。いずれも管理台帳に記載され、エアバッグ類引渡報告は実施済であった。
1	2023.06.01	有限会社 サルマートレーディング	福岡県宗像市田野2316-6	2023年4月実施の現地監査にて、以下を確認した。 ① 解体済自動車保管場所にて、エアバッグ類未処理ハーフカット車台が4台存在した。内1台はエアバッグ類引渡報告が実施済であった。 ② 部品倉庫に未処理エアバッグ付ステアリングシャフト2個、およびヤード内に未処理エアバッグ類3個を正当な理由なく(自動車メーカーに引渡す以外の目的で)、保管していた。