

エアバッグ類
適正処理
好事例

処理作業手順の掲示

(適正処理・安全作業)



C0000220
JARP 2024.8



処理現場に作業手順を写真付きで掲示！



新人への引継ぎ時にも
有効！



エアバッグ類
適正処理
好事例

車台詳細情報の活用

(確実な確認と記録)



車台詳細情報用紙を指示書兼記録用紙にしている好事例。

①車台詳細情報用紙を印刷！

自動車リサイクルシステム 2022/06/17

車台詳細情報 (JPRS0300)

1. 車台情報

| ◆車台基本情報 | | ◆メーカー等提供のエアバッグ装着情報 | |
|----------|------------------|--------------------|---|
| 車台番号 | 20710-0200000 | 定規座 | 1 |
| 型式 | 00-0000 | 助手席 | 1 |
| 車名 | トヨタ サイド | カーテン | 0 |
| 移動報告番号 | 0000000000000000 | フロント | 0 |
| 販売者メーカー名 | トヨタ自動車 株式会社 | リア | 0 |
| 型式指定番号 | 00000 | その他 | 1 |
| 類別区分番号 | 0010 | | |
| フリオン取扱社 | フリオン | | |

②



1

台

ず

つ

配

備

！



③処理前にエアバッグ装備個数を
詳細情報と比較！



ヨシ！

④エアバッグ作動or取外し処理！
&

⑤処理結果を詳細情報用紙に記録！

- ・作業した日付
- ・作動個数 (一括or個別)
- ・取外し個数
- ・作業者名

自動車リサイクルシステム 2022/06/17

車台詳細情報 (JPRS0300)

1. 車台情報

| ◆車台基本情報 | | ◆メーカー等提供のエアバッグ装着情報 | |
|----------|------------------|--------------------|---|
| 車台番号 | 20710-0200000 | 定規座 | 1 |
| 型式 | 00-0000 | 助手席 | 1 |
| 車名 | トヨタ サイド | カーテン | 0 |
| 移動報告番号 | 0000000000000000 | フロント | 0 |
| 販売者メーカー名 | トヨタ自動車 株式会社 | リア | 0 |
| 型式指定番号 | 00000 | その他 | 1 |
| 類別区分番号 | 0010 | | |
| フリオン取扱社 | フリオン | | |

⑥詳細情報用紙を事務所に返却
連絡・記録ミス撲滅！

エアバッグ類
適正処理
好事例

現場と事務所の情報共有

(確実な確認と記録)



車上作動処理が完了した車台の情報(車台番号・処理台数等)を
社用スマートフォンのチャット機能を使用し、**即事務所へ共有!**
管理台帳および**引渡報告**の漏れ防止!

すぐに 事務所に共有!

作業完了したら・・・

complete!!

エアバッグ類
処理済車両

check!!

| 作業日付 | 作業台数 | 作業員名 | etc |
|------|------|------|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

エアバッグ類
適正処理
好事例

処理結果の**写**真記録

(確実な確認と記録)



写真に残すことで確実に**作動済み**であることを**自ずと確認**する手順にしている事例。



実績記録を補完する写真のイメージ



見た目では分かりづらいプリテンショナーも、作動済みであることがわかるように撮影方法も工夫！


エアバッグ類
適正処理
好事例

情報共有や勉強会を行う

(常に最新の情報を入手・共有する)



自再協、メーカー、関連団体から発信された最新の注意情報やエアバッグ類適正処理情報等を速やかに社内共有するとともに、定期的な勉強会を行うことで、**経験だけに頼らない作業方法**を確立している。





引き続き、適正処理へのご協力をお願いいたします。

- 素材（フリー/商用利用可）引用元
- https://www.digipot.net/?page_id=19